

Localisations où il y a présence d'enrobé avec amiante sur le réseau du MTQ

Description
Localisations où il y a présence d'enrobé avec amiante dans le revêtement des chaussées et des structures sur le réseau du MTQ. L'enrobé avec amiante est un enrobé qui contient des fibres d'amiante et qui fait partie du revêtement de la chaussée.

Traçabilité
Au MTQ, la traçabilité des chaussées qui contiennent des enrobés avec amiante se fait au système de gestion des chaussées GCH-6011. L'information est saisie dans la description des travaux routiers réalisés, dans les couches de matériaux posés. Cette saisie est faite annuellement au GCH par chaque DT, lorsque la saison des travaux routiers est terminée. Les localisations où un enrobé avec amiante est présent dans le revêtement de la chaussée sur le réseau du MTQ sont donc connues au GCH.

Pose : Utiliser l'un des codes de matériaux d'enrobé avec amiante (codes 90 à 99) lors de la saisie des couches de matériaux posés, à la fenêtre Fiches des travaux routiers réalisés.

Enlèvement : Utiliser le code de matériau « 051-Enlèvement d'enrobé avec amiante par Planage/stabilisation » ou « 052-Enlèvement d'enrobé avec amiante et disposition dans un LET » lors de la saisie des couches de matériaux enlevées, à la fenêtre Fiches des travaux routiers réalisés.

Note : Utiliser le code de matériau 051 ou 052 seulement dans les cas où l'enrobé avec amiante est entièrement enlevé. Dans le cas où une partie de l'enrobé avec amiante est laissée en place (planage partiel ou recyclage à froid), utiliser plutôt le code de matériau « 050 - Planage de l'enrobé », afin que l'indicateur de présence d'enrobé avec amiante demeure actif au FMR, dans le rapport et au PPS. Spécifier l'information pertinente dans le champ « Remarque ».

Contenu
RTSS : Identification de la localisation de route selon la nomenclature utilisée pour le réseau routier du ministère des Transports du Québec, soit Route–Tronçon–Section–Sous-route.
Chaînage début et fin : Positionnement de la localisation à l'intérieur du RTSS, qui représente la distance, en kilomètre, par rapport à l'origine du RTSS.
Longueur : Longueur, en kilomètre, du segment où il y a présence de résidus d'enrobé avec amiante stabilisé dans l'emprise de la route.
Année du dernier revêtement : Année où le dernier enrobé a été posé sur la chaussée, qu'il contienne de l'amiante ou non. Note : certaines poses d'enrobé peuvent ne pas couvrir toutes les voies de roulement ; les détails sont consignés au GCH-6011
Année du dernier revêtement avec amiante : Année où le dernier enrobé avec amiante a été posé sur la chaussée. Ainsi, si cette année est identique à l'année du dernier revêtement, on peut en déduire que l'enrobé avec amiante est en surface du revêtement. Note : certaines poses d'enrobé peuvent ne pas couvrir toutes les voies de roulement ; les détails sont consignés au GCH-6011.
Municipalité : Code et nom de la municipalité dans laquelle la localisation se situe.
Longueur de chaussée avec amiante : Somme de la longueur des localisations où il y a présence d'enrobé avec amiante dans le revêtement de la chaussée.
Longueur totale de chaussée : Somme de la longueur de toutes les chaussées revêtues du réseau routier du MTQ. Exprimé en longueur réelle (non pondérée par le nombre de voies).
Proportion de chaussée avec amiante pour le réseau : Rapport de la longueur de chaussée avec amiante sur la longueur totale de chaussée.

351PR4.2.2

L'état des lieux et la gestion de l'amiante
et des résidus miniers amiantés

Localisations où il y a présence d'enrobé avec amiante sur le réseau du MTQ

RTSS	Chaînage début (km)	Chaînage fin (km)	Longueur (km)	Année et type de pose du dernier revêtement		Année de pose du dernier revêtement avec amiante	Municipalité
29 Communauté métropolitaine de Montréal							
00116-01-200-000D	3.560	4.665	1.105	2012	16-Cor.BB(20)+CU_HP(60)	1996	5702000 - Saint-Basile-le-Grand
00116-01-200-000D	5.006	5.530	0.524	2012	16-Cor.BB(20)+CU_HP(60)	1996	5702000 - Saint-Basile-le-Grand
00116-01-210-000D	0.000	0.200	0.200	2012	16-Cor.BB(20)+CU_HP(60)	1996	5702500 - McMasterville
00116-02-012-000D	2.616	5.154	2.538	1994		1994	5703500 - Mont-Saint-Hilaire
00116-02-012-000G	2.596	5.106	2.510	1994		1994	5703500 - Mont-Saint-Hilaire
Longueur de chaussée avec amiante pour la DT:			6.9 km				
Longueur totale de chaussée pour la DT:			2539.2 km				
Proportion de chaussée avec amiante pour la DT:			0.3 %				
64 Centre-du-Québec							
00020-04-200-000D	0.255	1.705	1.450	2015	74-Plan.+CU_HP sur ch.Mixte	1996	4904800 - Saint-Germain-de-Grantham
00020-04-211-000D	0.000	1.578	1.578	2015	74-Plan.+CU_HP sur ch.Mixte	1996	4905800 - Drummondville
00020-04-214-000D	0.000	1.539	1.539	2015	74-Plan.+CU_HP sur ch.Mixte	1996	4905800 - Drummondville
00020-04-240-000D	3.600	4.341	0.741	2008	73-Cor.BB+CU_HP sur ch.Mixte	1997	4907000 - Saint-Cyrille-de-Wendover
00020-04-250-000D	0.000	2.400	2.400	2008	73-Cor.BB+CU_HP sur ch.Mixte	1997	4908000 - Notre-Dame-du-Bon-Conseil
00020-04-250-000D	2.400	6.542	4.142	2010	73-Cor.BB+CU_HP sur ch.Mixte	1997	4908000 - Notre-Dame-du-Bon-Conseil
00020-04-260-000D	0.000	2.580	2.580	2010	73-Cor.BB+CU_HP sur ch.Mixte	1997	4908000 - Notre-Dame-du-Bon-Conseil
00020-05-037-000D	0.470	0.525	0.055	2018	74-Plan.+CU_HP sur ch.Mixte	1999	5000500 - Sainte-Eulalie
00020-05-040-000D	0.115	4.814	4.699	2014	73-Cor.BB+CU_HP sur ch.Mixte	1999	5000500 - Sainte-Eulalie
00020-05-040-000D	5.053	5.185	0.132	2014	73-Cor.BB+CU_HP sur ch.Mixte	1999	5000500 - Sainte-Eulalie
00020-05-060-000D	0.172	5.507	5.335	2010	73-Cor.BB+CU_HP sur ch.Mixte	1998	3915200 - Daveluyville
00020-05-071-000D	0.000	2.763	2.763	2010	73-Cor.BB+CU_HP sur ch.Mixte	1998	3917000 - Saint-Louis-de-Blandford
00020-05-074-000D	0.000	0.610	0.610	2010	73-Cor.BB+CU_HP sur ch.Mixte	1998	3917000 - Saint-Louis-de-Blandford
00020-05-074-000D	0.610	1.300	0.690	2007	73-Cor.BB+CU_HP sur ch.Mixte	1998	3917000 - Saint-Louis-de-Blandford
00020-05-074-000D	2.030	5.060	3.030	2007	73-Cor.BB+CU_HP sur ch.Mixte	1995	3917000 - Saint-Louis-de-Blandford
00020-05-074-000D	5.060	6.305	1.245	2010	73-Cor.BB+CU_HP sur ch.Mixte	1995	3917000 - Saint-Louis-de-Blandford
00020-05-080-000D	0.000	0.830	0.830	2010	16-Cor.BB(20)+CU_HP(60)	1995	3917000 - Saint-Louis-de-Blandford
00020-05-080-000D	0.830	0.870	0.040	2010	16-Cor.BB(20)+CU_HP(60)	2009	3917000 - Saint-Louis-de-Blandford
00020-05-080-000D	0.870	4.996	4.126	2009	15-Cor.BB(20)+CU(60)	2009	3917000 - Saint-Louis-de-Blandford
00020-05-090-000D	0.000	2.335	2.335	2009	15-Cor.BB(20)+CU(60)	2009	3802800 - Manseau
00020-05-090-000D	2.335	3.626	1.291	2009	15-Cor.BB(20)+CU(60)	1995	3802800 - Manseau
00020-05-100-000D	0.000	3.477	3.477	2009	15-Cor.BB(20)+CU(60)	1995	3802800 - Manseau
00020-05-110-000D	0.000	4.380	4.380	2009	15-Cor.BB(20)+CU(60)	1995	3208500 - Villeroy

Localisations où il y a présence d'enrobé avec amiante sur le réseau du MTQ

RTSS	Chaînage début (km)	Chaînage fin (km)	Longueur (km)	Année et type de pose du dernier revêtement		Année de pose du dernier revêtement avec amiante	Municipalité
00020-05-110-000D	4.380	5.522	1.142	2012	16-Cor.BB(20)+CU_HP(60)	1995	3208500 - Villeroy
00020-05-120-000D	0.000	0.150	0.150	2012	16-Cor.BB(20)+CU_HP(60)	1995	3208500 - Villeroy
00020-05-120-000D	0.150	2.540	2.390	2012	16-Cor.BB(20)+CU_HP(60)	2000	3208500 - Villeroy
00020-05-120-000D	2.540	3.800	1.260	2011	15-Cor.BB(20)+CU(60)	2000	3208500 - Villeroy
00020-05-120-000D	3.800	3.845	0.045	2000	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2000	3208500 - Villeroy
00020-05-120-000D	3.845	4.714	0.869	2012	16-Cor.BB(20)+CU_HP(60)	2000	3208500 - Villeroy
00020-05-120-000D	4.714	4.716	0.002	1990	13-Cor.BB(20)+CU(50)	1990	3208500 - Villeroy
00116-02-390-000C	0.000	4.320	4.320	2007	15-Cor.BB(20)+CU(60)	2007	3909700 - Kingsey Falls
00116-03-010-000C	0.000	6.737	6.737	2008	15-Cor.BB(20)+CU(60)	2008	3907700 - Warwick
00116-03-020-000C	0.000	0.100	0.100	2008	15-Cor.BB(20)+CU(60)	2008	3907700 - Warwick
00116-03-030-000C	0.000	5.986	5.986	2001	19-Plan(50)+CU(50)	2001	3907700 - Warwick
00116-03-041-000C	0.000	0.677	0.677	2001	19-Plan(50)+CU(50)	2001	3906000 - Saint-Christophe-d'Arthabaska
00116-03-115-000C	2.220	2.235	0.015	2016	27-Planage+Renforcement	2002	3203300 - Princeville
00116-03-115-000C	2.235	5.079	2.844	2002	57-Reconstruc. (DJMA 5-15)	2002	3203300 - Princeville
00122-01-240-000C	4.700	5.044	0.344	2006	42-Retraitemment (DJMA 2-5)	2006	3911700 - Sainte-Clotilde-de-Horton
00122-01-253-000C	0.000	3.820	3.820	2006	42-Retraitemment (DJMA 2-5)	2006	3908500 - Saint-Albert
00165-01-071-000C	0.000	1.500	1.500	2005	56-Reconstruc. (DJMA 2-5)	2005	3205000 - Saint-Pierre-Baptiste
00955-01-040-000C	0.000	1.466	1.466	2006	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2006	3908500 - Saint-Albert
00955-01-050-000C	0.000	3.900	3.900	2006	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2006	3913500 - Saint-Valère
78363-03-000-000C	0.032	0.991	0.959	2009	15-Cor.BB(20)+CU(60)	1996	3909700 - Kingsey Falls
78955-01-010-000C	0.000	1.154	1.154	2006	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2006	3908500 - Saint-Albert
Longueur de chaussée avec amiante pour la DT:			89.1	km			
Longueur totale de chaussée pour la DT:			1602.0	km			
Proportion de chaussée avec amiante pour la DT:			5.6	%			

65 Bas-St-Laurent							
00020-07-081-000D	0.000	2.360	2.360	2008	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2005	1409000 - Sainte-Anne-de-la-Pocatière
00020-07-081-000G	1.720	1.725	0.005	2008	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2005	1409000 - Sainte-Anne-de-la-Pocatière
00020-07-081-000G	0.000	2.362	2.362	2008	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2005	1409000 - Sainte-Anne-de-la-Pocatière
00020-07-091-000D	0.000	4.951	4.951	2008	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2005	1408500 - La Pocatière
00020-07-091-000G	0.107	2.800	2.693	2008	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2005	1408500 - La Pocatière
00020-07-091-000G	3.559	4.939	1.380	2008	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2006	1408500 - La Pocatière
00020-07-091-000G	0.000	4.944	4.944	2008	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2006	1408500 - La Pocatière
00020-07-100-000D	0.000	2.500	2.500	2008	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2005	1408500 - La Pocatière
00020-07-100-000D	2.500	2.818	0.318	2008	30-Renf_BB(40)+CU_HP(40)	1994	1408500 - La Pocatière

Localisations où il y a présence d'enrobé avec amiante sur le réseau du MTQ

RTSS	Chaînage début (km)	Chaînage fin (km)	Longueur (km)	Année et type de pose du dernier revêtement		Année de pose du dernier revêtement avec amiante	Municipalité
00020-07-100-000G	0.040	0.100	0.060	2006	18-Plan(40)+CU_HP(40)	1994	1408500 - La Pocatière
00020-07-100-000G	0.100	0.960	0.860	2008	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	1994	1408500 - La Pocatière
00020-07-100-000G	0.960	2.550	1.590	2005	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2005	1408500 - La Pocatière
00020-07-100-000G	2.550	2.560	0.010	2008	30-Renf_BB(40)+CU_HP(40)	2005	1408500 - La Pocatière
00020-07-111-000D	0.000	0.521	0.521	2008	30-Renf_BB(40)+CU_HP(40)	1994	1408500 - La Pocatière
00020-07-111-000G	0.000	0.476	0.476	2008	30-Renf_BB(40)+CU_HP(40)	1994	1408500 - La Pocatière
00020-07-112-000D	0.000	1.299	1.299	2018	27-Planage+Renforcement	1994	1406500 - Rivière-Ouelle
00020-07-112-000G	0.000	1.288	1.288	2008	30-Renf_BB(40)+CU_HP(40)	1994	1406500 - Rivière-Ouelle
00020-07-120-000D	0.000	0.250	0.250	2018	27-Planage+Renforcement	1994	1406500 - Rivière-Ouelle
00020-07-120-000D	0.380	0.400	0.020	2018	27-Planage+Renforcement	1997	1406500 - Rivière-Ouelle
00020-07-120-000D	0.400	3.721	3.321	2016	16-Cor.BB(20)+CU_HP(60)	1997	1406500 - Rivière-Ouelle
00020-07-120-000G	0.000	0.240	0.240	2006	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	1994	1406500 - Rivière-Ouelle
00020-07-120-000G	0.240	1.000	0.760	2006	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	1997	1406500 - Rivière-Ouelle
00020-07-120-000G	1.000	1.350	0.350	2008	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	1997	1406500 - Rivière-Ouelle
00020-07-120-000G	1.350	2.770	1.420	2011	30-Renf_BB(40)+CU_HP(40)	1997	1406500 - Rivière-Ouelle
00020-07-120-000G	2.770	2.835	0.065	1997	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	1997	1406500 - Rivière-Ouelle
00020-07-120-000G	2.835	2.915	0.080	1994	18-Plan(40)+CU_HP(40)	1994	1406500 - Rivière-Ouelle
00020-07-120-000G	2.915	2.954	0.039	2007	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2007	1406500 - Rivière-Ouelle
00020-07-120-000G	2.954	3.723	0.769	2018	27-Planage+Renforcement	2007	1406500 - Rivière-Ouelle
00020-07-130-000D	0.000	0.190	0.190	2016	16-Cor.BB(20)+CU_HP(60)	1997	1407000 - Saint-Pacôme
00020-07-130-000D	0.190	0.220	0.030	2016	16-Cor.BB(20)+CU_HP(60)	2006	1407000 - Saint-Pacôme
00020-07-130-000D	0.220	1.804	1.584	2011	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2006	1407000 - Saint-Pacôme
00020-07-130-000G	0.000	1.815	1.815	2018	27-Planage+Renforcement	2007	1407000 - Saint-Pacôme
00020-07-140-000D	0.000	3.700	3.700	2016	32-Renf_BB(60)+CU_HP(40)	2006	1406000 - Saint-Philippe-de-Néri
00020-07-140-000D	0.000	3.800	3.800	2016	32-Renf_BB(60)+CU_HP(40)	2007	1406000 - Saint-Philippe-de-Néri
00020-07-140-000D	3.800	4.580	0.780	2013	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2007	1406000 - Saint-Philippe-de-Néri
00020-07-140-000G	0.000	4.470	4.470	2018	27-Planage+Renforcement	2007	1406000 - Saint-Philippe-de-Néri
00020-07-140-000G	1.205	4.470	3.265	2007	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2007	1406000 - Saint-Philippe-de-Néri
00020-07-140-000G	4.470	4.641	0.171	2005	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2005	1406000 - Saint-Philippe-de-Néri
00020-07-150-000D	0.075	2.000	1.925	2007	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2007	1406000 - Saint-Philippe-de-Néri
00020-07-150-000D	0.000	3.445	3.445	2007	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2007	1406000 - Saint-Philippe-de-Néri
00020-07-150-000D	2.000	3.658	1.658	2005	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2005	1406000 - Saint-Philippe-de-Néri
00020-07-150-000G	0.000	3.280	3.280	2017	31-Renf_BB(60)+CU(40)	2005	1406000 - Saint-Philippe-de-Néri
00020-07-160-000D	0.000	0.350	0.350	2006	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2006	1405000 - Kamouraska
00020-07-160-000D	1.599	1.600	0.001	2016	21-Plan(60)+CU(60)	2006	1405000 - Kamouraska

Localisations où il y a présence d'enrobé avec amiante sur le réseau du MTQ

RTSS	Chaînage début (km)	Chaînage fin (km)	Longueur (km)	Année et type de pose du dernier revêtement		Année de pose du dernier revêtement avec amiante	Municipalité
00020-07-160-000D	0.350	2.634	2.284	2016	21-Plan(60)+CU(60)	2006	1405000 - Kamouraska
00020-07-170-000D	0.500	0.512	0.012	2016	21-Plan(60)+CU(60)	2006	1401800 - Saint-Pascal
00020-07-170-000D	2.043	2.060	0.017	2016	21-Plan(60)+CU(60)	2006	1401800 - Saint-Pascal
00020-07-170-000D	0.000	7.144	7.144	2016	27-Planage+Renforcement	2006	1401800 - Saint-Pascal
00020-07-170-000G	3.600	4.500	0.900	2014	27-Planage+Renforcement	2007	1401800 - Saint-Pascal
00020-07-170-000G	4.500	5.661	1.161	2015	27-Planage+Renforcement	2007	1401800 - Saint-Pascal
00020-07-170-000G	5.661	5.710	0.049	2007	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2007	1401800 - Saint-Pascal
00020-07-170-000G	5.661	5.930	0.269	2010	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2007	1401800 - Saint-Pascal
00020-07-170-000G	6.800	6.808	0.008	2015	27-Planage+Renforcement	2004	1401800 - Saint-Pascal
00020-07-170-000G	6.808	7.075	0.267	2004	27-Planage+Renforcement	2004	1401800 - Saint-Pascal
00020-07-180-000G	0.000	2.650	2.650	2004	27-Planage+Renforcement	2004	1404500 - Saint-Germain
00020-07-190-000D	0.000	2.020	2.020	2008	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2005	1402500 - Sainte-Hélène-de-Kamouraska
00020-07-190-000D	1.070	2.120	1.050	2008	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2005	1402500 - Sainte-Hélène-de-Kamouraska
00020-07-190-000D	2.120	2.400	0.280	2014	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2005	1402500 - Sainte-Hélène-de-Kamouraska
00020-07-190-000D	2.400	2.834	0.434	2014	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	1997	1402500 - Sainte-Hélène-de-Kamouraska
00020-07-190-000G	0.000	2.175	2.175	2004	27-Planage+Renforcement	2004	1402500 - Sainte-Hélène-de-Kamouraska
00020-07-190-000G	2.175	2.742	0.567	2003	27-Planage+Renforcement	2003	1402500 - Sainte-Hélène-de-Kamouraska
00020-07-200-000D	0.000	1.397	1.397	2014	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	1997	1404500 - Saint-Germain
00020-07-200-000G	0.000	1.556	1.556	2003	27-Planage+Renforcement	2003	1404500 - Saint-Germain
00020-07-210-000D	0.000	3.300	3.300	2014	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	1997	1404000 - Saint-André
00020-07-210-000D	3.300	3.340	0.040	2017	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	1997	1404000 - Saint-André
00020-07-210-000D	3.340	3.767	0.427	2017	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2001	1404000 - Saint-André
00020-07-210-000G	0.000	2.600	2.600	2003	27-Planage+Renforcement	2003	1404000 - Saint-André
00020-07-210-000G	2.600	3.830	1.230	2002	29-Renf_BB(40)+CU(40)	2002	1404000 - Saint-André
00020-07-220-000G	0.000	0.120	0.120	2002	29-Renf_BB(40)+CU(40)	2002	1404000 - Saint-André
00020-07-220-000G	0.120	1.093	0.973	2018	34-Renf_BB(80)+CU_HP(40)	2002	1404000 - Saint-André
00020-07-230-000D	0.000	1.688	1.688	2015	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2001	1404000 - Saint-André
00020-07-230-000D	1.715	1.849	0.134	2015	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	1998	1404000 - Saint-André
00020-07-230-000G	0.000	1.883	1.883	2018	34-Renf_BB(80)+CU_HP(40)	2002	1404000 - Saint-André
00020-07-240-000D	0.000	3.606	3.606	2015	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	1998	1404000 - Saint-André
00020-07-240-000G	0.000	3.597	3.597	2002	29-Renf_BB(40)+CU(40)	2002	1404000 - Saint-André
00020-07-250-000D	0.000	0.500	0.500	2015	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	1998	1403500 - Saint-Alexandre-de-Kamouraska
00020-07-250-000D	0.500	0.660	0.160	1998	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	1998	1403500 - Saint-Alexandre-de-Kamouraska
00020-07-250-000D	0.660	1.062	0.402	2001	27-Planage+Renforcement	2001	1403500 - Saint-Alexandre-de-Kamouraska
00020-07-250-000G	0.000	1.061	1.061	2002	29-Renf_BB(40)+CU(40)	2002	1403500 - Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Localisations où il y a présence d'enrobé avec amiante sur le réseau du MTQ

RTSS	Chaînage début (km)	Chaînage fin (km)	Longueur (km)	Année et type de pose du dernier revêtement		Année de pose du dernier revêtement avec amiante	Municipalité
00020-07-260-000D	0.000	1.284	1.284	2001	27-Planage+Renforcement	2001	1403500 - Saint-Alexandre-de-Kamouraska
00020-07-260-000G	0.000	1.284	1.284	2002	29-Renf_BB(40)+CU(40)	2002	1403500 - Saint-Alexandre-de-Kamouraska
00020-07-270-000D	0.000	0.461	0.461	2001	27-Planage+Renforcement	2001	1404000 - Saint-André
00020-07-270-000G	0.000	0.459	0.459	2002	29-Renf_BB(40)+CU(40)	2002	1404000 - Saint-André
00020-08-010-000D	6.420	6.423	0.003	2004	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2004	1208000 - Notre-Dame-du-Portage
00020-08-010-000D	0.000	6.423	6.423	2008	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2004	1208000 - Notre-Dame-du-Portage
00020-08-010-000D	6.423	9.415	2.992	2003	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2003	1208000 - Notre-Dame-du-Portage
00020-08-010-000G	0.000	4.450	4.450	2008	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2004	1208000 - Notre-Dame-du-Portage
00020-08-010-000G	4.450	7.500	3.050	2004	27-Planage+Renforcement	2004	1208000 - Notre-Dame-du-Portage
00020-08-010-000G	7.500	7.800	0.300	2018	02-Palliatif - Rapiéçage mécanisé continu	2004	1208000 - Notre-Dame-du-Portage
00020-08-010-31A0	0.245	0.247	0.002	2010	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2004	1208000 - Notre-Dame-du-Portage
00020-08-010-31A0	0.247	0.445	0.198	2004	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2004	1208000 - Notre-Dame-du-Portage
00020-08-040-000G	0.000	0.096	0.096	2014	22-Plan(60)+CU_HP(60)	2004	1207200 - Rivière-du-Loup
00020-08-040-000G	0.096	0.710	0.614	2011	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2004	1207200 - Rivière-du-Loup
00020-08-040-000G	0.096	1.093	0.997	2011	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2005	1207200 - Rivière-du-Loup
00020-08-050-000G	0.000	0.218	0.218	2011	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2005	1207200 - Rivière-du-Loup
00020-08-050-000G	0.220	0.785	0.565	2011	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2004	1207200 - Rivière-du-Loup
00020-08-050-000G	0.785	0.800	0.015	2004	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2004	1207200 - Rivière-du-Loup
00020-08-050-000G	0.785	1.810	1.025	2009	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2004	1207200 - Rivière-du-Loup
00020-08-050-000G	0.800	3.308	2.508	2009	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2005	1207200 - Rivière-du-Loup
00020-08-050-31D0	0.331	0.340	0.009	2011	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2005	1207200 - Rivière-du-Loup
00020-08-050-31D0	0.340	0.679	0.339	2005	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2005	1207200 - Rivière-du-Loup
00020-08-060-000D	1.292	1.300	0.008	2014	27-Planage+Renforcement	2003	1207200 - Rivière-du-Loup
00020-08-060-000D	1.300	1.433	0.133	2003	27-Planage+Renforcement	2003	1207200 - Rivière-du-Loup
00020-08-060-000G	0.000	0.700	0.700	2009	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2005	1207200 - Rivière-du-Loup
00020-08-060-000G	0.700	1.422	0.722	2003	27-Planage+Renforcement	2003	1207200 - Rivière-du-Loup
00020-08-060-31C0	0.000	0.198	0.198	2005	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2005	1207200 - Rivière-du-Loup
00020-08-070-000D	0.000	1.915	1.915	2003	27-Planage+Renforcement	2003	1207200 - Rivière-du-Loup
00020-08-070-000G	0.000	1.913	1.913	2003	27-Planage+Renforcement	2003	1207200 - Rivière-du-Loup
00020-08-080-000D	0.000	1.339	1.339	2003	27-Planage+Renforcement	2003	1205700 - Cacouna
00020-08-080-000D	1.339	1.351	0.012	2005	27-Planage+Renforcement	2005	1205700 - Cacouna
00020-08-080-000G	0.000	1.355	1.355	2003	27-Planage+Renforcement	2003	1205700 - Cacouna
00020-08-090-000D	0.000	2.139	2.139	2005	27-Planage+Renforcement	2005	1205700 - Cacouna
00020-08-090-000G	0.000	2.137	2.137	2003	27-Planage+Renforcement	2003	1205700 - Cacouna
00020-08-090-31D0	0.285	0.665	0.380	2015	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	1999	1205700 - Cacouna

Localisations où il y a présence d'enrobé avec amiante sur le réseau du MTQ

RTSS	Chaînage début (km)	Chaînage fin (km)	Longueur (km)	Année et type de pose du dernier revêtement		Année de pose du dernier revêtement avec amiante	Municipalité
00020-08-090-31D0	0.665	0.690	0.025	1999	20-Plan(50)+CU_HP(50)	1999	1205700 - Cacouna
00020-08-105-000D	0.000	0.227	0.227	2005	27-Planage+Renforcement	2005	1205700 - Cacouna
00020-08-105-000G	0.000	0.570	0.570	1999	20-Plan(50)+CU_HP(50)	1999	1205700 - Cacouna
00020-08-105-000G	0.570	3.465	2.895	2014	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	1999	1205700 - Cacouna
00020-08-105-000G	3.465	3.500	0.035	2011	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	1999	1205700 - Cacouna
00020-08-105-000G	3.500	5.120	1.620	2011	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	1997	1205700 - Cacouna
00020-08-105-000G	5.120	5.145	0.025	1997	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	1997	1205700 - Cacouna
00020-08-105-31A0	0.260	0.267	0.007	2005	18-Plan(40)+CU_HP(40)	1999	1205700 - Cacouna
00020-08-105-31A0	0.267	0.815	0.548	2015	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	1999	1205700 - Cacouna
00020-08-105-31A0	0.815	0.827	0.012	1999	20-Plan(50)+CU_HP(50)	1999	1205700 - Cacouna
00020-08-105-31B0	0.010	0.017	0.007	1999	20-Plan(50)+CU_HP(50)	1999	1205700 - Cacouna
00020-08-105-31B0	0.017	0.650	0.633	2015	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	1999	1205700 - Cacouna
00020-08-105-31C0	0.000	0.210	0.210	1999	20-Plan(50)+CU_HP(50)	1999	1205700 - Cacouna
00020-08-105-31C0	0.210	0.550	0.340	2015	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	1999	1205700 - Cacouna
00020-09-060-000C	0.040	1.700	1.660	2001	27-Planage+Renforcement	2001	1004300 - Rimouski
00020-09-060-000C	5.000	5.015	0.015	2010	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2001	1004300 - Rimouski
00020-09-060-000C	5.015	5.381	0.366	2001	27-Planage+Renforcement	2001	1004300 - Rimouski
00020-09-075-000C	0.000	2.400	2.400	2001	27-Planage+Renforcement	2001	1004300 - Rimouski
00020-09-075-000C	2.400	2.520	0.120	2018	02-Palliatif - Rapiéçage mécanisé continu	2001	1004300 - Rimouski
00020-09-075-000C	2.520	3.445	0.925	2001	27-Planage+Renforcement	2001	1004300 - Rimouski
00020-09-075-000C	3.445	4.540	1.095	2003	27-Planage+Renforcement	2003	1004300 - Rimouski
00020-09-075-000C	4.540	4.580	0.040	2008	22-Plan(60)+CU_HP(60)	2003	1004300 - Rimouski
00020-09-075-000C	7.360	11.830	4.470	2002	27-Planage+Renforcement	2002	1004300 - Rimouski
00020-09-075-000C	11.830	11.835	0.005	1998	56-Reconstruc. (DJMA 2-5)	1998	1004300 - Rimouski
00020-09-075-000C	11.835	14.020	2.185	2004	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2004	1004300 - Rimouski
00020-09-075-3CA0	0.000	1.290	1.290	1998	56-Reconstruc. (DJMA 2-5)	1998	1004300 - Rimouski
00020-09-075-3CB0	0.000	0.014	0.014	1998	56-Reconstruc. (DJMA 2-5)	1998	1004300 - Rimouski
00020-09-075-3CB0	0.014	0.977	0.963	1999	56-Reconstruc. (DJMA 2-5)	1999	1004300 - Rimouski
00020-09-075-3CB0	0.977	1.247	0.270	2015	56-Reconstruc. (DJMA 2-5)	1999	1004300 - Rimouski
00020-09-075-3CB0	1.247	1.562	0.315	1999	56-Reconstruc. (DJMA 2-5)	1999	1004300 - Rimouski
00020-09-075-3CC0	0.000	0.306	0.306	1999	56-Reconstruc. (DJMA 2-5)	1999	1004300 - Rimouski
00020-09-075-3CC0	0.306	1.086	0.780	1998	56-Reconstruc. (DJMA 2-5)	1998	1004300 - Rimouski
00020-09-075-3CD0	0.000	0.801	0.801	1998	56-Reconstruc. (DJMA 2-5)	1998	1004300 - Rimouski
00020-09-075-4CA0	0.000	0.070	0.070	1998	56-Reconstruc. (DJMA 2-5)	1998	1004300 - Rimouski
00020-09-080-000C	0.000	1.287	1.287	2004	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2004	1003000 - Saint-Anaclet-de-Lessard

Localisations où il y a présence d'enrobé avec amiante sur le réseau du MTQ

RTSS	Chaînage début (km)	Chaînage fin (km)	Longueur (km)	Année et type de pose du dernier revêtement		Année de pose du dernier revêtement avec amiante	Municipalité
00020-09-080-000C	1.287	2.491	1.204	2004	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	1999	1003000 - Saint-Anaclet-de-Lessard
00020-09-080-000C	2.704	2.766	0.062	2004	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	1999	1003000 - Saint-Anaclet-de-Lessard
00020-09-080-000C	2.982	4.075	1.093	2004	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	1999	1003000 - Saint-Anaclet-de-Lessard
00020-09-095-000C	0.000	0.503	0.503	2004	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	1999	1003000 - Saint-Anaclet-de-Lessard
00020-09-095-31A0	0.000	0.635	0.635	1999	56-Reconstruc. (DJMA 2-5)	1999	1004300 - Rimouski
00085-01-010-000D	14.164	14.470	0.306	2004	57-Reconstruc. (DJMA 5-15)	2004	1300500 - Dégelis
00085-01-010-000G	14.144	14.460	0.316	2004	57-Reconstruc. (DJMA 5-15)	2004	1300500 - Dégelis
00085-01-040-000D	0.000	0.807	0.807	2004	57-Reconstruc. (DJMA 5-15)	2004	1307300 - Témiscouata-sur-le-Lac
00085-01-040-000D	0.807	1.149	0.342	2013	57-Reconstruc. (DJMA 5-15)	2004	1307300 - Témiscouata-sur-le-Lac
00085-01-040-000G	0.000	0.530	0.530	2004	57-Reconstruc. (DJMA 5-15)	2004	1307300 - Témiscouata-sur-le-Lac
00085-01-040-000G	0.530	0.793	0.263	2013	57-Reconstruc. (DJMA 5-15)	2004	1307300 - Témiscouata-sur-le-Lac
00085-01-145-000D	5.835	7.567	1.732	2016	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2004	1207200 - Rivière-du-Loup
00085-01-145-000G	3.013	6.528	3.515	2007	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2004	1207200 - Rivière-du-Loup
00085-01-145-000G	6.528	6.534	0.006	2004	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2004	1207200 - Rivière-du-Loup
00085-01-190-000D	0.000	0.488	0.488	2016	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2004	1208000 - Notre-Dame-du-Portage
00085-01-190-000D	0.488	0.504	0.016	2017	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2004	1208000 - Notre-Dame-du-Portage
00085-01-190-000D	1.469	1.496	0.027	2009	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2004	1208000 - Notre-Dame-du-Portage
00085-01-190-000G	0.995	1.540	0.545	2004	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2004	1208000 - Notre-Dame-du-Portage
00132-12-110-000C	0.000	2.440	2.440	2006	27-Planage+Renforcement	2006	1204300 - L'Isle-Verte
00132-12-110-000C	2.440	2.500	0.060	2010	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2006	1204300 - L'Isle-Verte
00132-12-110-000C	2.500	2.600	0.100	2010	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2005	1204300 - L'Isle-Verte
00132-12-110-000C	2.600	6.912	4.312	2005	27-Planage+Renforcement	2005	1204300 - L'Isle-Verte
00132-12-110-000C	6.912	8.052	1.140	2002	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2002	1204300 - L'Isle-Verte
00132-12-122-000C	0.000	2.115	2.115	2002	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2002	1104500 - Notre-Dame-des-Neiges
00132-12-122-000C	3.465	4.700	1.235	2001	19-Plan(50)+CU(50)	2001	1104500 - Notre-Dame-des-Neiges
00132-12-122-000C	5.997	6.002	0.005	2003	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2002	1104500 - Notre-Dame-des-Neiges
00132-12-122-000C	6.002	6.633	0.631	2002	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2002	1104500 - Notre-Dame-des-Neiges
00132-12-122-32A0	0.000	0.176	0.176	2002	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2002	1104500 - Notre-Dame-des-Neiges
00132-12-123-000D	0.000	0.212	0.212	2002	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2002	1104500 - Notre-Dame-des-Neiges
00132-12-123-000G	0.000	0.217	0.217	2002	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2002	1104500 - Notre-Dame-des-Neiges
00132-12-123-41B0	0.000	0.029	0.029	2002	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2002	1104500 - Notre-Dame-des-Neiges
00132-12-124-000C	0.000	0.970	0.970	2002	29-Renf_BB(40)+CU(40)	2002	1104500 - Notre-Dame-des-Neiges
00132-12-132-000C	0.000	1.429	1.429	2002	29-Renf_BB(40)+CU(40)	2002	1104000 - Trois-Pistoles
00132-12-151-000C	1.237	2.330	1.093	2006	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2006	1104500 - Notre-Dame-des-Neiges
00132-12-151-000C	2.330	4.575	2.245	2005	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2005	1104500 - Notre-Dame-des-Neiges

Localisations où il y a présence d'enrobé avec amiante sur le réseau du MTQ

RTSS	Chaînage début (km)	Chaînage fin (km)	Longueur (km)	Année et type de pose du dernier revêtement		Année de pose du dernier revêtement avec amiante	Municipalité
00132-12-151-000C	4.910	5.075	0.165	2004	22-Plan(60)+CU_HP(60)	2004	1104500 - Notre-Dame-des-Neiges
00132-12-151-000C	5.075	5.471	0.396	2003	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2003	1104500 - Notre-Dame-des-Neiges
00132-13-010-000C	0.000	2.575	2.575	2003	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2003	1105500 - Saint-Simon
00132-13-010-000C	2.575	2.599	0.024	2018	27-Planage+Renforcement	2003	1105500 - Saint-Simon
00132-13-010-000C	2.889	3.279	0.390	2018	27-Planage+Renforcement	2004	1105500 - Saint-Simon
00132-13-010-000C	5.149	5.509	0.360	2004	22-Plan(60)+CU_HP(60)	2004	1105500 - Saint-Simon
00132-13-020-000C	2.365	2.960	0.595	2004	27-Planage+Renforcement	2004	1105500 - Saint-Simon
00132-13-020-000C	2.960	2.965	0.005	2012	27-Planage+Renforcement	2004	1105500 - Saint-Simon
00132-13-020-000C	5.445	5.470	0.025	2012	27-Planage+Renforcement	2004	1105500 - Saint-Simon
00132-13-020-000C	5.470	8.095	2.625	2004	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2004	1105500 - Saint-Simon
00132-13-030-000C	0.490	7.905	7.415	2002	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2002	1007000 - Saint-Fabien
00132-13-040-000C	0.000	1.250	1.250	2002	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2002	1007000 - Saint-Fabien
00132-13-040-000C	1.250	1.274	0.024	2007	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2002	1007000 - Saint-Fabien
00132-13-040-000C	7.450	7.552	0.102	2006	47-Remplacement complet du revêtement	2006	1007000 - Saint-Fabien
00132-13-051-000C	0.000	0.670	0.670	2006	47-Remplacement complet du revêtement	2006	1004300 - Rimouski
00132-13-051-000C	2.800	4.900	2.100	2005	22-Plan(60)+CU_HP(60)	2005	1004300 - Rimouski
00132-13-051-000C	4.900	4.915	0.015	2018	27-Planage+Renforcement	2005	1004300 - Rimouski
00132-13-082-000C	0.045	0.950	0.905	2006	22-Plan(60)+CU_HP(60)	2006	1004300 - Rimouski
00132-13-082-000C	0.950	1.618	0.668	2001	27-Planage+Renforcement	2001	1004300 - Rimouski
00132-14-060-000C	4.570	6.724	2.154	2002	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2002	0808000 - Baie-des-Sables
00132-14-070-000C	0.000	0.017	0.017	2002	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2002	0807300 - Saint-Ulric
00132-14-101-000C	0.000	2.192	2.192	2002	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2002	0805300 - Matane
00132-14-130-000C	4.500	4.600	0.100	2017	01-Palliatif (tous types)	2002	0805300 - Matane
00132-14-130-000C	4.600	6.100	1.500	2002	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2002	0805300 - Matane
00185-01-089-000C	0.934	1.400	0.466	2015	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2005	1308000 - Saint-Louis-du-Ha! Ha!
00185-01-089-000C	1.400	4.899	3.499	2016	01-Palliatif (tous types)	2005	1308000 - Saint-Louis-du-Ha! Ha!
00185-01-091-000C	0.000	1.400	1.400	2016	01-Palliatif (tous types)	2002	1309000 - Saint-Honoré-de-Témiscouata
00185-01-091-000C	1.400	4.750	3.350	2017	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2002	1309000 - Saint-Honoré-de-Témiscouata
00185-01-091-000C	4.750	4.800	0.050	2011	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2002	1309000 - Saint-Honoré-de-Témiscouata
00185-01-101-000D	0.007	0.014	0.007	2004	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2004	1309000 - Saint-Honoré-de-Témiscouata
00185-01-101-000D	0.014	0.327	0.313	2017	01-Palliatif (tous types)	2004	1309000 - Saint-Honoré-de-Témiscouata
00185-01-103-000C	0.000	0.300	0.300	2017	01-Palliatif (tous types)	2004	1309000 - Saint-Honoré-de-Témiscouata
00185-01-103-000C	3.630	7.150	3.520	2004	21-Plan(60)+CU(60)	2004	1309000 - Saint-Honoré-de-Témiscouata
00185-01-103-000C	7.150	9.480	2.330	2017	01-Palliatif (tous types)	2004	1309000 - Saint-Honoré-de-Témiscouata
00185-01-111-000C	0.000	1.007	1.007	2017	01-Palliatif (tous types)	2004	1201000 - Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Localisations où il y a présence d'enrobé avec amiante sur le réseau du MTQ

RTSS	Chaînage début (km)	Chaînage fin (km)	Longueur (km)	Année et type de pose du dernier revêtement		Année de pose du dernier revêtement avec amiante	Municipalité
00185-01-111-000C	1.007	1.350	0.343	2010	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2004	1201000 - Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
00185-01-111-000C	1.050	4.155	3.105	2004	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2004	1201000 - Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
00185-01-114-000C	0.000	0.675	0.675	2004	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2004	1201500 - Saint-Antonin
00185-01-114-000C	0.675	0.680	0.005	2008	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2004	1201500 - Saint-Antonin
00185-01-114-000C	2.900	4.900	2.000	2005	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2005	1201500 - Saint-Antonin
00185-01-114-000C	4.900	5.315	0.415	2004	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2004	1201500 - Saint-Antonin
00185-01-114-000C	5.315	5.320	0.005	2007	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2004	1201500 - Saint-Antonin
00185-01-114-000C	9.260	9.994	0.734	1999	27-Planage+Renforcement	1999	1201500 - Saint-Antonin
00185-01-126-000C	0.000	0.075	0.075	2012	01-Palliatif (tous types)	1999	1201500 - Saint-Antonin
00185-01-126-000C	1.205	1.325	0.120	2016	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2000	1201500 - Saint-Antonin
00185-01-126-000C	1.325	1.860	0.535	2012	01-Palliatif (tous types)	2000	1201500 - Saint-Antonin
Longueur de chaussée avec amiante pour la DT:			259.5	km			
Longueur totale de chaussée pour la DT:			2220.1	km			
Proportion de chaussée avec amiante pour la DT:			11.7	%			

66 Chaudière-Appalaches							
00020-05-130-000D	0.000	3.020	3.020	2017	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2004	3307000 - Val-Alain
00020-05-130-000D	3.020	4.298	1.278	2016	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2004	3307000 - Val-Alain
00020-05-140-000D	0.000	0.103	0.103	2018	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	1994	3306500 - Saint-Janvier-de-Joly
00020-05-140-000D	0.103	0.705	0.602	2018	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2006	3306500 - Saint-Janvier-de-Joly
00020-05-140-000D	0.705	6.000	5.295	2006	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2006	3306500 - Saint-Janvier-de-Joly
00020-05-140-000D	6.000	6.400	0.400	2007	15-Cor.BB(20)+CU(60)	1994	3306500 - Saint-Janvier-de-Joly
00020-05-140-000D	8.650	9.047	0.397	2008	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2008	3306500 - Saint-Janvier-de-Joly
00020-05-140-000G	0.750	8.670	7.920	2013	66-Préventif - Enrobé mince à chaud sur ch. mixte	1993	3306500 - Saint-Janvier-de-Joly
00020-05-140-000G	8.670	9.042	0.372	2013	66-Préventif - Enrobé mince à chaud sur ch. mixte	2002	3306500 - Saint-Janvier-de-Joly
00020-05-150-000D	0.000	1.667	1.667	2008	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2008	3305200 - Saint-Flavien
00020-05-150-000G	0.000	1.645	1.645	2002	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2002	3305200 - Saint-Flavien
00020-05-161-000D	0.000	3.353	3.353	2008	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2008	3306000 - Laurier-Station
00020-05-161-000G	0.000	3.288	3.288	2002	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2002	3306000 - Laurier-Station
00020-05-161-31C0	0.000	0.494	0.494	2002	01-Palliatif (tous types)	2002	3306000 - Laurier-Station
00020-05-161-31D0	0.000	0.532	0.532	2002	01-Palliatif (tous types)	2002	3306000 - Laurier-Station
00020-05-180-000D	0.000	1.032	1.032	2008	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2008	3308500 - Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun
00020-05-180-000D	1.034	1.100	0.066	2001	74-Plan.+CU_HP sur ch.Mixte	2001	3308500 - Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun
00020-05-180-000D	1.100	4.428	3.328	2015	01-Palliatif (tous types)	2001	3308500 - Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun

Localisations où il y a présence d'enrobé avec amiante sur le réseau du MTQ

RTSS	Chaînage début (km)	Chaînage fin (km)	Longueur (km)	Année et type de pose du dernier revêtement		Année de pose du dernier revêtement avec amiante	Municipalité
00020-05-180-000G	0.000	1.155	1.155	2002	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2002	3308500 - Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun
00020-05-180-000G	1.155	1.160	0.005	1992	11-Cor.BB(20)+CU(40)	1992	3308500 - Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun
00020-05-180-000G	1.160	4.517	3.357	2004	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2004	3308500 - Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun
00020-05-192-000D	0.000	6.250	6.250	2015	01-Palliatif (tous types)	2001	3309000 - Saint-Apollinaire
00020-05-192-000G	0.000	6.275	6.275	2004	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2004	3309000 - Saint-Apollinaire
00020-05-192-000G	6.275	6.296	0.021	2012	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	1997	3309000 - Saint-Apollinaire
00020-05-192-000G	6.296	12.396	6.100	2012	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2007	3309000 - Saint-Apollinaire
00020-06-010-000D	0.508	0.952	0.444	2010	81-Recouvr. en béton d'une ch. mixte	1998	2521300 - Lévis
00020-06-010-000D	1.316	2.458	1.142	2010	81-Recouvr. en béton d'une ch. mixte	1998	2521300 - Lévis
00020-06-010-000D	2.715	2.755	0.040	1998	73-Cor.BB+CU_HP sur ch.Mixte	1998	2521300 - Lévis
00020-06-010-000G	0.000	7.942	7.942	2009	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	1997	2521300 - Lévis
00020-06-020-000G	0.000	5.700	5.700	2016	13-Cor.BB(20)+CU(50)	1996	2521300 - Lévis
00020-06-051-000D	3.795	4.680	0.885	2014	58-Reconstruc. (DJMA 15-50)	2003	2521300 - Lévis
00020-06-051-000D	4.680	6.475	1.795	2003	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2003	2521300 - Lévis
00020-06-051-000G	3.580	3.631	0.051	2007	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2003	2521300 - Lévis
00020-06-051-000G	3.631	6.490	2.859	2003	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2003	2521300 - Lévis
00020-06-051-32D0	0.126	0.261	0.135	2005	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2005	2521300 - Lévis
00020-06-051-32D0	0.261	0.429	0.168	2016	01-Palliatif (tous types)	2005	2521300 - Lévis
00020-06-051-32K0	0.290	0.655	0.365	2006	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2006	2521300 - Lévis
00020-06-051-32M0	0.050	0.978	0.928	2005	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2005	2521300 - Lévis
00020-06-051-32M0	1.395	2.950	1.555	2005	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2005	2521300 - Lévis
00020-06-051-3BA0	0.000	0.250	0.250	2005	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2005	2521300 - Lévis
00020-06-081-000D	0.000	0.600	0.600	2003	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2003	2521300 - Lévis
00020-06-081-000D	0.970	3.404	2.434	2003	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2003	2521300 - Lévis
00020-06-081-000G	0.000	0.460	0.460	2003	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2003	2521300 - Lévis
00020-06-081-000G	1.100	3.419	2.319	2019	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2003	2521300 - Lévis
00020-06-101-000D	0.000	1.448	1.448	2003	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2003	2521300 - Lévis
00020-06-101-000D	1.872	3.679	1.807	2003	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2003	2521300 - Lévis
00020-06-101-000G	0.000	1.508	1.508	2019	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2003	2521300 - Lévis
00020-06-101-000G	1.760	1.875	0.115	2019	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2003	2521300 - Lévis
00020-06-101-000G	1.875	3.666	1.791	2018	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2003	2521300 - Lévis
00020-06-120-000D	0.000	0.500	0.500	2003	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2003	2521300 - Lévis
00020-06-120-000G	0.000	0.500	0.500	2018	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2003	2521300 - Lévis
00020-06-161-000D	0.800	0.860	0.060	2009	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2001	1910500 - Beaumont

Localisations où il y a présence d'enrobé avec amiante sur le réseau du MTQ

RTSS	Chaînage début (km)	Chaînage fin (km)	Longueur (km)	Année et type de pose du dernier revêtement		Année de pose du dernier revêtement avec amiante	Municipalité
00020-06-161-000D	0.860	0.875	0.015	2001	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2001	1910500 - Beaumont
00020-06-161-000D	0.875	7.170	6.295	2017	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2001	1910500 - Beaumont
00020-06-161-000G	0.926	6.700	5.774	2019	21-Plan(60)+CU(60)	2001	1910500 - Beaumont
00020-06-161-000G	6.700	7.162	0.462	2001	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2001	1910500 - Beaumont
00020-06-170-000D	0.000	3.523	3.523	2017	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2001	1911000 - Saint-Michel-de-Bellechasse
00020-06-170-000G	0.000	3.538	3.538	2001	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2001	1911000 - Saint-Michel-de-Bellechasse
00020-06-180-000D	0.000	2.600	2.600	2017	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2001	1911000 - Saint-Michel-de-Bellechasse
00020-06-180-000D	2.793	3.698	0.905	2010	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2010	1911000 - Saint-Michel-de-Bellechasse
00020-06-180-000G	0.000	2.540	2.540	2001	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2001	1911000 - Saint-Michel-de-Bellechasse
00020-06-180-000G	2.540	3.686	1.146	2015	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2001	1911000 - Saint-Michel-de-Bellechasse
00020-06-190-000D	0.000	5.835	5.835	2010	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2010	1911700 - Saint-Vallier
00020-06-190-000G	0.000	0.800	0.800	2015	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2001	1911700 - Saint-Vallier
00020-06-200-000D	0.000	6.593	6.593	2016	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2002	1806500 - Berthier-sur-Mer
00020-06-200-000G	4.700	6.978	2.278	2008	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2008	1806500 - Berthier-sur-Mer
00020-06-210-000G	0.000	3.400	3.400	2008	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2008	1805500 - Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
00020-06-210-000G	3.400	3.419	0.019	1998		1998	1805500 - Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
00020-06-210-000G	3.419	5.200	1.781	2010	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2010	1805500 - Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
00020-06-220-000D	0.000	3.969	3.969	2009	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2009	1805000 - Montmagny
00020-06-220-000G	0.000	3.941	3.941	2010	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2010	1805000 - Montmagny
00020-06-230-000D	0.000	0.920	0.920	2009	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2009	1805000 - Montmagny
00020-06-230-000D	0.920	1.729	0.809	2006	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2006	1805000 - Montmagny
00020-06-240-000D	0.000	5.098	5.098	2006	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2006	1805000 - Montmagny
00020-06-250-000G	0.000	5.170	5.170	2009	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2009	1804500 - Cap-Saint-Ignace
00020-06-250-000G	5.170	5.185	0.015	2015	01-Palliatif (tous types)	2009	1804500 - Cap-Saint-Ignace
00020-06-250-000G	9.020	9.060	0.040	2015	47-Remplacement complet du revêtement	1995	1804500 - Cap-Saint-Ignace
00020-06-250-000G	9.060	10.639	1.579	2012	13-Cor.BB(20)+CU(50)	1995	1804500 - Cap-Saint-Ignace
00020-07-010-000D	0.000	6.563	6.563	2007	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2007	1707800 - L'Islet
00020-07-010-000G	0.000	4.700	4.700	2012	13-Cor.BB(20)+CU(50)	1995	1707800 - L'Islet
00020-07-010-000G	4.700	4.720	0.020	2012	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2010	1707800 - L'Islet
00020-07-010-000G	4.720	6.562	1.842	2010	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2010	1707800 - L'Islet
00020-07-020-000D	0.000	1.839	1.839	2007	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2007	1707800 - L'Islet
00020-07-020-000D	1.839	4.995	3.156	2004	18-Plan(40)+CU_HP(40)	2004	1707800 - L'Islet
00020-07-020-000D	4.995	5.000	0.005	2011	19-Plan(50)+CU(50)	2004	1707800 - L'Islet
00020-07-020-000G	0.000	6.004	6.004	2010	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2010	1707800 - L'Islet
00020-07-020-000G	6.004	6.388	0.384	2008	29-Renf_BB(40)+CU(40)	2008	1707800 - L'Islet

Localisations où il y a présence d'enrobé avec amiante sur le réseau du MTQ

RTSS	Chaînage début (km)	Chaînage fin (km)	Longueur (km)	Année et type de pose du dernier revêtement		Année de pose du dernier revêtement avec amiante	Municipalité
00020-07-030-000G	0.000	6.400	6.400	2008	29-Renf_BB(40)+CU(40)	2008	1707000 - Saint-Jean-Port-Joli
00020-07-030-000G	6.400	6.450	0.050	1997		1996	1707000 - Saint-Jean-Port-Joli
00020-07-030-000G	6.450	6.614	0.164	2013	19-Plan(50)+CU(50)	1996	1707000 - Saint-Jean-Port-Joli
00020-07-050-000G	3.250	6.573	3.323	2017	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2002	1706500 - Saint-Roch-des-Aulnaies
00020-07-060-000G	0.000	1.680	1.680	2017	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2002	1706500 - Saint-Roch-des-Aulnaies
00020-07-060-000G	1.680	2.725	1.045	2016	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2002	1706500 - Saint-Roch-des-Aulnaies
00020-07-070-000G	0.000	3.666	3.666	2016	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2000	1706500 - Saint-Roch-des-Aulnaies
00073-01-132-000G	0.000	0.050	0.050	2013	31-Renf_BB(60)+CU(40)	2004	2704300 - Saint-Joseph-de-Beauce
00073-01-132-000G	0.050	5.441	5.391	2013	31-Renf_BB(60)+CU(40)	2003	2704300 - Saint-Joseph-de-Beauce
00073-01-132-000G	5.541	7.204	1.663	2013	31-Renf_BB(60)+CU(40)	2000	2704300 - Saint-Joseph-de-Beauce
00073-01-132-000G	7.204	8.029	0.825	2000	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2000	2704300 - Saint-Joseph-de-Beauce
00073-01-132-000G	8.204	11.190	2.986	2014	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2004	2704300 - Saint-Joseph-de-Beauce
00073-01-156-000D	9.806	10.638	0.832	2015	57-Reconstruc. (DJMA 5-15)	2004	2603000 - Sainte-Marie
00073-01-156-000D	10.638	13.348	2.710	2004	15-Cor.BB(20)+CU(60)	2004	2603000 - Sainte-Marie
00073-01-156-000G	10.764	13.442	2.678	2006	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2006	2603000 - Sainte-Marie
00073-02-021-000D	0.000	7.324	7.324	2005	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2005	2604800 - Scott
00073-02-021-000G	0.000	1.800	1.800	2006	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2006	2604800 - Scott
00073-02-021-000G	1.800	7.421	5.621	2001	34-Renf_BB(80)+CU_HP(40)	2001	2604800 - Scott
00073-02-061-000D	0.000	0.580	0.580	2001	34-Renf_BB(80)+CU_HP(40)	2001	2606300 - Saint-Isidore
00073-02-061-000D	0.580	6.500	5.920	2019	22-Plan(60)+CU_HP(60)	2001	2606300 - Saint-Isidore
00073-02-061-000D	6.500	7.893	1.393	2001	34-Renf_BB(80)+CU_HP(40)	2001	2606300 - Saint-Isidore
00073-02-061-000G	0.000	7.924	7.924	2001	34-Renf_BB(80)+CU_HP(40)	2001	2606300 - Saint-Isidore
00073-02-080-000D	0.000	1.834	1.834	2002	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2002	2607000 - Saint-Lambert-de-Lauzon
00073-02-080-000G	0.000	1.779	1.779	2001	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2001	2607000 - Saint-Lambert-de-Lauzon
00073-02-090-000D	0.000	1.779	1.779	2002	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2002	2607000 - Saint-Lambert-de-Lauzon
00073-02-090-000G	0.000	1.764	1.764	2001	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2001	2607000 - Saint-Lambert-de-Lauzon
00073-02-100-000D	0.000	2.113	2.113	2002	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2002	2521300 - Lévis
00073-02-100-000G	0.000	2.107	2.107	2001	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2001	2521300 - Lévis
00073-02-140-000D	3.260	3.860	0.600	2006	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2006	2521300 - Lévis
00073-02-140-000G	3.270	3.861	0.591	2005	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2005	2521300 - Lévis
00073-02-150-000D	0.000	0.407	0.407	2006	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2006	2521300 - Lévis
00073-02-150-000G	0.000	0.446	0.446	2005	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2005	2521300 - Lévis
00073-02-161-000D	0.000	3.022	3.022	2006	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2006	2521300 - Lévis
00073-02-161-000G	0.000	3.061	3.061	2005	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2005	2521300 - Lévis
00073-03-010-000D	0.088	1.180	1.092	2006	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2006	2521300 - Lévis

Localisations où il y a présence d'enrobé avec amiante sur le réseau du MTQ

RTSS	Chaînage début (km)	Chaînage fin (km)	Longueur (km)	Année et type de pose du dernier revêtement		Année de pose du dernier revêtement avec amiante	Municipalité
00073-03-010-000G	0.000	1.258	1.258	2005	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2005	2521300 - Lévis
00073-03-010-000G	1.258	1.300	0.042	2012	17-Plan(40)+CU(40)	2005	2521300 - Lévis
00112-04-130-000C	0.000	2.200	2.200	2009	29-Renf_BB(40)+CU(40)	2009	3100800 - Beaulac-Garthby
00112-04-130-000C	2.200	5.701	3.501	2008	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2008	3100800 - Beaulac-Garthby
00112-04-140-000C	0.000	0.932	0.932	2008	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2008	3100800 - Beaulac-Garthby
00112-04-150-000C	0.000	1.649	1.649	2008	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2008	3100800 - Beaulac-Garthby
00112-05-022-000C	0.000	2.430	2.430	2005	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2005	3104500 - Saint-Joseph-de-Coleraine
00112-05-032-000C	0.000	1.200	1.200	2004	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2004	3108400 - Thetford Mines
00112-05-032-000C	1.200	3.958	2.758	2005	17-Plan(40)+CU(40)	2005	3108400 - Thetford Mines
00112-05-052-000C	0.000	2.170	2.170	2005	17-Plan(40)+CU(40)	2005	3108400 - Thetford Mines
00112-05-100-000C	2.200	2.439	0.239	2007	17-Plan(40)+CU(40)	2007	3108400 - Thetford Mines
00112-05-110-000C	0.000	0.160	0.160	2007	17-Plan(40)+CU(40)	2007	3108400 - Thetford Mines
00112-05-140-000C	0.050	0.500	0.450	2019	21-Plan(60)+CU(60)	2006	3108400 - Thetford Mines
00112-05-140-000C	0.500	1.900	1.400	2019	21-Plan(60)+CU(60)	2007	3108400 - Thetford Mines
00112-05-140-000C	1.900	6.026	4.126	2019	21-Plan(60)+CU(60)	2006	3108400 - Thetford Mines
00112-05-150-000C	0.000	3.130	3.130	2007	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2007	3113500 - Saint-Pierre-de-Broughton
00112-05-160-000C	0.000	1.578	1.578	2007	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2007	3113000 - Sacré-Coeur-de-Jésus
00112-05-170-000C	0.000	1.410	1.410	2007	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2007	3113000 - Sacré-Coeur-de-Jésus
00112-05-181-000C	0.000	0.750	0.750	2007	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2007	3112200 - East Broughton
00112-05-181-000C	0.750	1.451	0.701	2009	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2009	3112200 - East Broughton
00112-05-182-000D	0.000	1.088	1.088	2009	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2009	3112200 - East Broughton
00112-05-182-000G	0.000	1.088	1.088	2009	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2009	3112200 - East Broughton
00112-05-193-000C	0.000	1.041	1.041	2009	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2009	3112200 - East Broughton
00112-05-200-000C	0.000	2.352	2.352	2009	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2009	3113000 - Sacré-Coeur-de-Jésus
00161-01-160-000C	0.000	5.644	5.644	2004	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2004	3100800 - Beaulac-Garthby
00165-01-012-000C	4.000	8.200	4.200	2006	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2006	3104000 - Irlande
00263-01-151-000C	0.000	5.255	5.255	2007	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2007	3105000 - Sainte-Praxède
00263-01-151-000C	5.255	14.198	8.943	2008	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2008	3105000 - Sainte-Praxède
00263-01-160-000C	0.000	3.184	3.184	2007	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2007	3102000 - Disraeli
00263-01-171-000C	0.000	0.439	0.439	2007	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2007	3101500 - Disraeli
00263-01-172-000C	0.000	0.360	0.360	2007	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2007	3101500 - Disraeli
00267-01-011-000C	0.530	3.060	2.530	2008	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2008	3105600 - Adstock
00267-01-011-000C	12.060	12.520	0.460	2006	55-Reconstruc. (DJMA 0-2)	2006	3105600 - Adstock
00267-01-011-000C	12.520	12.990	0.470	2007	01-Palliatif (tous types)	2007	3105600 - Adstock
00267-01-011-000C	12.990	13.340	0.350	2006	55-Reconstruc. (DJMA 0-2)	2006	3105600 - Adstock

Localisations où il y a présence d'enrobé avec amiante sur le réseau du MTQ

RTSS	Chaînage début (km)	Chaînage fin (km)	Longueur (km)	Année et type de pose du dernier revêtement		Année de pose du dernier revêtement avec amiante	Municipalité
00267-01-011-000C	13.400	16.200	2.800	2010	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2010	3105600 - Adstock
00267-01-040-000C	0.000	0.879	0.879	2010	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2009	3108400 - Thetford Mines
00267-01-060-000C	0.000	4.705	4.705	2009	29-Renf_BB(40)+CU(40)	2009	3108400 - Thetford Mines
00267-01-080-000C	0.000	3.618	3.618	2010	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2010	3110000 - Saint-Jean-de-Brébeuf
00269-01-142-000C	4.500	6.000	1.500	2004	41-Retraitemment (DJMA <2)	2004	3105600 - Adstock
00269-01-142-000C	6.000	6.500	0.500	2014	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2004	3105600 - Adstock
00269-01-142-000C	6.500	6.699	0.199	2014	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2008	3105600 - Adstock
00269-01-152-000C	0.000	0.200	0.200	2014	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2008	3105600 - Adstock
00269-01-152-000C	0.200	2.180	1.980	2008	42-Retraitemment (DJMA 2-5)	2008	3105600 - Adstock
00269-01-152-000C	2.180	2.908	0.728	2009	55-Reconstruc. (DJMA 0-2)	2009	3105600 - Adstock
00269-01-152-000C	2.950	3.765	0.815	2010	55-Reconstruc. (DJMA 0-2)	2010	3105600 - Adstock
00269-01-152-000C	3.765	3.800	0.035	2014	01-Palliatif (tous types)	2010	3105600 - Adstock
00269-01-192-000C	1.600	1.625	0.025	2007	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2004	3108400 - Thetford Mines
00269-01-192-000C	1.625	3.800	2.175	2004	12-Cor.BB(20)+CU_HP(40)	2004	3108400 - Thetford Mines
00269-01-192-000C	3.800	5.550	1.750	2005	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2005	3108400 - Thetford Mines
00269-01-192-000C	5.550	6.313	0.763	2016	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2005	3108400 - Thetford Mines
00269-01-200-000C	0.000	2.200	2.200	2016	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2005	3110500 - Kinnear's Mills
00269-01-200-000C	2.200	8.000	5.800	2005	41-Retraitemment (DJMA <2)	2005	3110500 - Kinnear's Mills
00269-01-200-000C	8.000	11.030	3.030	2008	42-Retraitemment (DJMA 2-5)	2008	3110500 - Kinnear's Mills
00269-01-210-000C	0.000	1.280	1.280	2008	42-Retraitemment (DJMA 2-5)	2008	3114000 - Saint-Jacques-de-Leeds
00269-01-220-000C	0.000	1.320	1.320	2008	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2008	3114000 - Saint-Jacques-de-Leeds
00269-01-220-000C	1.320	1.420	0.100	2015	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2008	3114000 - Saint-Jacques-de-Leeds
00269-01-231-000C	4.444	4.831	0.387	2015	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2005	3114000 - Saint-Jacques-de-Leeds
00269-01-241-000C	0.000	0.258	0.258	2015	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2005	3114000 - Saint-Jacques-de-Leeds
00271-01-150-000C	3.900	9.000	5.100	2010	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2010	3113500 - Saint-Pierre-de-Broughton
00271-01-181-000C	0.000	3.948	3.948	2015	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2005	3114000 - Saint-Jacques-de-Leeds
82660-01-000-000C	0.000	1.612	1.612	2010	01-Palliatif (tous types)	2010	3105600 - Adstock
82870-03-000-000C	0.000	1.321	1.321	2010	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2010	3113500 - Saint-Pierre-de-Broughton
82870-03-000-000C	1.321	1.500	0.179	2014	55-Reconstruc. (DJMA 0-2)	2010	3113500 - Saint-Pierre-de-Broughton
83600-02-000-000C	0.000	1.226	1.226	2005	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2005	3102000 - Disraeli
83600-03-000-000C	0.000	3.329	3.329	2005	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2005	3101500 - Disraeli
85880-03-000-000C	0.010	1.600	1.590	2006	49-Reconstruction partielle avec isolation	2006	3105600 - Adstock
Longueur de chaussée avec amiante pour la DT:			398.8	km			
Longueur totale de chaussée pour la DT:			2889.6	km			
Proportion de chaussée avec amiante pour la DT:			13.8	%			

Localisations où il y a présence d'enrobé avec amiante sur le réseau du MTQ

RTSS	Chaînage début (km)	Chaînage fin (km)	Longueur (km)	Année et type de pose du dernier revêtement		Année de pose du dernier revêtement avec amiante	Municipalité
68 Saguenay-Lac-St-Jean							
00169-01-121-000C	1.563	1.585	0.022	2017	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2005	9303000 - Saint-Bruno
00169-01-131-000C	0.447	0.780	0.333	2017	27-Planage+Renforcement	2005	9303000 - Saint-Bruno
00169-01-161-000C	0.000	0.009	0.009	2017	20-Plan(50)+CU_HP(50)	2005	9303000 - Saint-Bruno
00169-01-161-000C	3.230	3.640	0.410	2017	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2005	9303000 - Saint-Bruno
Longueur de chaussée avec amiante pour la DT:			0.8	km			
Longueur totale de chaussée pour la DT:			1909.2	km			
Proportion de chaussée avec amiante pour la DT:			0.0	%			
86 Montérégie							
00020-04-110-000G	0.000	3.620	3.620	2008	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	1996	5409000 - Saint-Simon
00020-04-110-000G	3.620	4.463	0.843	2012	31-Renf_BB(60)+CU(40)	1996	5409000 - Saint-Simon
00132-05-101-000C	0.000	4.913	4.913	2012	31-Renf_BB(60)+CU(40)	1996	5307200 - Yamaska
00132-05-111-000C	0.000	1.049	1.049	2012	31-Renf_BB(60)+CU(40)	1996	5307200 - Yamaska
00132-05-121-000C	0.000	0.135	0.135	1996		1996	5307200 - Yamaska
00132-05-130-000C	0.000	0.129	0.129	1996		1996	5307200 - Yamaska
00132-05-130-000C	0.129	2.544	2.415	2014	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	1996	5307200 - Yamaska
00132-05-140-000C	0.000	3.443	3.443	2014	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	1996	5308500 - Saint-Gérard-Majella
Longueur de chaussée avec amiante pour la DT:			16.5	km			
Longueur totale de chaussée pour la DT:			2193.1	km			
Proportion de chaussée avec amiante pour la DT:			0.8	%			
90 Estrie							
00010-02-161-000D	4.270	6.339	2.069	2012	16-Cor.BB(20)+CU_HP(60)	1996	4607800 - Bromont
00010-02-161-000D	6.339	6.797	0.458	2016	29-Renf_BB(40)+CU(40)	1996	4607800 - Bromont
00010-02-191-000D	0.000	6.620	6.620	2016	29-Renf_BB(40)+CU(40)	1996	4703500 - Shefford
00010-02-191-000D	6.620	6.967	0.347	2017	29-Renf_BB(40)+CU(40)	1996	4703500 - Shefford
00010-02-192-000D	0.000	0.050	0.050	2017	27-Planage+Renforcement	1996	4703500 - Shefford
00010-02-192-000D	0.050	1.008	0.958	2014	29-Renf_BB(40)+CU(40)	1996	4703500 - Shefford
00010-02-192-000G	0.075	1.029	0.954	2017	29-Renf_BB(40)+CU(40)	1996	4703500 - Shefford
00010-02-201-000D	0.000	0.687	0.687	2014	29-Renf_BB(40)+CU(40)	1996	4607500 - Lac-Brome
00010-02-201-000G	0.000	0.625	0.625	2017	29-Renf_BB(40)+CU(40)	1996	4607500 - Lac-Brome
00010-02-210-000D	0.000	6.246	6.246	2014	29-Renf_BB(40)+CU(40)	1996	4606500 - Bolton-Ouest
00010-02-210-000G	0.000	2.580	2.580	2017	29-Renf_BB(40)+CU(40)	1996	4606500 - Bolton-Ouest
00010-02-210-000G	2.600	5.795	3.195	2016	29-Renf_BB(40)+CU(40)	1996	4606500 - Bolton-Ouest

Localisations où il y a présence d'enrobé avec amiante sur le réseau du MTQ

RTSS	Chaînage début (km)	Chaînage fin (km)	Longueur (km)	Année et type de pose du dernier revêtement		Année de pose du dernier revêtement avec amiante	Municipalité
00010-02-210-000G	5.795	6.258	0.463	2012	30-Renf_BB(40)+CU_HP(40)	1996	4606500 - Bolton-Ouest
00010-02-295-32E0	0.000	0.533	0.533	2007	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2007	4507200 - Magog
00010-03-015-000D	4.660	4.700	0.040	2008	25-Recyclage_BB+CU	2006	4302700 - Sherbrooke
00010-03-015-000D	4.700	7.026	2.326	2006	25-Recyclage_BB+CU	2006	4302700 - Sherbrooke
00010-03-015-000G	4.465	4.485	0.020	2007	25-Recyclage_BB+CU	2005	4302700 - Sherbrooke
00010-03-015-000G	4.485	7.024	2.539	2005	25-Recyclage_BB+CU	2005	4302700 - Sherbrooke
00010-03-015-32B0	0.437	0.741	0.304	2007	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2007	4302700 - Sherbrooke
00010-03-015-33E0	1.262	1.426	0.164	2007	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2007	4302700 - Sherbrooke
00010-03-015-33G0	0.000	0.144	0.144	2007	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2007	4302700 - Sherbrooke
00010-03-025-000D	0.000	1.666	1.666	2006	25-Recyclage_BB+CU	2006	4302700 - Sherbrooke
00010-03-025-000G	0.000	2.750	2.750	2005	25-Recyclage_BB+CU	2005	4302700 - Sherbrooke
00010-03-035-31B0	0.000	0.330	0.330	2005	31-Renf_BB(60)+CU(40)	2005	4302700 - Sherbrooke
00055-02-094-000D	3.050	5.835	2.785	2015	11-Cor.BB(20)+CU(40)	1997	4302700 - Sherbrooke
00055-02-094-000D	5.835	8.185	2.350	2014	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	1997	4302700 - Sherbrooke
00055-02-094-000G	3.300	8.176	4.876	2015	11-Cor.BB(20)+CU(40)	1997	4302700 - Sherbrooke
00055-02-113-000D	0.000	1.325	1.325	2014	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	1997	4202000 - Saint-François-Xavier-de-Brompton
00055-02-113-000D	1.325	1.340	0.015	2008	06-Préventif - ECF (ou alternative)	1997	4202000 - Saint-François-Xavier-de-Brompton
00055-02-113-000D	1.422	1.425	0.003	2008	06-Préventif - ECF (ou alternative)	1997	4202000 - Saint-François-Xavier-de-Brompton
00055-02-113-000D	1.425	4.431	3.006	2014	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	1997	4202000 - Saint-François-Xavier-de-Brompton
00055-02-113-000G	0.000	1.270	1.270	2015	11-Cor.BB(20)+CU(40)	1997	4202000 - Saint-François-Xavier-de-Brompton
00055-02-113-000G	1.270	1.345	0.075	2007	06-Préventif - ECF (ou alternative)	1997	4202000 - Saint-François-Xavier-de-Brompton
00055-02-113-000G	1.345	4.240	2.895	2017	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	1997	4202000 - Saint-François-Xavier-de-Brompton
00055-02-113-000G	4.240	4.404	0.164	2016	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	1997	4202000 - Saint-François-Xavier-de-Brompton
00055-02-113-31F0	0.000	0.266	0.266	2014	11-Cor.BB(20)+CU(40)	1997	4208800 - Windsor
00055-02-125-000D	0.000	1.130	1.130	2014	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	1997	4208800 - Windsor
00055-02-125-000D	1.130	1.450	0.320	2014	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2003	4208800 - Windsor
00055-02-125-000G	0.000	1.140	1.140	2016	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	1997	4208800 - Windsor
00055-02-125-000G	1.140	1.485	0.345	2016	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2004	4208800 - Windsor
00055-02-125-000G	1.485	2.216	0.731	2004	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2004	4208800 - Windsor
00055-02-125-31B0	0.000	0.319	0.319	2014	11-Cor.BB(20)+CU(40)	1997	4208800 - Windsor
00055-02-125-31C0	0.300	0.727	0.427	2014	11-Cor.BB(20)+CU(40)	1997	4208800 - Windsor
00055-02-125-31D0	0.000	0.260	0.260	2017	11-Cor.BB(20)+CU(40)	1997	4208800 - Windsor
00055-02-125-31E0	0.270	0.651	0.381	1997	11-Cor.BB(20)+CU(40)	1997	4208800 - Windsor
00055-02-145-000G	0.000	3.586	3.586	2004	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2004	4202000 - Saint-François-Xavier-de-Brompton
00055-02-180-000D	7.225	13.017	5.792	2003	57-Reconstruc. (DJMA 5-15)	2003	4207500 - Melbourne

Localisations où il y a présence d'enrobé avec amiante sur le réseau du MTQ

RTSS	Chaînage début (km)	Chaînage fin (km)	Longueur (km)	Année et type de pose du dernier revêtement		Année de pose du dernier revêtement avec amiante	Municipalité
00055-02-180-000D	13.017	15.330	2.313	2006	57-Reconstruc. (DJMA 5-15)	2006	4207500 - Melbourne
00055-02-180-000G	0.000	3.600	3.600	2004	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2004	4207500 - Melbourne
00055-02-180-000G	3.600	4.600	1.000	2003	57-Reconstruc. (DJMA 5-15)	2003	4207500 - Melbourne
00055-02-180-000G	5.600	6.550	0.950	2009	06-Préventif - ECF (ou alternative)	2003	4207500 - Melbourne
00055-02-180-000G	13.258	15.363	2.105	2006	25-Recyclage_BB+CU	2006	4207500 - Melbourne
00055-02-180-32A0	0.000	0.315	0.315	2003	56-Reconstruc. (DJMA 2-5)	2003	4207500 - Melbourne
00055-02-180-32B0	0.084	0.411	0.327	2003	56-Reconstruc. (DJMA 2-5)	2003	4207500 - Melbourne
00055-02-180-32C0	0.220	0.230	0.010	2016	17-Plan(40)+CU(40)	2003	4207500 - Melbourne
00055-02-180-32C0	0.230	0.834	0.604	2003	56-Reconstruc. (DJMA 2-5)	2003	4207500 - Melbourne
00055-02-180-3AA0	0.000	0.383	0.383	2003	56-Reconstruc. (DJMA 2-5)	2003	4207500 - Melbourne
00055-02-180-3AB0	0.000	0.541	0.541	2003	56-Reconstruc. (DJMA 2-5)	2003	4207500 - Melbourne
00055-03-045-000D	0.000	0.680	0.680	2006	57-Reconstruc. (DJMA 5-15)	2006	4207800 - Ulverton
00055-03-045-000D	0.680	7.140	6.460	2017	14-Cor.BB(20)+CU_HP(50)	2006	4207800 - Ulverton
00055-03-045-000D	7.195	7.398	0.203	2018	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2006	4207800 - Ulverton
00055-03-045-000G	0.000	7.446	7.446	2012	06-Préventif - ECF (ou alternative)	2006	4207800 - Ulverton
00108-01-165-000C	5.352	5.353	0.001	2016	17-Plan(40)+CU(40)	2010	4103800 - Cookshire-Eaton
00108-01-165-000C	5.353	10.802	5.449	2010	25-Recyclage_BB+CU	2010	4103800 - Cookshire-Eaton
00108-01-210-000C	0.900	2.062	1.162	2011	25-Recyclage_BB+CU	2011	4103800 - Cookshire-Eaton
00108-01-220-000C	0.000	5.105	5.105	2011	25-Recyclage_BB+CU	2011	4103800 - Cookshire-Eaton
00108-01-238-000C	0.000	0.610	0.610	2011	25-Recyclage_BB+CU	2011	4103700 - Newport
00108-01-246-000C	0.000	0.021	0.021	2011	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2011	4107000 - Bury
00108-01-246-000C	0.021	1.474	1.453	2004	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2004	4107000 - Bury
00108-01-261-000C	0.000	0.280	0.280	2004	25-Recyclage_BB+CU	2004	4107000 - Bury
00108-01-261-000C	0.280	0.680	0.400	2017	02-Palliatif - Rapiéçage mécanisé continu	2004	4107000 - Bury
00108-01-261-000C	0.680	0.763	0.083	2004	25-Recyclage_BB+CU	2004	4107000 - Bury
00108-01-261-000C	0.763	1.304	0.541	2015	02-Palliatif - Rapiéçage mécanisé continu	2004	4107000 - Bury
00108-01-261-000C	1.304	1.307	0.003	2004	25-Recyclage_BB+CU	2004	4107000 - Bury
00108-01-261-000C	1.307	1.423	0.116	2015	02-Palliatif - Rapiéçage mécanisé continu	2004	4107000 - Bury
00108-01-261-000C	1.423	2.195	0.772	2004	25-Recyclage_BB+CU	2004	4107000 - Bury
00108-01-261-000C	2.195	2.425	0.230	2017	02-Palliatif - Rapiéçage mécanisé continu	2004	4107000 - Bury
00108-01-261-000C	2.425	2.688	0.263	2015	02-Palliatif - Rapiéçage mécanisé continu	2004	4107000 - Bury
00108-01-261-000C	2.688	3.555	0.867	2004	25-Recyclage_BB+CU	2004	4107000 - Bury
00108-01-280-000C	0.000	9.300	9.300	2011	25-Recyclage_BB+CU	2011	4107000 - Bury
00108-02-071-000C	3.600	6.375	2.775	2008	25-Recyclage_BB+CU	2008	3009500 - Lambton
00112-03-072-000G	2.290	2.868	0.578	2007	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2007	4507200 - Magog

Localisations où il y a présence d'enrobé avec amiante sur le réseau du MTQ

RTSS	Chaînage début (km)	Chaînage fin (km)	Longueur (km)	Année et type de pose du dernier revêtement		Année de pose du dernier revêtement avec amiante	Municipalité
00112-03-072-32C0	0.000	0.077	0.077	2007	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2007	4507200 - Magog
00112-03-072-32C0	0.077	0.100	0.023	2008	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2007	4507200 - Magog
00112-03-090-000G	0.000	0.873	0.873	2007	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2007	4302700 - Sherbrooke
00112-03-105-000G	0.000	4.610	4.610	2007	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2007	4302700 - Sherbrooke
00112-03-105-32C0	0.112	0.127	0.015	2008	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2007	4302700 - Sherbrooke
00112-03-105-32C0	0.127	0.385	0.258	2007	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2007	4302700 - Sherbrooke
00112-03-105-32D0	0.000	0.474	0.474	2007	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2007	4302700 - Sherbrooke
00112-03-105-32D0	0.474	0.494	0.020	2008	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2007	4302700 - Sherbrooke
00112-03-105-32F0	0.136	0.779	0.643	2007	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2007	4302700 - Sherbrooke
00112-03-105-T1A0	0.130	0.132	0.002	2015	17-Plan(40)+CU(40)	2007	4302700 - Sherbrooke
00112-03-105-T1A0	0.132	0.359	0.227	2007	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2007	4302700 - Sherbrooke
00112-03-105-T1B0	0.000	0.200	0.200	2007	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2007	4302700 - Sherbrooke
00112-03-110-000C	0.000	0.830	0.830	2007	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2007	4302700 - Sherbrooke
00112-04-070-000C	2.970	2.995	0.025	2011	25-Recyclage_BB+CU	2009	4109800 - Weedon
00112-04-070-000C	2.995	7.112	4.117	2009	33-Renf_BB(80)+CU(40)	2009	4109800 - Weedon
00112-04-080-000C	0.000	0.200	0.200	2009	33-Renf_BB(80)+CU(40)	2009	4109800 - Weedon
00116-02-321-000D	0.000	0.188	0.188	2007	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2007	4209800 - Richmond
00116-02-321-000G	0.000	0.193	0.193	2007	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2007	4209800 - Richmond
00116-02-322-000D	0.000	1.108	1.108	2007	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2007	4209800 - Richmond
00116-02-322-000G	0.000	1.116	1.116	2007	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2007	4209800 - Richmond
00116-02-330-000C	0.000	0.721	0.721	2004	25-Recyclage_BB+CU	2004	4209800 - Richmond
00116-02-340-000C	0.000	3.600	3.600	2004	25-Recyclage_BB+CU	2004	4211000 - Cleveland
00116-02-340-000C	3.600	8.168	4.568	2005	31-Renf_BB(60)+CU(40)	2005	4211000 - Cleveland
00116-02-375-000C	0.000	7.102	7.102	2005	31-Renf_BB(60)+CU(40)	2005	4004700 - Danville
00116-02-375-000C	10.081	12.329	2.248	2016	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2002	4004700 - Danville
00116-02-375-000C	12.329	16.493	4.164	2016	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2004	4004700 - Danville
00139-01-060-000C	1.725	1.891	0.166	2002	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2002	4607500 - Lac-Brome
00139-01-060-000C	2.014	2.700	0.686	2017	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2002	4607500 - Lac-Brome
00139-01-060-000C	2.700	3.820	1.120	2019	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2002	4607500 - Lac-Brome
00139-01-060-000C	3.820	4.281	0.461	2017	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2002	4607500 - Lac-Brome
00147-01-150-000C	1.700	2.468	0.768	2009	31-Renf_BB(60)+CU(40)	2009	4407100 - Compton
00147-01-161-000C	0.000	3.000	3.000	2009	31-Renf_BB(60)+CU(40)	2009	4408000 - Waterville
00161-01-054-000C	2.183	4.078	1.895	2008	55-Reconstruc. (DJMA 0-2)	2008	3003000 - Lac-Mégantic
00161-01-054-000C	4.078	4.121	0.043	2010	56-Reconstruc. (DJMA 2-5)	2010	3003000 - Lac-Mégantic
00161-01-060-000C	0.000	1.713	1.713	2010	56-Reconstruc. (DJMA 2-5)	2010	3004500 - Nantes

Localisations où il y a présence d'enrobé avec amiante sur le réseau du MTQ

RTSS	Chaînage début (km)	Chaînage fin (km)	Longueur (km)	Année et type de pose du dernier revêtement		Année de pose du dernier revêtement avec amiante	Municipalité
00214-01-005-31A0	0.130	0.264	0.134	2009	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2009	4106000 - East Angus
00214-01-100-000C	5.200	6.587	1.387	2008	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2008	4107500 - Hampden
00214-01-110-000C	0.000	7.150	7.150	2008	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2008	3004000 - Milan
00222-01-075-000C	0.090	0.150	0.060	2012	02-Palliatif - Rapiéçage mécanisé continu	2004	4203200 - Racine
00222-01-075-000C	0.150	1.450	1.300	2004	56-Reconstruc. (DJMA 2-5)	2004	4203200 - Racine
00222-01-095-000C	4.000	8.500	4.500	2001	43-Retrait.+Stab.(DJMA 5-15)	2001	4203200 - Racine
00241-01-160-000C	0.000	0.398	0.398	2005	01-Palliatif (tous types)	2005	4703000 - Warden
00241-01-170-000C	0.000	13.180	13.180	2005	01-Palliatif (tous types)	2005	4704000 - Saint-Joachim-de-Sheffield
00243-01-014-000C	7.200	12.552	5.352	2015	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2001	4503000 - Pottton
00243-01-031-000C	0.000	0.809	0.809	2015	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2001	4509500 - Bolton-Est
00243-01-235-000C	0.800	1.132	0.332	2011	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2004	4203200 - Racine
00243-01-245-000C	0.600	1.900	1.300	2001	13-Cor.BB(20)+CU(50)	2001	4203200 - Racine
00243-01-245-000C	1.900	5.844	3.944	2016	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2001	4203200 - Racine
00243-01-288-000C	0.000	0.250	0.250	2007	01-Palliatif (tous types)	2007	4209800 - Richmond
00243-01-288-000C	0.250	0.320	0.070	2010	55-Reconstruc. (DJMA 0-2)	2007	4209800 - Richmond
00249-01-145-000C	7.900	7.915	0.015	2012	01-Palliatif (tous types)	2003	4003200 - Saint-Georges-de-Windsor
00249-01-145-000C	7.915	8.914	0.999	2003	56-Reconstruc. (DJMA 2-5)	2003	4003200 - Saint-Georges-de-Windsor
00249-01-155-000C	0.000	3.100	3.100	2016	11-Cor.BB(20)+CU(40)	1994	4003200 - Saint-Georges-de-Windsor
00249-01-155-000C	3.100	4.800	1.700	2016	11-Cor.BB(20)+CU(40)	1996	4003200 - Saint-Georges-de-Windsor
00249-01-155-000C	4.800	6.100	1.300	2014	11-Cor.BB(20)+CU(40)	1996	4003200 - Saint-Georges-de-Windsor
00249-01-155-000C	6.100	7.175	1.075	2014	11-Cor.BB(20)+CU(40)	1993	4003200 - Saint-Georges-de-Windsor
00249-01-172-000C	0.000	1.980	1.980	2014	11-Cor.BB(20)+CU(40)	1993	4004700 - Danville
00249-01-175-000D	0.000	0.784	0.784	2010	25-Recyclage_BB+CU	1992	4004700 - Danville
00249-01-175-000G	0.000	0.774	0.774	2010	25-Recyclage_BB+CU	1992	4004700 - Danville
00249-01-182-000D	0.000	2.938	2.938	2010	25-Recyclage_BB+CU	1992	4004300 - Asbestos
00249-01-182-000G	0.000	2.925	2.925	2010	25-Recyclage_BB+CU	1992	4004300 - Asbestos
00253-01-120-000C	1.100	1.895	0.795	2009	25-Recyclage_BB+CU	2009	4103800 - Cookshire-Eaton
00253-01-130-000C	0.000	3.761	3.761	2009	25-Recyclage_BB+CU	2009	4103800 - Cookshire-Eaton
00253-01-140-000C	0.000	1.853	1.853	2009	25-Recyclage_BB+CU	2009	4106500 - Westbury
00253-01-150-000C	0.000	0.226	0.226	2009	25-Recyclage_BB+CU	2009	4106000 - East Angus
00253-01-150-31A0	0.000	0.143	0.143	2009	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2009	4106000 - East Angus
00255-01-171-000C	0.700	3.274	2.574	2006	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2006	4004300 - Asbestos
00255-01-180-000C	0.000	0.687	0.687	2006	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2006	4004700 - Danville
00255-01-190-000C	0.000	0.167	0.167	2006	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2006	4004300 - Asbestos
00255-01-195-000C	0.000	1.250	1.250	2006	09-Préventif - Enrobé mince à chaud	2006	4004700 - Danville

Localisations où il y a présence d'enrobé avec amiante sur le réseau du MTQ

RTSS	Chaînage début (km)	Chaînage fin (km)	Longueur (km)	Année et type de pose du dernier revêtement		Année de pose du dernier revêtement avec amiante	Municipalité
00255-01-195-000C	1.250	1.300	0.050	2002	56-Reconstruc. (DJMA 2-5)	2002	4004700 - Danville
00255-01-195-000C	1.300	1.509	0.209	2013	02-Palliatif - Rapiéçage mécanisé continu	2002	4004700 - Danville
00255-01-205-000C	0.000	1.500	1.500	2012	06-Préventif - ECF (ou alternative)	2002	4004700 - Danville
00255-01-205-000C	1.500	1.584	0.084	2014	02-Palliatif - Rapiéçage mécanisé continu	2002	4004700 - Danville
00255-01-205-000C	1.584	3.512	1.928	2012	06-Préventif - ECF (ou alternative)	2002	4004700 - Danville
00263-01-145-000C	3.999	4.144	0.145	2007	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2007	3009500 - Lambton
00410-01-025-000G	0.050	4.877	4.827	2005	31-Renf_BB(60)+CU(40)	2005	4302700 - Sherbrooke
00410-01-025-31C0	0.000	0.234	0.234	2005	11-Cor.BB(20)+CU(40)	2005	4302700 - Sherbrooke
00410-01-025-32C0	0.000	1.016	1.016	2005	31-Renf_BB(60)+CU(40)	2005	4302700 - Sherbrooke
00410-01-025-32E0	0.015	0.469	0.454	2005	31-Renf_BB(60)+CU(40)	2005	4302700 - Sherbrooke
00410-01-025-33E0	0.030	0.471	0.441	2005	31-Renf_BB(60)+CU(40)	2005	4302700 - Sherbrooke
00410-01-025-33F0	0.035	0.377	0.342	2005	31-Renf_BB(60)+CU(40)	2005	4302700 - Sherbrooke
00410-01-025-33G0	0.000	0.251	0.251	2005	31-Renf_BB(60)+CU(40)	2005	4302700 - Sherbrooke
00410-01-025-33H0	0.021	0.410	0.389	2005	31-Renf_BB(60)+CU(40)	2005	4302700 - Sherbrooke
75640-02-000-000C	8.620	9.845	1.225	2019	17-Plan(40)+CU(40)	1988	4210000 - Saint-Claude
Longueur de chaussée avec amiante pour la DT:			256.2	km			
Longueur totale de chaussée pour la DT:			2669.8	km			
Proportion de chaussée avec amiante pour la DT:			9.6	%			
Ensemble du réseau du MTQ							
Longueur de chaussée avec amiante pour le réseau:			1027.8	km			
Longueur totale de chaussée pour le réseau:			28050.6	km			
Proportion de chaussée avec amiante pour le réseau:			3.7	%			

