



○ Ancien réservoir

Sondages

- ✦ Forage (GENIVAR, 2010)
- ✦ Forage (DDH, 2005)
- ✦ Tranchée (GENIVAR, 2010)
- ✦ Tranchée (Biogénie, 1994, 1995, 1997, 1998)
- ✦ Tranchée (Golder, 1997)
- ✦ Tranchée (DDH, 1999)
- ⊗ Puits d'observation (GENIVAR, 2010)
- ⊗ Puits d'observation (DDH, 2005)
- ⊗ Puits d'observation (Biogénie, 1998)
- ▲ Prélèvement de sol de surface (GENIVAR, 2010)
- SH3 Limite des parcelles des sols échantillonnés (GENIVAR, 2010)

Résultats analytiques (GENIVAR, 2010)

Sol *

- Plage B-C, HP C10 C50
- Manganèse > teneur de fond

Résultats antérieurs

Sol *


- Plage B-C, HP C10 C50 (DDH, 1999)
- > C, HP C10 C50, 200 m³ (Biogénie, 1997-1998) Plus de 2 m

* Résultats comparés aux critères B et C de la Politique du MDDEP



Projet d'aménagement de la promenade Samuel-De Champlain, Phase 3
Réponses aux questions

Question 14
Compilation des travaux et de l'état environnemental
Secteur de l'ancien dépôt pétrolier Shell



Sources :

Google Earth Pro, 2009
Fichier GENIVAR : Q120591_RQ_Q14_forage_Depot_120612.mxd

Juin 2012
091-50992-00

