

PR5.10 Mise à jour de l'évaluation environnementale de site phase I - Annexes 6-3 et 6-4

HYDRO-QUÉBEC

MISE À JOUR DE L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE PHASE I

MISE EN PLACE DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES SOUTERRAINS
120 KV PROJETÉS 3212 ET 3213 ENTRE LE NOUVEAU POSTE
HOCHELAGA ET LE POSTE NOTRE-DAME

ARRONDISSEMENT MERCIER-HOCHELAGA, MONTRÉAL (QUÉBEC)

JUILLET 2024

RÉFÉRENCE WSP : CA0026301.5707

CONFIDENTIEL

VERSION FINALE



ANNEXE

6-3 MUNICIPALITÉ



Division du greffe

6854, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1N 1E1
Téléphone : 514 872-8891
Télécopieur : 514 868-4112

Le 9 mai 2024

Mathilde Bonnin, ing.
Chargée de projet
Sciences de la Terre et environnement
WSP
1600, boulevard René-Lévesque Ouest. 16^e étage
Montréal (Québec) H3H 1P9

Objet : Accès aux documents
Dossier environnemental pour les lots 6 573 742, 6 573 741, 1 772 380,
3 173 031, 1 773 867, 1 773 868, 6 037 556 et 3 086 477
N/réf. : dossier n° 24-161
V/réf. : dossier n° CA0026301.5707

Bonjour,

En réponse à votre demande d'accès aux documents datée du 22 avril dernier qui avait pour objet le sujet en rubrique, il nous fait plaisir de vous transmettre copie des documents qui ont été retracés par la Division des permis et inspections.

Nous joignons à la présente l'annexe A.3 grille des usages et des spécifications. Les informations sur le zonage ne sont données qu'à titre indicatif.

Pour le zonage et le plan d'occupation des sols, nous vous invitons à consulter, sur le site Internet de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-275). Vous y trouverez les différentes cartes de ce règlement.

<https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/632c54f095ee84a4d627326b>


Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, (RLRQ, c. A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet.

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d'agréer nos salutations distinguées.

Dina Tocheva, secrétaire
d'arrondissement
Signature numérique de Dina Tocheva, secrétaire
d'arrondissement
Date : 2024.05.09 16:57:32 -04'00'

Secrétaire d'arrondissement

p. j. documents et avis de recours.



Projets en cours d'autorisation (2)

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

ID: 27
Dossier: 1229099003
Date_avis_motion: 2022-12-05
Date_adoption: 2023-03-06
Description: 01-275-146
Note: PIIA nouvelle construction et agrandissement
Lien: https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/mhm_-_reglement_01-145-146_-_piia_-_assemblee_de_consultation_publicue.pdf

ID: 27
Dossier: 1229099009
Date_avis_motion: 2023-05-01
Date_adoption: 2023-06-05
Description: RCA02-27006-8
Note: Adopter le Règlement RCA02-27006-8 modifiant le Règlement régissant la démolition d'immeubles (RCA02-27006).
Lien:

Projet particulier et article 89 (1)

ID: 270
Num: PP27-0285
Categorie: lot 6 037 556
Code_Cat: 1195092006
Nom_Site: CA20270289
Site_Web: http://www1.ville.montreal.qc.ca/CartesInteractives/MHM/DOC/CA20_270289.pdf

Dérogação mineure (1)

ID: 221
Num: DM 231
Categorie: 20015, rue Haig
Code_Cat: 1235092003
Nom_Site: CA23270193
Site_Web: http://www1.ville.montreal.qc.ca/CartesInteractives/MHM/DOC/CA23_270193.pdf

PIIA (1)

ID: 1

Num:

Categorie: 08

Code_cat:

Nom_Site: SECTEUR ÉCOPARC INDUSTRIEL DE LA GRANDE PRAIRIE

Site_Web:

Zonage (1)

ID: 465

Num: 0465

Categorie:

Code_cat:

Nom_Site: Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Site_Web: http://www1.ville.montreal.qc.ca/CartesInteractives/MHM/DOC/zone_0465.pdf

CATÉGORIES D'USAGES		
CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE		Classe d'occupation
I.5	Industrie lourde	-
AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES		
C.6	Commerces lourds	B
C.7	Commerces de gros et entreposage	B
E.6(2)	Équipements civiques et administratifs	-
E.7(1)	Équipements de transport et de communication et infrastructures	-

PROTECTION DU PATRIMOINE ET PIIA	
SECTEUR SIGNIFICATIF	Numéro
Secteur soumis à des normes ou critères	-
SECTEUR DE PIIA	Numéro
Secteur Écoparc industriel de la Grande Prairie	8

NORMES PRESCRITES		
DENSITÉ	Min	Max
Densité / ISP	-	3
Densité résidentielle (log/ha)	-	-
IMPLANTATION		
Mode(s) d'implantation	Isolé	
Taux d'implantation (%)	-	70
Alignement de construction	Règles d'insertion	
Marge latérale (m)	3	-
Marge arrière (m)	4	-
HAUTEUR		
Hauteur (étage)	-	-
Hauteur (m)	4	23
Étage additionnel autorisé sous les combles	-	

NOTE(S)

-

AMENDEMENT(S) INCLU(S) À CETTE VERSION
RCA19-27004, 01-275-132

À jour au 2023-04-26

MISE EN GARDE: Cette fiche a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude de l'information. Pour toute fins légales, le lecteur devra consulter la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements

C. U. M.
SERVICE D'ÉVALUATION
VALUATION DEPARTMENT

VILLE DE MONTRÉAL

NOUVELLE BÂTIMENT

Quartier **Marcel**
WardNo. civ. **2075**
Civ. no.Rue **Maig**
StreetNo. de compte **36159110**
Account no.

Division and—Cod. division	Propriétaire—Proprietor	Dénom.	Adresse—Address
Longue-Pointe	U.A.P. Inc.		3025 Ontario Est z.p. 427

Cadastre		Front	Profondeur	Superficie	Demande le (asked for)
Lot	Sub-division	Pi. lin. Lin. feet	Pi. lin. Lin. feet	Pi. car. Sq. feet	Envoies le (sent) on
					Morcellement (parceling out)
					Groupeement (grouping of)
					Etude de local. (stud. study)
					Bureau de Revision. (Board of Revision)

REMARQUES (REMARKS): Permis 3374 22-9-72 Edifice à bureaux: Permis 13 4-1-73 Réaménagement intérieurs et extérieur du bâtiment: Permis 2791 30-7-73 Renover la façade et aménager un quai de chargement à l'arrière: Permis 3331 10-9-73 2 réservoirs d'essence de 5000 gallons. Term. 1-9-73

PERMIS—PERMITS

Permis no. Permit no.	Date du permis Date of permit	Dimensions de construction Dimensions of building	Etages storeys	Coût déclaré Declared price	Détails
3374	22-9-72	100' x 120' (10)	2	250,000	Edifice à bureaux
2791	30-7-73	100' x 120' (10)	2	250,000	Renover la façade et aménager un quai de chargement à l'arrière
3331	10-9-73	100' x 120' (10)	2	250,000	2 réservoirs d'essence de 5000 gallons

DESCRIPTION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
DESCRIPTION OF MAIN BUILDINGCROQUIS
SKETCH

Catégorie
No. of stories
Sous-sol aménagé
Finished basement
Sous-sol non aménagé
Unfinished basement
R. de C.
1^{er} étage
2nd étage
3rd étage
4th étage

Type
No. d'occupants
No. of occupants

EXTÉRIEUR—EXTERIOR

Fondation
Foundation
Charpente
Frame
Couverture
Roof
Mur de façade
Front wall
Mur de côté
Side wall

Mur arrière
Back wall

INTÉRIEUR—INTERIOR

R. de C. (Ground floor)

Etages supérieurs (Upper floors)

Planchers
Floors
Murs et plafonds
Walls & ceilings
Vitrines
Windows
Menuiserie
Woodwork
Chauffage
Heating
Système de chauffage
Heating system
Salles de toilette
Bathrooms

Plancher (Floor)
Dado

Plomberie
Plumbing
W.C.
Bains
Baths
Lavabo
Sinks
Autres pièces
Other fixtures
Spécial

Cuves
Laundry tubs
Eviers
Kitchen sinks
Urinoirs
Urinals

Echelle:

au pouce
to one inch

Dessiné par:

Inspected by: *H. J. J. J.*Date: *6-7-74*

Occupation (Occupancy):

PERMIS 3374 - 22-9-72 - 100' x 120' (10)
2791 - 30-7-73 - 100' x 120' (10)
3331 - 10-9-73 - 100' x 120' (10)

Garage

Plancher
Floor
Solaire
Roof
Chauffage
Heating

Tout
Roof
Chauffage
Heating

Etat des lieux
Condition of premises

SOMMAIRE—SUMMARY

Année Year	Coût total Total cost	% Résid.	Valeur nette Net value	Indice Index	Valeur nette Net value
1972	2183305				
1973		81.2	1839310	1.38	2098130
74		82.8	1808440	1.45	2022240

36157116

RUE ONTARIO

U A P

UNITED AUTO PARTS INC.
INSPECTED BY: M. LAMARCAINE A. DE VILLIERS
LESSINE
ECHELLE 501-
J. 20/12/74

RUE HAIG

ONTARIO

5

Numéro de compte
26152110

2075 Haig

NOY	SUPP.	FRONT	PROF.	SUPERFICIE
325	P107	50.00	194.00	9700.00
325	108	800.00	184.00	148916.00
		818.00		
325	111	366.00	184.00	66821.00
		360.33		
326	7	50.00	316.00	15800.00
326	1	818.00	250.00	207822.00
		844.00		
326	8	360.33	250.00	89125.00
		352.67		
326	2	1196.67	66.00	79131.00
		1201.25		
327	3	50.00	329.60	16475.00
327	4	1201.25	329.60	395842.00
		1224.00	323.33	
				<u>1,029,644.00</u>

SOMMAIRE

Rst.	Cl.	Année	Coût det.	Volumes	Pr. unit.	Coût de base	Ans eff.	Description
1	2	1909	127,350.					Bureaux
Am1	2	65	26,210.					Ouv. + gen.
				143,049	1.073	153,560.	1923	Entrepôt
2	2	1957	400,410.					Gen.
Am2	2	73	87,850.					
				1,623,717	0.301	488,260.	1960	Réception
				228,039	0.503	114,810.	1973	Entrepôt
4	2							Gen.
5	2	1940	62,495.					
Am5	2	73	109,855.					
				505,075	0.341	172,380.	1961	Entrepôt
6	2	1909	130,250.					Gen.
Am6	2	73	254,970.					
				1,851,039	.208	385,220.	1958	Atelier
7	2	1917	7,890.					Gen.
Am7	2	74	8,580.					
				27,984	0.589	16,470.	1947	Entrepôt
10	2	1917	2,610.					Gen.
Am10	2	74	97,870.					
				234,325	0.323	99,680.	1972	Bureaux
11	2	1909	19,700.					Gen.
Am11	2	74	84,290.					
				149,093	0.697	103,990.	1963	Chaufferie
12	2	1909	33,595.					Gen.
Am12	2	74	3,470.					
				34,008	1.090	37,065.	1920	Chaufferie
13	2	1917	4,960.					Gen.
Am13	2	74	2,800.					
				26,160	0.297	7,760.	1958	Entrepôt
14	2	1909	40,400.					Gen.
Am14	2	74	34,230.					
				195,445	0.382	74,630.	1942	Atelier
17	2	1909	16,280.					Ac. email.
Am17	2	74	2,720.					
				46,512	.408	19,000.	1923	Bureaux
				370,808	1.150	626,390.	1973	Porage
20	2							
F	6					73,180.	1973	Clôture
C	6					7,160.	1955	Lampadaires
L	6					3,780.	1973	
						2,183,305.		

2024-45 Naig			Ce rapport est une copie		
Ontario			F107, F108, 111, P1 etc.		
Remplacer chaises par une chaise dans partie nord (magasin), aménager salle de maître et bureaux et une petite chambre à lavage et peinture			U. A. P. Inc.		
\$ 15,000.					
Remplacer un réservoir de 5000 gallons d'effluents par un de même capacité pour usage personnel tel que plans.			U.A.P. Inc.		
\$5,980.					
Agrandissement du quai de chargement à l'arr de la bâtisse tel que plans.			U.A.P.		
\$125,000.					



Ce rapport est une copie

PROJET			PROJET		
PROJET	PROJET	PROJET	PROJET	PROJET	PROJET
7176	18-10-56	Entrepôt	PROJET	PROJET	PROJET
5670	12-12-61	Abri temporaire	PROJET	PROJET	PROJET
892	32-3-63	Remove and relocate all partitions on each floor	PROJET	PROJET	PROJET
13	4-1-73	Réaménagements int. et ext. du bâtiment, tel que plans.	PROJET	PROJET	PROJET

PROJET: 7176, 108, 111, 7, 1, 5, 2, 3, 4

PROJET: Mercier

PROJET: Dominion Bridge Co. Ltd.

PROJET: Dominion Bridge Co. Ltd.

PROJET: U. A. P. Inc.

PROJET: Alta Const.



[illegible]

Plainte reçue le 07-07-80 *Laat* C/80-1514

111, P107, P108, 1, 2, P7, P8, P3, P4
Mercier

Ce rapport est une copie

signée du 19 juillet 2024

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Endroit	Cité	Lot	Numéro de compte			
2105 Haig	est	325, 325, 325, 326etc. 36159110				
Comm.		Subdivisions P107, P108, Québec				
Archéologie	Ontario	111, P7, 1, 8, 2, P3	Mercier			
Permis	Date	Descr. des travaux	Refusé	Demande	Type	Stat.
M 1806	17-06-85	Faire chambre à dynamo 3		3184		Int.
		l'est. du bâtiment tel que plans		23-05-85		Ext.
		agrandissement				
			Propr.	Vap inc.		
			Entr.			
\$25,000						
Permis	Date	Descr. des travaux	Refusé	Demande	Type	Stat.
						Int.
						Ext.
			Propr.			
			Entr.			
Permis	Date	Descr. des travaux	Refusé	Demande	Type	Stat.
						Int.
						Ext.
			Propr.			
			Entr.			



Ville de Montréal

Permis de construction

06.10.173-7 (10-82)M

Permis	Date	Descr. des travaux	Refusé	Demande	Type	Stat.
				/		Int.
						Ext.
Valeur	Nbre étages		Propr.			
			Entr.			
Permis	Date	Descr. des travaux	Refusé	Demande	Type	Stat.
				/		Int.
						Ext.
Valeur	Nbre étages		Propr.			
			Entr.			
Permis	Date	Descr. des travaux	Refusé	Demande	Type	Stat.
				/		Int.
						Ext.
Valeur	Nbre étages		Propr.			
			Entr.			

06.10.173-7 (10-82)V

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Endroit		2025 Ontario est		Côté	Lot	Numéro de compte	
Entre		Haig		325, 326, 327		36-59110	
Subdivision		P107, P108, ...		Quartier		Mercier	
Permis	Date	Descr. des travaux	Refusé	Demande	Type	Stat.	Int./Ext.
Valeur	Nbre étages						
M	6291	10.8.84	Faire 1 quai de chargement, agrand. de l'atelier poids lourd agrandir le stationnement à l'arr. tel que plans.	4159	12.7.84		
Valeur	Nbre étages						
\$600,000.							
M	4065	25-6-85	Faire parapet donnant accès au stationnement, TEL QUE PLANS	3185	23-05-85		
Valeur	Nbre étages						
\$5,000							

Permis	Date	Descr. des travaux	Refusé	Demande	Type	Stat.	Int./Ext.
Valeur	Nbre étages						
Permis	Date	Descr. des travaux	Refusé	Demande	Type	Stat.	Int./Ext.
Valeur	Nbre étages						
Permis	Date	Descr. des travaux	Refusé	Demande	Type	Stat.	Int./Ext.
Valeur	Nbre étages						
Permis	Date	Descr. des travaux	Refusé	Demande	Type	Stat.	Int./Ext.
Valeur	Nbre étages						

Ce rapport est une copie

(S.I. 7-389)	
ENDROIT _____	
ENTRE RUE _____ ET RUE _____	
7025, est rue Ontario	
CÔTE _____	nord
LOT _____	327
CO _____	36159000
SUBJ _____	4
QUARTIER _____	Mercier

PERMIS	DATE	DESCR. DES TRAV.	NATURE	DEMANDE	TYPÉ	STAT.
C 3374	22/09/72	Edifice a bureaux.		3078 21/08/72		INT 26
PROPR. \$660,000.00	NO ETAGES 2					

REFUSE	DEMANDE	TYPÉ	STAT.
	/		INT EXT

PROPR.	ENTR.
U.A.P. Inc.	LA CIE de Génie Foundation Ltée

PERMIS	DATE	DESCR. DES TRAV.	NATURE	DEMANDE	TYPÉ	STAT.
				/		INT EXT
PROPR.						
ENTR.						

PERMIS	DATE	DESCR. DES TRAV.	NATURE	DEMANDE	TYPÉ	STAT.
				/		INT EXT
PROPR.						
ENTR.						

PERMIS	DATE	DESCR. DES TRAV.	NATURE	DEMANDE	TYPÉ	STAT.
				/		INT EXT
PROPR.						
ENTR.						

PERMIS	DATE	DESCR. DES TRAV.	NATURE	DEMANDE	TYPÉ	STAT.
				/		INT EXT
PROPR.						
ENTR.						

VILLE DE MONTRÉAL

CITY OF MONTRÉAL

Service Permis et Inspections

Permits and Inspections Department

DEMANDE DE PERMIS DE RÉPARER OU MODIFIER UN BÂTIMENT
APPLICATION FOR A PERMIT TO REPAIR OR ALTER A BUILDING

Demande No. 676
Plans soumis Oui Non
Plans submitted Yes No
Avis de perception 25470
Permis No. 892
Permit No. 31 mars 1965
DATE

Adresse 2015 rue Haig
Lot 522
Cadastré 122-201-12212
DESCRIPTION réparations et modifications
plans
Occupation existante
Propriétaire The Dominion Bridge Co. J. Downs
Constructeur
Licence constructeur
Coût des travaux 40,000.00
Date 3 mars 1965
Signature du propriétaire ou représentant autorisé
Signature of owner or authorized representative
Largeur du terrain front 137' 4"
Dans quelle zone industrielle
arrère irrégulier
profondeur 327' irrégulier
secteur classe II
règlement 2110

DESCRIPTION

	AVANT	APRÈS	Écartance planchers	Superficie planchers
entrepasage, machines, etc.			dalle de béton	
bureau d'administration, etc.		offices	"	
"		" + cuisine + café + office + cuisine	"	
2e étage				
3e étage				
autres				

OCCUPATION			STATIONNEMENT			REMARQUES
NOMBRE TOTAL	AVANT	APRÈS	NOMBRE D'UNITÉS	AVANT	APRÈS	
logements	0	0	à l'extérieur : plan-cave	150+	0	Bâtiment 1909
places d'affaires	1	1	à l'intérieur	0	0	
Superficie du bâtiment existant	85' x 45' app.		type de construction	B		distance avant: 16'
hauteur du bâtiment existant	30'		piéds	2' + cave		côtés: C.N.R. 720'
permis de permis	# 7176-1956: entrepôt voisin, 5670-1961: labor					arrière: 760' +

PLOMBERIE ET SALUBRITÉ AUTORISÉES

étage	logements	autres occupations	c. als.	urinoirs	bains	douches	lavab.	évier	autres
2e									
sous-sol									
1er									
2e									
3e									
autres									

Terrains pavés:
Mode de drainage du toit:
Ventilation mécanique:
Remarques: autoinspection de plomberie requise
Egout de terrain:
Egout de maison: à vérifier
Climatisation:

DATE 25-3-65
(21-2-302) 29 mars 65
Surintendant
Superintendent

PROJETS DE LA CITÉ AFFECTANT LE TERRAIN À BÂTIR

Homologation: Rés. Nil Jugement No du plan
 Expropriation: Rés. Nil No du plan
 Autres projets: Aucun P. Lefebvre 3-3-65

APPROBATIONS

	DATE	REMARQUES
CONTRÔLE	17-7-65	
STATIONNEMENT	22-7-65	
SANTÉ	23-3-65	Dr. Lefebvre
ALUBRITÉ	25-3-65	
COMBUSTION	25-3-65	
CONSTRUCTION	25-3-65	
PRÉVENTION	25-3-65	
CHARPENTE	25-3-65	

DROITS À PAYER

AGRANDISSEMENT
 Volume pi. cu.
 Tarif par 1000 pi. cu. \$
 Coût du permis \$
 MODIFICATION OU RÉPARATION
 Coût des travaux \$ 40,000.00
 Coût des travaux de \$10,000.00 ou moins \$ 15.00
 Coût des travaux de \$1000.00 ou fraction de \$1000.00 \$ 1.50
 Tarif \$ 1.50
 Coût du permis \$ 60.00

EAU EMPLOYÉE


AGRANDISSEMENT
 Tarif par 1000 pi. cu. \$ 0.50
 Coût \$
 MODIFICATION OU RÉPARATION
 /mille briques @ 0.07 \$
 /vgs. cu. maç. @ 0.04 \$
 /mille vgs carrées d'enduit @ \$3.25 \$
 Coût du permis \$

Brûleur à combustible liquide \$
 Appareil de combustion \$
 Système de climatisation \$
 Incinérateur domestique \$
 Numéros civiques \$

TOTAL DES DROITS À PAYER \$ 60.00

AUTORISATIONS SPÉCIALES

COMITÉ EXÉCUTIF:
 CONSEIL:
 DIRECTEUR:

EMPLACEMENT
AGRANDISSEMENT PROJETÉ

SERV. DES PERMIS ET INSPECTIONS
PERMIT AND INSPECTIONS DEPARTMENT

N° 13

JOUR MOIS ANNÉE
4 1 73Délivré à
Issued to

U.A.P. Inc., 3033 rue Notre-Dame est.

Permis de
Permit to

Rénovation à l'intérieur et extérieur du bâtiment, tel que plans.

Adresse Address 2075 rue Haig		Compte de l'immeuble Property account N° 36159000	
Côté Side est	Entre Between du Bureau	et and Ontario	Lignes et niveau Lines and level N°
Lot 325, 326, 327		Cadastré Longue Pointe	Demande N° 4144
Subdivision F108, 111, F1, F2, P4		Quartier Ward Mercier	Plans Submitted plans Oui Yes ☒ Non ☐
Occupation existante Existing occupation industrielle (Dominion bridge)		Occupation proposée Proposed occupation entrepôt bureaux ventes	Coût des travaux Cost of works \$ 800,000.00
Propriétaire Owner U.A.P. Inc. A/S Niveau		Constructeur Builder Alta Const. (1964) Ltée	
Adresse Address 3033 rue Notre-Dame est		Adresse Address 700 Boul. Ste-Croix 254-1498 Tel. 748-7957 Licence entrepreneur Contractor's licence	

Conformément aux plans soumis et approuvés
après correctionIn accordance with plans submitted and approved
after correction

POUR LE DIRECTEUR — FOR THE DIRECTOR

J. Donato

PRÉ-INSPECTION

Domiciliaire ☐	Commercial ☐	Industriel ☐	Gouv. ou institut. ☐	Isolé ☒	Annexé ☐	Contigu ☐	Type de constr.: 5 avec toit 2" T&G asphalt excepté Non Issues: Conforme ☒ conforme ☐	
DISTANCES				HAUTEUR		ÉLEV. R.-de-C.: irrégulier		
Avant ± 160' irr.	Arrière ± 380' irr.	Côté droit CNR: 320'	Côté gauche Ontario: 380'	Pieds ± 30' irr.	Étages & mezz.	SUPERFICIE APPROXIMATIVE: (400' x 530') X (140' x 280' irr.)		
OCCUPATIONS EXISTANTES				No. log's	No. cuis.	STATIONNEMENT		CHARGEMENT
Cave: aucune				-	-	Intérieur: 6:28 ± 62		Intérieur: 4
Sous-sol				-	-	Extérieur: 150		Extérieur: 5
R.-de-C.: vacant excepté chaufferie						Remarques: Coord 65-Cloisons de bois seront démo- lies-Gieles existant Mur nord recouvert d'In- sul-Brick		
2e étage						Permis déjà émis: 892-65: cloisons; 5670-61: abri;		
3e étage						7176-56: H.M.		
4e étage								
Autres								

PLOMBERIE

ÉTAGE	Logements		Autres occupations		C. ais.		Urinoirs		Bains		Douches		Lévabos		Toilettes		Autres	
	Avant	Après	Avant	Après	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Avant	Après		
Cave																		
Sous-sol																		
1e étage						15	4						15	1				3-F.san.
2e étage						2							2	3				4-R.P.L.
3e étage																		2-R.Vid.
Autres																		1-R.Vid.

Terrains vides 1-18" béton armé

Mode de levage du toit Inchange

Ventilation mécanique salles de toilette

Égout de terrain 1-6" sanitaire Fontaine dans 1000

Égout de maison 1-18" Fluvial Fontaine dans 400

Climatisation oui

10-4-73

4-7-73

No(s) CIV.

PERMIS RÉVOQUÉ LE:

RAISON:

ANGLE RUE

No. CIV.

INSPECTIONS				INSPECTIONS				TRAVAUX EN COURS				INT.
2-13	ECRITEAU			13-21	CHAUF. MURS			1	DÉBUT DES TRAVAUX	11/4/73		
2-11	PLANS & DEVIS				DALLE							
2-20	CLOTURE 7"				PR D'AIR							
2-28	INST. CHANTIER				PORTE(S)							
7-8	SOUS-ŒUVRE(S)			13-21 E	PLAF. FOURN. 4' 2'							
2-12 A	POTEAUX-FICHES			13-7	CHEM. CONDUIT(S)							
ZON.	ALIGNEMENT(S)			13-8	PAROIS							
2-10	SITUATION			13-11	CHAPERON							
7-14	EMPAT. PROF.			13-3	PO. NETT.							
	F. LARG.			9-27	BOIS 2" 1"							
7-11	FC. ND. PROF.			13-23	INCIN. CONDUIT							
7-12	EPAIS.				PAROIS (B. FEU)							
Zon.	NIV. DU R. DE C.				CHAPERON							
2-11	MESURES EXT.				P. ETINC.							
14-4	COUR. ARR.			4-33 F	GAR. MURS							
14-7	COURETTE(S)				PLAF. (DALLE)							
8-0	MURS EXT. 16" 12" 8" 6"				PORTE(S)							
4-7	CARRE 2" x 2"			3-11	SAIL. 15" 10" 36" 60"							
	CARRE 3" x 3"			4-31 O	GORN. & A. TOIT(S)							
	W. 6" 12" 16"			4-9	BALC. 35' 2"							
	4" MACONNERIE				GAL. 35' 2"							
2-11	CHAPP. POUTRE(S)			5-10	ISSUES NOMBRE							
9-16	SOLIVES			5-25	ENCLOIS.							
9-22	2" x 4"			5-8	LARGEUR							
9-25	8" x 16" 3"				PORTES 2' 1"							
8-25	2 BRIQUES			5-21	PO. LE SORTIE							
9-26	CROIX			12-00	TOITURE							
9-17	MURS PORTANTS 8"			8-25	STUC.							
9-18	CLOIS. PORT. 2" x 4" x 12"			8841	STAT. INT. & EXT.							
	NON. PORT. 2" x 3" x 16"			2268	ENTREE CHARR.							
9-18 C	ENTREMISES			2259	CHARG. & DECHARG.							
4-31	MUR(S) C. FEU. EPAIS.			2-10 G	CERT. DE LOCAL.							
	HAUT.											
11-33	PORTE(S) C. FEU.											
CHARPENTE												
TRAVAUX COM.				CHARPENTE VER. PAR								
11-1-73 10-10-73												

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS
PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT

N°

3331

JOUR MOIS ANNÉE

10 9 73

Délivré à
Issued to

U. A. P. Inc. - 3033 Notre Dame Est - Mtl. 402

Permis de
Permit to

installer deux réservoirs d'essence de 5,000 gallons chacun et une pompe à essence pour usage personnel, tel que plans.

Adresse Address	2075 Haifa ave	Compte de l'immeuble Property account	N° 36159110
C.S. Side	est	et and	C. N. R.
Lot	325, 326, 327	Cadastré Cadastral	Longue Pointe
Subdivision	Pl 07, 108, 111, 1, 2, 8, 2, 3, 4	Quartier Ward	Mercier
Occupation existante Existing occupancy	entrepôt et bureaux	Occupation proposée Proposed occupancy	inchangée
Propriétaire Owner	U. A. P. Inc.	Constructeur Builder	Gulf Oil Canada Ltd.
Adresse Address	3033 Notre Dame Est - Mtl. 402	Adresse Address	a/s M. Laezza 1 Place Ville Marie - Mtl. Tel. 879-2670

Conformément aux plans soumis et approuvés
après correctionIn accordance with plans submitted and approved
after correction

POUR LE DIRECTEUR — FOR THE DIRECTOR

J. Donato

PRÉ-INSPECTION

Domiciliaire ☐	Commercial ☐	Industriel ☒	Gouv. ou institut. ☐	Isolé ☒	Annexé ☐	Contigu ☐	Type de constr. : Issues : Conforme ☐ Non conforme ☐
DISTANCES				HAUTEUR		ÉLEV. R.-de-C. : niveau du sol	
Avant	Arrière	Côté droit	Côté gauche	Pieds	Étages	bureau + 47	
20'	1000'	20'			warehouse bureau 2	SUPERFICIE APPROXIMATIVE :	
OCCUPATIONS EXISTANTES			No. log's	No. com.	STATIONNEMENT	CHARGEMENT	
Cave					Intérieur	Intérieur	
Sous-sol					Extérieur + 200	Extérieur	
R.-de-C. : warehouse, bureaux					Remarques	Pour l'implantation voir plans ci-joint	
2e étage							
3e étage							
4e étage							
Autres					Permis déjà émis		

PLOMBERIE

ÉTAGE	Logements		Autres occupations		C. als.		Urinoirs		Bains		Douches		Lavabos		Viers		Autres	
	Avant	Après	Avant	Après	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Avant	Après
Cave																		
Sous-sol																		
1e étage																		
2e étage																		
3e étage																		
Autres																		
Terrains pavés																		
Mode de drainage du toit																		
Ventilation mécanique																		
Égout de terrain																		
Égout de maison																		
Climatisation																		

RECU

19-9-73 1.6

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juin 2024

No. CIV.

PERMIS RÉVOQUÉ LE :

RAISON :

ANGLE TUE

No. CIV.

INSPECTIONS	1	2	3	4	INSPECTIONS	1	2	3	4	TRAVAUX EN COURS	INIT.
1-13 ECR TEAU	•	•	•	•	13-21 CHAUF. MURS	•	•	•	•	1 DÉBUT DES TRAVAUX	
2-11 PLANS & DEVIS	•	•	•	•	13-7 DALLE	•	•	•	•		
2-20 CLOTURE 7"	•	•	•	•	13-7 PR. D'AIR	•	•	•	•		
2-28 INST. CHANTIER	•	•	•	•	13-7 PORTE(S)	•	•	•	•		
7-8 SOUS-ŒUVRE(S)	•	•	•	•	13-21 PLAF. FOURN. 4' 2"	•	•	•	•		
2-12 POTEUX-FICHES	•	•	•	•	13-7 CHEM. : CONDUIT(S)	•	•	•	•		
ZON. ALIGNEMENT(S)	•	•	•	•	13-8 PAROIS	•	•	•	•		
2-10 SITUATION	•	•	•	•	13-11 CHAPERON	•	•	•	•		
7-14 EMPAT. : 1" F.	•	•	•	•	13-3 PO. NETT.	•	•	•	•		
7-11 FOND. : PRO	•	•	•	•	9-27 BOIS 2" 1"	•	•	•	•		
7-12 EPAIS	•	•	•	•	13-23 INCIN. : CONDUIT	•	•	•	•		
ZON. NIV. DU R. DE C.	•	•	•	•	13-23 PARCIS (B. FEU)	•	•	•	•		
2-11 MESURES EXT.	•	•	•	•	13-23 CHAPERON	•	•	•	•		
14-4 COUR ARR.	•	•	•	•	4-33 F. GAR. : MURS	•	•	•	•		
14-7 COURETTE(S)	•	•	•	•	4-33 F. PLAF. (DALLE)	•	•	•	•		
8-0 MURS EXT. : 16" 12" 8" 6"	•	•	•	•	4-33 F. PORTE(S)	•	•	•	•		
4-7 CARRE 2" + 3/4"	•	•	•	•	3411 T. SAIL. 15"/10" 36"/60"	•	•	•	•		
4-7 CARRE 3"	•	•	•	•	4-31 CORN. & A.-TOIT(S)	•	•	•	•		
W/F 12" 16"	•	•	•	•	4-9 BAL. 35'2"	•	•	•	•		
4" MAÇONNERIE	•	•	•	•	4-9 GAL. 35'2"	•	•	•	•		
2-11 CHARP. : POUTRE(S)	•	•	•	•	5-10 ISSUES : NOMBRE	•	•	•	•		
9-16 SOLIVES	•	•	•	•	5-25 ENCLOIS	•	•	•	•		
9-23 APPUI 4"	•	•	•	•	5-8 LARGEUR	•	•	•	•		
9-25 BISEAU 3"	•	•	•	•	5-21 PORTES 2.1	•	•	•	•		
8-25 2 BRIQUES	•	•	•	•	5-21 PO. DE SORTIE	•	•	•	•		
9-26 CROIX	•	•	•	•	12-0 TOITURE	•	•	•	•		
9-17 MURS PORTANTS 8"	•	•	•	•	8-25 STUC	•	•	•	•		
9-18 CLOIS. PORT. 2"x4"x12"	•	•	•	•	8841 STAT. INT. & EXT.	•	•	•	•		
9-18 NON PORT. 2"x3"x16"	•	•	•	•	2268 ENTREE CHARR.	•	•	•	•		
9-18 C. ENTREMISES	•	•	•	•	2269 CHARG. & DECHARG.	•	•	•	•		
4-31 MUR(S) C.-FEU : EPAIS.	•	•	•	•	2-10 G. CERT. DE LOCAL.	•	•	•	•		
4-31 HAUT.	•	•	•	•							
4-33 PORTE(S) C.-FEU	•	•	•	•							

CHARPENTE :

TRAVAUX COM. 31	TERM.	OCCUPE	CHARPENTE VER. PAR :
J M A	10 10 73	J M A	ING. DATE

REMARQUES :

CERT. DE LOCALISATION REÇU :

AVIS DE POCHE	PLAINTES NO.	INFRACTION(S)	POURSUITE(S)	DATE CLASSÉE	CONT.
1			1 2 3		

PROPRIO



ADRESSE



ARCHIT.

SURINT.

Tel. chantier :

AUTORISATION NO. :

CERTIFICAT NO. :

☐ AUCUNE AUTORISATION DE PLOMBERIE N'ÉTAIT EXIGIBLE.

APPROPRIATION FINALE : TRAVAUX EXÉCUTÉS

CONFORMÉMENT • (AUX PLANS ET DEVIS APPROUVÉS)

OUI

NON

PÉRIMÉ

N.T.

9-11-73
DATE

J. A. P. R. i. n. e
INSPECTEUR

2008
INIT.

13 NOV 1973
DATE

INSPECTION
CHEF DE GROUPE

INIT.

DATE

CONT.

INIT.

INSPECTEUR DE CONSTRUCTION



VILLE DE - CITY OF
MONTREAL

DEMANDE DE PERMIS POUR RÉF. RÉF. OU MODIFIER UN BÂTIMENT
APPLICATION FOR A PERMIT TO REPAIR OR ALTER A BUILDING

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 10 juillet 2023

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS
PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT

65 20

DEMANDE N°	3331	JOUR MOIS ANNÉE	10 7 23
DEMANDE REFUSÉE N°	3451		22-8-73
PRÉLIMINAIRE			
AVIS DE PERCEVOIR N°	24611		
FORMULE DE COULAGE	Oui ☐ Non ☒	PLANS SOUMIS	Oui ☒ Non ☐

Adresse Address	2075 Haig ave.	côté side	est
Entre Between	Ontario	et and	C.N.R.
Lot	325,326,327	Cadastré	Longue Pointe
Subdivision	P107,108,111,7,1,8,2,3,4	Quartier Ward	Mercier
Description	Installer deux réservoirs d'essence de 5000 gallons chacun et une pompe à essence pour usage personnel, tel que plans.		
Occupation existante - Existing occupancy	entrepôt et bureaux	Occupation projetée - Proposed occupancy	inchangée
Propriétaire Owner	U.A.P. Inc.	Constructeur Builder	Gulf Oil Canada Ltd
Adresse - Address	3033 Notre-Dame E, Mtl 402 ^{el.}	Adresse - Address	2/s M. Laezza 1 Place Ville Marie, Mtl
Signature de propriétaire ou du représentant autorisé Signature of owner or authorized representative	M. Laezza	Licence	
Signataire:		Préposé au comptoir	J.L. Patenaude

PRÉ-INSPECTION

Domiciliaire ☐	Commercial ☐	Industriel ☒	Gouv. ou instituts ☐	Type de const.	
Isolé ☒	Jumelé ☐	Contigu ☐	Issues : conformes ☐	Non ☐	
Distance : Avant ± 30'	Arr. ± 1000'	Côtés ± 100'	Elév. R-de-C. Bureau ± 41'		
Hauteur : Pieds : ± 30'	Etages 2	Superficie approx.			
OCCUPATIONS EXISTANTES		No. LOG'S	No. COM.	STATIONNEMENT	CHARGEMENT
Cave				Intérieur 0	Intérieur
Sous-sol				Extérieur ± 200	Extérieur
R-de-C Warehouse, bureaux				REMARQUES Prescrit l'implantation voir plans de joint.	
2 ^e étage					
3 ^e					
4 ^e				Permis déjà émis	
Autres					
Demande reçue 23 8/21		Retournée 24 8/21		Rapport annexé ☐	
Inspecteur R. Grotan		Inspecteur chef de Groupe			

PLOMBERIE

ÉTAGE	Logements		Autres occupations		C. als.		Urinoirs		Bains		Douches		Lavabos		Eviers		Autres						
	avant	après	avant	après	av.	ap.	av.	ap.	av.	ap.	av.	ap.	av.	ap.	av.	ap.	avant	après					
Cave																							
Sous-sol																							
1 ^e																							
2 ^e																							
3 ^e																							
Autres																							
Terrains pavés																		Égout de terrain					
Mode de drainage du toit																		Égout de maison					
Ventilation mécanique																		Climatisation					
Refusée ☐																		En suspens ☐		Signature			
Raisons																		DATE					
APPROUVÉE																							

FAIRE SIGNER CORRECTIONS
OUI ☐ NON ☒

APPROBATION
REFUS ☐

SUBTENDANT
JOUR MOIS ANNÉE
10-9-23

ZONAGE — STATIONNEMENT — SALUBRITÉ

Homologation ou autres projets	☒ oui	☐ non	Lignes et niveaux	☐ oui	☒ non
Empiètements	☐ oui	☒ non	Subdivision requise	☐ oui	☐ non

Dimensions du terrain : Fr. VOIR VOLUME 2 PAGE 179 Sup. —
bâtiment : Fr. — Arr. — Prof. — Sup. —
Dans quelle zone INDUSTRIELLE (CLASSE D) P. gl. 2.110
Règlement spécial : ☒ oui ☐ non Règlement No. 3615

OCCUPATIONS PROJÉTÉES	STAT.	REQUIS	FOURNIS	CHARG.	REQUIS	FOURNIS
Cave	Int.	—	—	Int.	—	—
Sous-sol	Ext.					
R-de-C.	Autres					
2e étage	ENTRÉE CHARRETIÈRE		ENTRÉE CHARRETIÈRE			
3e	☐ oui ☒ non		☐ oui ☒ non			
4e	Remarques					
Autres						

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES	RÈGLEMENT	APPROBATION
Alignement frontal	—	—
Alignement latéral	—	—
Marges latérales	—	—
Marge arrière	—	—
Implantation max.	—	—
Hauteur en pds.	—	—
Hauteur en étages	—	—
Largeur min.	—	—
Bat. isolée ☐ Jumelée ☐ cont. ☐	—	—
Élev. R. de C.	—	—
No. de logements	—	—
Servitude	—	—
Sup. des logements	—	—

En suspens ☐ Refusée ☐
Raisons : Attendez réponse du Service d'Incendie (27/8/73).
Signature : _____ Date : _____
Approuvée Robert Chatillon
Date le 27 août '73.

CONSTRUCTION		CHARPENTE						
CHARGES VIVES								
	SOUS-SOL	R. DE C.	2e ÉTA.	3e ÉTA.	4e ÉTA.	AUTRES		
ACTUELLES	<u>inchangée</u>							
EXIGÉES								
TYPE DE CONSTRUCTION								
Actuel _____ Futur _____								
En suspens ☐ Refusée ☐								
Raisons : _____								
Sign. _____ Date : _____								
Approuvée _____								
Sign. <u>58.8.73</u> Date : _____								
AUTORISATION SPÉCIALE								
Comité exécutif _____								
Conseil _____								
Directeur _____								
Date : _____								

PRÉVENTION	
En suspens ☐ Refusée ☐	
Raisons : _____	
Sign. _____	Date : _____
Approuvée _____	
Sign. <u>Pierre Bonine..</u>	Date : <u>6/9/73</u>

SANTÉ	
En suspens ☐ Refusée ☐	
Raisons : _____	
Sign. _____	Date : _____
Approuvée _____	
Sign. _____	Date : _____

TRONÇON D' TRANS CANADIENNE-
EXPRO. CONS. 12-6-73

Aucune objection (BERNARD) 4444 & 27/8/73

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS
PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT

6520

Adresse
Address2075 Haig

côté
sideest

AVIS DE PERCEVOIR N°
23734

Entre
BetweenOntario

et
and

FORMULE DE COULAGE
OUI ☒ NON ☐

PLANS SOUMIS
OUI ☒ NON ☐

Lot
325,326,327

Cadastre
Longue Pointe

Compte de l'immeuble - Property account
N° 36159110

Subdivision
P107,108,111,7,1,8,2,3,4

Quartier
WardMercier

Lignes et niveaux - Lines and levels
N°

Description
Renover la facade, aménager un quai de chargement à l'arrière et une station pompage de 25' x 17' sur le côté d'Ontario. Installer une toilette et cloisons int., tel que plans.

Volume

Coût du permis \$ 600.

Coût des travaux \$ 300,000.

Valeur calc. des travaux \$

Occupation existante - Existing occupancy
entrepôt

Occupation projetée - Proposed occupancy
inchangée

Propriétaire
OwnerU.A.P. Inc

Constructeur
Builder

Adresse - Address
3033 Notre-Dame E, Mtl 402

Tel.

Signature du propriétaire ou du représentant autorisé
Signature of owner or authorized representative
W.A. Brown

Licence

Préposé au comptoir
J.L. Patenaudo

Signataire: [Signature]

748-7957

PRE-INSPECTION

Domiciliaire ☐ Commercial ☐ Industriel ☒ Gov. ou instituts ☐

Isolé ☒ Jumelé ☐ Contigu ☐ Lieux: conformes ☒ Non ☐

Distance: Avant 160.00 m, Arr. ± 380.00 m, Côtés DROIT 320', Gauche 380', Elév. R-de-C (480' x 530') (140' x 280 m)

Hauteur: Pieds: ± 30' Etages 1+4+22 superficie approx.

OCCUPATIONS EXISTANTES	No. LOG'S	No. COM.	STATIONNEMENT	CHARGEMENT
Cave aucune			Intérieur 638' x 62'	Intérieur 4
Sous-sol			Extérieur 150	Extérieur 5
R-de-C 1 com		1 com	REMARQUES	
2e étage				
3e				
4e			Permis déjà émis 892-65: Cloisons; 5870-61: rebri	
Autres			7176-56, 13-73	

Demande reçue 4-7-73 Retournée 4-7-73 Rapport annexé

Inspecteur [Signature] Inspecteur chef de Groupe [Signature]

PLOMBERIE

ÉTAGE	Logements		Autres occupations		C. ais.		Urinoirs		Bains		Douches		Lavabos		Eviers		Autres	
	avant	après	avant	après	av.	ap.	av.	ap.	av.	ap.	av.	ap.	av.	ap.	av.	ap.	avant	après
Cave																		
Sous-sol																		
1e						23								23				
2e																		
3e																		
Autres																		

Terrains pavés

Mode de drainage du toit COLONNIE BRUNIER

Ventilation mécanique salle de toilette

Égout de terrain Égout de maison Égout de maison

Climatisation

Refusée ☐ En suspens ☐

Signature

Raisons

APPROUVÉE [Signature]

DATE 11-7-73

FAIRE SIGNER CORRECTIONS
OUI ☐ NON ☐

APPROBATION ☒ REFUS ☐

SURINTENDANT [Signature] 23/73

JOUR MOIS ANNÉE

21-03-303 [06-71]

ZONAGE — STATIONNEMENT — SALUBRITÉ

Homologation ou autres projets

☒ oui
☐ non

Empiètements

☐ oui
☐ non

Lignes et niveaux

☒ oui
☐ non

Subdivision requise

☐ oui
☐ non

Dimensions du terrain :

Fr. Arr.

bâtiment :

Fr. Arr.

Dans quelle zone

☒ oui
☐ non

Règlement spécial :

☐ oui
☒ non

Prof.

Prof.

Sup.

Sup.

Règl.

Règl.

Règlement No.

OCCUPATIONS PROJETÉES

Cave

Sous-sol

R-de-C.

2e étage

3e

4e

Autres

STAT.

REQUIS

FOURNIS

CHARG.

REQUIS

FOURNIS

Int.

Ext.

Autres

Int.

Ext.

Autres

ENTRÉE CHARRETIÈRE

ENTRÉE CHARRETIÈRE

☐ oui
☐ non

☐ oui
☐ non

Remarques

En suspens

Refusée

Raisons :

Signature :

Date

Approuvée

Date

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

RÈGLEMENT

APPROBATION

Alignement frontal

Alignement latéral

Marges latérales

Marge arrière

Implantation max.

Hauteur en pds.

Hauteur en étages

Largeur min.

Bar. isolée

Jumelée

cont.

Élev. R. de C.

No. de logements

Servitude

Sup. des logements

CONSTRUCTION

Groupe d'occupation

Type de construction

En suspens

Refusée

Raisons :

Sign.

Date :

Approuvée

Sign.

Date :

CHARPENTE

CHARGES VIVES

ACTUELLES

EXIGÉES

TYPE DE CONSTRUCTION

Actuel

Futur

En suspens

Refusée

Raisons :

Sign.

Date :

Approuvée

Sign.

Date :

PRÉVENTION

En suspens

Refusée

Raisons :

Sign.

Date :

Approuvée

Sign.

Date :

SANTÉ

En suspens

Refusée

Raisons :

Sign.

Date :

Approuvée

Sign.

Date :

AUTORISATION SPÉCIALE

Comité exécutif

Conseil

Directeur

Date

SERVICES PERMIS ET INSPECTIONS
DIVISION DE LA CONSTRUCTION

- Délivré à

Permis de

adresse 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876	
--	--

[illegible][illegible]

Terrains pavés Égoût de terrain
 Mode de drainage du toit Égoût de maison
 Chauffage : Huile ☐ Gaz ☐ Électricité ☐ Dato

02-10-2336(79-09)

INSPECTEUR DE CONSTRUCTION



Ville de Montréal

Service des permis et inspections
Division de la construction

Ce rapport est une copie fragmentaire de la version signée du 19 juillet 2020

Demande de permis pour réparer ou modifier un bâtiment

Z		CI	CH	M	S	B	Permis N°	7526 0441 82		Jour mois année								
Lignes et niveaux:							Demande refusée N°:											
Préliminaire							Formule de coulage					oui ☐ non ☒		Plans soumis		oui ☒ non ☐ devis ☐		
Valeur calculée:							Demande N°					4315		14-9-82				
Avis de percevoir N°							12678											
Compte de l'immeuble N°							3 1591.0											
Coût des travaux							5,590											
Coût du permis							137.56										Vot.	
Nombre supplémentaires																		
Log's																	N° civique	
Pi. d'aff.																		
Occupation actuelle							à usage de commerce et entrepôt											
Occupation projetée							inchangée											
Propriétaire							U.A.P. Inc.										Licence N°	
Adresse							7025 Ontario est											
Code postal							H1H 2B3											
Ville							Fte. Lambles										Téléphone	
Architecte							Daniel Dacostas										Téléphone	
Nommé							Daniel Dacostas										Préposé au permis	
Préposé au permis							Daniel Dacostas										Préposé au permis	
Pré-inspection																		
Type de construction							1 A B C D											
Stationnement							Int. Ext.											
Chargement							Int. Ext.											
Elevation rez-de-chaussée							travail sol											
Frais suffisants							oui ☐ non ☐											
Établissement occupé							oui ☐ non ☐											
Travaux terminés							oui ☐ non ☐											
Avis de poche							Avis de poche											
Permis en cours																		
Articles							Oui Non											
Ext. sur. frigos																		
Ext. sur. glaces																		
And. pompier																		
Pneus ext.																		
Pneus ext. int.																		
Lumière ext.																		
Lumière ext. int.																		
Générateur																		
Climatisation																		
Détection																		
Tegate																		
App. élec. ext.																		
Coût des travaux							Dalle sur sol											
Inspection des travaux en cours																		
Transmis à l'insp.							A partir de:											
Permis révoqué le																		
Remarques																		
N° civique(s)							rue											

Inspection des travaux en cours

Terrain				Dates		Remarques		Chénages	
Écriture	☐	Coln	☐	Larg:	9.2-11.0.4	Re-servis remplis sel			
Plans app.	☐	A. travaux	☐	Prof:					
Cornes	☐	Intérieur	☐	Sup:					
Clôture	☐	Autre	☐	Irregulier					
Dom.	☐	Haut:	et	rez-de-chaussée					
Comm.	☐	Alignement	fr:						
Ind.	☐	la:							
Mixte	☐	autre							
Dim.	X	Empat.	X						
Tr.	☐	Murs fond. pr.		larg.					

Type de construction	Conforme aux plans		Matériaux				Porteur		Heures res. au fur	
	oui	non	bois	cote	beton	type	oui	non		
1. Travaux vérifiés										
2. Charp. de g.										
3. R. de chaussée										
4. M. de g.										
5. Ch. autres pl.										
6. Aut. de g.										
7. Charp. toit										
8. Comm. toit										
9. P. de g.										
10. Béton										
11. Charbon										
12. R. de g. murs ext.										
13. R. de g. - feu										
14. R. de g. - feu										
15. R. de g. - feu										
16. R. de g. - feu										
17. R. de g. - feu										
18. R. de g. - feu										
19. R. de g. - feu										
20. R. de g. - feu										
21. R. de g. - feu										
22. R. de g. - feu										
23. R. de g. - feu										
24. R. de g. - feu										
25. R. de g. - feu										
26. R. de g. - feu										
27. R. de g. - feu										
28. R. de g. - feu										
29. R. de g. - feu										
30. R. de g. - feu										
31. R. de g. - feu										
32. R. de g. - feu										
33. R. de g. - feu										
34. R. de g. - feu										
35. R. de g. - feu										
36. R. de g. - feu										
37. R. de g. - feu										
38. R. de g. - feu										
39. R. de g. - feu										
40. R. de g. - feu										
41. R. de g. - feu										
42. R. de g. - feu										
43. R. de g. - feu										
44. R. de g. - feu										
45. R. de g. - feu										
46. R. de g. - feu										
47. R. de g. - feu										
48. R. de g. - feu										
49. R. de g. - feu										
50. R. de g. - feu										
51. R. de g. - feu										
52. R. de g. - feu										
53. R. de g. - feu										
54. R. de g. - feu										
55. R. de g. - feu										
56. R. de g. - feu										
57. R. de g. - feu										
58. R. de g. - feu										
59. R. de g. - feu										
60. R. de g. - feu										
61. R. de g. - feu										
62. R. de g. - feu										
63. R. de g. - feu										
64. R. de g. - feu										
65. R. de g. - feu										
66. R. de g. - feu										
67. R. de g. - feu										
68. R. de g. - feu										
69. R. de g. - feu										
70. R. de g. - feu										
71. R. de g. - feu										
72. R. de g. - feu										
73. R. de g. - feu										
74. R. de g. - feu										
75. R. de g. - feu										
76. R. de g. - feu										
77. R. de g. - feu										
78. R. de g. - feu										
79. R. de g. - feu										
80. R. de g. - feu										
81. R. de g. - feu										
82. R. de g. - feu										
83. R. de g. - feu										
84. R. de g. - feu										
85. R. de g. - feu										
86. R. de g. - feu										
87. R. de g. - feu										
88. R. de g. - feu										
89. R. de g. - feu										
90. R. de g. - feu										
91. R. de g. - feu										
92. R. de g. - feu										
93. R. de g. - feu										
94. R. de g. - feu										
95. R. de g. - feu										
96. R. de g. - feu										
97. R. de g. - feu										
98. R. de g. - feu										
99. R. de g. - feu										
100. R. de g. - feu										

Approbation finale: Travaux exécutés conformément aux plans				oui	non	par	n. t/m.				
1	Signature	Date	2	Signature	Date	3	Signature	Date	4	Signature	Date

66.40.205-6 (04-02)V

Z	C	CH	M	S	B	Permis No	7526	level: mbr: encl: 04/16/82
						Licenses at niveau:		

Signature	Jour	mois	année	☒ renouvelée ☐ refusée ☐ suspendu	Raison:
Robert Chastillon	15	9	82		Consultation au Service d'Imm.
Émission de permis				Pour le motif: n°	Jour
Raison:				Libérés imp.	
☐ émis ☐ refusée ☐ suspendu					

Mécanique

	w.c.	lavabo	baigr.	douche	urinoir	évier	Plomberie cuve	r. pl.	less.	fosse	font.	autres	w.c.	hotte	Ventilation séch.	garage	autres
Cave																	
Sous-sol																	
1er	/	/								/							
2ème																	
3ème																	
Autres																	

Terrains pavés
Mode de drainage du toit Tuyau descente
Égout de terrain
Égout de maison a vérifier
Extinction automatique ☐

Canalisation incendie ☐☐ refusée:

Signature

Bruit

jour mois année

7 8 84

Insonorisation	Adéquat		Autres travaux requis		☐ approuvée	☐ refusée	☐ suspens
	oui	non			Raisons:		
Murs							
Fenêtres							
Piñchères							
Portes							
Inst. mécanique							

Signature

jour mois année

Construction - Protection incendie

Articles	Requis		Conforme		Articles	Requis		Conforme		Groupe d'occupation	Sup. du bâtiment
	oui	non	oui	non		oui	non	oui	non	Type de construction	
Issues					Dét. alarme					☒ approuvée	R-2
Escaliers					Dét. de fumée					☐ refusée	13502 m²
Fondations					Ext. aut. friteuse					☐ suspens	5912 m²
Murs					Can. incendie					Raisons:	
Piñchères					Asc. pompier						
Toit					Réseau tél.						
Chauffage					Cont. fumée						
Cheminées					Poste central						
Garage					Génératrice						
Gicleur											
Lumières ext.											
Tarçat											

☒ approuvée☐ refusée☐ suspens

Raisons:

Signature

jour mois année

03-08-84

Charpente

Charges vives exigées					
sous-sol	r.-d.-c.	2e étage	3e étage	4e étage	autres

☐ approuvée☐ refusée☐ suspens

Raisons:

jour mois année

Santé

☐ refusée


Raison:

☐ approuvée☐ suspens

Signature

jour mois année

Autorisation spéciale



Demande de permis pour réparer ou modifier un bâtiment

Division de la construction

Zonage - Stationnement - Salubrité

Émission du permis

☐ émis ☐ refusée ☐ suspens	Raison:	Pour le surintendant <i>Roger Liban</i>	jour <i>10</i>	mois <i>12</i>	année <i>1971</i>
---	---------	--	-------------------	-------------------	----------------------

06.40205-8 (08-13) R

Bruit

Construction - Protection Incendie

Chapote

jour	mois	année
------	------	-------

Autorisation spéciale

6261
VILLE DE MONTREAL
Service Permis et Inspections
CITY OF MONTREAL
Permits and Inspections Department
20
DE SERVICE DE REPARER OU MODIFIER UN BATIMENT
PERMIT TO REPAIR OR ALTER A BUILDING

Plans soumis / Plans submitted: Oui / Yes
Avis de perception / Perception notice
Permis / Permit No.: 197
DATE: 21 Mars 1965

Adresse: 1270 St. Joseph
Propriétaire: J. L. Lussier
Adresse: 1270 St. Joseph
Date: 3 Mars 1965
Signature: J. L. Lussier
Superficie: 1000

DESCRIPTION				
	AVANT	APRES	Resistances planchers	Superficie planchers
1. Sol	carreaux, moquettes, etc.		600 lb	
2. Plancher	bois d'administration, H.C.	offense		
3. Murs	" + doléine + ciment	offense + ciment		

OCCUPATION			STATIONNEMENT			REMARQUES
NOMBRE TOTAL	AVANT	APRES	NOMBRE D'UNITES	AVANT	APRES	
1. Garage	1	1	A l'extérieur	1	1	
2. Garage	1	1	A l'intérieur	1	1	
3. Office du bâtiment existant	1	1	type de construction	1	1	
4. Bureau du bâtiment existant	1	1	pièces	1	1	
5. Entrée	1	1	portes	1	1	

PLOMBERIE ET SALUBRITÉ AUTORISÉES									
type	logements	autres occupations	c. ais.	urinoirs	bains	ouches	lavab.	éiers	autres

Egout de terrain: à vérifier
Egout de maison: à vérifier
Climatisation: à vérifier
Signature: Michel Garlet
Superintendant

1° Date à laquelle on a commencé les travaux

Nature des travaux en cours

2° Dates des inspections

14-4-65

22-4-65

Peu de plans à venir (voir plan)
int. d'assainissement
Y compris passage d'égout
à l'égout
à l'égout

3° Dates des avis verbaux ou écrits

Nature des contraventions

20-4-65

absence de ved. (voir plan)

4° Dates des demandes d'actions

Nature des contraventions

5° Dates des jugements, s'il y en a eu de prononcés, et indiquez si les actions ont été maintenues ou rejetées

6° Les réparations ou modifications ont-elles été exécutées conformément aux plans et devis approuvés? OUI ET NON ☐

7° Si il s'agit d'un agrandissement, indiquez la date à laquelle on a commencé à l'occuper.

8° Si le local est va. nouveau moment où les réparations et les modifications ont été exécutées, indiquez la date à laquelle il a commencé à être occupé de nouveau.


REMARQUES

(Signé) 

DATE: 16-4-65

Inspecteur

VU ET APPROUVÉ



17 AOÛT 1965

DATE:

Inspecteur Chef

11. Ce rapport doit être transmis au Cabinet du Directeur dans les quinze jours suivant la date indiquée soit au paragraphe 7, soit au paragraphe 8, selon le cas, ou, si le local n'est pas encore occupé, dans les quinze jours suivant la date à laquelle les travaux auront été terminés conformément aux plans et devis approuvés.

VILLE DE MONTREAL

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION
APPLICATION FOR A BUILDING PERMIT

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS
PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT

65 20

PERMIS N° 3374 22 9 72
DEMANDE N° 3079 21 8 72
DEMANDE REFUSÉE N°
PRÉLIMINAIRE
AVIS DE PERCEVOIR N° 18544
FORMULE DE COULAGE PLANS SOUMIS
Oui ☒ Non ☐ Oui ☒ Non ☐

Adresse Address 27 Ontario E Côté Side Nord
Entre between E et and
Lot 27 Cadastre Longue Pointe
Subdivision 4 Quartier Ward Mercier
Description édifice à bureaux
Cote Cellar bureaux
Rez-de-chaussée Ground floor bureaux
2e étage 2nd floor bureaux
3e étage 3rd floor bureaux
Propriétaire Owner U. A. P. Inc. Constructeur Builder Cie de Génie Foundation Ltée
Adresse Address 3033 est, rue Notre Dame Adresse Address 345 ave Victoria Montréal 215 482-6715
Signature du propriétaire ou du représentant autorisé Signature of owner or authorized representative
Signature Signature
SANTÉ PRÉVENTION
En suspens ☐ Refusée ☐
Raisons
Signature Date
Approuvée
Signature Date

PLOMBERIE

ÉTAGE	Logements	Autres occupations	C. cis.	Urinoirs	Baignoires	Doaches	Évier	Autres
Cave								
Sous-sol								
1 ^{er}			9	2			3	
2 ^e			12	2			12	
3 ^e								
Autres								

Égout de terrain
Mode de drainage du toit
Ventilation mécanique
Signature
Raisons

FAIRE SIGNER CORRECTIONS

Oui ☐ Non ☐

APPROBATION

REFUS

SURINTENDANT

JOUR MOIS ANNÉE

Travaux D'Urbanisme ZONAGE - STATIONNEMENT - SALUBRITÉ

Homologation ou autres projets	☐ oui	☐ non	Lignes et niveaux	☐ oui	☒ non
Empiètements	☐ oui	☒ non	Subdivision requise	☐ oui	☒ non
Dimensions du terrain :	Fr. 323-4"	Arr. 323-6"	Prof. 1201-7"	1224	Sup. 323-4"
bâtiment :	Fr. 201-6"	Arr. 201-6"	Prof. 76-6"		Sup. 15.420"
Dans quelle zone	Industrielle	C-11	Rég. 2110		
Règlement spécial :	☐ oui	☐ non	Règlement No.		

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES		RÉGL. ART.	APPROB.	ACCÈS AU STATIONNEMENT		☐ oui	☐ non		
1	Alignement frontal 0'	4-5	03/25/72	Superficie nette disponible : 26.200 m ²					
2	Alignement latéral 0'	3	"	STAT.	REQUIS	FOURNI	CHARG.	REQUIS	FOURNI
3	Marges latérales 0'	—	91/30-4"	Int.	26	0	Int.	2	0
4	Recul arrière 10' m de rue	5-14	1065-9"	Ext.					
5	Implantation max. 100%	1900	4%	ENTRÉE CHARRETIÈRE		ENTRÉE CHARRETIÈRE			
6	Hauteur en pieds } libre	4-3	25'	☐ oui	☐ non	☐ oui	☐ non		
7				Hauteur en étages	2	En suspens ☒	Refusée ☐		
8	Largeur min.	—	201-6"	Raisons	Attendre l'ent. d'Alg. et du V.V. 23/6/72.				
9	Bât. isolé ☒ Jumelé ☒ Cont. ☒	5-12	Ind. ±15'	Projet qui n'affecte pas la portion de la T.C. de la T.C. 229/72					
10	Élev. R. de C. max. 5'			Homologation n'affecte pas la portion de la T.C. 229/72					
11	No de logements : en sous-sol			Signature					
12	au R. de C.			Approuvée					
13	aux étages			Date 23/7/72					
14	Sup. des logements			S. KILUEWY					
15	Dépendances								
16	Courettes								
17	Autres								
18									

CONSTRUCTION		SUP. DU BÂTIMENT		
Groupe d'occupation	C-3	15,415 m ²		
Type de construction	1-B			
ITEM	CONFORME	NON-CONFORME	RÈGLEMENT	ART.
21	Issues			
22	Escaliers			
23	Fondations			
24	Murs			
25	Plafond			
26	Toit			
27	Chaudières			
28	Cheminées			
29	Garages			
30	Dépendances			
31	Saillies			
32	Autres			
En suspens ☒ Refusée ☐				
Raisons : Ouvrures pour l'aération de la façade au-dessus du puits d'aération. Détails de la protection de structure d'acier.				
Signature				
Date				
Approuvée				
Date				

CHARPENTE					
CHARGES VIVES EXIGÉES					
SOUS-SOL	R.-de-C.	2e ÉTAGE	3e ÉTAGE	4e ÉTAGE	AUTRES
		60	T40		
Refusée ☐ En suspens ☐					
Raisons :					
Signature					
Date					
Approuvée					
Date 12-9-72					

AUTORISATION SPÉCIALE	
Comité exécutif	Loge d'installation dans la cage d'escalier
Conseil	
Directeur	
Signature	
Date 19/9/72	

JOUR MOIS ANNÉE
22 9 72

Edifice à bureaux

INSPECTEUR DE CONSTRUCTION

RECU

A PÉRIMER LE

COMM. AVANT

TRAVAUX ARRÊTÉS (2-32) EN DATE DU :

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

12 2/73 R.C.

(N°) CIV :

PERMIS RÉVOQUÉ LE :

7075 Pontana et

RAISON :

ANGLE RUE

N° CIV.

INSPECTIONS					INSPECTIONS					TRAVAUX EN COURS					INIT.
1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		
2-13	ECRITEAU				13-21	CHAUF. : MURS				1	DÉBUT DES TRAVAUX	17-10-72	Solage		
2-11	PLANS & DEVIS					: DALLE									
2-30	CLOTURE -7					: PR. D'AIR									
2-28	INST. CHANTIER					: PORTE(S)									
7-3	SOUS-ŒUVRE(S)				13-21 E	PLAF. FOURN. 4' 2"				3/73	Charpente				
2-12	POT. AUX-FICHES				13-7	CHEM. : CONDUIT(S)				12/73	Charpente terminée				
ZON	ALIGNEMENT(S)				13-8	: PAROIS				12/73	remis à N.T.				
2-19	SITUATION				13-11	: CHAPERON									
7-14	EMBAT. : PROF.				13-3	: PO. NETT.									
	: LARG.				9-27	: BOIS 2" 1"									
7-11	FON. : PROF.				13-23	INGIN. : CONDUIT				2	COFFRAGES N-COULÉS	65/73	charpente terminée		
7-12	: ÉPAIS.					: PAROIS (B. FEU)									
ZON	NIV. D'AP. DE C.					: CHAPERON									
7-11	MESURES EXT.					: P-ETINC.									
14-4	COUR ARR.				133 F	GAR. : MURS									
14-7	COURRET(S)					: PLAF. (DALLE)									
8-2	MURS EXT. : 16" 12" 8" 6"					: PORTE(S)									
4-7	CARRE 2" + 36"				3411	SAIL. : 15" 10" 36" 60"									
	CARRE 3"				4-31	CORN. & A-TOIT(S)									
	WYE 12" 16"				4-9	BALC. 35'2"									
	MU CONNERIE					GAL. 35'2"									
2-11	CHARP. : POUTRE(S)				5-10	ISSUES : NOMBRE				3	CHARP. TERM.				
9-16	SOLIVES				5-25	: ENCLOIS.									
9-23	: APPUI 4"				5-8	: LARGEUR									
9-25	: BISEAU 3"					: PORTES 2 1									
8-25	: 2 BRIQUES				5-21	: NO. DE SORTIE									
9-26	: CROIX				12-0	TOITURE									
9-11	MURS PORTANTS 8"				8-25	STUC									
9-18	CLOIS. PORT. 2" 3/4" x 2"				8841	STAT. INT. & EXT									
	NON PORT. 2" 3/4" x 6"				2268	ENTREE CHARR.									
9-18 C	ENTREMISES				2269	CHARG. & DECHARG.									
9-31	MUR(S) C-FEU : ÉPAIS.				2-10 G	CERT. DE LOCAL.				4	FIN. EN COURS				
	HAUT.														
4-33	PORTE(S) C-FEU														

CHARPENTE :

TRAVAUX COM.	TERM.	OCCUPÉ	CHARPENTE VÉR. PAR :
9/12/72	9/8/73	9/8/73	

REMARQUES :

CERT. DE LOCALISATION REÇU :

AVIS DE P.C.H.	PLAINTES NO.	INFRACTION(S)	POURSUITE(S)			DATE CLASSÉE	CONT.
			1	2	3		

PROPRIÉTAIRE :

ADRESSE :

ARCHIT. :

ESCRIVAIN :

AUTORISATION NO. :

CERTIFICAT NO. :

AUCUNE AUTORISATION DE PLOMBERIE N'ÉTAIT EXIGIBLE.

APPROBATION FINALE : TRAVAUX EXÉCUTÉS
CONFORMÉMENT (AUX PLANS ET DEVIS APPROUVÉS)

OUI NON PÉRIMÉ N.T.

14-8-73

DATE

INSPECTEUR

DATE

JNSP. REMP.

DATE

CHEF DE GROUPE

DATE

CONT.

INIT.

INIT.

INIT.

INIT.

VILLE DE MONTRÉAL

DEMANDE DE PERMIS POUR RÉPARER OU MODIFIER UN BÂTIMENT
APPLICATION FOR A PERMIT TO REPAIR OR ALTER A BUILDING

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS
PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT

PERMIS	13	JOUR	18	MOIS	10	ANNÉE	72
DEMANDE N°	4144						18 10 72
DEMANDE REFUSÉE N°							
PRÉLIMINAIRE							
AVIS DE PERCEVOIR N°							19547
FORMULE DE COULAGE	Out ☐ Non ☒		PLANS SCUMIS				
			Out ☒ Non ☐				

Adresse Address 205 rue Ha

Entre Between rue du Buisson et rue Ontario

Lot 325 326 327 Cadastre Longue Pointe

Subdivision P108,111 P1,3,F2 P4 Quartier Ward Mercier

Description Réaménagement intérieurs et extérieurs du bâtiment, tel que plans.

Occupation existante - Existing occupancy Industrie (Domination Eric entrepôt, bureaux, ventes

Propriétaire Owner U. A. P. Inc. P/S.H. Nadeau

Constructeur Builder Alva Const. (1364) Ltee

Adresse Address 3033 rue Notre Dame

Adresse Address 700 Boul. Ste-Croix - St-Laurent 234-2495 748-7957

Signature du propriétaire ou du représentant autorisé

Licence

Proposé au comptoir

Signataire Brodeur, chef estimateur

André Lagnan

M. Nadeau 527-4571

PRÉ-INSPECTION

Domiciliaire ☐	Commercial ☐	Industriel ☒	Gouvernement ☐	Type de const. avec toit ☒
Isolé ☒	Jumelé ☐	Continu ☐	Formes ☒	Non ☐
Distance: Avant +160' irr. Arr. +380' irr.	Côtés C. 110' x 110'	Superficie app. 4400' x 5500' x 1140' x 280' irr.		
Hauteur: Pieds: 30' irr.	Etages: 2 F. 1022			

OCCUPATIONS EXISTANTES	No. LOG'S	No. OM.	ÉTATONNEMENT	CHARGEMENT
Cave: Souterrain	-	-	Intérieur 28' x 62'	Intérieur 4
Sous-sol	-	-	Extérieur 50'	Extérieur 5
R-de-C: Vacant excepté chaufferie			REMARQUES: Cord 65 - Cloisons de b.i.s. jettées - Gicleurs existant - Mur nord recouvert d'Insul-Brick.	
3e			Permis déjà émis #232-65: cloisons: 5670-11-11	
4e			711-56: W.H.	
Autres				

Demande reçue 20-10-72	Retournée 23-10-72	Rapport annexé ☐
Inspecteur P.M. Nadeau, Ing.	Inspecteur chef de Groupe	506 25-10-72

PLOMBERIE

ÉTAGE	Logements		Autres occupations		C. als.		Urinoirs		Pains		Douches		Laves		Eviers		Autres	
	avant	après	avant	après	av.	ap.	av.	ap.	av.	ap.	av.	ap.	av.	ap.	av.	ap.	avant	après
Cave																		
Sous-sol																		
1e							15	1					15	1			3-5 d'au	
2e							2						2	3			1-2 d'au	
3e																	1-2 d'au	
Autres																		

Terrains pavés 1-18" Bâton Gammé Égout de terrain 1-6" - long dans rue
Mode de drainage du toit: L.N. HAN B. Égout de maison 1-18" - Plombier
Ventilation mécanique: Sûreté de l'air Climatisation: m

Refusée ☐	En suspens ☐	Signature
Raisons		
APPROUVÉE		11-10-72

FAIRE SIGNER CORRECTIONS
OUI ☒ NON ☐

APPROBATION
REFUS ☒

SURINTENDANT	JOUR	ANNÉE
	21-10-72	

MEMORANDUM 18-4-72 & TRANSMITTED TRANSMITTED: Please objection 2nd 1/2

SERVICES DES PERMIS ET INSPECTIONS
PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT

65-20

N° 2791 JOUR MOIS ANNÉE
30 7 73Délivré à
Issued to

U.A.P. Inc. - 3033 Notre-Dame E. Mtl 402

Permis de
Permit toRenover la façade, aménager un quai de chargement à l'arrière et une station pompage
e 25' x 1' sur le côté d'Ontario. Installer une toilette et cloisons int. tel que
plans.

Adresse Address	2075 Ha	Cat. de l'assureur Property account	N° 36159110
Côté Side	est	Lignes et niveau Level and level	N°
Lot	325, 326, 327	Demande	N° 2718
Subdivision	FL07, 108, 118, 8, 1, 2, 3.	Plans submitted plans	Oui Yes ☒ Non No ☐
Occupation existante Existing occupancy	entrepôt	Coût des travaux Cost of works	\$ 300,000.00
Propriétaire Owner	U.A.P. Inc.	Constructeur Builder	
Adresse Address	3033 Notre-Dame E. Mtl 402	Adresse Address	
		Licence entrepreneur Contractor's licence	

Conformément aux plans soumis et approuvés
après correction
In accordance with plans submitted and approved
after correction

POUR LE DIRECTEUR — FOR THE DIRECTOR

Y. Lavallée

PRÉ-INSPECTION

Domiciliaire	Commercia	Industriel	Gouv. ou institut	Isolé	Amélié	Contigu	Type de constr. : 5 avec toit 2nd+6 asphalte exécuté
☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	Conforme ☒ Non conforme ☐
DISTANCES				HAUTEUR		ÉLEV. R-de-C. :	
Avant	Arrière	Côté droit	Côté gauche	Pieds	Étages		
160 irr.	380 irr.	320	0.380	30	1 + mezz	400 x 550 SUPERFICIE APPROXIMATIVE 140 x 280 irr.	
OCCUPATIONS EXISTANTES			No. log's	No. com.	STATIONNEMENT	CHARGEMENT	
Cave	aucune				Intérieur 6:28 + 62	Intérieur 4	
Sous-sol				1	Extérieur 150	Extérieur 5	
1 ^{er} de C	1 comm				Remarques		
2 ^e étage							
3 ^e étage							
4 ^e étage							
Autres					Permis déjà émis		

PLOMBERIE

ÉTAGE	Logements		Autres occupations		C. ais.		Urinoirs		Bains		Douches		Lavabos		Viergers		Autres	
	Avant	Après	Avant	Après	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Avant	Après
Cave																		
Sous-sol																		
1 ^{er} étage					2	3							2	3				
2 ^e étage																		
3 ^e étage																		
Autres																		
Terrains pavés																		
Mode de drainage du toit : colonne pluviale																		
Ventilation mécanique : salle de toilette																		
Égout de terrain																		
Égout de maison																		
Climatisation																		

30-7-73 *1407*

PERMIS DE REPARATION OU MODIFICATION
 RECUEIL
 C. No(s) CIV. *1407*

PERMIS RÉVOQUÉ LE *30-7-73*

RAISON :

INSPECTIONS					INSPECTIONS					TRAVAUX EN COURS					INIT.
1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		
2-13	ECRITEAU				13-21	CHAUF. : MURS				1	DÉBUT DES TRAVAUX	<i>6-8-73 Coulage</i>			
2-11	FLANS & DEVIS					: DALLE				<i>de beton autorisé pour les fondations.</i>					
2-30	SECURITE-7					: PR. D'AIR									
2-28	INST. CHANTIER					: PORTE(S)									
7-8	SOUS-OEUVRE(S)				13-21 E	PLAF. FOURN. 4' 2'									
2-12	POTEAUX-FICHES				13-7	CHEM. : CONDUIT(S)									
ZON.	ALIGNEMENT(S)				13-8	: PAROIS									
2-10	SITUATION				13-11	: CHAPERON									
7-14	EMPAT. : ROF.				13-5	: PO. NETT.									
7-11	FOND. : PROF.				9-27	: BOIS 2" 1"									
7-12	EPAIS.				13-23	INCIN. : CONDUIT									
Zon.	NIV. DU B. DE C.					: PAROIS (B. FEU)									
2-14A	MESURES EXT.					: P-ETINC.									
14-4	COUR ARR.				4-33 F	GAR. : MURS									
14-7	COURETTE(S)					: PLAF. (DALLE)									
8-0	MURS EXT. : 16" 12" 8" 6"					: PORTE(S)									
4-7	CARRE 2" 4 7/8"				3411	SAIL. 15"/10" 36"/60"									
	CARRE 3"				4-31	CORN. G A. -TOIT(S)									
	W/F 12" 3/4"				4-9	BALC. 35'2"									
	4" MACONNERIE					GAL. 35'2"									
2-11	CHARP. : POUTRE(S)				5-10	ISSUES : NOMBRE									
9-16	SOLIVES :				5-25	: ENCLOIS.									
9-23	APPUI 4"				5-8	: LARGEUR									
9-25	BISEAU 3"					PORTES : 2.1									
8-25	2 BRIQUES				5-21	: PO. DE SORTIE									
9-26	CROIX				12-0	TOITURE									
9-17	MURS PORTANTS 8"				8-25	STUC									
9-18	CLOIS. PORT. 2"x4"x12"				8841	STAT. INT. G EXT.									
	NON PORT. 2"x3"x16"				2268	ENTREE CHARR.									
9-19 C	ENTREMISES				2269	CHARG. G DECHARG.									
4-31	MUR(S) C-FEU-EPAIS				2-10 G	CERT. DE LOCAL.									
	HAUT.														
4-33	PORTE(S) G-FEU														

CHARPENTIER *3-8-73*

TRAVAUX COMM. *3-8-73* TERM. *24-11-73* OCCUPÉ *3-8-73*

CHARPENTE VER. PAR : *3-8-73*

ING. *3-8-73* DATE *3-8-73*

CERT. DE LOCALISATION RECU : *3-8-73*

DATE *3-8-73*

AVIS DE POCHÉ	PLAINTES(S) NO.	INFRACTION(S)	POURSUITE(S)	MOD. DATE CLASSÉE	CONT.
			1	2	3

PROPRIO ☐

ADRESSE ☐

ARCHIT. ☐

SURINT. ☐

AUTORISATION NO. ☐

CERTIFICAT NO. ☐

AUCUNE AUTORISATION DE PLOMBERIE N'ÉTAIT EXIGIBLE

APPROBATION FINALE : TRAVAUX EXÉCUTÉS CONFORMÉMENT • (AUX PLANS ET DEVIS APPROUVÉS)

OUI ☒ NON ☐ RÉSUMÉ ☐ N.T. ☐

DATE *24-11-73* INSPECTEUR *J. G. G. G.*

DATE *30 NOV 1973* INSP. REAP. *J. G. G. G.*

DATE *30 NOV 1973* CH. DE GROUPE *J. G. G. G.*

DATE *30 NOV 1973* CONT. *J. G. G. G.*

Homologation ou autres projets	☐ oui ☐ non	Lignes et niveaux	☐ oui ☐ non
Empiétements	☐ oui ☐ non	Subdivision requise	☐ oui ☐ non
Dimensions du terrain: Fr. Arr.		Prof. Sup.	
bâtiment: Fr. Arr.		Prof. Sup.	
Dans quelle zone: <i>In Situ</i>		Regl.	
Règlement spécial: ☐ oui ☐ non		Règlement no.	

OCCUPATIONS PROJÉTÉES			STAT.	REQUIS	FOURNIS	CHARG.	REQUIS	FOURNIS
Days			Int.			Int.		
Sous-sol			Ext.			Ext.		
Rex-de-chaussée			Autres			Autres		
2 ^e étage			ENTRÉE CHARRETIÈRE			ENTRÉE CHARRETIÈRE		
3 ^e étage			☐ oui	☐ non	☐ oui	☐ oui	☐ non	☐ non
4 ^e étage			Remarques:					
Autres								
EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES			RÈGLEMENT APPROBA.					
Alignement frontal: 55'-0"			8-7-C 25'-0" <i>Pour le corridor</i>					
Alignement latéral								
Marge latérale								
Marge arrière								
Implantation max.								
Hauteur en pds.								
Hauteur en étages								
Largeur min.								
Bas: isolée ☐ jumelée ☐ cont. ☐								
Élarg. rez-de-chaussée								
No. de logements								
Structure								
Cont. des logements								
			En suspens ☐ Refusée ☐					
			Raisons:					
			Signature: Date:					
			Approuvée: <i>Heinrich</i> 29-7-80					
			Date: 29-7-80					

CONSTRUCTION	
Group d'occupation: <i>D</i>	Sup. du bâtiment: 4400 <i>sq ft</i>
Type de construction: <i>2-A</i>	
En suspens ☐	Refusée ☐
Raisons:	
Signature: Date:	
Approuvée: <i>James D. ...</i> Date: 20/8/81	

PRÉVENTION	
En suspens ☐	Refusée ☐
Raisons:	
Signature: Date:	
Approuvée: <i>M. Lincan</i> Date: 5/8/80	

SANTÉ	
En suspens ☐	Refusée ☐
Raisons:	
Signature: Date:	
Approuvée:	
Signature: Date:	

CHARPENTE						
CHARGES VIVES						
	S-SOL	R. DE C.	2 ^e ÉTA.	3 ^e ÉTA.	4 ^e ÉTA.	AUTRES
ACTUELLES						
EXIGÉES						
TYPE DE CONSTRUCTION						
ACTUEL			FUTUR			
En suspens ☐ Refusée ☐						
Raisons:						
Signature: Date:						
Approuvée: <i>Harmon sig</i> Date: 4-8-80						

AUTORISATION SPECIALE	
Comité exécutif	
Conseil	
Directeur	
Date:	

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS
DIVISION DE LA CONSTRUCTION

adresse2025-45 Haig

cote

entreOntario

et

lot325, 326

cadastreL. Pointe

subdivisionP107, P108, 111, P7 etc

quartierMercier

descriptionRemplacer chassis par une entrée dans partie nord (magasin), aménager salle de montre et bureaux et une petite chambre à lavage et peinture (5'0" x 4'0") tel que plans.

occupation existanteentrepôt et vente de vêtements

occupation projetéechangée

propriétaireU.A.P. Inc.

constructeur

adresse7025 Ontario E. Mt

adresse

villeHIN-23

code postal

256-5031

ville

code postal

256-5031

ingénieur

architecte

signatureRoland Limoges

propriétaire

représentant

nomRoland Limoges

présenté au comptoirJ.L. Patenaude

PRÉ-INSPECTION

BATIMENT PRINCIPAL

loté

loté

contigu

DÉPENDANCE

AUTRE DÉPENDANCE

EXISTANTE

DISTANCES

Vois publique20'

Bordure

Arrière

Gauche

Droite5' & 20'

DIMENSIONS

Bâtiment160' x 23' 40"

Local

NOMBRE D'ÉTAGES1

HAUTEUR28'

Type de construction

1A B C D 0

2A B C D 0

Élévation rez-de-chaussée

trottoir8"

sol

Stationnement

int.

ext.

plans suffisants

bâtiment occupé

Chargement

int.

ext.

travaux commencés

travaux terminés

Avis de poche

Plainte(s)

Permis en cours

Remarques

OCC. EXIST.

DOM.

BUR.

COM.

IND.

PUB.

ISSUES

GIC.

Vide sanitaire

Cave

Sous-sol

Rez-de-chaussée

1^{er} étage

2^{ème} étage

3^{ème} étage

4^{ème} étage

Autres

INSPECTEUR

CHEF DE GROUPE

année mois jour

PLOMBERIE														VENTILATION					
W.C.	Lav.	Baig.	Douc.	Urin.	Évier	Cuve	R. pl.	Less.	Fosse	Fent.	Autres	W.C.	Moto	Séch.	Garage	Autres	W.C.	Moto	Séch.
Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.
Cave																			
S-sol																			
1 ^{er}																			
2 ^e																			
3 ^e																			
4 ^e																			
Autres																			

Terrains pavés

Égoût de terrain

réseau de drainage du toit

Égoût de maison

Chauffage

Huile

Gaz

Électricité

Date

FAIR SIGNER CORRECTIONS

EN SUSPENS

REFUS

pour le représentant

année mois jour

Homologation ou autres projets complétés ☐ oui ☒ non
Subdivision requise ☐ oui ☒ non

Dimensions du terrain: Fr. VOIR LE VOLUME DU CADASTRE
bâtiment: Fr. INDUSTRIELLE (CLASSE II) Arr. 2110 Prof. 2110 Sup. 2110
Dans quelle zone: INDUSTRIELLE (CLASSE II) Règl. 2110
Règlement spécial: ☐ oui ☒ non Règlement no. 2110

OCCUPATIONS PROJETÉES			STAT.	REQUIS	FOURNIS	CHARG.	REQUIS	FOURNIS
Cave			Int.			Int.		
Sous-sol			Ext.			Ext.		
Rz-de-chaussée			Autres			Autres		
2 ^e étage			ENTREE CHARRETIERE			ENTREE CHARRETIERE		
3 ^e étage			☐ oui ☒ non			☐ oui ☒ non		
4 ^e étage			Remarques					
Autres								
EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES			RÈGLEMENT		APPROBA.			
Alignement frontal								
Alignement latéral								
Marges latérales								
Marge arrière								
Implantation max.								
Hauteur en pds.								
Hauteur en étages								
Largeur min.								
3 ^e Isolé ☐ Jumelée ☐ cont. ☐								
Élev. rez-de-chaussée								
No. de logements								
Servitude								
Sup. des logements								
			En suspens ☐		Refusée ☐			
			Raisons:					
			Signature: <u>T. Zebetz Chedilun</u> Date: <u>10 octobre 1980</u>					
			Approuvée: <u>T. Zebetz Chedilun</u>					
			Date: <u>10 octobre 1980</u>					

CONSTRUCTION

Group d'occupation: E-2 Sup. du bâtiment: mlr.
Type de construction: ID

En suspens ☐ Refusée ☐

Raisons:

Signature: Mon Brisonneau Date: 10/10/80

Approuvée: Mon Brisonneau

Signature: Mon Brisonneau Date: 10/10/80

PRÉVENTION

En suspens ☐ Refusée ☐

Raisons:

Signature: Mon Brisonneau Date: 10/10/80

Approuvée: Mon Brisonneau

Signature: Mon Brisonneau Date: 10/10/80

SANTÉ

En suspens ☐ Refusée ☐

Raisons:

Signature: Mon Brisonneau Date: 10/10/80

Approuvée: Mon Brisonneau

Signature: Mon Brisonneau Date: 10/10/80

CHARPENTE

	CHARGES VIVES					
	S-SOL	R. DE C.	2 ^e ÉTA.	3 ^e ÉTA.	4 ^e ÉTA.	AUTRES
ACTUELLES						
EXIGÉES						

TYPE DE CONSTRUCTION
ACTUEL ☐ FUTUR ☐

En suspens ☐ Refusée ☐

Raisons:

Signature: Mon Brisonneau Date: 10/10/80

Approuvée: Mon Brisonneau

Signature: Mon Brisonneau Date: 10/10/80

AUTORISATION SPECIALE

Comité exécutif

Conseil

Directeur

Date: 10/10/80

65 20

permis	jour	mois	annee
No 2596	14	05	2000

[illegible][illegible][illegible]

Caractéristiques techniques de la construction :

Égout de terrain
Égout de maison **existant**

Eau de drainage du toit **existant**

Ventilation : Huis ☐ Gaz ☐ Électricité ☐ Date

35-13-0229 (06-10) DISTRIBUTION: 1.construction

06.40.203-6 (G8-53) V

65

06.40.205-8 (စံပ-33)

Inspection des travaux en cours

		Terrain				Bâtiment				Dates		Remarques		Échéances			
1	Terrain	Écriture	☐	Coin	☐	Larg:				16-11-84							
		Plans app.	☐	À travers	☐	Prof:											
		Bornes	☐	Intérieur	☐	Sup:											
		Clôture	☐	Autre	☐	Irrégulier	☐										
		Dom.	☐	Haut:		ot	rés-de-chaussée										
2	Bâtiment	Comm.	☐	Alignement fr:		OK											
		Ind.	☐	la:		OK											
		Mixte	☐	autre													
		Dir.	X	Empat.	X												
		Int.	☐	Murs fond.	pr. 5'0" larg.	12'											
Type de construction		Conforme aux plans		Matériaux				Porteur		Heures res. au feu							
Cyclés vérifiés		oui	non	bois	acier	béton	gypse	oui	non								
Chap. r-de-c		☒															
Pl. rés-de-chaussée		☒															
Col. onnes		☐															
Ch. autres pl.		☐															
Autres pl.		☐															
Chap. tot.		☐															
Chap. ext.		☐															
Parron		☐															
Balcon		☐															
Esc. ext.		☐															
Esc. int. murs ext.		☐															
Esc. ext. murs int.		☐															
Esc. int. murs int.		☐															
Esc. d'issue		☐															
Esc. d'entrée		☐															
Dim. plac.		☐															
Col. onnes		☐															
Accès field.		☐															
Alignement		☐															
Port. ext.		☐															
fini pl.		☐															
fini mur.		☐															
fini plafond		☐															
Garde corps		☐															
Isolation in.		☐															
App. élec.		☐															
Équipement d'urgence		☐															
Gardeur		☐															
Exp. des etc.		☐															
Hes. phonique		☐															
Asc. - escalier		☐															
Fenêtre ext.		☐															
Cont. fumée		☐															
Ventilateur		☐															
Observation finale: Travaux exécutés conformément aux plans												☐	☐	☐	☐		
Signature		Date		Signature		Date		Signature		Date		Signature		Date			

27-11-84 ~~Reçu~~
 ROLAND LIMONIER
 GARANT - AMÉNAGEMENT

FONDATEURS COULBES -
 SECOND STRUCTURE

15-01-85

16-01-85 MRLIMONIER-ABSEN
 STRUCTURE PAREMENT
 METAL TERMINES - PLANS
 A VERIFIER PROCHAINEMENT
 SITE AVEC LE SERS POUSSANT

16-02-85

12/2/85 à venir rouge
 19/2/85 rouge
 27/2/85 rouge

18 mars 85

17 avril 85, orange et
 4 juin 85, 13 juin 85
 à venir rouge

30 juin 85, 8 août 85
 17 août 85, 17 août 85
 29 août 85, 17 oct 85

4 nov 85

6/11/85 terminés
 17 nov 85

17 nov 85

17 nov 85

17 nov 85

17 nov 85

17 nov 85

17 nov 85

17 nov 85

17 nov 85

17 nov 85

**Demande de permis pour réparer
ou modifier un bâtiment**

Commission Jacques Viger Affaires culturelles		Lettre occupation		Corrections		Dessin no		Z		CI		CH		M		S		B		Permis no		6291		10.8.84	
☐ non requis ☐ requis ☐ reçue		☐ reçue ☐ app. ☐ ref.		☐ oui ☐ non																Demande refusée no:					
Signature																				Préliminaire		Formule de coulage		Plans soumis	
																				oui ☒ non ☐		oui ☐ non ☐ devis ☐			
Adresse		7015, Ontario Est		Côté																Demande no		1150		12.7.84	
Entre		Faic		et																Avis de percevoir no		151151			
Lot		305, 306, 307		Cadastre		Langue Pointe														Compte de l'immeuble no		26150110			
Subdivision		P1 P108, 111, etc.		Quartier		Marsier														Coût des travaux		600 000,00			
Description:		Faire 2 ans de charpentier,																		Coût du permis		3 000,00		Vol.	
		Arrangement de l'atelier "moids lourd".																		Valeur calculée:					
		Arrêter le stationnement à l'arrière, tel que plans.																		Lignes et niveaux:					
Occupation existante		Séjour du ménage		Occupation projetée																Log's		Nombre supplémentaire		Pl. d'aff.	
Propriétaire		U.A.P.		Constructeur																Licence no					
Adresse		7015, Ontario Est		Adresse																					
Ville		Montréal		Code postal		111 03		Téléphone		566-5031		Ville		Code postal		Téléphone									
Ingénieur		Rafik Matta		Téléphone				Architecte		A.M. Houdouin		Téléphone													
Je certifie être le propriétaire ☐ ou son représentant autorisé ☐ jour mois année				Nom		Roland Limoges		Préposé au comptoir																	
		x Roland Limoges inf 12.7.84																							
Zonage - Stationnement - Salubrité																									
Homologation ou autres projets																									
Enpiement																									
Terrain: fr. arr. prof. sup.																									
Bâtiment: fr. arr. 30'4" prof. 64'7" sup. 135'8"																									
Cave																									
Sous-sol																									
Rez-de-chaussée																									
2e ét.																									
3e ét.																									
4e ét.																									
Autres																									
Align. frontal																									
Align. latéral																									
Marges latérales																									
Marge arrière																									
Impl. max.																									
Hauteur en pi. ou mètre																									
Hauteur en étages																									
Largeur min.																									
Bâtiment isolé ☐ jum. ☒ cont. ☐																									
Élv. rez-de-chaussée																									
No log.																									
Servitude																									
sup. des logis																									
Approuvée ☒ refusée ☐ suspens ☐																									
Raison:																									
Signature																									
R. Limoges 12.7.84																									
Émission du permis																									
Raison:																									
Pour l'inspecteur																									
Signature																									
R. Limoges 12.7.84																									

25 TRAVAUX ONT DESUITES LE:

INITIALE

ADRESSE:


1025 CHAMARD EST

PLACARD: / / / / /

ELEMENT A VERIFIER	VU PLANS	CONF.	DATE	DELAI	PERSONNE RENOUVELEE	REMARQUES	PLAINTES N°
CAULAGE							
1- DIMENSIONS							
2- BORNES EN PLACE							
3- ALIGNEMENT: FONT. LAT.							
4- SAILLIES							
5- EMPAT. SOUS-ŒUVRE							
6- COEF. ALPS							
7- ARMATURES							
8- ELEV. PLANC. R.D.C.							
9- CEST. LE LOC.							
10- COULAGE AUTORISE							
CHARPENTE							
11- ANCRAGE DES SOIES							
12- SOLIVES-OUTRILLES							
13- POUTRES							
14- POUTRES-COLONNES							
15- FERMES (PLANC. TOIT)							
16- LIASON-APPUIS							
17- BALCONS & SAILLIES							
18- DIVISIONS PORTANTES							
19- MURS EXTERIEUR							
20- ENTREPRISE CONTRE-FICHE							
21- MURS COUPE-FEU							
22- LINTAUX-COIFFE							
23- QUALITE DES MATERIAUX							
24- PLANCHAGE							
25- DALLES DE BETON							
CLOISONNEMENT							
26- DIMENSION DES PLACES							
27- ECLAIRAGE DES PIACES							
28- RESISTANCE AU FEU							
29- POUTRES							
30- DALLES A DALLES							
31- POUTRES & ISSUES							
32- INTEGRITE DU...							
33- COMPOSITION DU...							
34- PLAFOND							
35- ISOLATION DANS...							
36- VOILES COUPE-FEU							
37- CHEMINÉE-CHAUFFERIE							
FINITION							
38- FINIS EXTERIEUR							
39- FINIS PLANCHERS							
40- FINIS PLAFONDS							
41- FINIS MURS							
42- BALCONS-SAILLIES							
43- ESCALIERS							
44- ISSUES							
45- ECLAIR. & SIGNAL.							
46- STAT. INT. EXT.							
47- ACCES HANDICAPE							
48- SYSTEME D'ALARME							
49- GARDE-CORPS-MAIN-COUR.							
50- SALUBRITE							
51- ETUPE. INCENDIE							
52- POELE A BOIS							

APPROBATION FINALE:

LES TRAVAUX ONT ETE EXECUTES CONFORMEMENT AUX PLANS ET DEVIS APPROUVES



OUI



NON



NON TERMINE



PERIMES



TYPE DE CONSTRUCTION

INSPECTEUR

DATE

Terrains pavés Égoût de terrain **EXISTANT**
 Mode de drainage du toit Égoût de maison **EXISTANT**
 Chauffage: Huile ☐ Gaz ☐ Électricité ☒ **Revue** Date **1-5-81**
☒ Refusé:
 FAIRE SIGNER CORRECTEMENT: EN SUSPENS ☐ pour le surintendant **Signé: Bureau inspecteur** le 1^{er} mai 1981
 OUI ☐ NON ☒ REFUS ☐

Homologation ou autres projets Emplacements		☐ oui ☐ non	Lignes et niveaux Subdivision requise		☐ oui ☐ non
Dimensions du terrain:		Fr.	Arr.	Prof.	Sup.
bâtiment:		Fr.	Arr.	Prof.	Sup.
Dans quelle zone:				Règl.	
Règlement spécial:		☐ oui ☐ non	Règlement no.		

OCCUPATIONS PROJETÉES			STAT.	REQUIS	FOURNIS	CHARG.	REQUIS	FOURNIS
Cave			Int.			Int.		
Sous-sol			Ext.			Ext.		
Rez-de-chaussée			Autres			Autres		
2 ^e étage			ENTREE CHARRETIERE			ENTREE CHARRETIERE		
3 ^e étage			☐ oui ☐ non			☐ oui ☐ non		
4 ^e étage			Remarques					
Autres								
EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES			RÈGLEMENT			APPROBA.		
Alignement frontal						En suspens ☐ Refusée ☐		
Alignement latéral						Raisons:		
Marges latérales						Cons. Inc. 14-5-81		
Marge arrière								
Implantation max.								
Hauteur en pds.								
Hauteur en étages								
Largeur min.								
Bât. isolée ☐ Jumelée ☐ cont. ☐								
Élev. rez-de-chaussée								
No. de logements								
Servitude								
Sup. des logements								
						Signature: Date:		
						Approuvée Date: 9-4-81		

CONSTRUCTION	
Group d'occupation	
Type de construction	
En suspens ☐	Refusée ☐
Raisons:	
Signature:	Date:
Approuvée Date: 21-5-81	

PRÉVENTION	
En suspens ☐	Refusée ☐
Raisons:	
Signature:	Date:
Approuvée Date: 13-05-81	

SANTÉ	
En suspens ☐	Refusée ☐
Raisons:	
Signature:	Date:
Approuvée Date:	

CHARPENTE	CHARGES VIVES					
	S SOL	R. DE C.	2 ^e ÉTA.	3 ^e ÉTA.	4 ^e ÉTA.	AUTRES
ACTUELLES			ACC			
EXIGÉES			ACC			
TYPE DE CONSTRUCTION						
ACTUEL FUTUR						
En suspens ☐ Refusée ☐						
Raisons:						
Signature: Date:						
Approuvée Date: 2-5-81						

AUTORISATION SPECIALE	
Comité exécutif	
Conseil	
Directeur	
Date:	



Ville de Montréal
Service des permis et inspections
Division de la construction
Section inspection-construction

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Fiche de contrôle pour infraction
en vue d'une poursuite en Cour municipale

Avis de poche numéro		Détection	Infraction constatée le	N°	Photos			
		☐	4,3 85	85/735	☐			
Côté	N S E O	Numéro civique	Rue					
	☒	2095	High AVE					
Entre la rue		Et la rue						
Cadastre		Subdivision	Compte numéro	Dossier coordination				
325, 326 + 327		P-107, P-108, III, P-7, etc	36159110					
Quartier		Division cadastrale						
Mercier		Longue Pointe						
Avis signifié au		Nom						
☒ Propriétaire		U.A.P. Inc.						
☐ Représentant autorisé		Adresse		Téléphone				
☐ Locataire		7025 Ontario est.						
☐ Constructeur		Nom						
		Mtl. HIN 2B3						
		Adresse		Téléphone				
Description du bâtiment		Description						
Type de construction								
1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	0
Superficie - Pieds carrés		Hauteur		Occupation		Ou		
		Pieds ou étages		Rés. Com. Ind.				
Renseignements divers		Construction		Modification		Démolition		Transport
☒ Sans permis ☐ Permis refusé		N°		N°		N°		N°
Le permis peut-il être obtenu?		N°		N°		N°		N°
Oul Non		6291 185						
Travaux arrêtés		Travaux terminés		Occupé		Barricadé		Oul Non
Oul Non		Oul Non		Oul Non				Oul Non

Règlement 1900 (Cochez le détail de la non-conformité)

☐ Article 2-32

En ayant exécuté fait ou laissé exécuter des travaux de construction non conformément aux plans et devis approuvés; à savoir:

1- _____

2- _____

3- _____

☐ Article 2-11

En n'ayant pas conservé au chantier de la construction une série de plans et devis approuvés, à la disposition du représentant du directeur du Service des permis et inspections

☐ Article 11-6

En ayant coulé du béton sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation écrite du directeur du Service des permis et inspections.

Ouvrage coulé:

☒ Article: 2-32 Règlement: 1900.

D'aménagement d'un comptoir de services du côté "sud" de la bâtisse. (Porte, vitrine et local)

Inspecteur: N. Leduc

Chef de groupe:

Chaque entrée doit être initialée en rouge par le chef de groupe - Écrire lisiblement

Classer la fiche de contrôle et la joindre au dossier de coordination

06.70.112-3 (02-84)

Ville de Montréal

Services des permis et inspections
Division de la construction

ou modifier un bâtiment

Z		C1	C2	A	D	E	Date de		2806	Jour	mois	année
Demande d'autorisation		Préaliminaire		Formule de coût		Sans coût						
Signature		Lettre d'autorisation		Correctif		oui		non				
Rue		105, Haig		Cote		aut		Avis de percevoir		302904		
Entre		Boisclair		Ontario		Compte de l'année		no		345410		
Cote		30/5 125 325 5/6 etc.		Code de		1000, sainte		Coût de travaux		75 000.00		
Subdivision		2103 2103 111 P7 1 2 P3		Quartier		Marsier		Coût du permis		131.25		Ver
Description		Ajouter chambre à dynamo à l'extérieur du bâtiment tel que		Valeur estimée				Lignes et dimensions				
Plans		ajouté		Log's		Nombre de plan		Pl. d'eff.		N° d'eff.		
Occupation projetée		Agriculture		Occupation projetée		Agriculture		Licence				
Constructeur		M. J. Les Camirand Inc.		Adresse		572, Bocheraga		Code postal		H3A 2K4		
Ville		Montréal		Code postal		H3A 2K4		Téléphone				
Téléphone		56-5411		Téléphone		56-5411		Téléphone				
Préposé au permis		J. Camirand		Préposé au permis		M. J. Les Camirand Inc.						
Zonage - Statut d'usage		oui		non		oui		non				
Lignes et dimensions		oui		non		oui		non				
Subdivision requise		oui		non		oui		non				
Zonage		oui		non		oui		non				
Rég. spécial		oui		non		oui		non				
Exigences réglementaires		oui		non		oui		non				
Alig. frontal		oui		non		oui		non				
Alig. latéral		oui		non		oui		non				
Marges latérales		oui		non		oui		non				
Marge arrière		oui		non		oui		non				
Impl. max.		oui		non		oui		non				
Hauteur en pl. ou mètre		MAX 75		5.70		7.20						
Hauteur en étages		oui		non		oui		non				
Largeur min.		oui		non		oui		non				
Bâtiment isolé		oui		non		oui		non				
Élv. rez-de-chaussée		oui		non		oui		non				
N° lon.		oui		non		oui		non				
Servitude		oui		non		oui		non				
sup. des lois		oui		non		oui		non				
Approuvé		oui		non		oui		non				
Refusé		oui		non		oui		non				
Suspendu		oui		non		oui		non				
Émission du permis		oui		non		oui		non				
Raison		oui		non		oui		non				
Raison		oui		non		oui		non				
Raison		oui		non		oui		non				

	Plomberie										Ventilation			
	w.c.	lavabo	baln.	douche	urinoir	évier	cuve	r. pl.	less.	fossa	font.	autres	w.c.	hotte
Équipement														
État														
Revue														
Autres														

Égout de terrain
Égout de maison
Extinction automatique ☐

Consolidation incendie ☐
☐ refusée
Signature *C. Pédur* jour mois année 21-05-25

Bruit			Autres travaux requis			☐ approuvée ☒ refusée ☐ suspendu		
Insulation	Adéquat					Raison:		
Murs	oui non							
Fenêtres								
Planchers								
Portes								
Mat. mécanique						Signature jour mois année		

Construction - Protection incendie										Groupes d'occupation		Sur du bâtiment	
Articles	Requis		Conforme		Articles	Requis		Conforme		Type de construction	Type de construction	Type de construction	
	oui	non	oui	non		oui	non	oui	non				
Escalier	✓				Dét. - alarme					1-2	3-5	6-10	
Escalier					Dét. de fumée					1-2	3-5	6-10	
Escalier					Ext. aut. friteuse					1-2	3-5	6-10	
Escalier					Can. incendie					1-2	3-5	6-10	
Escalier					Asc. pompier					1-2	3-5	6-10	
Escalier					Réseau tél.					1-2	3-5	6-10	
Escalier					Cont. fumée					1-2	3-5	6-10	
Escalier					Poste central					1-2	3-5	6-10	
Escalier					Généraliste					1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier										1-2	3-5	6-10	
Escalier													

Demande de permis pour réparer ou modifier un bâtiment

Division de la construction

[illegible]

05.40.205-0 (00-53) V

Ville de Montréal

Département des permis et de la construction
Division de la construction

Permis pour réparer
ou modifier un bâtiment

Z		Ch		M		S		B		Permis no	4065	25.6.85
Demande refusée no:												
Préliminaire												
Fermé de coulage										Plan, soumis		
oui ☐ non ☐										oui ☐ non ☐ devis ☐		
Demande no										3195		23.05.85
Avis de percevoir no										302903		
Compte de l'immeuble no										31149120		
Coût des travaux										\$ 5.000.00		
Coût du permis										\$ 25.25		
Valeur estimée												
Lignes et niveaux:												
Lignes										Nombres supplémentaires		
										Pl. cat. No. corrigé		
Occupation existante										Occupation projetée		
Rue										Industrie		
Front de façade										Constructeur		
J.M. Inc.										Ent. Jules Camirand Inc.		
Adresse										Adresse		
7025 Ontario est										6725 Hochelaga		
Ville										Ville		
Montréal										Montréal		
Code postal										Code postal		
H1N 2G3										H1L 2M8		
Téléphone										Téléphone		
256-5031										352-1188		
Téléphone										Téléphone		
Architecte										Architecte		
J. Sucha										J. Camirand		
ou son représentant autorisé										Préposé au permis		
23.6.85										M. Ricard		
Zone - Stationnement - Salubrité												
Lignes et niveaux										oui ☐ non ☒		
Subdivision										oui ☐ non ☒		
Zonage										Industrie de rég. 1.1.2		
Rég. spécial										oui ☐ non ☒ rég.		
Exigences réglementaires										Règlement		
Align. frontal										Align. latéral		
Align. latéral										Align. arrière		
Align. arrière										Impl. max.		
Hauteur en pl. ou mètre										Hauteur en étages		
Largeur min.										Bâtiment isolé ☐ jum. ☐ cont. ☐		
Év. rez-de-chaussée										No log.		
Servitudes										sup. des logis		
approuvée										Refusé		
Refusé										Suspendu		
Suspendu										Raison:		
Raison:										Pour la surintendance		
jour mois année										jour mois année		
21.6.85										30.5.85		
Signature										Signature		
R. Ricard										R. Ricard		
Emission du permis										Emission du permis		
jour mois année										jour mois année		
21.6.85										30.5.85		
Signature										Signature		
R. Ricard										R. Ricard		

Mécanique

	Plomberie										autres	Ventilation			autres
	w.c.	lavabo	seign.	douche	urinoir	égout	cuve	r. pl.	less.	fosse		w.c.	hotte	éch.	autres
Examen															
Constat															
Recommandations															
Signature															

Travaux prévus :
Égout de toit

Égout de toit
Égout de maison
Extinction : ☐

Construction incendie : ☐
☐ refusée

Signature

jour mois année

20 6 85

Bruit

Artisan	Adapté		Autres travaux reçus	☐ approuvé ☐ refusé ☐ suspens	Raisons :
	oui	non			
Plomberie					
Électricité					
Chauffage					
Peinture					
Autres					
Signature					
jour mois année					

Construction - Protection incendie

Articles	Requis		Conforme	Articles	Requis	Conforme	Groupes d'occupation	Sup. du bâtiment
	oui	non			oui	non		
Isolant				Dét. - alarme			Type de construction	
Escalier				Dét. de fumée			☒ approuvée ☐ refusée ☐ suspens	
Fondations				Ext. ext. friteuse			Raisons :	
Murs				Can. incendie				
Plancher				Asc. pompier				
Toit				Réseau él.				
Charpente				Conc. fumée				
Cheminées				Post. central				
Portes				Généraliste				
Plancher								
Signature								
jour mois année								

Charpente

Charges vives exigées

Artisan	Rég. C	Charges vives exigées			
		2e étage	3e étage	4e étage	autres
Plomberie					
Électricité					
Chauffage					
Peinture					
Autres					
Signature					
jour mois année					

Sommaire

☐ refusée	Raison :
☐ approuvée	
☐ suspens	
Signature	jour mois année

Autorisation spéciale

Ville de Montréal

Service des permis et inspections
Division de la constructionDemande de permis pour réparer
ou modifier un bâtiment

Z		CI	CH	M	S	B	Permis no	4065	jour mois année	25-6-85
Demande refusée no.										
Préliminaire										
Formule de coulage							Plans soumis			
oui ☐ non ☐							oui ☒ non ☐ devis ☐			
Dessin no.							Demande no.			
							3185			
							jour mois année			
							23-05-85			
Adresse							Côté			
7025 Ontario est							Nord			
Entre							Cadastre			
Haig 2025-2115 et Lyall							Par.			
Lot							Longue Pointe			
325, 326, 327, etc.							Coût des travaux			
Subdivision							Coût du permis			
P107, P108, 111, etc.							8-26-25			
Description:							Valeur calculée:			
Faire parapet donnant accès au stationnement,							Lignes et niveaux:			
TEL QUE PLANS.							Log's			
							Nombre d'unités			
							Pl. d'aff.			
							N° civique			
Occupation existante							Occupation projetée			
Bureaux							Inchangée			
Propriétaire							Constructeur			
UAP Inc.							Ent. Jules Camirand Inc.			
Adresse							Licence n°			
7025 Ontario est										
Ville							Adresse			
Montréal							6725 Hochelaga			
Code postal							Code postal			
H1M 2G3							H1L 2M6			
Téléphone							Téléphone			
256-5031							355-1126			
Ingénieur							Architecte			
E. Sachs										
Certifié être le propriétaire ☒ ou son représentant autorisé ☒ jour mois année							Nom			
23-05-85							J. Camirand			
							Préposé au comptoir			
							M. Ricard			
Pré-inspection										
Bâtiment principal							Type de construction			
Local							1 A B C D			
cont.							2 A B C D			
Dépendances							Élévation rez-de-chaussée			
Autre dépendance existante							rottoir			
							sol			
Distances							Avis de poche			
Bordure							plaintes			
Arrière										
Gauche										
Droite										
Hauteur des bâtiments voisins										
à gauche										
à droite										
Articles							Occ. existantes			
Oui Non							Amén. Dom. Bur. Corr. Ind. Pub. Issues Cloc.			
Remarques										
Ext. aut. friseuse							Vide sanitaire			
Ext. aut. placard							Cave			
P.e. pont-plac							Sous-sol			
P.e. escal. (pl.)							Rez-de-chaussée			
P.e. central							2ième			
Lignes ext. ext.							3ième			
Généralité							4ième			
Généralité							Autres			
Dérivation							Remarques			
Rapport										
Inspection des travaux en cours										
A parimer le:										
Permis révoque le										
Remarques										
N° civique(s) rue										

06-60,203-8 (08-83) V



Ville de Montréal
Service des permis et inspections
Division de la construction

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 15 juillet 2024

Demande de permis pour réparer ou modifier un bâtiment

Z. CH. M. S. B.		Permis no	4225	2785
Demande refusée no				
Préliminaire				
Formule de calcul		Plans joints		
oui ☐ non ☐		oui ☐ non ☐ devis ☐		
Demande no		3186	23 05 85	
Avis de percevoir no		296299		
Compte de l'immeuble no		36159110		
Coût des travaux		\$ 2 000.00		
Coût du permis		\$ 20.00	Vot.	
Valeur calculée:				
Lignes et niveaux:				
Nombre supplémentaire		Pl. d'aff. No. d'ouvr.		
Occupation présente		Occupation projetée		
Bureaux		Inchangée		
Constructeur		Ent. Jules Camirand Inc.		
Licence no				
Adresse		8725 Hochelaga		
Code postal		H1E 2M5		
Téléphone		355-1118		
Ville		Montréal		
Arrondissement		Hochelaga		
Nom		M. Camirand		
Préposé au comptoir		M. Ricard		
Date		23 05 85		
Zonage - Subdivisions - Hauteur				
Lignes et n. d'ouvr.		oui ☐ non ☐		
Subdivision requise		oui ☐ non ☐		
Zonage		rés 2112		
Rég. spéciales		oui ☐ non ☐		
Exigences réglementaires		Règlement Approbation		
Align. frontal				
Align. latéral				
Marges latérales				
Marge arrière				
Impl. max.				
Hauteur en pl. ou mètre				
Hauteur en étages				
Largeur min.				
Bâtiment isolé		oui ☐ jum. ☐ cont. ☐		
Élv. rez-de-chaussée				
No log.				
Servitude				
sup. des logis				
Raison:				
approuvée				
refusée				
suspens				
Signature		06 06 85		
Émission du permis				
Raison:		Pour le surintendant		
jour mois année		23 05 85		
06 40 208-5 (08-83) R				

Mécanique

	W.C.	lavebo	baign.	douche	crinolin	évier	cuve	r. pl.	lat.	fosse	font.	autres	W.C.	hotte	ventilation	garage	autres
Cave																	
Sous-sol																	
1 ^{er}																	
2 ^{ème}																	
3 ^{ème}																	
Autres																	

Terrains peus : ☐ Égout de terrain : ☐
 Mode de drainage du sol : ☐ Égout de maison : ☐
 Extinction automatique : ☐

Chargement incendie : ☐
 Refusé : ☐ Signature : *M. [Signature]* Jour mois année : 3.6.85

Bruit

Insonorisation	Adéquat	Autres travaux requis	Approuvée	Refusée	Suspens
Murs	☐		☐	☐	☐
Fenêtres	☐		☐	☐	☐
Plancher	☐		☐	☐	☐
Portes	☐		☐	☐	☐
Inst. Acoustique	☐		☐	☐	☐

Configuration / Protection Incendie

Articles	Requis	Conforme	Articles	Requis	Conforme	Groupe d'occupation	Aut. du bâtiment
	oui	non		oui	non	Type de construction	
Alarme			Dét. alarme			☐ approuvée	☐ refusée
Ext. auto			Ext. de fumée			☐ approuvée	☐ refusée
Fondations			Ext. aut. friteuse			☐ approuvée	☐ refusée
Mur			Can. incendie			☐ approuvée	☐ refusée
Ply. ond.			Asc. pompier			☐ approuvée	☐ refusée
Tak			Réseaux			☐ approuvée	☐ refusée
Ch. d'écou.			Cont. fumée			☐ approuvée	☐ refusée
Cheminées			Pos. central			☐ approuvée	☐ refusée
Garage			Généralité			☐ approuvée	☐ refusée
Gidour						☐ approuvée	☐ refusée
Lumière ext.						☐ approuvée	☐ refusée
Terrain						☐ approuvée	☐ refusée

Chargement

Charges vives exigées	1 ^{er} étage	2 ^e étage	3 ^e étage	4 ^e étage	autres
Sous-sol					
1 ^{er} c.					
2 ^e étage					
3 ^e étage					
4 ^e étage					
autres					

☐ approuvée ☐ refusée ☐ suspens

Raisons : *Approbation avant construction*

[Signature] Jour mois année : 25.6.85

Senté

☐ refusée	Raison :
☐ approuvée	
☐ suspens	
Signature	Jour mois année

Autorisation spéciale



ville de Montréal
Service des permis et inspections
Division de la construction

Ge rapport est une copie fragmentée de la version finale du 19 juillet 2024

**Demande de permis pour réparer
ou modifier un bâtiment**

Z		CI	CH	M	S	D	Permis no	4205	
Demande refusée no									
Commission Jacques Viger Affaires culturelles		Lettre occupation		Corrections		☐ oui ☐ non	Preliminaire		
☐ On requiert ☐ Requis ☐ Reque		☐ Reque ☐ App. ☐ Ref.		Dess'n no			Formule de coulage		Plans soumis
Signature		65					oui ☐ non ☐		oui ☒ non ☐ devis ☐
Adresse		2095 Haig		Cote		085	Demande no		3186
Encre		Hochelaga		Ontario			Avis de percevoir no		296299
Loc		325, 326, 327		Contact		222	Compte de l'immeuble no		35139110
Sub-division		2107, 2108, etc.		Quartier		Longue Pointe	Coût des travaux		\$ 2 000.00
Description:		Rénovations int. au r.d.c. sans changements à la structure, tel que plans.		Quartier		Harbour	Coût du permis		\$ 26.75 Vol.
Description:		Rénovations int. au r.d.c. sans changements à la structure, tel que plans.		Valeur estimée:			Lignes et niveaux:		
Description:		Rénovations int. au r.d.c. sans changements à la structure, tel que plans.		Nombre supplémentaire			Logi		Pl. d'eff. No civique
Occupation existante		Boutique		Occupation projetée		Inchangement	Licence no		
Propriétaire		UAP inc.		Constructeur		Int. Jules Camirand Inc.	Licence no		
Adresse		7025 Ontario est		Adresse		3725 Hochelaga	Code postal		312 3M 3185
Ville		Montréal		Ville		Montréal	Téléphone		312 3M 3185
Ingénieur		HIN 253		Téléphone		256-5431	Téléphone		
Je soussigné être le propriétaire ☐ ou son représentant autorisé ☒		leur mois année		Nom		J. Camirand	Proposé au permis		M. Pélissier
Pré-inspection DR		Bâtiment principal		Dépendance		Autre dépendance existante	Type de construction		Stationnement
Bâtiment principal		Isolé		Jumelé		cont.	1 A B C D		Int. Ext.
Bâtiment principal		Isolé		Jumelé		cont.	2 A B C D		Int. Ext.
Distances		Dimensions		Bâtiment		X	Elevation raz-de-chaussée		Plans suffisants
Bordures		Bâtiment		Local		X	trottoir		oui ☐ non ☐
Arières		Local		N° d'étage			sol		Bâtiment occupé
Gauche		N° d'étage		Hauteur pl.			Avis de poche		plainte(s)
Droite		Hauteur pl.					Permis en cours		
Hauteur des bâtiments voisins		à gauche		à droite			Oss. existantes		Amén. Dom. Sur. Com. Ind. Pub. Usages Civ.
Arrière		Oui Non		Remarques			Vide sanitaire		
Ext. aux. tritasse							Cave		
Ext. ext. pichet							Sous-sol		
Aer. pompier							Rez-de-chaussée		
Réseau tel.							2ième		
Porte central							3ième		
Lumières ext.							4ième		
Ext. aux. ext.							Autres		
Vas. d'écoulement							Remarques		
Détachement							Rapport ☐		
T. zone							Inspecteur		leur mois année
Travaux		Dalle sur sol		oui ☐ non ☐					
Inspection des travaux en cours									
Transmis à l'insp.		A périmètre		Permis révoque le		Remarques			
Inspection		N° civique(s)		rue					

Inspection des travaux en cours

		Dates		Remarques		Échéance				
1	Terrain	Écriture	☒	Coin	☐	Larg:				
		Plans app.	☒	À travers	☐	Prof:				
		Bornes	☒	Intérieur	☐	Sup:				
		Clôture	☐	Autre	☐	Irégulier	☐			
		Dom.	☐	Haut:		et	rez-de-chaussée			
		Comm.	☐	Alignement fr:						
		Ind.	☐	la:						
		Mixte	☐	autre						
		Dim.	☒	Empat.	☒					
		irr.	☐	Murs fond.	pr.	long.				
2	Bâtiment	Type de construction	Conforme aux plans	Matériaux		Porteur		Heures res. au feu		
		articles vérifiés	oui	non	bois	acier	béton	gypse	oui	non
		Charp. r-de-c								
		Pl. rez-de-chaussée								
		Colonnes								
		Ch. autres pl.								
		Autres pl.								
		Charp. toit								
		Colp. toit								
		Perron								
3	Esc.	Balcón								
		Châssis								
		% l'ouv. murs ext.								
		Ser. coups feu								
		Mur(s) coupe feu								
		Esc. d'issues								
		Clôse. d'issues								
		Dim. pièces								
		Éclairage								
		Accès hand.								
4	Stationnement	Portes etc.								
		finis pl.								
		finis murs								
		finis plafonds								
		Carda corps								
		isolation br.								
		App. méc.								
		Éclairage d'urgence								
		Cycleur								
		Sep. des esc.								
		Rés. phonique								
		Asc. - pompier								
		Panneau cent.								
		Cont. fumée								
		Généralité								

avant 12/2/85 inspection par d'après

6/11/85 section mur

après feu portes et plan glass

pour les portes ext. la porte coupe incendie et atelier de peinture

1/10/86

20/2/86 terminée et ouverte via passages

20/2/86

Coût des travaux selon inspecteur

Approbation finale: Travaux exécutés conformément aux plans ☒ oui ☐ non ☐ per. ☐ n. term.

1 Signature Date 2 Signature Date 3 Signature Date 4 Signature Date

06.46.205-8 (06-83)A

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2021

Service des permis et inspections		Numéro du permis		Date du permis		Numéro de la demande		Date de dem.	
Module construction		7867		26/10/87		6343		23 9/87	
Libellé d'emplacement 2025-05, Haig				Quartier municipal Verrier				N° de séquence	
Côté de rue est				entre Ontario				et Hochelaga	
Lot		325		Subdivision		P107		Compte foncier	
								46066794	
								36150110	
Description des travaux agrandissement arrière 102' x 334' 1 étage avec racleurs tel que plans.									
Remarques MI NON 3 m									
7500 m2									

Occupation existante			Occupation projetée		
vente au gros de pièces automobiles			inchangée		
	Oui	Non		Oui	Non
Comm. Jacques Viger	☒	☒	Demande restauration logement	☒	☒
Affaires culturelles	☒	☒	Oui, nom du technologue	☒	☒
Aires de protection	☒	☒		☒	☒
Changement nombre d'unités de logements	☒	☒	Changement nombre de places d'affaires	☒	☒
Avic de permis 04.9722	☒	☒	Coût du permis	5.301.722	Coût des trav. 850.000.000

Propriétaire	Nom	UAP Inc.	Cadastre	
	Adresse	7025, Ontario est	Terr. Bâti	
Entrepreneur	Ville	Montréal	Code postal	N° téléphone
	Nom	Les Entreprises Jules Camirand inc.	H1N 2B3	256-5031
	Adresse	8725, Rochelaga	Code postal	N° téléphone
	Ville	Montréal	H1L 2M8	355-1188

Architecte	K. M. Gerasimov	N° téléphone	Ingenieur	E. V. Leon	N° téléphone
------------	-----------------	--------------	-----------	------------	--------------

Pour renseignements supplém.	Nom	Jules Camirand	Titre		Code postal	N° téléphone
	Adresse	Von Roland Limoges	256-5031 ext 350			355-1188
	Ville	21 St. Paul	355-1188			

Nom du demandeur	Julien Camirand	N° téléphone	355-1188	Représentant de (du)	
------------------	-----------------	--------------	----------	----------------------	--

Signature du demandeur autorisé par le propriétaire

Pr& inspection

Bâtiment principal	Dépendance	Autre dep. exist.	Dalle sur le sol	Vide sanitaire
Oui ☒ Non ☐	Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Non ☐

Isolé:	Jumelé:	Const.:	Distances		Bâtiment	Dimensions Locales		Nb ét.	Hauteur	Haut. des bâtiments voisins	
			Arrière	Gauche	Droite					A gauche	A droite
			12 244	12 071	8 298	959 295					

[illegible][illegible]

Trottoir	Sol	Plans suffisants	Travaux commencés	Permis
		Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Non ☐	
		Bâtiment occupé	Travaux terminés	

Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non	Occ. existantes		Ame.	Dom.	Bur.	Com.	Ind.	Pub.	Issues	Gla
----------	--	-----	-----	----------	--	-----	-----	-----------------	--	------	------	------	------	------	------	--------	-----

[illegible]

Asc. porrier	Génératrice	Rez-de-chaussée	Compartiment	2001
Réseau tel.	Canalisation	2 ^e		

[illegible]

selon l'insp.:	Inspecteur	Date
Remarques		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

100

Adresse:

Les travaux ont débuté le jour mois année

Éléments à vérifier	Conf.	Vu plans	Date	Persnne rencontré	Remarques	Plainte numéro
Coulage						
1- Dimensions			26-11	surveillant - Ing. Roland Limoges		
2- Béton en place			14-12-87	Chapelier terminée, reste à la		
3- Alignement: font. lat.				compléter. Travaux restants à faire		
4- Saillies				la couverture et le revêtement des murs		
5- Empat. sous-œuvre				extérieurs.		
6- Coffrages						
7- Armatures						
8- Elev. plan. r.d.c.						
9- Cert. de loc.						
10- Coulage autorisé			25-01/14-01-88	Limoges. Couverture presque terminée		
Charpente						
11- Ancrage des sùles				ainsi que les murs extérieurs. M.		
12- Solives-poutrelles			14-03			
13- Poutres			14-04-88	Limoges. Travaux presque terminés. Reste		
14- Poutres-colonnes				à faire: 1°) Mettre en place pour construction		
15- Fermes (planc. toit)				d'une chambre à coucher de 10' x 20' en avant		
16- Liaison-appuis				d'une porte d'entrée (côté sud) 2°) Installer un		
17- Balcons et saillies				luminaires qui porte à confusion. M.		
18- Divisions portantes						
19- Murs extérieurs				19-05-88 Limoges. La chambre à coucher a été démolie		
20- Entremise contre-fiche				et doit être terminée le mois prochain. M.		
21- Murs coupe-feu				22-08-88 Limoges. La chambre à coucher a été démolie cette		
22- Linteaux-coiffe				semaine. (Travaux de la construction) à revoir. M.		
23- Qualité des matériaux						
24- Planchelage						
25- Dalles de béton						
Cloisonnement						
26- Dimension des pièces						
27- Éclairage des pièces						
28- Résistance au feu						
29- Portes						
30- Dalles à dalles						
31- Puits et issues						
32- Intégrité du...						
33- Composition du...						
34- Plafond						
35- Isolation dans...						
36- Volets coupe-feu						
37- Cheminée-chaufferie						
Finition						
38- Finis extérieurs						
39- Finis planchers						
40- Finis plafonds						
41- Finis murs						
42- Balcons-saillies						
43- Escaliers						
44- Issues						
45- Éclairage et signal.						
46- Stat. int. (ext.)						
47- Accès handicapés						
48- Système d'alarme						
49- Garde-corps-main-cour.						
50- Salubrité						
51- Equip. incendie						
52- Poêle à bois						

Approbation finale

Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés



Oui



Non



Non terminés



Périmés



Type de construction

Inspecteur

Rapport classé

jour mois année

28.09.88

06.40.205-8 (05-86) V



Ville de Montréal
Service des permis et inspections
Modèle construction

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Demande de permis de modification

Numéro du permis		Date du permis		Numéro de la demande		Date de dem.	
7867		26/10/87		6343		23 9 87	
Libellé d'emplacement 2025-95, Haie				Quartier municipal Mercier		N° de séquence	
Côté de rue est entre Ontario				et Hochelaga		H6066745	
Lot 325		Subdivision P107		Compte foncier		36150110	

Description des travaux: agrandissement arrière 102' x 334' 1 étage avec ricleurs tel que plans.

Remarques: M1 NON 3.m 7500 1112

Occupation existante		Occupation projetée	
vente en gros de pièces automobiles		Inchangée	
Corrm. Jacques Viger		Demande restauration logement	
Affaires culturelles		Oui, nom du technologue	
Aires de protection		Reçu(s)	
Changement nombre d'unités de logements		Changement nombre de places d'affaires	
Avis de percevoir 048727		Vol. const. 221,039.2p3 m³	
Coût du permis 5,301.72\$		Coût des trav. 850 000.00\$	

Propriétaire		Cadastre	
Nom UAP Inc.		Terr. Bâti	
Adresse 7025, Ontario est		Code postal H1N 2B3	
Ville Montréal		N° téléphone 256-5031	
Entrepreneur		Code postal H1L 2M8	
Nom Les Entreprises Jules Camirand inc.		N° téléphone 355-1188	
Adresse 8725, Hochelaga		N° téléphone	
Ville Montréal		N° téléphone	
Architecte Kimon Caragianis		Ingénieur R.V. Léon	

Pour renseignements supplémentaires		Code postal	
Nom Jules Camirand		N° téléphone 355-1188	
Adresse		N° téléphone	
Ville		N° téléphone	
Nom du demandeur Jules Camirand		Représentant de (du)	
N° téléphone 355-1188		N° téléphone	

Signature du demandeur autorisé par le propriétaire		Nom du proposé	
Francois Marineau		N° téléphone	

Zonage Stationnement - Salubrité		Zonage E (excl.)	
Attendre plan ☐ - Continuez la circulation de la demande ☐		Règlement 2110	
En suspens ☐ (raison):		Règlement spécial oui ☐ non ☒	
Lignes et niveaux		Plan d'assemblage oui ☐ non ☒	
Larg. frontale		Const. hors toit sup.	
Larg. arrière		Haut.	
Profondeur		Fonds de compens. (mètre d'unité)	
Superficie		Règlement	
Terrain 123.15		Approbation	
A GRAND 334-10" 334-10" 102' / 32'		Dég. lim. lot	
Occupation projetée C I R G		Frontal	
Cave		Arrière	
Sous-sol		Gauche	
R. de chaussée (INCHANGÉE)		Droite	
2 ^e étage		Implantation maximum	
3 ^e étage		Indice de superficie de plan	
4 ^e étage		Hauteur en pieds ou mètres	
Sup. de plancher		Hauteur en étages	
Stationnement		Largeur minimum	
Requis		N° logement	
Fournis		Superficie des logements	
Chargement		Handicapé	
Requis		Date	
Fournis		Refusé	
Intérieur		Date	
Extérieur		Refusé	
Entrée charretière		Date	
Pente du garage		Refusé	
Approuvé		Date	
Robert Chastelain		14-10-87	

Mécanique

Plomberie

W.C.

Lavabo

Baign.

Douche

Urinoir

Évier

Cuve

R. pl.

Less.

Fosse

Font.

Autre

Ventilation

W.C.

Hotte

Éch.

Gar.

Autre

Cave

S. sol

1^{er} étage

2^e étage

3^e étage

Autre

Corrections aux plans

3

4

3

Dessin(s)

Terrains pavé

Égout pluvial

Égout combiné ou sanitaire

Formule de coupe émise

No

mètres carrés

15" par mètre

Oui

Non

Mode de drainage du toit

En suspens:

Lignes et niveaux

Demande de services

Plans - ventilation

Plans - plomberie

Égout de terrain

Service d'eau

Approuvé

Date

Refusé

Date

Bruit - communs

Corrections aux plans

Approuvé

Date

Refusé

Date

Dessin(s)

Construction - Protection incendie

Articles

Oui

Non

Articles

Oui

Non

Articles

Oui

Non

Articles

Oui

Non

Type de construction

No

Lumière exit.

Targette

Alarme incendie

Détecteur de fumée

Détecteur de combust.

Extincteur automatique

Canalisation incendie

Pompe (capacité)

Ascenseur pompier

Réseau téléphonique

Poste central

Génératrice

Unité éclairage de secours

Éclairage extérieur

Is.

Escalier

Mur Coupe-feu

Saillie

Avertisseur de fumée

Chaudière

Classification des usages

Capacité

Sièges non fix.

Sièges + tables

Autre

Superficie bât.

Haut. étage

Corrections aux plans

Gicleurs automatiques

Si non - précisez

Tout le bâtiment

Oui

Non

agrandissement uniquement

Dessins

Remarques

En suspens:

Approuvé - Protection incendie

Date

Refusé - Protection incendie

Date

Approuvé - Protection incendie

Date

Refusé - Protection incendie

Date

Corrections aux plans

Charpente

Résistance des planchers exigée

Remarques

En suspens:

No

Sous-sol

R.-de-c.

2^e étage

3^e étage

4^e étage

Dessins

Approuvé

Date

Refusé

Date

C.U.M.

Approuvé

Date

Refusé

Date

Commentaires

Abonnement: Sup. brute ext: 38,500" → km 10% = 3850"

Sup. zjente 22,850" - 3850" = 19,000" x 0,8 = 15,200" ÷ 2415 = 6

Sup. totale nette (14.10.87) → 44.025"

06.40.205-5 (05-86) V



Ville de Montréal
 Service des permis et inspections
 Module construction

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Demande de permis
 de modification

Numéro du permis 7561		Date du permis 14/10/87		Numéro de la demande 6344		Date de dem. 28.9.87	
Libellé d'emplacement 2025-95, Haig				Quartier municipal Mercier		M ^o de séquence 65	
Côté de rue est				entre Ontario		et Hochelaga	
Lot 325		Subdivision P107		Compte foncier 36159110			

Description des travaux
 EXCAVATION et fondation, pour demande 6343 du 28.9.87

Remarques

Occupation existante vente en gros pièces automobiles				Occupation projetée inchangée			
Comm. Jacques Viger ☒		Demandes restauration logement ☒		Plans soumis - Nbre de séries 2		Devis ☒	
Affaires culturelles ☒		Oui, nom du technologue		Lignes et niveaux - Nombre 2		Reçu(s)	
Aires de protection ☒		Changement nombre d'unités de logements ☒		Changement nombre de places d'affaires ☒		Changement nombre de numéros civiques ☒	
Avis de percevoir 048727		Vol. const. m ³		Coût du permis 230.00\$		Coût des trav. 85 000.00\$	

Propriétaire Nom Uap inc. Adresse 7025, Ontario est Ville Mtl		Cadastre Terr. Bât Code postal H1N 2B3 N ^o téléphone 256-5031	
Entrepreneur Nom Les Entreprises Jules Camirand inc. Adresse 8725, Hochelaga Ville Mtl		Code postal H1L 2M8 N ^o téléphone 355-1188	
Architecte Kimon Caragianis N ^o téléphone		Ingénieur E.V. Léon N ^o téléphone	

Pour renseignements supplémentaires Nom Jules Camirand Adresse Ville		Titre Code postal N ^o téléphone 355-1188	
--	--	--	--

Nom du demandeur Jules Camirand N ^o téléphone 355-1188		Représentant de (du) Nom du proposé PQ Mérieau JP	
--	--	---	--

Pré-inspection Bâtiment principal Isolé:		Jumelé:		Const.:		Dépendance		Autre dep. exist.		Dalle sur le sol Oui ☐ Non ☐		Vide sanitaire Oui ☐ Non ☐	
--	--	---------	--	---------	--	------------	--	-------------------	--	---	--	---	--

Bordure		Distances Arrière		Gauche		Droite		Bâtiment		Dimensions Local		Nb ét.		Hauteur		Haut. des bâtiments voisins A gauche		A droite	
Type de construction 1		2		A		B		C		D		Stationnement Int.		Ext.		Chargement Int.		Ext.	
Avis de poche: Plaintes		Élévation rez-de-chaussée Trottoir		Sol		Plans suffisants Oui ☐ Non ☐		Travaux commencés Oui ☐ Non ☐		Bâtiment occupé Oui ☐ Non ☐		Travaux terminés Oui ☐ Non ☐		Permis en cours		Occ. existantes		Arnc. Dom.	

Articles Ext. aut. friteuse Ext. aut. gicleur Asc. pompier Réseau tel. Poste central Cont. ou trappes selon insp.		Oui Non EXCAVATIONS SEULEMENT 87-10-14		Articles Lumières sorties Lumières sort. ext. Canalisations Détection App. élec. ext. appor.		Oui Non FONDATIONS 87-10-14		Occ. existantes Cave Sous-sol Rez-de-chaussée 2 ^e 3 ^e Autres		Arnc. Dom.		Bur. Com.		Ind. Pub.		Issues Conforme Non conforme		Gic.	
Remarques								Inspecteur								Date			

06.10.2015-8 (05-86) P

Adresse:

Les travaux ont débuté le > jour mois année

Éléments à vérifier	Conf.	Vu plans	Date Délai	Personne rencontrée	Remarques	Plainte numéro
Coulage		Placard ☐	14-11			
1- Dimensions						
2- Bornes en place						
3- Alignement: font. lat.						
4- Saillies						
5- Empat.-sous-oeuvre						
6- Coffrages						
7- Armatures						
8- Elev. planç. r.d.c.						
9- Cert. de loc.						
10- Coulage autorisé						
Charpente		Placard ☐				
11- Ancrage des soliv.						
12- Solives-poutrelles						
13- Poutres						
14- Poteaux-colonnes						
15- Fermes (planç. toit)						
16- Liaison appuis						
17- Balcons et saillies						
18- Divisions portantes						
19- Murs extérieurs						
20- Entremise contre-fiche						
21- Murs coupe-feu						
22- Linteaux-coiffe						
23- Qualité des matériaux						
24- Planchelage						
25- Dalles de béton						
Cloisonnement		Placard ☐				
26- Dimension des pièces						
27- Éclairage des pièces						
28- Résistance au feu						
29- Portes						
30- Dalles à dalles						
31- Puits et issues						
32- Intégrité du...						
33- Composition du...						
34- Plafond						
35- Isolation dans...						
36- Volets coupe-feu						
37- Cheminée-chaufferie						
Finition		Placard ☐				
38- Finis extérieurs						
39- Finis planchers						
40- Finis plafonds						
41- Finis murs						
42- Balcons-saillies						
43- Escaliers						
44- Issues						
45- Éclairage et signal.						
46- Stat. int. ext.						
47- Accès handicapés						
48- Système d'égout						
49- Garde-corps-main-cour.						
50- Sainébrité						
51- Equip. incendie						
52- Poêle à bois						

Approbation finale

Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés

☐

Oui

☐

Non

☒

Non terminés

☐

Périmés

☐

Type de construction

Servil Drey
Inspecteur

Rapport classé >

jour mois année

14/12/87

06.40.205-0 (95-86) V



Emplacement 2025 Haig			N° du permis ou de la demande 6313		Occupation restaurant	
Caractéristiques de l'installation	Installation Nouvelle ☒ Modifiée ☒ Requise ☐	Protection Complète ☒ Partielle ☒ Parking seulement ☐	Plan requis Oui ☒ Non ☐	Dates Demande 15 10 17	Réception	Risques Faible ☒ Ordinaire ☒ Exceptionnel ☐
	Entrée d'eau Indépendante requise Oui ☐ Non ☒	Surpresseur Oui ☐ Débit Pression	Non ☒ Débit Pression à l'entrée	Ouvertures Oui ☐ Rideau d'eau reçus Oui ☐ Non ☐	Ecran fumée Oui ☐ Non ☐	Non ☒
	Espaces confinés combustibles Oui ☐ Non ☒	Diamètres des tuyaux Selon les tables ☒ Selon les calculs ☐	Robinet de contrôle / étage Oui ☐ Non ☒	Détecteur de débit / étage Oui ☐ Non ☒		

24/1/89 Réparation et rajout de
des Tirés de Gigalons sous la
M22000 dans la Grille de
l'édifice système existant.

Réparation Finie
en 1987

CLASSÉ

Nom de l'entrepreneur ou du propriétaire H.M.E.		Nom du vérificateur [Signature]	Date 15 10 87
Adresse 105 de la Paroisse	Téléphone 655-9820		

Sujet		Corrections	Date	N° insp.
Installation: Nouvelle ☐ Modifiée ☐				
Rapport d'expertise: Demandé ☐ Reçu ☐				
Identifi- cation	Entrée principale bâtiment	☐		
	Pièces où se trouve le robinet principal	☐		
	Robinet d'arrêt + de vidange	☐		
Entrée d'eau	Manchon sans fondation	Oui ☐ Non ☐		
	Surpresseur	Oui ☐ Non ☐		
	Cloche	Oui ☐ Non ☐		
	Robinet d'arrêt principal	Oui ☐ Non ☐		
	Entrée d'eau: Indépendante ☐ recc. eau dom. ☐ Prot. ☐			
Surpresseur	Approbation: UL ☐ ULC ☐			
	Débit: gpm Pression	Conforme ☐		
	By-pass	Conforme ☐		
	Pompe d'appoint	Conforme ☐		
	Tuyau + Robinets pour essais	Conforme ☐		
	Robinet + Clapets en bonne position	☐		
Rec. S.I.	Rapport d'épreuve ☐			
	Diamètre ☐	Conforme ☐		
	Clapet de retenue	Oui ☐ Non ☐		
	Vidange automatique	Oui ☐ Non ☐		
Extincteur automatique	Accessibilité	Oui ☐ Non ☐		
	Dégagement du sol (13" min.)			
	Nombre total	En réserve		
	Risque	$p1^2$ Extincteur		
	Dégagement: Mur	Piafond		
	Espacement	Panier ☐		
Tuyauterie	Extincteurs automatiques additionnels	Conduit 4' ☐ Obstacle ☐ Espace confiné ☐ Ouverture ☐		
	Approbation ASTM	Conforme ☐		
	Diamètre conforme	Salon les tables ☐ Salon les calculs ☐		
	Pente ☐	Vidange ☐		
Robinet, clapet	Protection: Corrosion ☐ Gel ☐ Dommages ☐			
	Approbation: UL ☐ ULC ☐ FM ☐			
	Cadenassé ☐	Supervisé ☐		
	Accessible ☐	En bonne position ☐		
	Robinet contrôle / étage	☐		
	Détecteur en débit / étage	☐		
Robinet 2 1/2" sur colonne montante	☐			
Test	200 psig 2 heures ☐			
	Certificat: Demandé ☐ Reçu ☐			
Remarques				

Nom de l'inspecteur

Date

06.81.777-3 (05-85) V

Ville de Montréal
Service des permis et inspections
Bâtiments

ME CH TR SA BR

Demande de permis
de modification

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Numéro du permis _____ Date du permis _____ Numéro de la demande 1259 Date de don. 03-03-88

Parcelle d'emplacement 2025-2095, Haig entre Ontario 65 et Hochelaga 440109428
Côté de rue N/E

Lot 325-327 Subdivision P4 et autre Compte foncier 36159119

Surface totale (m²) _____

Remarques Mi Non (M) 60% 500/

Occupation existante Occupation projetée Inchangée

Plans soumis - Nbre de séries 2
Devis Oui Non
Lignes et niveaux - Nombre

Changement nombre de places d'affaires 130
Changement nombre de numéros civiques 300.00
Coût des trav. 50 000.00

Vol. const. 130
N° du permis 25-4-88

Propriétaire Nom U A P Inc.s Adresse 7025, Ontario est Ville Montréal, Québec

Ed. responsable Nom Les Entreprises Jules Camirand Inc. Adresse 8725, Hochelaga Ville Montréal, Québec

Architecte N° téléphone _____ Ingénieur N° téléphone _____

Propriétaire Nom Jules Camirand Adresse _____ Ville _____

Représentant de (du) Prop. Marc Perreault

Nom du préposé

Contenez la circulation de la demande

Plan d'ensemble oui non Règlement

Const. hors toit sup. Hauteur Fonds de compens. nbre d'unités

Dég. lim. lot P. lot Al. con. Exigences réglementaires Règlement Approbation

Frontal Arrière Gauche Droite

Implantation maximum

Indice de superficie de plans

Hauteur en pieds ou mètres

Hauteur en étages

Largeur minimum

Intérieur Extérieur Entrée caractéristique Oui Non

Handicapé

Date 18 3 88

Demande annulée par l'entrepreneur

Corrections aux plans		Approuvé		Date	Refusé		Date									
Dénitr.)	No	Construction		Protection incendie		Articles		Articles		Articles		Articles		Type de construction		
		Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non			
		Lumière ext.			Extincteur automatique friteuse			Poste central			Escalier			Classification des usages		
		Targetts			Canalisation incendie			Génératrice			Mur Coupe-feu					
		Alcove Incendie			Pompe (capac. 12) lbs.			Unité éclairage de secours			Saillie			Capacité		
		Détecteur de fumée			Ascenseur pompier			Éclairage extérieur			Avertisseur de fumée			Sièges non fix.	Sièges + tables	Autre
		Détecteur produits inflammables			Réseau téléphonique			Issues			Chaudière			Superficie bât.		Hauteur étage

Contractions aux phéna		Gicleurs automatique		Si non - précisez	
☐		Tout le bâtiment:		Oui ☐ Non ☐	
Remarques:		En suspens: ☐			
Dessin(s)					
No					
		Accepté - Protection incendie		Refusé - Protection incendie	
		Date		Date	
		Accepté - Protection incendie		Refusé - Protection incendie	
		Date		Date	

Client						Remarques	En suspens: ☐
Sous-sol	R.-de-c.	2 ^e étage	3 ^e étage	4 ^e étage			
Corrections aux plans ☐							
Approuvé						Date	Refusé
Dessin(s)							
N ^o C.U.M.							
Approuvé						Date	Refusé
Commentaires							

Adresse:

Les travaux ont débuté le > jour mois année

Éléments à vérifier	Conf.	Vu plans	Date	Délai	Personne rencontrée	Remarques	Plainte numéro
Coulage Placard ☐							
1- Dimensions			12/06/89	personne		Travaux terminés et conformes aux plans.	NB.
2- Bornes en place							
3- Alignement: font. lat.							
4- Saillies							
5- Enpat.-sous-cœuvre							
6- Coffrages							
7- Armatures							
8- Elev. planch. r.d.c.							
9- Cert. de loc.							
10- Coulage autorisé							
Charpente Placard ☐							
11- Ancrage des soles							
12- Solives-poutrelles							
13- Poutres							
14- Potaux-colonnes							
15- Fermes (planch. toit)							
16- Liaison-appuis							
17- Balcons et saillies							
18- Divisions portantes							
19- Murs extérieurs							
20- Entremise contre-fiche							
21- Murs coupe-feu							
22- Linteaux-coiffe							
23- Qualité des matériaux							
24- Planchelage							
25- Dalles de béton							
Cloisonnement Placard ☐							
26- Dimension des pièces							
27- Éclairage des pièces							
28- Résistance au feu							
29- Portes							
30- Dalles à dalles							
31- Puits et issues							
32- Intégrité du...							
33- Composition du...							
34- Plafond							
35- Isolation dans...							
36- Volets coupe-feu							
37- Cheminée-chaufferie							
Finition Placard ☐							
38- Finis extérieurs							
39- Finis planchers							
40- Finis plafonds							
41- Finis murs							
42- Balcons-saillies							
43- Escaliers							
44- Issues							
45- Éclairage et signal.							
46- Stat. int. ext.							
47- Accès handicapés							
48- Système d'alarme							
49- Garde-corps-main-cour.							
50- Salubrité							
51- Equip. incendie							
52- Poêle à bois							

Appréciation finale

Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés

☒	☐	☐	☐	☐
Oui	Non	Non terminés	Périmés	Type de construction

Inspecteur

Rapport classé

jour mois année
12 06 89
06.46.205-8 (05-86) V

Compte forcier

Οξυρρυμική προέλαση

Mécanique

Plomberie

W.C. Lavebo. Baign. Douche Urinoir

Évier Cuve R. pl. Less. Fosse Font. Autre

W.C. Hotte Séch. Gar. Autre

Corrections aux plans

1^{er} étage

2^e étage

3^e étage

Autre

Dessin(s)

No

Travaux prévus

Branchement d'égout pluvial

Branchement d'égout sanitaire ou unitaire

Demande de services émise

mètres carrés

4^e privé

Oui ☐ Non ☐

Mode d'égouttement du toit

En suspens:

Lignes et niveaux

Demande de services

Plans - ventilation

Plans - plomberie

non requis

Branchement d'égout de surface

Branchement d'eau générale

☐

☐

☐

☐

Date

Refusé

Date

07/11/88

Remarques

Corrections aux plans

Dessin(s)

No

Articles

Oui

Non

Articles

Oui

Non

Articles

Oui

Non

Articles

Oui

Non

Type de construction

Classification des locaux

Capacité

Sièges non fix.

Sièges + tables

Autre

Superficie bât. / Haut. étage

Construction - Protection incendie

Lumière exit.

Tarquette

Alarme incendie

Détecteur de fumée

Détecteur de produits de combust.

Extincteur automatique

Canalisation incendie

Pompe (capacité)

Ascenseur

Réseau téléphonique

Poste central

Génératrice

Unité éclairage de secours

Éclairage extérieur

Issues

Escalier

Mur Coupe-feu

Saillie

Avertisseur de fumée

Chaudière

578.6

Corrections aux plans

Détecteurs automatiques

Tout le bâtiment

Oui ☐ Non ☐

Si non - précisez

Remarques

Dessin(s)

No

En suspens:

☐

Dessin(s)

No

Date

26/10/88

Refusé - Protection incendie

Date

Dessin(s)

No

Date

26/10/88

Refusé - Protection incendie

Date

Charpente

Résistance des planchers exigée

Remarques

En suspens:

☐

Corrections aux plans

Sous-sol

R-de

2^e étage

3^e étage

4^e étage

Date

Refusé

Date

Dessin(s)

No

C.U.M.

Date

Refusé

Date

Remarques



Ville de Montréal
Bureau de l'habitation et
du développement urbain
Moulin des permis

Pour émission: ZO ME CR PR SA BR
X X

**Demande de permis
de modification**

Numéro du permis: 214/90 Date du permis: 21/4/90
Numéro de la demande: 01272-90 Date de dem.: 20/03/90
Quartier municipal: MERCIER PC: 06 DE: 3
Libellé d'emplacement: 2025-2095 AVENUE HAIG
Côté de rue: E entre HOUELAGA VOIES FERRÉES et ONTARIO
Lot: 327.326, ETC. Subdivision: P4, P3, ETC. 65
Compte foncier: 36159100

Description des travaux: CONSTRUIRE DANS UNE PARTIE EXISTANTE D'UNE PARTIE DU BATIMENT
UNEUSINE ET AMENAGER DES BUREAUX SOUS (ET ETAGE), TEL QUE PLANS.

Remarques: TY I CAT I

Occupation existante: COMMERCE EN GROS DE PIECES AUTOS UAB Occupation projetée: BUREAUX ET ENTREPOTS

	Oui	Non		Oui	Non		Oui	Non		Oui	Non
Comm. Jacques Viger		X	Macro inventaire			Transmis		X	Plans soumis - Nbre de séries		2
Affaires culturelles		X	Site du patrimoine		X	Transmis			Devis	Oui	Non
Aires de protection		X	Restauration			(Logement (Maison de chambres			Lignes et niveaux - Nombre		0
Bâtiment cité									Reçu(s)		
Changement nombre d'unités de logement	0		Changement nombre de places d'affaires		0	Changement nombre de numéros civiques		0			
Avis de percevoir	A-608171		Vol. const.	5292 p ² /m ³		Coût du permis	325.00		Coût des trav.	50,000.00	

Propriétaire	Macro Inv.	Page	Terr. bâti	Volume	Page	Cadastre	Vol. inv.	Page
Nom: UNITED AUTO PARTS INC.		17H				Code postal: H1N 3E2		
Adresse: 2025 HAIG						N° téléphone: 256-5031		
Entrepreneur: CONSTRUCTION L. GRENIER INC.						Code postal: 157 4C6		
Adresse: 100 RUE GRENIER - 101						N° téléphone: 521-2496		
Architecte: GINO LANNI						N° téléphone: 581-7845		
Pour renseignements supplémentaires: Ville						Code postal: 581-7845		

Nom du demandeur: ANDRE LEONARD N° téléphone: 581-7845 Représentant de (du): PROPRIETAIRE
Signature du demandeur autorisé par le propriétaire: MERINEAU FRANCOIS

Pré-inspection: 7516 2110
Bâtiment principal: Dépendance: Autre dep. exist.: Delle sur le sol: Oui ☐ Non ☐
Isolé: Jumelé: Const.: Vies sanitaires: Oui ☐ Non ☐

Distances			Bâtiment	Dimensions Local	Nb ét.	Hauteur	Haut. des bâtiments voisins	
Bordure	Arrière	Gauche					Droite	A gauche

Type de construction				Stationnement		Chargement		Avis de poché:
1	2	A	B	Int.	Ext.	Int.	Ext.	
								Plaintes
Élévation rez-de-chaussée				Plans suffisants		Travaux commencés		Permis en cours
Trottoir				Oui ☐ Non ☐		Oui ☐ Non ☐		
Sol				Bâtiment occupé		Travaux terminés		
				Oui ☐ Non ☐		Oui ☐ Non ☐		

Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Occ. existantes	Ame.	Dom.	Bur.	Com.	Ind.	Pub.	Issues	Gic.
Ext. aut. friteuse			Lumières sorties			Cave								
Ext. aut. gicleur			Lumières sort. ext.			Sous-sol								
Asc. pompier			Génératrice			Rez-de-chaussée								
Réseau tel.			Canalisation			2 ^e								
Poste central			Détection			3 ^e								
Coût des travaux selon l'asp.			App. mec. ext. appar.			Autres								

Remarques: Inspecteur: Date: 05.10.2018 (04-89) R

1 Ref: C01011-90 CLEEMPL 02025H1140IP

Les travaux ont débuté le > jour mois Année

Adresse:

Éléments à vérifier	Conf.	Vu plans	Date	Délai	Personne rencontrée	Remarques	Plainte numéro
Coulage		Placard ☐	08-06-90		V. M. Beaudet avec plans app.		
1- Dimensions						• On complète travaux de finition	
2- Bornes en place						*MODIFICATION aux plans	
3- Alignement: font. lat.						• La position de l'escalier d'issue	
4- Saillies						enclouonnée et celle de l'escalier	
5- Empat.-sous-œuvre						de communication (ouvert) de la	
6- Coffrages						mezzanine ont été inversés -	
7- Armatures						→ c'est acceptable mais on devra	
8- Elev. plac. r.d.c.						me fournir une copie plan tel	
9- Cert. de loc.						que construit	
10- Coulage autorisé							
Charpente		Placard ☐					
11- Ancrage des solives						*A COMPLÉTER:	
12- Solives-poutrelles						• LUMINAIRES "SORTIE" ET ÉCLAIRAGE	
13- Poutres						D'URGENCE. AVOIR AVIS DE	
14- Poteaux-colonnes						Poêle.	
15- Fermes (planc. toit)						Note: Sur les plans app., on n'a exigé une	
16- Liaison-appuis						résistance au feu pour le plancher	
17- Balcons et saillies						de la mezzanine. Étant donné	
18- Divisions portantes						qu'il s'agit d'un logement de	
19- Murs extérieurs						type I-D, la mezzanine peut être	
20- Entremise contre-fiche						sans résistance au feu (rif. rgl. 1900	
21- Murs coupe-feu						Tableau 1, chap 4)	
22- Linteaux-toiffs						travaux presque terminés mezzanine	
23- Qualité des matériaux						décoration et réhabilitation	
24- Planchelage						d'une	
25- Dalles de béton						local sera loué à une	
Cloisonnement		Placard ☐	09-06-90			autre co - it pas de risqué au	
26- Dimension des pièces						feu entre les deux	
27- Éclairage des pièces						Clement Beaudet.	
28- Résistance au feu							
29- Portes							
30- Dalles à dalles							
31- Puits et issues							
32- Intégrité du...							
33- Composition du...							
34- Plafond							
35- Isolation dans...							
36- Volets coupe-feu							
37- Cheminée-chaufferie							
Finition		Placard ☐					
38- Finis extérieurs							
39- Finis planchers							
40- Finis plafonds							
41- Finis murs							
42- Balcons-saillies							
43- Escaliers							
44- Issues							
45- Éclairage et signal.							
46- Stat. int. ext.							
47- Accès handicapés							
48- Système d'alarme							
49- Garde-corps-main-cour.							
50- Sûreté							
51- Equip. incendie							
52- Poêle à bois							

Approbation finale

Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés



Oui



Non



Non terminés



Périmés



Type de construction

MICHEL RIOUX



Inspecteur

Rapport classé

09 AOUT 1990

06.40.205-B (06-88) V



Ville de Montréal
Service de l'habitation et
développement urbain
Module des permis

**Demande de permis
de modification**

Libellé d'emplacement
2025-2095 AVENUE HAIG

Côté de rue E entre HOCHET et VOIES FERRÉES et ONTARIO

Lot 327, 326, ETC.

Subdivision
P4, P3, ETC.

Compte foncier
36159100

CONSTRUIRE DANS UNE PARTIE EXISTANTE D'UN BÂTIMENT
INDUSTRIEL, ET AMÉNAGER DES BUREAUX SOUS CET ETAGE, TEL QUE PLANS.

Remarque
TY I CAT I

Occupation existante
COMMERCE EN GROS DE PIÈCES AUTOS VAP INCHANGÉ, BUREAUX ET ENTREPOTS

	Oui	Non		Oui	Non		Oui	Non				
Comm. Jacques Viger		X	Macro Inverse		X	Transmis		X	Plans soumis - Nbre de séries			2
Affaires culturelles		X	Site du patrimoine		X	Transmis		X	Devis Oui		Non	X
Aires de protection		X	Restauration			(L)ogement (M)aison de chambres			Lignes et niveaux - Nombre			0
Bâtiment cité												
Changement nombre d'unités de logements		0	Changement nombre de places d'affaires		0	Changement nombre de numéros civiques			Reculs			0
Av. de percevoir	A-688171		Vol. const.	5293 p/m²		Coût du permis	325.00		Coût des trav.	50,000.00		

Propriétaire		Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.		17H	Terr. bâti		Cadastre	
Nom		UNITED AUTO PARTS INC.		Code postal	N° téléphone	
Adresse		2025 HAIG		H1N 3E2	256-5031	
En rep. par		MONTREAL		Code postal	N° téléphone	
Nom		CONSTRUCTION L. GRENIER INC.		J5Z 4C6	581-2499	
Adresse		150 RUE GRENIER # 101				
Ville		CHARLEMAGNE				
Architecte		N° téléphone	Ingénieur		N° téléphone	
			GINO LANNI		600-0000	

Nom		Titre		Code postal		N° téléphone	
Adresse							
Ville							581-7845

Nom du demandeur	FRANK LEONARD	N° téléphone	581-7845	Représentant de (du)	PROPRIÉTAIRE
Signature du demandeur autorisé par le propriétaire		Nom du préposé	MERINEAU, FRANÇOIS		

Zonage Stationnement - Salubrité

Attendre plan ☐ - Continuer la circulation de la demande ☐

En suspens ☐ (raison):

Lignes et niveaux	Subdiv. requise	Certificat de localisa. requis
Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Non ☐

Larg. frontale	Larg. arrière	Profondeur	Superficie
----------------	---------------	------------	------------

Terrain			
---------	--	--	--

Bâtiment			
----------	--	--	--

Occupation projetée	C I R G	Classification des usages	
---------------------	---------	---------------------------	--

Cave			
------	--	--	--

Sous-sol			
----------	--	--	--

P. de chaussée			
----------------	--	--	--

1 ^{er} étage			
-----------------------	--	--	--

2 ^e étage			
----------------------	--	--	--

4 ^e étage			
----------------------	--	--	--

Sup. de plancher	Stationnement	Chargement
------------------	---------------	------------

Requis	Fournis	Requis	Fournis
--------	---------	--------	---------

Intérieur			
-----------	--	--	--

Extérieur			
-----------	--	--	--

Entrée arrière	Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Non ☐
----------------	---	---

Porte de garage	Oui ☐ Non ☐		
-----------------	---	--	--

Zonage 75 IC Règlement 210

Règlement spécial oui ☐ non ☐ Règlement

Plan d'ensemble oui ☐ non ☐ Règlement

Const. hors toit sup. Haut. Fende de compens. Nbre d'unités

Dég. lim. Int. P. Irr. Al. corn. Exigences réglementaires Règlement Approbation

Frontal

Arrière

Gauche

Droite

Implantation maximum

Indice de superficie de plan.

Hauteur en pieds ou mètres

Hauteur en étages

Largeur minimum

Rat. ☐ Jum. ☐ Sem. ☐ Cent. ☐

Élévation au rez-de-chaussée

N° logement

Superficie des logements

Haut. capé

Refusé

Date

20.03.90

Mécanique

Plomberie

Ventilation

	W.C.	Lavabo	Baign.	Douche	Urinoir	Évier	Cuve	R. pl.	Less.	Fosse	Font.	Autre	W.C.	Hotte	Séch.	Gar.	Autre
Cave																	
S. sol																	
1 ^{er} étage																	
2 ^e étage																	
3 ^e étage																	
Autre																	

Corrections
aux plans

Dessin(s)

No

Terrains pavés	Branchement d'égout pluvial	Branchement d'égout surface ou unitaire	Demande de services émiss
mètres carrés			Oui ☐ Non ☐

Mode d'écoulement de toit	En suspens:	Lignes et niveaux	☐
Branchement d'égout de surface		Demande de services	☐
Branchement d'eau général		Plans - ventilation	☐
		Plans - plomberie	☐

Approuvé	Date	Refusé	Date
	9-03-90		

Reçu - commentaires	
---------------------	--

Corrections
aux plans

Dessin(s)

No

Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non	Type de construction
Lumière ext.		X		Extincteur automatique friteuse				Poste central				Escalier				INC
Targetti				Canalisation incendie				Généraliste				Mur Coupe-feu				INC
Alarme incendie				Pompe (capacité)				Unité éclairage de secours				Seillie				Capacité
Détecteur de fumée				Ascenseur pompier				Éclairage extérieur				Avertisseur de fumée				Sièges non fix.
Détecteur produits de combust.				Réseau téléphonique				Issues				Chaudière				Sièges + tables
																Autre
																Superficie bât. (Haut. étage)
																1500

Corrections
aux plans

Dessin(s)

No

Gleiseurs automatiques	EXISTANT	Si non - précisez	
Tout le bâtiment	Oui ☐ Non ☐		
Remarques		En suspens:	☐

Refusé - Protection incendie	Date	Refusé - Protection incendie	Date
	20-3-90		20-3-90

Refusé - Protection incendie	Date	Refusé - Protection incendie	Date
	20-3-90		20-3-90

Charpente	Résistance des planchers exigée	Remarques	En suspens:
		Plans scellés et signés par un ingénieur	☐

Corrections
aux plans

Dessin(s)

No

Approuvé	Date	Refusé	Date
	20-3-90		

Approuvé	Date	Refusé	Date
	20-3-90		

Approuvé	Date	Refusé	Date
	20-3-90		

Approuvé	Date	Refusé	Date
	20-3-90		

Approuvé	Date	Refusé	Date
	20-3-90		

Approuvé	Date	Refusé	Date
	20-3-90		

Approuvé	Date	Refusé	Date
	20-3-90		

Approuvé	Date	Refusé	Date
	20-3-90		

Approuvé	Date	Refusé	Date
	20-3-90		

Approuvé	Date	Refusé	Date
	20-3-90		

Approuvé	Date	Refusé	Date
	20-3-90		

Approuvé	Date	Refusé	Date
	20-3-90		

Approuvé	Date	Refusé	Date
	20-3-90		

Ville de Montréal
Service de l'habitation et
du développement urbain
Module des permis

**Demande de permis
de modification**

Libellé d'emplacement 2095 AVENUE HAIG	Numéro du permis 886	Date du permis 11-3-91	Numéro de la demande 00073-91	Date de dem. 27/02/91
Côté de rue EST entre ONTARIO	Quartier municipal MERCIER		PC:08 et HOCHELAGA (VOIE CN) DE:03	
Lct 325, 326 ET 327	Subdivision P4 ET AUTRES		Compte foncier 36159117	

Description des travaux
INSTALLATION D'UN SYSTEME D'ALARME INCENDIE, TEL QUE PLANS
AUCUN AUTRE TRAVAIL AUTORISE

Remarque
TY.1-CA-1

Occupation existante BÂTIMENT INDUSTRIEL	Occupation proposée INCENDIE						
Comm. Jacques Viger	Macro inventaire	Transmis	Plans soumis - Nbre de séries	3			
Affaires culturelles	Site du patrimoine	Transmis	Devis Oui	Non	X		
Aires de protection	Restauration	(L)ogement (M)aison de chambres	Lignes et niveaux - Nombre	0			
Changement nombre d'unités de logement	Changement nombre de places d'affaires	Changement nombre de numéros civiques	Reçu(s)	0			
Avis de percevoir	A-767729	Vol. corat.	p/m²	Coût du permis	35.00	Coût des trav.	16,000

Propriétaire	Macro inv.	Page	Volume	Page	Volume	Page
Nom UAPRO INC.	17H	Terr. bâti				
Adresse 7025 ONTARIO EST	Ville MONTREAL	Cadastre MIN 2B3	N° téléphone 256-5021			
Entrepreneur						
Architecte	N° téléphone	Ingénieur	N° téléphone			

Pour renseignements supplémentaires	Nom	Adresse	Ville	Titre	Code postal	N° téléphone
-------------------------------------	-----	---------	-------	-------	-------------	--------------

Nom du demandeur CLEMENT BRADDET	N° téléphone 256-5031	Représentant de (du) PROPRIETAIRE
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Signature du demandeur autorisé par le propriétaire	Nom du préposé VAILLANCOURT, NORMAND
---	---

Pré-inspection

Bâtiment principal	Dépendance	Autre dep. exist.	Dalle sur la sol	Vide sanitaire
Isolé	Jumelé	Const.	Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Non ☐

Bordure	Distances	Bâtiment	Dimensions	Nb ét.	Hauteur	Haut. des bâtiments exist.	
	Arrière		Local			A gauche	A droite

Type de construction	Stationnement	Chargement	Avis de poche
1 2 A B C D	Int. Ext.	Int. Ext.	Plaintes

Élévation rez-de-chaussée	Plans suffisants	Travaux commencés	Permis en cours
Trottoir	Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Non ☐	
Sol	Bâtiment occupé	Travaux terminés	
	Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Non ☐	

Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Occ. existantes	Ame. Dom.	Sur.	Com.	Ind.	Pub.	ISSUES	310
Ext. aut. friteuse			Lumières sorties			Cave							
Ext. aut. gicleur			Lumières sort. ext.			Sous-sol							
Asc. compier			Génératrice			Rez-de-chaussée							
Réseau tel.			Canalisation			2 ^e							
Post. central			Détection			3 ^e							
Coût des travaux selon l'insp.			App. mec. ext. appar.			Autres							

Remarques	Inspecteur	Date
-----------	------------	------

02095

HAIG

DB

Inspection des travaux

1 Réf: C00886-91

CLE 02095H1140DB

Q14

Adresse:

travaux ont débuté le > jour mois année

Elements à vérifier	Cont.	Vu plans	Date	Débit	Personne rencontrée	Remarques	Plainte numéro
Coulage	Placard ☐		24/09/92		Vu Continuer Travaux Terminé		
1- Dimensions							
2- Bornes en place							
3- Alignement: font. lat.							
4- Sillies			30/06/92				
5- Empat. sous oeuvre			15/04/92				
6- Coffrages							
7- Armatures							
8- Elev. planch. r.d.c.							
9- Cert. de loc.							
10- Coulage autorisé							
Charnento	Placard ☐						
11- Ancrage des solés							
12- Solives-poutrelles							
13- Poutres							
14- Poteaux-colonnes							
15- Fermes (planch. toit)							
16- Liaison-appuis							
17- Balcons et saillies							
18- Divisions perpendic.							
19- Murs extérieurs							
20- Entremise contre-fiche							
21- Murs coupe-feu							
22- Linteaux-croûte							
23- Qualité des matériaux							
24- Planchéralage							
25- Dalles de béton							
Coleurément	Placard ☐						
26- Dimension des pièces							
27- Délivrance des pièces							
28- Résistance au feu							
29- Portes							
30- Dalles à dalles							
31- Puits et issues							
32- Intégrité du...							
33- Composition du...							
34- Plafond							
35- Isolation dans...							
36- Volets coupe-feu							
37- Cheminée-chaufferie							
Finition	Placard ☐						
38- Finis extérieurs							
39- Finis planchers							
40- Finis plafonds							
41- Finis murs							
42- Balcons-saillies							
43- Escaliers							
44- Issues							
45- Eclairage et signal.							
46- Stat. int. ext.							
47- Accès handicapés							
48- Système d'alarme							
49- Garde-corps-main-cour.							
50- Salubrité							
51- Equip. incendie							
52- Poêle à bois							

Approbation finale

Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés



Oui



Non



Non terminés



Périmés



Type de construction

Inspecteur

Rapport classé

jour mois année

15 04 92

05.40.205-8 (06-88) V



Ville de Montréal
Service de l'habitation et
du développement urbain
Module des permis

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Pour émission, ZO ME CH PR SA B...

Demande de permis
de modification

Libellé d'emplacement 2025 MA18 ET 7025 ONTARIO	Quartier municipal VOTES FERREES	Date de dem. 10/04/91
--	-------------------------------------	--------------------------

Côté de rue entre	et
----------------------	----

Lot 322, ETC.	Subdivision ALPINE DA	Compte foncier 36159100
------------------	--------------------------	----------------------------

Description des travaux HAYE INSTALLATION SYST. DE...
--

Remarques 1111-CLAT

Occupation existante BUREAU ET ENTREPOTS INDUSTRIE	Occupation projetée
---	---------------------

Comm. Jacques Viger	Oui	Non	Macro Inv. Intaire	Oui	Non	Transmis	Oui	Non	Plans soumis - Nbre de séries	2		
Affaires culturelles			Site du patrimoine			Transmis			Devis	Oui	Non	6
Aires de protection			Restauration			(L)ogement (M)aison de chambres			Lignes et niveaux - Nombre			
Bâtiment cité												
Changement nombre d'unités de logement			Changement nombre de places d'affaires						Reçus			0
Avis de percevoir									Coût des trav.			20,000

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
--------------	------	--------	------	--------	------

Nom D.A.P. INC.	Adresse 7025 ONTARIO E	Ville MTL	Code postal H1W 1B3	N° téléphone 256-5031
--------------------	---------------------------	--------------	------------------------	--------------------------

Nom PIERRE A/S M. BEAUDET	Adresse MEME	Ville MEME	Code postal	N° téléphone
------------------------------	-----------------	---------------	-------------	--------------

Architecte	N° téléphone	Ingénieur	N° téléphone
------------	--------------	-----------	--------------

Pour renseignements supplémentaires	Nom PI. BEAUDET	Titre CHARGE	Code postal	N° téléphone
-------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------	--------------

Nom du demandeur M. BEAUDET	N° téléphone 256-5031	Représentant de (du) PROPRIETAIRE
--------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Signature du demandeur autorisée par le propriétaire <i>Pierre Boudet</i>	Nom du préposé LONGPRE, PIERRE
--	-----------------------------------

Pré-inspection

Bâtiment principal	Dépendance	Autre dep. exist.	Dalle sur le sol	Vide sanitaire
--------------------	------------	-------------------	------------------	----------------

Isolé:	Jumelé:	Const.:	Oui	Non	Oui	Non
--------	---------	---------	-----	-----	-----	-----

Bordure	Arrière	Gauche	Droite	Bâtiment	Dimensions Local	Nb. ét.	Hauteur	Haut. des bâtiments voisins A gauche	A droite
---------	---------	--------	--------	----------	------------------	---------	---------	--------------------------------------	----------

Type de construction	Stationnement Int.	Ext.	Chargement Int.	Ext.	Avis de pêne
----------------------	--------------------	------	-----------------	------	--------------

1	2	A	B	C	D	Plaintes
---	---	---	---	---	---	----------

Elévation rez-de-chaussée	Plans suffisants	Travaux commencés	Permis en cours
---------------------------	------------------	-------------------	-----------------

Trottoir	Sol	Bâtiment occupé	Travaux terminés
----------	-----	-----------------	------------------

Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Occ. existantes	Ame. Dom.	B.r.	Com.	Ind.	Pub.	Issues	Gic.
----------	-----	-----	----------	-----	-----	-----------------	-----------	------	------	------	------	--------	------

Ext. aut. friteuse			Lumières sorties			Cave							
Ext. aut. gicleur			Lumières sort. ext.			Sous-sol							
Ext. pompier			Génératrice			Rez-de-chaussée							
Réseau tel.			Canalisation			2e							
Poste central			Détection			3e							
Coût des travaux selon l'insp.			App. mec. ext. appar.			Autres							
Remarques						Inspecteur							

1

Réf: C02462-91

CLE 02025H1140ZE

014

Adresse:

Les travaux ont débuté le > jour mois année

Éléments à vérifier	Conf.	Vu plans	Date	Délai	Personne rencontrée	Remarques	Plainte numéro
Coulage		Placard ☐	2/6/92		Vn employé, système d'alarme installé et en opération.		
1- Dimensions							
2- Bornes en place							
3- Alignement: font. lat.							
4- Saillies							
5- Empat. sous-œuvre							
6- Coffrages			18/08/92		Vn M. Beaudeau		
7- Armatures							
8- Elev. plac. r.d.c.							
9- Cert. de loc.							
10- Coulage autorisé			13/10/92	19/01/93	Attes d'ordonn. rapport d'inspection		
Charpente		Placard ☐	12/02/93		Vn M. Beaudeau		
11- Ancrage des soles							
12- Solives-poutrelles							
13- Poutres							
14- Poteaux-colonnes							
15- Fermes (planc. toit)							
16- Liaison appuis							
17- Balcons et saillies							
18- Divisions portantes							
19- Murs extérieurs							
20- Entremise contre-fiche							
21- Murs coupe-feu							
22- Linteaux-coiffe							
23- Qualité des matériaux							
24- Planchelage							
25- Dalles de béton							
Cloisonnement		Placard ☐					
26- Dimension des pièces							
27- Éclairage des pièces							
28- Résistance au feu							
29- Portes							
30- Dalles à dalles							
31- Puits et issues							
32- Intégrité de...							
33- Composition du...							
34- Plafond							
35- Isolation dans...							
36- Volants coupe-feu							
37- Cheminée-chaufferie							
Finition		Placard ☐					
38- Finis extérieurs							
39- Finis planchers							
40- Finis plafonds							
41- Finis murs							
42- Balcons-saillies							
43- Escaliers							
44- Issues							
45- Éclairage et signal.							
46- Stat. int. ext.							
47- Accès handicapés							
48- Système d'alarme							
49- Garde-corps-main-cour.							
50- Salubrité							
51- Equip. incendie							
52- Poêle à bois							

Approbation finale
Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés

☒ Oui

☐ Non

☐ Non terminés

☐ Pénalisés

☐ Type de construction

Inspecteur

Rapport classé > jour mois année
12 02 93
06.40.205-8 (06-88) V



Ville de Montréal
Service de l'habitation et
développement urbain
Module des permis

Pour émission: 20 ME 21 FR 22 SA 23 BA

Demande de permis de modification

Numéro du permis

Date du permis

Numéro de la demande

Date de dem.

2462

27-5-91

01728-71

10/04/91

Libellé d'emplacement
2025 HAIG ET 7025 ONTARIO

Quartier municipal

PC:09

Côté de rue

entre

ONTARIO

et

VOIES FERRÉES

DE:3

Côté de rue, etc.

Subdivision, etc.

Compte foncier

ALARME B.A.

Description des travaux: 2025 HAIG INSTALLATION SYST. ALARME B.A. ET 7025 ONTARIO INSTALLATION SYST. ALARME B.A. ET 2E ETAGE S.G.

Remarques: C.A.I.

Occupation existante: ET ENTREPOTS INDUSTRIE

Occupation projetée

	Oui	Non		Oui	Non		Oui	Non		
Comm. Jacques Viger		X	Macro inventaire		X	Transmis		X	Plans soumis - Nbre de séries	2
Affaires culturelles		X	Site du patrimoine			Transmis			Devis: Oui	Non
Aires de protection			Restauration			(L)ogement (M)aison de chambres			Lignes et niveaux - Nombre	
Émplacement cité										
Changement nombre d'unités de logement			Changement nombre de places d'affaires						Requis	0
Avis de percevoir			Vol. const.			Coût du permis			Coût des trav.	20,000

Préparé par	Macro inv.	Terr. bâti	Volume	Page	Volume	Page
Nom: U.A.P. INC.						
Adresse: 2025 ONTARIO E						
Entrepreneur: MEME A/S M. BEAUDET						
Nom: MEME						
Adresse: MEME						
Architecte: MEME						
N° téléphone: MEME						
Ingénieur: MEME						
N° téléphone: MEME						

Préparé par	Nom	Adresse	Ville	N° téléphone	Représentant de (du)	Code postal	N° téléphone
Nom du demandeur: M. BEAUDET	M. BEAUDET	MEME	MEME	256-5031	REPRÉSENTAIRE		

Signature du demandeur autorisé par le propriétaire

Nom du préposé

Zonage: Stationnement - Salubrité

LONGPRE, PIERRE

Zonage				Règlement			
Attendez plan ☐ Continuez la circulation de la demande ☐				Règlement spécial: oui ☐ non ☐			
En suspens ☐ (raison):				Règlement: oui ☐ non ☐			
Lignes et niveaux: Oui ☐ Non ☐				Plan d'ensemble: oui ☐ non ☐			
Sucliv. requise: Oui ☐ Non ☐				Const. hors: oui ☐ non ☐			
Certificat de localisation requis: Oui ☐ Non ☐				Fonds de compensation: oui ☐ non ☐			
Lég. frontale: Larg. arrière: Profondeur: Superficie:				Dég. lim. 1/2: P. M. ou: non: oui: non: Xr. con. Exig. 15 réglementaires: Réglement: Appro. vation:			
Terrain: 526 m ² net				Frontal: Arrière: Gauche: Droite:			
Occupation projetée: C I R G				Implan. max. m ² :			
Cave:				Indice de superficie de plans:			
Sous-sol:				Hauteur en pieds ou mètres:			
R. de chaussée:				Hauteur en étages:			
2 ^e étage:				Largeur minimum:			
3 ^e étage:				1/2: ☐ Jum. ☐ Sem. ☐ Cont. ☐			
4 ^e étage:				Élévation au rez-de-chaussée:			
Sup. de plancher:				N° logement:			
Stationnement: Requis: Fourni:				Superficie des logements:			
Chargement: Requis: Fourni:				Handicapé:			
Intérieur:							
Extérieur:							
Entrée charretière: Oui ☐ Non ☐							
Pente de garage: Oui ☐ Non ☐							
Date:				Date:			

06.40.205-8 (06-88) V



Ville de Montréal
Service de l'habitation et du développement urbain
Module des permis
Section de la construction

Fiche de contrôle pour infraction en vue d'une poursuite en Cour municipale

40
H1140

01:42 INSP. 20

Avis de poche numéro		Détection ☒	Infraction constatée le	N°	Photos
			24.02.92	c92 62329	☐

Côté	N	S	E	O	Numero civique	Rue
			X		2095	Avenue Haig.

Entre la rue

Cadastre	Subdivision	Compte numéro	Dossier coordination
325	P.4	36159117	

Quartier

Avis signifié au		Nom
☒ Propriétaire	VAPRO INC	
Adresse		Téléphone
7025 Ontario est		
Nom		
Mrt		HIN 2B3
Adresse		Téléphone
☐ Locataire		
☐ Constructeur		

Description du bâtiment		Description						
Type de construction								
1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	0

Superficie - Pieds carrés	Hauteur	Occupation	Res.	Com.	Ind.	Ou
	Pieds ou étages		☐	☐	☐	

Renseignements divers	Construction		Modification		Démolition		Transport	
	Demande de permis	N°	N°	N°	N°	N°	N°	
☐ Sans permis	☐ Permis refusé	Permis	N°	884 91	N°	N°	N°	

Travaux arrêtés	Oui	Non	Travaux terminés	Oui	Non	Occupé	Oui	Non	Barricadé	Oui	Non
	☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐

Règlement: 2552 Article: 2-13

Certificat d'inspection d'alarme incendie
régis.
voir lettre type

Inspecteur	Chef de groupe
<i>[Signature]</i>	

Cronquis au verso

06.70.612-3 (11-89) R



Ville de Montréal
Service de l'habitation et du développement urbain
Module des permis
Section de la construction

Fiche de contrôle pour infraction
en vue d'une poursuite en Cour municipale

Avls de poche numéro H1143 Détection ☒ Infraction constatée le 2.6.92 No 92/24001 Photos ☐

Côté N S E O X Numéro civique 2025 Rue H416

Entre la rue _____ Et la rue _____

Cadastre _____ Subdivision _____ Compte numéro _____ Dossier coordination _____

Quartier _____ Division cadastrale _____

Avis signifié au Nom U. A. B. INC.

☒ Propriétaire Adresse 7025 Ontario est Téléphone _____

☐ Représentant autorisé Nom _____

☐ Locataire Adresse ar. M. Beaudet Téléphone _____

☐ Constructeur Adresse Mant H1W/2B3 Téléphone _____

Description du bâtiment Type de construction

1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 0

Superficie - Pieds carrés _____ Hauteur _____ Pieds ou étages _____ Occupation Rés. ☐ Com. ☐ ind. ☐ Ou _____

Renseignements divers ☐ Sans permis ☐ Permis refusé

Construction Modification Démolition Transfert

Travaux arrêtés ☐ Oui ☐ Non Travaux terminés ☐ Oui ☐ Non Occupé ☐ Oui ☐ Non Barricadé ☐ Oui ☐ Non

Règlement 2572 Article: art 2-13

Certificat requi

Inspecteur [Signature]

Chef de groupe

Croquis au verso

Date	Heure	Compte rendu d'inspection	Délai	init. chef de groupe	init. inspecteur
12.02.93		Remarque Mr. Beaudet installation par Honeymill attes d'approbation par Honeymill attes d'approbation	12.08.93		
19.01.93	12.02/93	Vu Mr. Beaudet Deux Certificat			

Remplacé par la plainte numéro

Numéros

Chof da groupe

Inspecteur

jour mois année

12,02,93

06.70.612-3 (13-89) V



City of Montreal
Service de l'habitation et
du développement urbain
Module des permis

Pour émission ZO ME CH PR SA BR

**Demande de permis
de modification**

Libellé d'emplacement

1325-2595 AVENUE HAIG
Côté de rue EST entre ONTARIO

et VOIES FERRÉES

PC:09
SA:14Lot
325, 326, 327Subdivision
1, 2, 8, 111, P3, P4,Compte foncier
36159117

EN DATE DU 12-07-92 ENLEVER 5 RELEVÉS VOIES USUELLES
D'ENTRETIEN D'ENTRETIEN DE PROD. PETRO (2X 5000 GAL. AX 500 GAL.)

Remarques

AUCUN REMPLACEMENT PREVU

TYPE: I CATEGORIE: I

Occupation existante

BÂTIMENT POUR DIST. DE PIÈCES AUTOS

Occupation projetée

INCHANGÉE

Oui		Non		Macro inventaire		Transmis		Plans soumis - Nbre de séries	
Comm. Jacques Viger		X		X		X		3	
Affaires culturelles		X		Y		X		X	
Aires de protection		X						0	
Bâtiments classés									
Changement nombre d'unités de logement	0							0	
Avis de percevoir	A-341052								
Vol. const.									
p ² /m ²									
Coût du permis	349.47								
Coût des trav.	6000								

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse		Ingénieur			
Architecte					

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAPRO INC	Ville	MONTREAL	Code postal	H1N 2B3
Adresse	7025 ONTARIO E	N° téléphone	256-5091		
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC	Ville	CAENNES	Code postal	J3V 1P7
Nom	1522 RAYE BRULE	N° téléphone	393-6102		
Adresse					

4/ Réf: 03553-92 Ctf 34159117 Resp

Adresse:

Les travaux ont débuté le jour mois année

Éléments à vérifier	Conf.	Vu plans	Date	Décal	Personne rencontrée	Remarques	Plan. numéro
Couverts Placard ☐							
1- Dimensions			12/08/77		Mon. Am. Beaucl		
2- Bâches en place							
3- Alignement: font. rat.							
4- Saillies							
5- Enlèvement sous-œuvre							
6- Coiffures							
7- Arnières							
8- Ev. planch. r.d.c.							
9- Cart. de loc.							
10- Coulage autorisé							
Charpente Placard ☐							
11- Crage des toits							
12- Solives-poutrelles							
13- Poutres							
14- Poteaux-colonnes							
15- Fermet. (planch. toit)							
16- Linteaux appuis							
17- Balcons et saillies							
18- Divisions portantes							
19- Murs extérieurs							
20- Entremise contre-fiche							
21- Murs coupe-feu							
22- Linteaux-coiffe							
23- Qualité des matériaux							
24- Plancheage							
25- Dalles de béton							
Cloisonnement Placard ☐							
26- Dimension des pièces							
27- Éclairage des pièces							
28- Résistance au feu							
29- Portes							
30- Dalles d'étages							
31- Puits et issues							
32- Intégrité du...							
33- Composition du...							
34- Plafond							
35- Isolation dans...							
36- Volets coupe-feu							
37- Cheminées-chauffage							
Finition Placard ☐							
38- Finis extérieurs							
39- Finis intérieurs							
40- Finis plafonds							
41- Finis murs							
42- Balcons-saillies							
43- Escaliers							
44- Issues							
45- Éclairage et signal.							
46- Stat. int. ext.							
47- Accès handicapés							
48- Système d'alarme							
49- Gardu-corps-main-cour.							
50- Salubrité							
51- Equip. incendie							
52- Poêle à bois							

Approbation finale

Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés

☒ Oui☐ Non☐ Non terminés☐ Périmes☐ Type de construction

Inspecteur

Rapport classé

jour mois année

12.08.77
06.40.205-8 (06-77) V

Technique

06.42.295-8 (06-88) V

Adresse:

Les travaux ont débuté le > jour mois année

Éléments à vérifier	Conf.	Vu plans	Date	Délai	Personne rencontrée	Remarques	Plaint. numéro
Coulage		Placard ☐					
1- Dimensions			12/2/94				
2- Bornes en place			13/05/94		Vu employé		
3- Alignement: font, lat.					ne sont pas exactement ne semble pas		
4- Saillies						commencé	En
5- Empat.-sous-oeuvre							
6- Coffrages							
7- Armatures			19/08/94		Personne (Vu plan approuvé)		En
8- Ev. plac. r.d.c.					Vu plan approuvé		En
9- Cert. de loc.							
10- Coulage autorisé						pas commencé	En
Charpente		Placard ☐					
11- Ancrage des soles							
12- Solives-poutrelles							
13- Poutres							
14- Poteaux-colonnes							
15- Fermes (planc. toit)							
16- Liaison-appuis							
17- Balcons et saillies							
18- Divisions portantes							
19- Murs extérieurs							
20- Entremise contre-fiche							
21- Murs coupe-feu							
22- Linteaux-coiffe							
23- Qualité des matériaux							
24- Planchelage							
25- Dalles de béton							
Cloisonnement		Placard ☐					
26- Dimension des pièces							
27- Éclairage des pièces							
28- Résistance au feu							
29- Portes							
30- Dalles à dalles							
31- Puits et issues							
32- Intégrité du...							
33- Composition du...							
34- Plafond							
35- Isolation dans...							
36- Volets coupe-feu							
37- Cheminée-chaufferie							
Finition		Placard ☐					
38- Finis extérieurs							
39- Finis planchers							
40- Finis plafonds							
41- Finis murs							
42- Balcons-saillies							
43- Escaliers							
44- Issues							
45- Éclairage et signal.							
46- Stat. int. ext.							
47- Accès handicapés							
48- Système d'alarme							
49- Garde-corps-main-cour.							
50- Salubrité							
51- Équip. incendie							
52- Poêle à bois							

Approbation finale

Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés

☐

Oui

☐

Non

☐

Non terminés

☒

Périmés

☐

Type de construction



Inspecteur

Rapport classé

jour mois année

19 0 74

06.40.203-8 (06-94) V

Ville de Montréal

Service de l'habitation et
du développement urbain
Module des permis et inspectionsDemande de permis
de modificationDate d'emplacement
20/11/00/NE
201, Avenue Haig
Côté de rue E entre

ONTARIO

Numéro de la demande
01852-95
Date de dépôt
20/02/95
Quartier municipal
36
PC: PC:00
SA: ARR: 4

377,326,575.

, 3, ETC.

Compte foncier
36159155

Remarques

TYPE: 1 CATEGORIE: 1

Occupation existante: ENTREPOT DE PIECES AUTO

Occupation proposée: INCHANGÉE

Comm. Jacques Viger	Oui	Non	Macro inventaire	Oui	Non	Transmis	Oui	Non	Plans soumis - Nbre de séries	2
Affaires culturelles			Site du patrimoine			Transmis			Dévis	Oui
Aires de protection			Restauration			(L)ogement (M)aison de chambres			Lignes et niveaux - Nombre	0
Changement nombre de places de stationnement			Changement nombre de places d'affaires			Changement nombre de numéros civiques			Reçu(s)	0
Réçu général			Vcl. const.			p ² /m ² Coût du permis			Coût des trav.	600000

Propriétaire	Macro inv.	Terr. bât.	Volume	Page	Volume	Page
Non: DAPRO INC			0.02	130		

Ville: MONTREAL	Code postal: H1N 2B3	N° téléphone: 999-9999
Ville: MONTREAL	Code postal: H1K 1A1	N° téléphone: 355-1871

Architecte	N° téléphone	Ingénieur	N° téléphone

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Nom: MICHEL	N° téléphone: 355-1871	Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)
Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST		

Adresse:

Les travaux ont débuté le jour mois année

Éléments à vérifier	Cont.	Vu plans	Date	Délai	Personne rencontrée	Remarques	Pis. numéro
Coulage	Placard ☐		25-04-01		Personne	Etape démolition. Téh. Arch. 20	
1- Dimensions			15/06/95	14/06/95	Un Point		
2- Bornes en place							
3- Alignement: font. lat.							
4- Saillies							
5- Empat. sous-œuvre							
6- Coffrages							
7- Armatures							
8- Elev. plac. r.d.c.			31/08/95	9/8/95	Travaux Terminés		
9- Cert. de loc.							
10- Coulage autorisé							
Charpente	Placard ☐						
11- Ancrage des solés							
12- Solives-poutrelles							
13- Poutres							
14- Poteaux-colonnes							
15- Fermes (planc. toit)							
16- Liaison-appuis							
17- Unlcons et saillies							
18- Divisions portantes							
19- Murs extérieurs							
20- Entremise contrn-fiche							
21- Murs coupe-feu							
22- Linteaux-coiffe							
23- Qualité des matériaux							
24- Planchelage							
25- Dalles de béton							
Cloisonnement	Placard ☐						
26- Dimension des pièces							
27- Éclairage des pièces							
28- Résistance au feu							
29- Portes							
30- Dalles à dalles							
31- Puits et issues							
32- Intégrité du...							
33- Composition du...							
34- Plafond							
35- Isolation dans...							
36- Volets coupe-feu							
37- Cheminée-chaufferie							
Finition	Placard ☐						
38- Finis extérieurs							
39- Finis planchers							
40- Finis plafonds							
41- Finis murs							
42- Balcons saillies							
43- Escaliers							
44- Issues							
45- Éclairage et signa.							
46- Stat. int. ext.							
47- Accès handicapés							
48- Système d'alarme							
49- Garde-corps main-cour.							
50- Salubrité							
51- Equip. incendie							
52- Poêle à bois							

Approbation finale
Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés

☒ Oui ☐ Non ☐ Non terminés ☐ Périssable ☐ Type de construction

Inspecteur

Rapport classé jour mois année
9 8 95
06.40.205-B (05-95) V

527, 528, ETC. 529, 530, ETC.

Quartier municipal 36 2 PC: PC: 66
TES FEEFEES SA: ARR: 4

Comptrolleur
34134112

REMARQUE: PRESENT DE DEUX REMORCS COTE NORD POUR AMARRAGE

References

TYPE AND CATEGORY: 1

STAGE/ENTREPOI DE PIECES AUTO

	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non		2
Comm. de la Ville	X		Cerc inventaire	X	Transmis	X	Plans soumis - Nbre de séries	2
Affaires culturelles	X		du patrimoine		Transmis		Dévis : Oui No :	0
Aire de protection			d'assurance		Liaison (Maison de chambres)		Lignes et niveaux - Nombre	
Sauvegarde des			Changement nombre		Changement nombre		Requis :	0
d'habitants / nombre	68		de places d'hôtels		n/m² Coût du permis	3500-50	Coût des trav.	500000

Problema	Page	Volume	Page	Volume
Macro inv.		Terr. bati.		Cadastr.

NACALANSTE INC
100-787-6221 ST ONTARIO Ville MONTREAL
CIN 253 NO. téléphone 999-5979

ENTREPRENEUR (ENTREPRENEUR)
 ENTREPRENEUR
 MONTREAL
 H1K 1A3
 197

Archivista	Nome	Ville	No. Affari	Indirizzo	No. Affari

HOLLE MICHEL 8827 (PRESIDENT)

Nom	Nº téléphone
Adresse	Cité postale
	Nº téléphone

Nom du client	Ville	N° téléphone	Représentant de (du)
EDMONT	EDMONTAIRE	1015 711 11	CONTOSSENE (B)

Signature du cédant autorisé par le propriétaire	Nom du préposé
--	----------------

COULONBE, MADELEINE

Page - 32 of 32

Arrêtés plan ☐ Continuer la circulation de la demande ☐	Prélèvement spécial	oui ☐ non ☐	Prélèvement
En suspens ☐ (raison):	Prélèvement spécial	oui ☐ non ☐	Prélèvement

Signet et niveau		Sub N. requise		Certificat de localisation requise		Const. hors règlement		Délai de commercialisation	
Oui ☐	Non ☐	Oui ☐	Non ☐	Oui ☐	Non ☐	Oui ☐	Non ☐	Oui ☐	Non ☐

	Larg. antérieure	Larg. arrière	Profondeur	Superficie	Diss. lim.	Moult.	Al. cor.	Longues reales	Réglement	Appro- visionnement
Terrain	10 C.				101					

[illegible]

Construction des pontons de la brique commune Gauche

Sol. Feuille	7.12	COTATION	SANS LIMITE DE SUPERFICIE SUR	Droite				
Surface	6.56	m ²		implantation maximum	10m			pays de

28123	EMIS POUR COMM. EN CROIS	Indice de superficie de plac.	1.5
28124	HAUT. EN MÈTRES	Hauteur en pieds ou mètres	1.5

4 th stage	Maître en voyage	2
-----------------------	------------------	---

S4p, de plancher	Stationnement		Chargement		Largeur minimum	
	Requis	Fournis	Requis	Fournis	Requis	Fournis
					Requis	Fournis

Élévation au rez-de-chaussée	1005	LES SAUVIEUX DE
1 ^{er} logement	EMBRASSEMENT SONT EN SÉLIMIN	

Exterieur	EADIM		EADIM	
Envie charroterie	Oui ☐	Non ☐	Oui ☒	Non ☐
Superficie des logements	Handicapé A550m ² 115			

Fente de gerage	Qui ☐ Rend ☐	Handicape	ACCESSIBLE
Date		Date	Date

7 535 21. 88 95 $\frac{21}{21}$

10-10-1964

Mécanique		Plomberie										Ventilation						
		W.C.	Levabo	Baign.	Douche	Urinoir	Évier	Cuve	R. pl.	Less.	Fosse	Font.	Autre	U.C.	Horta	Séch.	Autre	
Corrections aux plans																		
1 ^{er} étage		1	1															
2 ^e étage		3	2					1	4									
3 ^e étage																		
Autre																		
Descript(s)		Terrains n°15					Branchement d'égout pluvial					Branchement d'égout surface ou un laire					Demande de services émis	
N°		mètres carrés															Oui ☐ Non ☐	
Moteur d'entraînement du toit		Lignes et accessoires					Demande de service					Plans - ventilation						
Branchement d'égout de surface		Plans - plomberie																
Branchement d'eau général		Date					Refusé					Date						
Bruit - commentaires																		

Corrections aux plans		Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non	Type
1		Lumière ext.				Extincteur automatique				Pos. central				Escalier				
2		Tarlette				Canalisation incendie				Généralité				Mur Coupe-feu				
3		Alarme incendie				Pompe (capacité)				Unité éclairage de secours				Saillie				
4		Détecteur de fumée				Ascenseur pompier				Éclairage extérieur				Avantissor de toiture				
5		Détecteur produits de combust.				Réseau téléphonique				Issues				Chiffre				
Gicleurs automatiques		Si non - préciser																
Tour le bâtiment		Oui ☐ Non ☐ Partie existante existante																
Remarques		Moyen 380398																

Corrections aux plans		Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non	Type
1		Lumière ext.				Extincteur automatique				Pos. central				Escalier				
2		Tarlette				Canalisation incendie				Généralité				Mur Coupe-feu				
3		Alarme incendie				Pompe (capacité)				Unité éclairage de secours				Saillie				
4		Détecteur de fumée				Ascenseur pompier				Éclairage extérieur				Avantissor de toiture				
5		Détecteur produits de combust.				Réseau téléphonique				Issues				Chiffre				
Gicleurs automatiques		Si non - préciser																
Tour le bâtiment		Oui ☐ Non ☐ Partie existante existante																
Remarques		Moyen 380398																

Corrections aux plans		Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non	Type
1		Lumière ext.				Extincteur automatique				Pos. central				Escalier				
2		Tarlette				Canalisation incendie				Généralité				Mur Coupe-feu				
3		Alarme incendie				Pompe (capacité)				Unité éclairage de secours				Saillie				
4		Détecteur de fumée				Ascenseur pompier				Éclairage extérieur				Avantissor de toiture				
5		Détecteur produits de combust.				Réseau téléphonique				Issues				Chiffre				
Gicleurs automatiques		Si non - préciser																
Tour le bâtiment		Oui ☐ Non ☐ Partie existante existante																
Remarques		Moyen 380398																

Corrections aux plans		Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non	Type
1		Lumière ext.				Extincteur automatique				Pos. central				Escalier				
2		Tarlette				Canalisation incendie				Généralité				Mur Coupe-feu				
3		Alarme incendie				Pompe (capacité)				Unité éclairage de secours				Saillie				
4		Détecteur de fumée				Ascenseur pompier				Éclairage extérieur				Avantissor de toiture				
5		Détecteur produits de combust.				Réseau téléphonique				Issues				Chiffre				
Gicleurs automatiques		Si non - préciser																
Tour le bâtiment		Oui ☐ Non ☐ Partie existante existante																
Remarques		Moyen 380398																



Emplacement 2025 HAIF			N° du permis ou de la demande 1752-95		Occupation Commun	
Caractéristiques de l'installation	Installation Nouvelle ☐ Modifiée ☒ Requis ☐	Protection Complète ☐ Partielle ☒ Parking seulement ☐	Plan requis Oui ☒ Non ☐	Dates Demande 202/95	Réception	Risque Faible ☒ Ordinaire ☐ Exceptionnel ☐
	Entrée d'eau indépendante requis Oui ☐ Non ☐	Surpresseur Oui ☐ Débit Pression gpm psig	Non ☐ Débit Pression à l'entrée gpm psig	Ouverture Oui ☐ Rideau d'eau requis Oui ☐ Non ☐	Ecran fumée Non ☐	Non ☐
	Espaces confinés combustibles Oui ☐ Non ☐	Diamètres des tuyaux Selon les tables ☐ Selon les calculs ☒	Robinet de contrôle / étage Oui ☐ Non ☐	Détecteur de débit / étage Oui ☐ Non ☐		

Dans l'annuaire
Dantier de Bâtiment

CLASSÉ

Corrections majeures

Nom de l'entrepreneur ou du propriétaire		Nom du vérificateur		Date	
Adresse		Téléphone			

Sujet		Corrections	Date	N° insp.	
Installation: Nouvelle ☒ Modifiée ☐					
Rapport d'expertise: Demandé ☒ Reçu ☐					
Identification	Entrée principale bâtiment	☐	R415 faut		
	Place où se trouve le robinet principal	☐			
	Robinet d'arrêt + de vidange	☐			
Entrée d'eau	Manchon sans fondation	Oui ☐ Non ☐	R415 faut		
	Surpresseur	Oui ☐ Non ☐			
	Cloche	Oui ☐ Non ☐			
	Robinet d'arrêt principal	Oui ☐ Non ☐			
Entrée d'eau: indépendante ☐ racc. eau dom. ☐ Prot. ☐					
Surpresseur	Approbation UL ☐ ULC ☐				
	Débit: gnp Pression	Conforme ☐			
	By-pass	Conforme ☐			
	Pompe d'appoint	Conforme ☐	R415 faut		
	Tuyau + Robinets pour essais	Conforme ☐			
	Robinet + Clapets en bonne position	☐			
Rapport d'épreuve ☐ Date					
Nécess. S.I.	Diamètre ☐	Conforme ☐	R415 faut		
	Clapet de retenue	Oui ☐ Non ☐			
	Vidange automatique	Oui ☐ Non ☐			
	Accessible	Oui ☐ Non ☐			
Dégagement du sol (18" min.)					
Extincteur autonome	Nombre total	En réserve			
	Risque	$\frac{PI^2}{\text{Extincteur}}$			
	Dégagement: Mur	Plafond			
	Espacement	Panier ☐			
	Extincteurs automatiques additionnels	Conduit 4'	☒		
		Obstacle	☒		
Espace confiné		☐			
Ouverture		☒			
Tuyauterie	Approbation ASTM	Conforme ☒			
	Diamètre conforme	Selon les tables ☐			
		Selon les calculs ☒			
	Pente ☒	Vidange ☒			
Protection:	Corrosion ☒	Gei ☐			
	Dommages ☒				
Robinet, clapet	Approbation	UL ☐ ULC ☐ FM ☐			
	Cadenassé ☐	Supervisé ☐			
	Accessible ☐	En bonne position ☐			
	Robinet contrôlé / étage	☐			
	Détecteur en débit / étage	☐			
	Robinet 2 1/2" sur colonne montante	☐			
Test	200 psi	2 heures ☐			
Certificat: Demandé ☒ Reçu ☐					
Remarques					

Nom de l'inspecteur

Date

13.10.2024
05.81.778-1 (05-87) V



Ville de Montréal
Service des permis et inspections

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Pour émission	ZO	ME	CH	PR	SA	BR

19319
Demande de permis
de modification

Lib. 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-

Adresse:

Les travaux ont débuté le > jour mois année

Eléments à vérifier	Conf.	Vu plans	Date	Délai	Personne rencontrée	Remarques	Plaint. numéro
Coulage		Placard ☐	96-07-25			Complet et tenon ramassage des	
1- Dimensions							
2- Bornes en place							
3- Alignement: font. lat.							
4- Saillies							
5- Empat.-sous-oeuvre							
6- Coffrages							
7- Armatures							
8- Elev. planch. r.d.c.							
9- Cert. de loc.							
10- Coulage autorisé							
Charpente		Placard ☐					
11- Ancrage des solés							
12- Solives-poutrelles							
13- Poutres							
14- Poteaux-colonnes							
15- Fermes (planch. toit)							
16- Liaison-appuis							
17- Balcons et saillies							
18- Divisions portantes							
19- Murs extérieurs							
20- Entremise contre-fiche							
21- Atterrissement							
22- Intégrité du...							
23- Composition du...							
24- Plafond							
25- Isolation dans...							
26- Volets coupe-feu							
27- Cheminée-cheufferie							
Finition		Placard ☐					
28- Finis extérieurs							
29- Finis planchers							
30- Finis plafonds							
31- Finis murs							
32- Balcons-saillies							
33- Escaliers							
34- Issues							
35- Eclairage et signai.							
36- Stat. int. ext.							
37- Accès handicapés							
38- Système d'alarme							
39- Garde-corps-mair-cour.							
40- Sécurité							
41- Equip. incendie							
42- Poêle à bois							

Approbation finale

Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés

☒

Oui

☐

Non

☐

Non terminés

☐

Périmés

☐

Type de construction

Inspecteur

Rapport classé

jour mois année

06.40.205-8 (05-94) V

19319



Ville de Montréal
Service des permis et inspections

Pour émission ZC ME CH PR SA BR

Demande de permis de modification

Libellé d'emplacement
2015 Avenue Haig
EST
Côté de rue

ONTARIO

et

HOCHELAGA

L325, 326, 327

Subdivision P108, 111 P7 ETC...

Compte foncier 36159117

Numéro de la demande 10428-96
Date de dem. 11/06/96
Quartier municipal 36
PC: PC-08
SA: ARR-4



Remarque: TYPE: 1 CATEGORIE: 1

Occupation existante INCH. Occupation projetée INCH.

Oui Non		Oui Non		Oui Non			
Compt. Jacques Viger		Macro inventaire		Transmis		Plans soumis - Nbre de séries	0
Ateliers culturels		Site du patrimoine		Transmis	X	Devis Oui/Non	X
Aires de protection		Restauration		(L)ogement (M)aison de chambres		Lignes et niveaux - Nombre	0
Bâtiment cité		Changement nombre de places d'affaires	0/00	Changement nombre de numéros civiques	0/00	Recu(s)	0/00
Changement nombre d'unités de logements	0/00	Vol. const.		p ³ /m ³		Coût des trav.	16000

Prévisions Macro inv. Page Terr. bât. Volume Page Cedestre Volume Page

Nom: SARRO INC Ville: MONTREAL QC Code postal: H1W 2B3 N° téléphone: 256-5031

Adresse: 7025 ONTARIO E (ENTRE.) Code postal: H1Z 1A6 N° téléphone: 387-4412

Architecte: ROBERTO SAIA Ville: MTL. N° téléphone: 387-4412

CODE(S) STATUT(S) PARTIMENTIAL(AUX): XXXX (ENTRE) Titre

Pour renseignements supplémentaires: N° téléphone 387-4412

Signature du demandeur autorisé par le propriétaire: SIMARD, JEAN FRANCOIS

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur: ROBERTO SAIA N° téléphone 387-4412 (ENTREPRENEUR)

06.40.205-9 (05-54) V

Libellé d'emplacement		33501-97		13/03/97	
2015-2135 AVENUE HAIG		Quartier municipal		PC: 09	
Côté de rue EST		36		SA: 01:43	
ONTARIO		et VIADUC/HACHELAGA			
Lot		Subdivision		Compte foncier	
325 326 327		P108, 111 P7 ETC...		36159117	

[illegible]

REMARQUES	
VOIR AVIS MPOR. VOIR HT DANS PERMIC VOIR 95-1752 TYPE: I CATEGORIE: 5	
Occupation existante	Occupation projetée
ENTREPOT DE PIECE D'AUTOS	INCHANGEE

OUI		NON		OUI		NON		OUI		NON	
Comm. techniques Vigier				Macro Inventaire				Transmis			
Affaires culturelles				Site du patrimoine				Transmis		X	
Aires de protection				Restauration				(L)ogement (M)aison de chambres			
Bâtiment cité											
Changement nombre d'unités de logement				Changement nombre de places d'affaires				Changement nombre de numéros civiques			
Recu général				Vol. const.				Coût du permis	315.00		
								Coût des trav.	4500.00		

	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.		Terr. băt	330	25	Confectio

Nom UAPRO INC
 Adresse UAPRO INC
 Ville Code postal N° téléphone

1025 JONTARQUE MONTREAL QC H1N 2B3
EM CONSTRUCTION LORACON INC. (ENTREPRENEUR) Code postal N° téléphone

7241	CLAVEAU, GILTE 201	Ville	VILLE ANJOU	413 200 355 4089
Architecte		NO téléphone	Inséneur	NO téléphone

CODE (2) STATUT (S) PARTIMONIAL (AUX):

nom PIERRE LABONTE ARCH. XXXX (ARCHITECTE)
 Adresse 2501 BEAUDRYEN EST Code postal N° téléphone

PLANS Ville MONTREAL
Nom du demandeur SIGNATA RE N° téléphone Représentant de (du) H11 104 374-9656

Signature du demandeur autorisée par le propriétaire	365-5703	ENTREPRENEUR
--	----------	--------------

VARHESYI, JEAN

Zone: Stationsdienst - Schüler Zone: TSC Datum: 11.1

En sursis ☐ (raison):

alignement		Subdiv. requise		Certificat de localis. requis		Plan d'ensemble		oui ☐ non ☐		Règlement	
Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Non ☐			Const. hors		Haut.		Fonds de compens.	

[illegible][illegible]

Occupation projetée	C - T - H - G	Classification des usages	Arrière
Cave			Gauche

Gauche	Droite
Impulsion maximum	Impulsion minimum

2 ^o Stage	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	Indice de superficie de plan.	
----------------------	--	-------------------------------	--

[illegible]

Sup. de plancher	Stationnement		Chargement		Largeur minimum	
	Requis	Extrémité	Requis	Extrémité	Rib. ☐ Lim. ☐ Sem. ☐ Cons. ☐	

[illegible]

Exercice				No logement	
Entrée ci-dessus	Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Non ☐		Superficie des logements	

Pont de grage ☒ Oui ☐ Non	Handicapé ☒ Oui ☐ Non
--	--

	Date	Name	Rate	Total
1000	10/1/78	J. J. Jones	\$ 4.00	

02-44205-2 (05-80) R

Mécanique		Plomberie										Ventilation							
W.C.		Lavabo	Baign.	Douche	Urinoir	Evier	Cuve	R. pl.	Liss.	Fosse	Pont.	Autre	W.C.	Hotte	Séch.	Gar.	Autre		
Café																			
Sol																			
1er étage																			
2 ^e étage																			
3 ^e étage																			
Autre																			
Dessin(s)		Terrains vides					Branchement d'égout pluvial					Branchement d'égout sanitaire ou unitaire					Demande de carroyage		
No		mètres carrés															OUI ☐ NON ☐		
Corrections aux plans		Mode d'égouttement du toit										En suspens		Lignes et niveaux					
														Demande de services					
		Branchement d'égout de surface												Plans - ventilation					
		Branchement d'égout - Sanitaire												Plans - plomberie					
												Date							
		Bruit - commentaire																	
Corrections aux plans		Refusé																	
Dessin(s)		Construction - Protection Incendie																	
No		Articles		OUI	NON	Articles		OUI	NON	Articles		OUI	NON	Articles		OUI	NON		
		Lumières ext.		X		Extrincteur automatique trituse				Poste central				Escalier		X			
		Targette				Canalisation incendie		X		Génératrice				Mur Coupe-feu					
		Alarme incendie		X		Pompe (capacité)				Unité éclairage de secours		X		Saillie					
		Détecteur de fumée		X		Ascenseur pompier				Éclairage extérieurs		X		Avertisseur de fumée					
		Détecteur de produits de combust.				Réseau téléphonique				Issues		X		Chaudière					
		Gicleurs automatiques				Si non - précisez													
		Tout le bâtiment		OUI	☒	NON		☐											
Dessin(s)		Remarques										En suspens							
No		Ingénieur de transfert no 5, tab 10.1 2.4																	
		Int 3 2 2 3																	
												Refusé - Protection incendie							
												Refusé - Protection incendie							
Chargement		Résistance des planchers armo										Remarques							
		Sous-sol	R.-de-v.	2 ^e étage	3 ^e étage	4 ^e étage													
Corrections aux plans																			
Dessin(s)		Date										Refusé							
No		C.U.M.																	
		Date										Refusé							
		Commentaires																	

14-4-87
VILLE DE MONTREAL
SERVICE DE PREVENTION INCENDIE
André Michon

VILLE DE MONTRÉAL

CITY OF MONTREAL

Servies des Permis et Inspections

Permits and Inspections Department

675
Demande No. 692
Plans soumis Oui
Plans soumis Yes
Avis de percevoir Perception note 25.70
Permis No. 692
Date 31 mars 1965

DEMANDE DE PERMIS DE RÉPARER OU MODIFIER UN BÂTIMENT
APPLICATION FOR A PERMIT TO REPAIR OR ALTER A BUILDING

Address 325 Rue...
Cadastral Longue Pointe
Description réparations et modifications
Occupation existante
Occupation projetée
Coût des travaux 20,000.00
Date 2 mars 1965
Signature du propriétaire ou représentant autorisé
L'argent du terrain: front 127'0", arrières 127'0", profondeur 627'0", superficie 1 200 000
Dans quelle zone industrielle, secteur 12, règlement 2110

DESCRIPTION

	AVANT	APRÈS	Résistance planchers	Superficie planchers
cave	antenne, échelles, etc.		bonne	
s. sol			bonne	
r. chao.	Bureau d'Administration, U.S.	offices	#	
étages	#	#	#	
de étage	#	#	#	
autres	#	#	#	

OCCUPATION			STATIONNEMENT		REMARQUES
NOMBRE TOTAL	AVANT	APRÈS	NOMBRE D'UNITÉS	AVANT APRÈS	
logements			à l'extérieur	150	Bâti en 1960
places d'affaires	1	1	à l'intérieur		
superficie du bâtiment existant:	25'x15' 4m.		type de construction	1B	
hauteur du bâtiment existant:	30'		piéds	2 ét.	
portails déjà émis	1950: entrepôt voisin, 5670-1961: abri				

PLOMBERIE ET SALUBRITÉ AUTORISÉES

	logements	autres occupations	c. aia.	urinoirs	bains	duches	lavabo.	éiers	autres
cave									
sous-sol									
1er									
2e									
3e									
autres									

Termins payés: Egoût de terrain: Egoût de maison: à vérifier
Ventilation mécanique: Climatisation:
Requies: autorisation de plomberie requise

DATE 29 mars 1965
Superintendent: Michel Coulet arch.

VILLE DE MONTRÉAL — CITY OF MONTRÉAL
Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024
INSPECTION PLOMBERIE — SALUBRITÉ — VENTILATION

Autorisation de plomberie No. 99100 Date 6-4-65
N. de plombier: Adresse: Tél:

DATE DES INSPECTIONS:	TRAVAUX EN COURS	APPROBATIONS
20-3-65	Egouts: information au plombier	
24-3-65	Drains: essai qualification de plombier	
28-4-65	Brut: essai final app	386
	Finaal:	
	Salubrité	
	Ventilation	

Date des avis verbaux et écrits	No.	Nature des contraventions

Cas remis à l'inspecteur spécial: DATE:
Avis de poursuite: DATE:
Demandes de procédures: DATE:
Condamnations: DATE:

Changements aux plans de plomberie approuvés:
Approuvés par: DATE:
Signature

Changements aux plans de construction approuvés:
Approuvés par: DATE:
Signature

JE DÉCLARE QUE LES TRAVAUX EXÉCUTÉS SONT CONFORMES AUX EXIGENCES DES RÈGLEMENTS Nos. 2395 ET 1900 (CHAPITRE 14).
VU ET APPROUVÉ
Ingénieur Chef de Section
Jean Paul Forest Inspecteur DATE:
G. Quessette Inspecteur Chef DATE:



VILLE DE
MONTREAL

RAPPORT D'ÉPREUVE

DIVISION DE LA PLOMBERIE

Nouvelle
Construction ✓

EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE -

LOT - SUBD. NO.

PERMIS CONSTRUCTION
BUILDING PERMIT

1400 rue Ontario Est de Haig

P.C. 3374
P.M.

Entrepreneur en Plomberie

AUTORISATION DE PLOMBERIE

Langlois et Fuhner Inc.

No: 83/33

TYPE

ÉPREUVE

ASSISTE À L'ÉPREUVE

fumée



première



propriétaire



fluorescéine



reprise



plombier



eau



Observations

Épreuve faite le

14-11-72

Équipe :

Par plomberie

RÉSULTAT

positif



négatif



Egout - Approuvé: par

le

Drain - Approuvé: par R. Gendreau

338

le 14-11-72

Brut - Approuvé: par

le

Final - Approuvé: par

le

DÉFECTUOSITÉS CONSTATÉES

REMARQUES

Suite épreuve du drain sous le plancher
A.M. Partie est
P.M. Partie ouest

chef inspecteur

Quellette

Chargé de l'épreuve

Le plombier

No Zone



VILLE DE
MONTREAL

RAPPORT D'ÉPREUVE

DIVISION DE LA PLOMBERIE

Nouvelle
Construction

EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE -

LOT - SUBD. NO.

PERMIS CONSTRUCTION
BUILDING PERMIT

Ontario et Haig

P.C.
P.M.

Entrepreneur en Plomberie

AUTORISATION DE PLOMBERIE

Lansner et Furer Inc.

No: 83/33

TYPE

ÉPREUVE

ASSISTE À L'ÉPREUVE

lumière



fluorescéine



eau



première



reprise



propriétaire



plombier



Observations

épreuve faite le

Equipe :

Par le plombier

RÉSULTAT

positif



negatif



Egout - Approuvé: par

R. Geneau

le

Drain - Approuvé: par

R. Geneau

le

Brut - Approuvé: par

le

Final - Approuvé: par

le

DÉFECTUOSITÉS CONSTATÉES

REMARQUES

Chq. de tout le système pluvial du
bâtiment app. R.S. 358

chef inspecteur

Chargé de l'épreuve

No Zone

21-03-335 (04-701)

R. Geneau 358
le plombier

VILLE DE
MONTREAL

RAPPORT D'ÉPREUVE

DIVISION DE LA PLOMBERIE

Nouvelle
Construction

EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE -

LOT - SUBD. NO.

PERMIS CONSTRUCTION
BUILDING PERMIT

V.A.P. Beauclerk et Ontario

P.C. 3374
P.M.

Entrepreneur en Plomberie

AUTORISATION DE PLOMBERIE

No: 83133

TYPE

fumée

fluorescéine

eau

ÉPREUVE

première

reprise

ASSISTE À L'ÉPREUVE

propriétaire

plombier

Observations

Épreuve faite le

10-1-73

Equipe : Le Plombier

RÉSULTAT

positif

négatif

Egout - Approuvé: par

R. Gervais

le

Drain - Approuvé: par

R. Gervais

le

Brut - Approuvé: par

R. Gervais

le

Final - Approuvé: par

le

DÉFECTUOSITÉS CONSTATÉES

Complet app

Epn à l'eau du brut au
3 Plombiers faite séparément

REMARQUES

chef inspecteur

R. Gervais

21-03-335 (04-70)

Chargé de l'épreuve

Le Plombier

No Zone

VILLE DE
MONTREAL

RAPPORT D'ÉPREUVE

DIVISION DE LA PLOMBERIE

Nouvelle
Construction

EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE		LOT - SUBD. NO.	PERMIS CONSTRUCTION BUILDING PERMIT
2075 Haig			PC PM 13
Entrepreneur en Plomberie		AUTORISATION DE PLOMBERIE	
Langerner & Fubria Inc.		No: 84471	
TYPE	ÉPREUVE	ASSISTE À L'ÉPREUVE	
fumée ☐	première ☒	propriétaire ☐	
fluorescène ☐	reprise ☐	plombier ☐	
eau ☒			

Observations

Épreuve faite le	Equipe : Le Plombier	RÉSULTAT
7.12.73		positif ☐
		négatif ☒

Egout - Approuvé: par	le
Drain - Approuvé: par	le
Brut - Approuvé: par	le
Final - Approuvé: par	le

DÉFECTUOSITÉS CONSTATÉES

Epr de tout le drain sanitaire
en grès

REMARQUES

chef inspecteur
Quellette

21-03-335 (04-70)

Chargé de l'épreuve	No Zone
Le Plombier	



VILLE DE
MONTREAL

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

RAPPORT D'ÉPREUVE

DIVISION DE LA PLOMBERIE

Nouvelle
Construction ☒

EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE -

LOT - SUBD. NO.

PERMIS CONSTRUCTION
BUILDING PERMIT

2075 Hays

P.C.
P.M.

Entrepreneur en Plomberie

AUTORISATION DE PLOMBERIE

No: 84471

TYPE

ÉPREUVE

ASSISTE À L'ÉPREUVE

fumée



première



propriétaire



fluorescéine



reprise



plombier



eau



Observations

épreuve faite le

Equipe :

RÉSULTAT

positif



negatif



Egout - Approuvé: par

le

Drain - Approuvé: par R Gagneau

358

le

12-2-73

Brut - Approuvé: par

le

Final - Approuvé: par

le

DÉFECTUOSITÉS CONSTATÉES

Epreuve de tout le drain pluvial au
complet 15"-10-8 et 44. Jrs

REMARQUES

chef inspecteur

C. Pilote

21-03-335 (04-70)

chargé de l'épreuve

R Gagneau 358
Le Plombier

No Zone

3

VILLE DE
MONTREAL

RAPPORT D'ÉPREUVE

DIVISION DE LA PLOMBERIE

Nouvelle
Construction

EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE		LOT - SUBD. NO.	PERMIS CONSTRUCTION BUILDING PERMIT
2075 Haig			P.C. P.M.
Entrepreneur en Plomberie		AUTORISATION DE PLOMBERIE	
Langman et Fournier Inc.		No: 84471	
TYPE	ÉPREUVE	ASSISTE À L'ÉPREUVE	
fumée ☐	première ☒	propriétaire ☐	
fluorescéine ☐	reprise ☐	plombier ☐	
eau ☒			

Observations

épreuve faite le

2, 3, 73

Equipe :

Le plombier

RÉSULTAT

positif ☐négatif ☒

Egout - Approuvé: par

R. Gagneau 358

le

Drain - Approuvé: par

R. Gagneau 318

le

Brut - Approuvé: par

le

Final - Approuvé: par

le

DÉFECTUOSITÉS CONSTATÉES

REMARQUES

Epn à l'eau de la colonne 4" recouvert
4 raccords de couverture à débit contrôlés coin sud-ouest

Epn à eau 1 colonne 6" fonte pres colonne 19 R sur ligne f
Epn à eau 1 colonne 6" fonte pres colonne 9 ligne c

chef inspecteur

C. Pilotte

21-03-335 (04-70)

Chargé de l'épreuve

Le Plombier

No Zone

3



VILLE DE
MONTREAL

RAPPORT D'ÉPREUVE

P.E. Lachance

Nouvelle
Construction

DIVISION DE LA PLOMBERIE

EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE -		LOT - SUBD. NO.	PERMIS CONSTRUCTION BUILDING PERMIT
2075 2175 Hays Haig			P.C. P.M.
Entrepreneur en Plomberie		AUTORISATION DE PLOMBERIE	
Lansner et Furrer Inc		No: 84471	
TYPE	ÉPREUVE	ASSISTE À L'ÉPREUVE	
fumée ☒	première ☐	propriétaire ☐	
fluorescène ☐	reprise ☐	plombier ☐	
eau ☒			

Observations

Épreuve faite le	Equipe :	RÉSULTAT
13 3 73	Carignan	positif ☐ négatif ☒

Egout - Approuvé: par le
Drain - Approuvé: par le
Brut - Approuvé: par le
Final - Approuvé: par le

DÉFECTUOSITÉS CONSTATÉES

3 Épreuves

REMARQUES

Une épreuve à fumée sur drain de grès auquel se raccordent les
remontées plancher situés sur côté nord de la bâtisse - drain O.K.
Deux épreuves à l'eau: 1 colonne de dix pouces - 1 joint mécanique répl
1 colonne de 8 pouces - O.K.

chef inspecteur	Chargé de l'épreuve	No Zone
R. Leneau	M. Carignan	3

21-03-335 (04-70)

cure	larves	we	enier	obscure	drain	ind
1	2	1	+1	1	1	2
1	2	2	1	1	1	2 rev. ind
	2	2		1	+	2 fumure drain
	2	2		+1	1	2
	2	3		1	1	2
	1	1			3	1
	1	1				1 rev ind
		3				1 rev ind
						1

Il reste agitateurs et res de detection

Gen H. pour se reproduire d'habitude

M. Gauschard . 4089

VILLE DE
MONTREAL

RAPPORT D'ÉPREUVE

DIVISION DE LA PLOMBERIE

65 30

Nouvelle
Construction

EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE		LOT - SUBD. NO.	PERMIS CONSTRUCTION BUILDING PERMIT
2075 Haig			PC PM
Entrepreneur en Plomberie		AUTORISATION DE PLOMBERIE	
Langner et Frenier		No:	
TYPE	ÉPREUVE	ASSISTE À L'ÉPREUVE	
fumée ☐	première ☒	propriétaire ☐	
fluorescéine ☐	reprise ☐	plombier ☒	
eau ☒			
Observations			
Épreuve faite le		RÉSULTAT	
3 4 73		positif ☐	
Equipe : Le Plombier		négatif ☒	

Egout - Approuvé: par le

Drain - Approuvé: par le

Brut - Approuvé: par le

Final - Approuvé: par le

DÉFECTUOSITÉS CONSTATÉES

REMARQUES

Epn à l'eau de 1 colonne, desservant 2 R de plancher

Epn à l'eau de colonne desservant chambre 103-4-5

Epn à l'eau de colonne, desservant chambre 107-8

Les épreuves négatives

chef inspecteur

Quellette

21-03-335 (04-70)

Chargé de l'épreuve

Le Plombier

No ZONE

3



VILLE DE MONTREAL
CITY OF MONTREAL

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS - DIVISION DE LA PLOMBERIE
PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT - PLUMBING DIVISION

RÈGLEMENT 2395
BY-LAW

AUTORISATION DE PLOMBERIE
PLUMBING AUTHORIZATION

Nº 85326

EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE - LOCATION OF PROPERTY

LOT - SUBD. NO.

PERMIS CONSTRUCTION
BUILDING PERMIT

OCCUPATION

2075 Haig

P.C.
P.M.

Garage

Plomberie const. Eto Inc.
5283 Cl. Côte St-Paul
Montreal 208

Certificat no.

Émis. date

AUTORISATION NÉE

TRANSMISE

DATE

CHANCE

ÉCHEANCE

ÉTAGE - FLOOR

C. AIS.
W.C.

LAV.
W.-B.

BAIGNOIRE
BATHTUB

DOUCHE
SHOWER

URINOIR
URINAL

Évier
SINK

CUVE
TUB

% DE
FL. DR.

LESSIV.
W. MAC.

FOSSE
C. BAS.

AUTRES
OTHERS

ÉGOUT - SEWER

DRAIN

60% enlèvement

EAU - WATER

GAZ - GAS

CAVE - CELLAR

S.-SOL - BASEMENT

R. DE C. - GR. FLOOR

2ème - 2nd

3ème - 3rd

4ème - 4th

AUTRES - OTHERS

VENTILATION

TOIT - ROOF

AVIS - NOTICE

S.S. - B.W.V.

APP. - FIXTURES

DROITS - FEES

PLOMBERIE

DATE

19-4-73

POUR LE DIRECTEUR - FOR THE DIRECTOR

21-3-312 (05-71)

Ce rapport est une copie signée de la version signée du 19 juillet 2024

EGOUT

5" ☐ 6" ☒ 8" ☐ 10" ☐ 12" ☐ 15" ☐ AUTRES _____

FONTE ☐ EH ☐ MED ☐ AUTRES 1000 _____ PENTE 1/4" ☐ 1/2" ☐ AUTRES _____

LONGUEUR 110 PL. 1 ÉPREUVE ☐ MURAGE ☐

DATE 24-4-73 SIGNÉ R. Leneau NO 358

DRAIN

4" ☐ 5" ☐ 6" ☐ 8" ☐ 10" ☐ 12" ☐ 15" ☐ AUTRES _____

FONTE ☐ EH ☐ MED ☐ AUTRES _____ PENTE 1/4" ☐ 1/2" ☐ AUTRES _____

ÉPREUVE ☐ OUI ☐ NON _____

DATE _____ SIGNÉ _____ NO _____

SERVICE D'EAU

5/8" ☐ 3/4" ☐ 1" ☐ 1 1/4" ☐ 1 1/2" ☐ 2" ☐ 2 1/2" ☐ 3" ☐ 4" ☐ AUTRES _____

CUIVRE ☐ K ☐ L GALVANISÉ ☐

PROFONDEUR _____ PL. ÉPREUVE ☐ OUI ☐ NON _____

VALVE DE RÉDUCTION ☐ OUI ☐ NON _____

ISOLANT ☐ OUI ☐ NON _____

DATE _____ SIGNÉ _____ NO _____

BRUT

SIFIONS ☐ COLONNES ☐

NOMBRE DE COLONNES _____

DRAINS DE TOIT ☐ BRANCHEMENTS ☐

R.N. ☐ ÉVENTS ☐ FOSSES ☐

ÉPREUVE ☐ OUI ☐ NON ☐

DATE _____ SIGNÉ _____ NO _____

MANQUE

1 1/2" 2" 3" 4" 5" 6" 8" ETC.

SOUAPPES

DATE 24-4-73 SIGNÉ R. Leneau

DEFECTUOSITÉS CONSTATÉES

ARTICLE	CONSTATÉE LE	COUVRÉE LE

DATE _____ SIGNÉ _____

APPAREILS ADJONCTIONNELS

CAVE	SOUS-SOL	1er	2e	3e	4e	5e	6e	7e	AUTRES

TOTAL _____ DROITS _____

AVIS DE PERCEVOIR NO. _____

REQU NO. _____

VISTES

ACCEPTATION FINALE

JE CERTIFIE QUE LES TRAVAUX DE PLOMBERIE CI-DEVANT AUTORSÉS ONT ÉTÉ EXÉCUTÉS ET TROUVÉS EN TOUT POINT CONFORMES AU RÈGLEMENT 1395 ET AMENDEMENTS.

SIGNÉ R. Leneau

DATE 24-4-73 INSPECTEUR NO 358 FOLIO _____



VILLE DE MONTREAL
CITY OF MONTREAL

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS
PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT

DIVISION DE LA PLOMBERIE
PLUMBING DIVISION

Demande d'autorisation de plomberie:
Request for a Plumbing Authorization:

pour installer
to install



ou réparer
or repair



un égout de maison
a house sewer



un drain de maison
a house drain



un service d'eau
a water service



une distribution d'eau
a water distribution



matériau
material
matériau
material

Couleur d'Aluminium
Trou d'Homme
C. A.

dia.
dia.
dia.
dia.

6"

4"

A l'adresse suivante:

At the following address:

2075 Haig

entre les rues
between

et
and

Cadaastre no
Cadastral No.

subdivision
subdivision

Propriétaire
Owner

C. A. P.

Adresse
Address

même

Edifice existant
Exist Building

no d'avis
notice no.

Edifice en construction
Building under construction

no du permis
permit no.

Dimensions de l'édifice
Dimensions of the building

Occupation
Occupation

Pour chambre de compteur à eau

Nombre d'appareils de plomberie
Number of Plumbing Fixtures

Remise 4" Buv 4"

Nombre d'appareils unitaires
Number of Fixture units

Numéro de la demande de raccordement au Service des Travaux Publics,
division des Eaux et Assainissement:
Request No. for water and sewer connection from Publics Works Department
Division of Waterworks and sewers:

PLOMBERIE - CONSTRUCTION

INC.

5283, CH. CÔTE ST-PAUL - MONTRÉAL 208, QUÉ.

TÉL: 932-3857

Demande faite par:

Request By:

Signature du maître-plombier:

Signature of Master-plumber:

Adresse:

Address:

Date:

APR 19 1973

APPROVED

Leo Roudeur



VILLE DE MONTREAL
CITY OF MONTREAL

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS
PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT

DIVISION DE LA PLOMBERIE
PLUMBING DIVISION

Demande d'autorisation de plomberie pour installation à gaz selon les exigences
du règlement no 2395:

Application for plumbing authorization on a gas installation in conformity with
By-Law No. 2395:

A. l'adresse suivante:

At the following address:

Nom du propriétaire ou du locataire:

Name of owner or tenant:

1- Soupape à gaz maîtresse Existante à installer
Main gas valve Existing to be installed

2- Tuyau d'alimentation du compteur Existant à installer
Supply pipe to meter Existing to be installed
Longueur diamètre
Length size

3- Compteur à gaz Existant à installer
Gas meter Existing to be installed
Résidentiel commercial
Residential commercial

4- Connection en plomb au compteur à changer pour connection rigide OUI NON
Lead connection to meter to be changed for rigid connection YES NO

5- Tuyau de sortie du compteur Existant à installer
Outlet pipe from meter Existing to be installed
Longueur diamètre
Length size

6- Appareils desservis: Genre Capacité
Equipment connected: Type Capacity
Genre Capacité
Type Capacity
Genre Capacité
Type Capacity

Capacité totale en BTU par heure
Total capacity in BTUs per hour

7- Epreuve à l'air sur la tuyauterie OUI NON
Air test on piping YES NO

8- Faire si nécessaire un croquis de l'installation proposée:
Make if necessary a sketch of proposed installation:

PLOMBERIE - CONSTRUCTION
LÉO INC.

5283, CH. CÔTE ST-PAUL - MONTREAL 208, QUÉ.

TÉL: 932-3857

Demande faite par:

Request By:

Signature du maître-plombier:

Signature of Master-plumber:

Adresse:

Address:

Date:

21-03-347

VILLE DE MONTREAL
CITY OF

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS - DIVISION DE LA PLOMBERIE
PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT - PLUMBING DIVISION

RÈGLEMENT
BY-LAW
AUTORISATION DE PLOMBERIE
PLUMBING AUTHORIZATION

Nº 86825

EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE - LOCATION OF PROPERTY					LOT - SUBD. NO.		PERMIS CONSTRUCTION BUILDING PERMIT		OCCUPATION			
2075 Haig					329,526,327 107,108,111,8,7		P.C. P.M. 2791		entrepot			
1000, constr Léon +nc. 52838 Chemin CSte St-Paul Montreal					AUTORISATION CONFIEE A:		3		ÉCHÉANCES REPORTÉES			
					TRANSMISE A:				29-7-73 29-7-74			
					DATE		ÉCHÉANCE		3 Non Hole			
ÉTAGE - FLOOR	C. AIS. W.C.	LAV. W.-B.	BAIGNOIRE BATHTUB	DOUCHE SHOWER	URINOIR URINAL	ÉVIER SINK	CUVE TUB	LESSIV. W. MAC.	FOSSE C. BAS.	AUTRES OTHERS	ÉGOUT - SEWER 844.75	DRAIN
CAVE - CELLAR											EAU - WATER	GAZ - GAS
S.-SCL - BASEMENT											VENTILATION	TOIT - ROOF
R. DE C. - GR. FLOOR	3/	3/								1 F5	enl	425
2ème - 2nd											AVIS - NOTICE	S.S. - B.W.V.
3ème - 3rd											APP. - FIXTURES	DROITS - FEES
4ème - 4th											9	2.12
AUTRES - OTHERS												

Certificat no. 12116

Émis date 14-1-74

Inspecteur [Signature]

16-9-73

DATE

PLOMBERIE

POUR LE DIRECTEUR - FOR THE DIRECTOR

☐ 5" ☐ 6" ☐ 8" ☐ 10" ☐ 12" ☐ 15" AUTRES _____
 FONTE ☐ E.H. ☐ MED. AUTRES _____
 LONGUEUR 35 PL. ÉPREUVE ☐ MURAGE ☐
 DATE 12/12/73 SIGNÉ [Signature] NO 351

☐ 4" ☐ 5" ☐ 6" ☐ 8" ☐ 10" ☐ 12" ☐ 15" AUTRES _____
 FONTE ☐ E.H. ☐ MED. AUTRES _____
 ÉPREUVE ☐ OUI ☐ NON ☐ AUTRES _____
 DATE _____ SIGNÉ [Signature] NO _____

☐ 5/8" ☐ 3/4" ☐ 1" ☐ 1 1/4" ☐ 1 1/2" ☐ 2" ☐ 2 1/2" ☐ 3" ☐ 4" AUTRES _____
 CUIVRE ☐ K ☐ L GALVANISÉ ☐
 PROFONDEUR _____ PL. ÉPREUVE ☐ OUI ☐ NON
 VALVE DE RÉDUCTION ☐ OUI ☐ NON
 ISOLANT ☐ OUI ☐ NON
 DATE _____ SIGNÉ _____ NO _____

SIFONNS ☒ COLONNES ☒
 NOMBRE DE COLONNES _____
 DRAINS DE TON ☒ BRANCHEMENTS ☒
 R.N. ☒ ÉVENTS ☐ FOSSES ☐
 ÉPREUVE ☐ OUI ☐ NON ☒
 DATE 24/8/73 SIGNÉ [Signature] NO 240

MARQUE		14"	2"	3"	4"	5"	6"	8" ETC
version signée du 19 juillet 2024								
SOUTIEN		100000 73						
DÉFECTUOSITÉ		100000 73						
CONSTATES		100000 73						
ARTICLE		100000 73						
DATE		100000 73						
CAVE		100000 73						
SOUTIEN		100000 73						
1er		100000 73						
2e		100000 73						
3e		100000 73						
4e		100000 73						
5e		100000 73						
6e		100000 73						
7e		100000 73						
8e		100000 73						
9e		100000 73						
10e		100000 73						
11e		100000 73						
12e		100000 73						
13e		100000 73						
14e		100000 73						
15e		100000 73						
16e		100000 73						
17e		100000 73						
18e		100000 73						
19e		100000 73						
20e		100000 73						
21e		100000 73						
22e		100000 73						
23e		100000 73						
24e		100000 73						
25e		100000 73						
26e		100000 73						
27e		100000 73						
28e		100000 73						
29e		100000 73						
30e		100000 73						
31e		100000 73						
32e		100000 73						
33e		100000 73						
34e		100000 73						
35e		100000 73						
36e		100000 73						
37e		100000 73						
38e		100000 73						
39e		100000 73						
40e		100000 73						
41e		100000 73						
42e		100000 73						
43e		100000 73						
44e		100000 73						
45e		100000 73						
46e		100000 73						
47e		100000 73						
48e		100000 73						
49e		100000 73						
50e		100000 73						
51e		100000 73						
52e		100000 73						
53e		100000 73						
54e		100000 73						
55e		100000 73						
56e		100000 73						
57e		100000 73						
58e		100000 73						
59e		100000 73						
60e		100000 73						
61e		100000 73						
62e		100000 73						
63e		100000 73						
64e		100000 73						
65e		100000 73						
66e		100000 73						
67e		100000 73						
68e		100000 73						
69e		100000 73						
70e		100000 73						
71e		100000 73						
72e		100000 73						
73e		100000 73						
74e		100000 73						
75e		100000 73						
76e		100000 73						
77e		100000 73						
78e		100000 73						
79e		100000 73						
80e		100000 73						
81e		100000 73						
82e		100000 73						
83e		100000 73						
84e		100000 73						
85e		100000 73						
86e		100000 73						
87e		100000 73						
88e		100000 73						
89e		100000 73						
90e		100000 73						
91e		100000 73						
92e		100000 73						
93e		100000 73						
94e		100000 73						
95e		100000 73						
96e		100000 73						
97e		100000 73						
98e		100000 73						
99e		100000 73						
100e		100000 73						

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS

Gratification Copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

1) Division de la construction (872, poste 3183)

Permis de construction no 2791 date

Un permis, délivré avec le permis, doit être placé en évidence sur le chantier par le détenteur du permis et de façon à ce qu'il soit visible de la voie publique (règlement 1500, article 2.13).

2) Division de la plomberie (Règlement 2395, chapitre 6) — (872, poste 3171 ou 2095)

Rue 2075

entre

et

Côté : nord ☐ sud ☐ est ☒ ouest ☐

Lot :

Subd. 72

Nature des travaux Sans surface

Genre de bâtiment

Egout de maison : dia :

Matériau

Garage en façade au sous-sol : oui ☐ non ☐

profondeur

Coupe mitoyenne oui ☐ non ☐

par

date 13/07/22

Autorisation de plomberie no

SERVICE DES INCENDIES (Règlement 2572) — (872, poste 3433)

Canalisation d'incendie requise : oui ☐ non ☐

Gicleurs automatiques : oui ☐ non ☐

par

date

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

1) Division des eaux et de l'assainissement (872, postes 2291 à 2295)

RACCORD D'ÉGOUTS

Demande no 04435

Est-il possible de donner suite à cette demande telle que prévue par la division de la plomberie ? oui ☒ non ☐

Remarques : Coupe simple

Je, soussigné, demande à la Ville de Montréal, la pose d'un raccord profilé de 9" 5/8" pouces de diamètre à l'égout public de la rue Ontario côté Nord entre les rues King et Bay

(La Ville devant poser dans chaque cas ce raccord. A cette fin, appelez 872, poste 3377...)

Remarques :

Pour l'inspection de l'égout de maison, appelez entre 8 hres a.m. et 4 hres p.m. du lundi au vendredi inclusivement, la Division de la plomberie à 872, poste 2961.

Je m'engage de plus à ne remplir toute tranchée pour ce(s) raccordement(s) qu'après l'inspection de la Ville et conformément aux instructions de son inspecteur, et de me conformer aux règlements 270, 352, 686, 1125, 2395, et amendements, ainsi qu'à l'article 536-C de la Charte de la Ville de Montréal (4-5 Éléments II, chapitre 69).

L'égout public existe dia. 12" prof. 11" P: 30 Distance de la ligne de rue 33"

Les conduite(s) d'eau existe(nt) dia. 8" P: 99-39

Les raccordements d'égout et d'eau seront posés dans la même tranchée

Si le niveau du plancher de la cave est moins de trois (3) pieds au-dessus de la couronne (intérior) de l'égout public, l'engagé à tenir la ville indemne de tout dommage pouvant résulter du refoulement des eaux de l'égout dans la cave (règlement 686, article 2.13)

Je certifie, après vérification, qu'il n'existe, à au moins six (6) pieds de distance de l'(des) égout(s) de maison de l'engagé, aucune installation fixe telle que : arbre, puits, hydrant, puisard, puits d'écoulement, etc.

TUYAU DE SERVICE D'EAU (Règlement 2034 et 2572)

Le nombre d'appareils de plomberie qui seront posés dans chaque bâtisse est de et nécessite la pose d'un tuyau de service d'eau de pouces de diamètre. (Voir déclaration du propriétaire au verso).

La pression de l'eau dans la localité concernée est d'environ livres par pouce carré.

RESPONSABILITE DES TRAVAUX

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Je me rends responsable de tous les dommages causés, directement ou indirectement, tant à la propriété publique qu'à la propriété privée, soit accidentellement ou autrement, par suite de l'exécution de ces travaux.

TUYAU DE SERVICE D'EAU POSÉ ENTRE LE 1er DÉCEMBRE ET LE 1er AVRIL

(Règlement 2034, article 19, paragraphe b)

Si le tuyau de service d'eau est posé durant la saison d'hiver (1er décembre au 1er avril), je m'engage à payer toute dépense nécessitée par le(s) dégèlement(s) ou la (les) réparation(s) à faire à ce tuyau depuis ce jour jusqu'au 1er juillet prochain, ainsi qu'à rembourser à la Ville de Montréal toute somme qu'elle sera appelée à payer avant ou après action ou après jugement, y compris les honoraires et frais, pour dommages causés par ce tuyau à des biens mobiliers ou immobiliers, si ces dommages surviennent entre la date de la pose du tuyau et le 1er juillet prochain.

2) Division des utilités publiques

(Règlement 270)

Tous renseignements relatifs à l'excavation, au remplissage et à la réfection des coupes, peut être obtenu à 872, poste 3365.

SERVICE DE LA CIRCULATION

(872, poste 1027)

Je, soussigné, m'engage en outre à respecter les ordres du service de la circulation établi par le règlement 2244 et à ne commencer toute tranchée dans les rues de la Ville de Montréal qu'à la date fixée, par écrit, par ce service, ou après entente verbale avec ce dernier, si pour une raison sérieuse les travaux ne peuvent être exécutés au jour convenu.

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE

Le nombre et le genre de ces appareils dans chaque bâtisse sont les suivants :

Genre	Nombre
Appareils ordinaires	
Lavabos	
Baignoires	
Cabinets d'aisances avec réservoirs	
Cabinets d'aisances avec soupapes de chasse	
Eviers — chambre de bain	
Eviers — cuisines	
Eviers — cuiviers	
Eviers — vidoirs	
Eviers — fontaines "Bradley"	
Urinoirs	
Fontaines sanitaires	
Blanchisseuses automatiques	
Robinets pour gaz	
Robinets pour lavage de plancher	
Douches compartiments ordinaires	
Douches compartiments jets multiples	
Appareils spéciaux	
Air climatisé	tonnes
Réfrigération	tonnes
De refroidissement	C.P.M.
Fontaine ou jet décoratif	
Lavage autos ou autres	

COMPTEUR D'EAU

Pour l'installation du compteur, s'il y a lieu, veuillez appeler à 872-4080.

PROPRIÉTAIRE

Je reconnais avoir reçu, dûment signée, une copie de cette demande.

PROPRIÉTAIRE

Signature

Signature du témoin de la Ville

Entrepreneur

Adresse

Adresse

3033 ont Notre-Dame, Ndl. 403

Téléphone

527-1571

Date

11/0/73

Téléphone

932-3857

N.B. Si vous changez d'adresse, informez-en le bureau des permis et privilèges à 872, poste 2187.


Ouvrage : 2075 Haig

Prop. U.A.P. Inc.

P.M. 2791

lot 325, 326, 327

Sub P 107, 108, 111, 8-701, 2, 3, 4,



VILLE DE MONTRÉAL	
SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS	
DIVISION DE LA PLOMBERIE	
APPROUVÉ	APPROVED
MOI 14 1973	
BY: <i>[Signature]</i>	
CITY OF MONTREAL	
PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT	
PLUMBING DIVISION	

Plomberie Construction Léo Inc

Leo Fontaine
5283 Ch. Cote St-Paul Mtl



copie fragmentée de la version signée du 19

- ☐ de plomberie
- ☐ de plomberie-gaz
- ☒ de ventiller
- ☐ de tuyauterie à l'huile

emplacement 2043 <i>Huig on 7025 Ontario</i>	lot-subdivision no 	permis ☐ constr. ☐ modif.	no 6261	occupation
La personne ci-dessous est autorisée à exécuter des travaux à l'emplacement indiqué, (suivant les plans soumis s'il y a lieu)	Plans soumis ☐ oui ☐ non	Nom et adresse du ☐ propriétaire ☐ locataire		
Entreprises Pionnières Ltée 1138 des Laurentides Chamblay Level H7M 2T6				

PLOMBERIE

	Cabinet d'aisance	Lavabo	Baignoire	Douche	Urinoir	Évier	Cuve	Remise de plancher	Lustrieuse	Fossé	Autres
Cave											
Sous-sol											
Rez-de- chaussée											
1 ^{er} étage											
2 ^e étage											
3 ^e étage											
Autres											
	égout	drain	distr. d'eau		coupe de rec. sol						
	amortisseur	service d'eau	détendeur				appareils				
			☐ oui ☐ non								

GAZ

[illegible]

VENTILATION

Description des travaux

3 of 1369

CLAS E

HUILE

Description des travaux

Réervoir	☐ sous terre	☐ ext.	capacité	nombre
	☐ hors terre	☐ int.		

pour le directeur

four - mois - annua

Feb 11 1941


DE PLOMBERIE	Écoul	diamètre	longueur	pente	☐ fonte	épreuve	date	travaux no	REMARQUES					
	Drain	diamètre		pente	☐ fonte	épreuve								
	Service d'eau	diamètre	profondeur	détend.	☐ cuivre K	épreuve								
	Brut	☐ siphons nombre	☐ drains de toit	☐ regards de nettoyage	☐ évents	épreuve								
	Souppes	marques	1 1/2" 2" 3" 4" 5" 6" 8" etc.											
DE PLOMBERIE (GAS)	Conduite maitresse	diamètre	☐ nouvelle ☐ réparation	épreuve	souppes									
	Tuyau montant	diamètre	☐ nouveau ☐ réparation	épreuve										
	Sortie du compteur	diamètre	☐ nouvelle ☐ réparation	épreuve										
	Appareils	marques	☐ soupape accessible ☐ approuvée ☐ cheminée ☐ maçonnerie type A	☐ dégagement suffisant	tuyau de raccordement diam. long. matériau									
	Compteur	☐ pièces ventilées	☐ supporté ☐ dégagement	chaufferie	☐ pièce ventilée									
DE VENTILATION	Ventilateurs	nombre	modèle	HP										
	Prise d'air extérieur	emplacement	dimensions											
	Sortie d'air													
	Purge ou épurateur	☐ oui ☒ non												
	Conduits	Rigides	☐ calibres ☐ supports	Flexibles	diamètre longueur									
TUYAUTAGE	Réervoir	☐ approuvé ☐ éprouvé	capacité	litres	nombre									
	Tuyauterie d'évent	diamètre hauteur	distance des ouvertures	tuyaux d'huile	diamètre									
	Tuyauterie remplissage	diamètre éprouve	☐ oui ☐ non	Évacuation	dimension hauteur									
	Appareils	marque	☐ approuvé ☐ dégagement suffisant	Brûleur	Chaudière	pièce ventilée								
Défectuosités constatées				Visites		Appareils additionnels								
article	constatée le	corrigée le	initiales	date	abs. initiales	Cave	1er	2e	3e	4e	5e	6e	7e	autre
				11-12-80	✓									
						total \$								
						envie de percevoir no reçu no								
						signature								
						date								
						Inspection No 335								
						3/26/81								



Ville de Montréal
Service des Permis et Inspections
Division de la Plomberie

PERMIS OU AUTORISATION N° 24021

- ☐ de plomberie
☐ de plomberie-gaz
☒ de ventiler
☐ de tuyauterie à l'huile



emplacement 7025 Ontario	lot-subdivision no	permis ☐ constr. ☐ modif.	no	occupation
La personne ci-dessous est autorisée à exécuter des travaux à l'emplacement indiqué, (suivent les plans soumis s'il y a lieu)		Plans soumis ☐ oui ☐ non		
Entreprises Frémontique Ltd 2128 Des Laurentides Chomedey Laval H7M 2Y6		Nom et adresse du ☐ propriétaire ☐ locataire		

PLUMBERIE

	Cabinet d'aisance	Lavabo	Baignoire	Douche	Urinoir	Évier	Cuve	Rinçoi de plancher	Lessiveuse	Fosse	Autres
Cave											
Sous-sol											
1 ^{er} étage											
2 ^e étage											
3 ^e étage											
4 ^e étage											
Autres											
égout		drain		distr. d'eau		soupape de rat		toit			
application		service d'eau		détendeur ☐ oui ☐ non		appareils					

GAZ

Cuisinière	Chauffe-eau	Radiateur	Aérotherme	Chauffage central	Autres
☐ haute pression		conduit d'évacuation		chauffière	
☐ basse pression		épreuve à l'air ☐ oui ☐ non		appareils	

VENTILATION

Description des travaux Chambre à peinture 9040 pm
CLASSÉ

HUILE

Description des travaux		
Réservoir ☐ sous terre ☐ ext. ☐ hors terre ☐ int.	capacité	nombre

02.14.0312 (04/01)

Pour le directeur

[Signature] jour mois année
10 20 11 00

		REMARQUES										
DEPLOIEMENT	Egout	diamètre	profondeur	fonte	ouï	noir						
	Drain	diamètre	profondeur	fonte	éprouvé	ouï	non					
	Service d'eau	diamètre	profondeur	détend.	ouï	non	éprouvé	ouï	non			
	Brut	☐ alphas nombre ☐ colonnes ☐ branchements		☐ drains de toit ☐ regards de nettoyage ☐ évents		☐ éprouvé ☐ ouï ☐ non						
	Soupapes	marques		1 1/2" 2" 3" 4" 5" 6" 8" etc.								
DE FLOTTATION (GAS)	Conduite	diamètre	☐ nouvelle ☐ existante		☐ réparation ☐ éprouvé		☐ soupape ☐ ouï ☐ non					
	Tuyau	diamètre	☐ nouveau ☐ existant		☐ réparation ☐ éprouvé		☐ ouï ☐ non					
	Sortie du compresseur	diamètre	☐ nouvelle ☐ existante		☐ réparation ☐ éprouvé		☐ ouï ☐ non					
	Appareils	marques		☐ soupape ☐ déchargeable ☐ approuvé ☐ cheminée ☐ maçonnée ☐ type B		☐ dégagement suffisant ☐ tuyau de raccordement ☐ diam. long. matériau						
	Complexe	☐ supporté ☐ scellé		☐ dégagement ☐ chauffée		☐ pièce ventilée						
EN VENTILATEUR	Ventilateurs	nombre	marque		HP							
	Prise d'air	emplacement		dimensions								
	Sortie d'air	36 rond		3/3/81		335						
	Filtre en	☒ oui ☐ non										
	Conduits	☐ rigides ☐ calibres ☐ supports		☐ flexibles ☐ diamètre ☐ longueur		3/3/81 335						
TUYAU ALUMINE	Réserveir	☐ approuvé ☐ éprouvé		capacité litres		nombre						
	Tuyauterie d'eau	diamètre	hauteur	distance des ouvertures		Tuyauterie d'huile		diamètre				
	Tuyauterie de chauffage	diamètre	éprouvé	☐ oui ☐ non		dimension hauteur		évents en				
	Appareils	marque		☐ approuvé ☐ dégagement suffisant		☐ brûleur ☐ approuvé		☐ chauffage ☐ pièce ventilée				
	Je certifie que les travaux ci-dessus autorisés ont été exécutés et trouvés en tout point conformes au(x) règlement(s) en vigueur.											

ville de Montréal
Service des permis et inspections
Module construction
Section mécanique du bâtiment

Permis no 62048

☒ Plomberie
☒ de tuyauterie d'huile

Emplacement 7825, Ontario est Lot-subdivision no Permis No 6291 Occupation
☐ Constr. ☒ Modif.

Le personnel ci-dessous est autorisé à effectuer des travaux à l'emplacement indiqué, (suivant les plans soumis s'il y a lieu) Plan soumis ☒ Oui ☐ Non

Portier Elliot 2000
3005, rue Beaudet
Montréal, Québec
H3E 2B7

CLASSE

Plomberie	W.C.	Lavabo	Baignoire	Douche	Urinoir	Évier	Bac à laver	Armoire de sol	Lessiveuse	Fosse de retenus	Fontaine à boire	Chaudière	Autres
Cave													
Sous-sol													
Rez-de-chaussée													
1 ^{er} étage													
2 ^e étage													
3 ^e étage													
Autres													
Branchement d'égout	Application no	Collecteur principal	Branchement d'eau générale	Distr. d'eau	Reducteur	Sup. toit	Clapet retenus	Appareils san.					
Remarques													

Notes - Description des travaux

Réservoir ☐ Sous terre ☐ Ext. ☐ Hors toit ☐ Int. Capacité Nombre

Pour le directeur Date

J. Galambos

Branchement d'égout ☐ Unitaire ☐ Sanitaire ☐ Pluvial	Diamètre	Longueur	Matériau ☐ Am. ciment ☐ Béton ☐ Fonte ☐ Plastique	Épreuve ☐ Oui ☐ Non	Date	Initiales
Collecteur principal	Diamètre	Profondeur	Matériau ☐ Am. ciment ☐ Béton ☐ Fonte ☐ Plastique	Épreuve ☐ Oui ☐ Non	20/11/84	398
Branchement d'eau général	Diamètre	Profondeur	Matériau ☐ Cuivre K ☐ Ac. galvanisé ☐ Am. ciment ☐ Aluminium ☐ Fonte	Épreuve ☐ Oui ☐ Non		
Brut	Branchements ☐ Siphons nombre		Avaloirs de toit ☐ Regards ☐ Tuyaux de ventilation	Épreuve ☐ Oui ☐ Non		
Distribution d'eau	Danger de contamination Protection ☐ Oui ☐ Non	Chauffe-eau Case vide ☐ Oui ☐ Non	Anti-béliers Robinetts	Épreuve ☐ Oui ☐ Non		
Inspection finale	Appareils approuvés ☐ Oui ☐ Non	Forme de retenue ☐ Béton ☐ Plastique	Étanche ☐ Oui ☐ Non	Solins approuvés ☐ Oui ☐ Non		
Clapets		Marques				
		1 1/2" 2" 3" 4" 5" 6" 8" Etc.				

Réervoir	Approuvé Épreuve	Capacité litres	Nombre
Évent	Diamètre	Hauteur	Distance des ouvertures
Tuyaux de remplissage	Diamètre	Épreuve ☐ Oui ☐ Non	Évacuation
Appareils	Marque	Approuvé Dépassement suffisant	Brûleur Chaudière Pompe Ventilateur

Remarques

Article	Défauts constatés		Visites	Appareils additionnels												
	constatés le	corrigés le		date	abs.	initiales	cave	s.-s.	1 ^{er}	2 ^e	3 ^e	4 ^e	5 ^e	6 ^e	7 ^e	autre

Je certifie que les travaux ci-dessus autorisés ont été exécutés et trouvés en tout point conformes au(x) règlement(s) en vigueur.

Signature: [Signature] Date: 13/7/84

Inspection: [Signature] No: 13784

65.20.225-5 (01-84) V

Ville de Montréal
Service des permis et inspections
Module construction

Permis de modification No

82124

Date de permis

2-12-87

Subdivision

No de dossier de l'entrepreneur

32-24

Occupation

Industrie

Plans requis

Non

Oui

Permis de construction

No

Permis de modification

No

Permis d'occupation

No

Plans

Ela. Son.

Appareils

W.C.

Lavabo

Paignoire

Douché

Urinoir

Évier

Soc à laver

Avaloir de sol

Lessiveuse

Press de linge

Fontaine à boire

Chaudière

Autre

Cuvet

2^e étage3^e étage

CLASSE

Nbre total d'appareils

NO d'application

Branchement d'égout sanitaire

Collecteur principal

Branchement d'eau général

Distribution d'eau

Clapet de retenue

Superficie du toit

Réducteur de pression

Nom de vérificateur

Coût du permis

Mode de paiement

Facture construction

CH: chèque

CO: comptant

Remarques

Le directeur

Camille Lacombe

06.40.226-5 (04-85) R

Partie inférieure seulement
Collecteur principal
Broyement 10/15-120
Diamètre

26-1-85	9/6	30
14-1-85	10/6	315
21-10-87	14/9	215

30-11-88 J.A. 35

30-11-88 R. B. J.

27-11-87 Arrivé à 6^h fluvial guère en colonne
9-1-88 Flot vers au 124
sur le fluvial
5-2-88 Arrivé report sur sortie au 1015
201 IN PRO FIM 10342

Je certifie que les travaux ci-devant autorisés ont été exécutés et trouvés en tout point conformes au(x) règlement(s) en vigueur.		inspecteur N° <u>312</u>
Signature 	Date <u>30-11-88</u>	06.40.226-5 (04-86) V



Ville de Montréal
Service des permis et inspections
Module construction

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Permis de plomberie No 81894

Date de permis
07-12-87

Libellé d'emplacement
255, Haig

Lot Subdivision

Plomberie Albert Paradis Inc.
851, Montée Ste-Julie
Ste-Julie Co Verendres (Gatineau)
J6L 2C8

No de dossier de
l'entrepreneur

Occupation

Industrie

Permis requis:	Non	Oui	Permis de construction	No	Permis de modification	No	Permis d'occupation	No
Plans requis:	Non	Oui	Plans soumis	Non	Oui		Plans	Ela Som.

Appareils

	W.C.	Lavabo	Baignoire	Douche	Urinoir	Evier	Sac à laver	Avaloir de sol	Lessiveuse	Fosse de retenue	Fontaine à boire	Chauffe-eau	Autre
Cave													
Rez-de-chaussée													
3 ^e étage													

(Pour un égoût de bâtiment pris en compte)

Nbre total d'appareils	No d'application	Branchement d'égoût pluvial	Branchement d'égoût sanitaire	Collecteur principal
Branchement d'eau général	Distribution d'eau	Clapet de retenue	Superficie du toit	Réducteur de pression
				Non Oui

Nom du propriétaire	Coût du permis	Mode de paiement	FC : facturé construction FM : facturé modification NF : non payé	C/A : chèque C/C : comptant
	25,50	PM		

Remarques

/mjv

FACTURE NO 1-007015

CLASSE

Le directeur

Emilie Chénier

Significance

— *est seul.* — *en out au lieu d'un homme et d'un —* *Chau*

Défectuosités / constatations				Visites		Appareils additionnels									
article	constatés le	corrigés le	initiales	date	abs. initiales	cave	s.s.	1 ^{er}	2 ^e	3 ^e	4 ^e	5 ^e	6 ^e	7 ^e	autres
						Total	Droits	Avis de percevoir	Reçu n°						
							\$	N°							
						Je certifie que les travaux ci-dessus autorisés ont été exécutés et trouvés en tout point conformes au(x) règlement(s) en vigueur.									
						Inspecteur N°									
						Signature Date									

Je certifie que les travaux ci-dessus
autorisés ont été exécutés et trouvés
en tout point conformes au(x)
règlement(s) en vigueur.

Inspector

INO

Date _____

feuilles

06.40.226-5 (04-86) V



Ville de Montréal
Service des permis et inspections

44696
**Demande de permis
de modification**

Pour émission	20	ME	CH	PR	SA	BR

Numéro du permis 1221	Date du permis 12-03-98	Numéro de la demande 04595-98	Date de dem. 12-03-98
---------------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------------

Libellé d'emplacement
**RP/20
2015 AVENUE HAIG**

Quartier municipal
38
SA: **08**
SI: **43**

Côté de rue **EST** entre **Rue Ontario**

et **CHEMIN DE FER**

325, 326

Subdivision
P-108, 111, P-7, 1, 8

Cadastre foncier
38157117

Description des travaux
**AMENAGER AIRE DE STATIONNEMENT DE 6 UNITES EN FACADE DE LA RUE HAIG
POUR UAP INC., SUITE A L'AUTORISATION SPECIALE D'AMENAGEMENT CE9800108**

Remarques

TYPE: C CATEGORIE: C

Occupation existante
GROSSISTE

Occupation proposée
INCHANGÉE

	Oui	Non		Oui	Non		Oui	Non		
Comm. Jacques Viger			Macro inventaire			Transmis			Plans soumis - Nbre de séries	2
Affaires culturelles			Site du patrimoine			Transmis		X	Devis	X
Aires de protection			Restauration			(Logement) (Maison de chambres)			Lignes et niveaux - Nombre	0
Bâtiment cité									Reçu(s)	0
Changement nombre d'unités de logements	0		Changement nombre de places d'affaires	0		Changement nombre de numéros civiques	0			
Reçu général	9999		Vol. const.			p ² /m ³			Coût des trav.	6500

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.		Terr. bâti	238	28	

UAPRO INC

7025 ONTARIO E MONTREAL QC

Demandeur

Nom **UAPRO INC (PROPRIETAIRE)**

Adresse **7025, RUE ONTARIO E MONTREAL**

Code postal **H1N 2B3** N° téléphone **256-5031**

Code postal **H1N 2B3** N° téléphone **256-5031**

CODE(S) STATUT(S) PARTIMONIAL(AUX): -

Pour renseignements supplémentaires

Nom
Adresse
Ville

Titre

Code postal

N° téléphone

Nom du signataire

SYLVIO SENECA

N° téléphone

256-5031

Représentant de (du)

(DIRECTEUR ADJOINT)

Signature du demandeur autorisée par le propriétaire

[Signature]

Nom du préposé

ROUSSEAU, ROBERT

Zonage occupation

Zonage

SPECIAL

Résultat

Règlement(s)

SPECIAL

Article(s)

CE9800108

Description

AIRE DE STATIONNEMENT

Acceptable

**OUI / TEL QUE LE PLAN DU
15/10/97, URBANISME**

Date

Autre

DOSSIER # 597489033

Signature

[Signature]

Date

12/03/98

44696

Demande de permis
de modification

Ville de Montréal

Service des permis et inspections

Numéro du permis

Date du permis

Numéro de la demande

Date de dem.

Libelle d'emplacement
2015 AVENUE HAIGQuartier municipal
36

PC: 08

Côté de rue EST entre Rue Ontario

et CHEMIN DE FER

SA: 01:43

Lot
325, 326Subdivision
P-108, 111, P-7, 1, 8Compte foncier
36159117Description des travaux
AMENAGER AIRE DE STATIONNEMENT DE 6 UNITES EN FACADE DE LA RUE HAIG
POUR UAP INC., SUITE A L'AUTORISATION SPECIALE D'AMENAGEMENT CE9800108

Remarques

TYPE: C CATEGORIE: C

Occupation existante

GROSSISTE

Occupation projetée

INCHANGÉE

	Oui	Non		Oui	Non		Oui	Non		
Comm. Jacques Viger			Macro inventaire			Transmis			Plans soumis - Nbre de séries	2
Affaires culturelles			Site du patrimoine			Transmis		X	Devis Oui	X
Aires de protection			Restauration			(L)ogement (M)aison de chambres			Lignes et niveaux - Nombre	0
Bâtiment cité									Reçu(s)	0
Changement nombre d'unités de logement	0		Changement nombre de places d'affaires							
Reçu général			Vol. const.			p ³ /m ³			Coût des trav.	6500

Propriétaire	Macro inv.	Page	Terr. bâti	Volume	Page	Cadastre	Volume	Page
UAPRO INC				238	28			

Demandeur 7025 ONTARIO E MONTREAL QC

Nom UAPRO INC (PROPRIETAIRE)

Adresse 7025, RUE ONTARIO E MONTREAL

Code postal H1N 2B3 N° téléphone 256-5031

Code postal H1N 2B3 N° téléphone 256-5031

CODE(S) STATUT(S) PARTIMONIAL(AUX): -

Pour renseignements supplémentaires	Nom	Titre	Code postal	N° téléphone
PLANS	Adresse			
	Ville			

Nom du signataire SYLVIO SENECA N° téléphone 256-5031 Représentant de (du) (DIRECTEUR ADJOINT)

Signature du demandeur autorisée par le propriétaire

Nom du proposé ROUSSEAU, ROBERT

Zonage, Stationnement - Salubrité

Attendre plan ☐ - Continuez la circulation de la demande ☐En suspens ☐ (raison):

Lignes et niveaux Subdiv. requise Certificat de localisa. requis

Oui ☐ Non ☐ Oui ☐ Non ☐ Oui ☐ Non ☐

Larg. frontale Larg. arrière Profondeur Superficie

Terrain Bâtiment

Occupation projetée C R G Classification des usages

Cave

Sous-sol

R.-de-chaussée

2^e étage3^e étage4^e étage

Sup. de plancher Stationnement

Frequis Fournis Requis Fournis

Intérieur

Extérieur

Entrée charretière Oui ☐ Non ☐ Oui ☐ Non ☐Pente de garage Oui ☐ Non ☐

Approuvé

Date 12/03/98

Zonage Règlement

Règlement spécial oui ☐ non ☐ RèglementPlan d'ensemble oui ☐ non ☐ Règlement

Const. hors toit sup. Haut. Fonds de compens. nbre d'unités

Dég. lim. lot P M Irr. oui non Al. con. oui non Exigences réglementaires Règlement Approbation

Frontal

Arrière

Gauche

Droite

Implantation maximum

Surface de superficie de planç.

Hauteur en pieds ou mètres

Hauteur en étages

Largeur minimum

Rat. ☐ Jun. ☐ Sem. ☐ Cont. ☐

Elevation au rez-de-chaussée

N° logement

Superficie des logements

Handicapé

Refusé

Date

06 40 205-8 (05-94) V



Ville de Montréal

Service de l'habitation et
du développement urbain
Module des permis et inspections

Demande de permis de modification

Libellé d'emplacement	20/CO	4407	14-7-94	27721-94	14/07/94
7025 Rue Ontario E				Quartier municipal	PC: 08
Côté de rue	NOR	entre	HAIG	36	SA: ARR: 4
Lot	325, 326, 327	Subdivision	P108, 111, P7, 1, 8 ETC	Compte foncier	36159117
Description des travaux	REFAIRE COUVERTURE EN ENLEVANT LE PUIT DE LUMIERE SANS AUCUN AUTRE CHANGEMENT				
Remarques	TYPE: I CATEGORIE: I				

Occupation existante	COMPLEXE INDUSTRIEL		Occupation projetée	INCHANGÉE		
Comm. Jacques Viger	Oui	Non	Macro inventaire	Oui	Non	
Affaires culturelles	Oui	Non	Site du patrimoine	Oui	Non	
Aires de protection	Oui	Non	Restauration	Oui	Non	
Bâtiment cité	Oui	Non	(L)ogement (M)aison de chambres	Oui	Non	
Changement nombre d'unités de logements	Oui	Non	Changement nombre de places d'affaires	Oui	Non	
Reçu général	A-116771	Vol. const.	p ² /m ²	Coût du permis	330.00	
Propriétaire	Page		Volume	Page	Volume	
Nom	Macro inv.		Terr. bâti	999-99	Cadastré	99 999
Adresse	U A P INC		Ville	MONTREAL		
Entrepreneur	7025 ONTARIO EST		Ville	MONTREAL		
Nom	DEM. CONSTRUCTION GRIFFON INC		Ville	MONTREAL		
Adresse	2250 BENNETT		N° téléphone	257-9282		
Architecte			Ingénieur			
Pour renseignements supplémentaires	Nom		Titre		Code postal	N° téléphone
PLANS	VILLE		XXX			
Nom du demandeur	XXXXXX SIGNATAIRE		N° téléphone	257-9282		Représentant de (du)
Signature du demandeur autorisé par le propriétaire	JULES CAMIRAND		257-9282		(REPRESENTANT)	
			LACASSE, SUZANNE			

Pré-inspection

Bâtiment principal	Dépendance	Autre dep. exist.	Dalle sur le sol	Vide sanitaire					
Isolé: ☐	Dumelé: ☐	Const.: ☐	Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Non ☐					
Distances		Dimensions		Haut. des bâtiments voisins					
Bordure	Arrière	Gauche	Droite	Bâtiment	Local	Nb ét.	Hauteur	A gauche	A droite
Type de construction		Stationnement		Chargement		Avis de poche:			
1 2 A B C D		Int. Ext.		Int. Ext.		Plaintes			
Élévation rez-de-chaussée		Plans suffisants		Travaux commencés					
Trottoir		Sol		Travaux terminés		Permis en cours			
Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non	Occ. existantes	
Ext. aut. friteuse				Lumières sorties				Cave	
Ext. aut. gicleur				Lumières sort. ext.				Sous-sol	
Asc. pompier				Génératrice				Rez-de-chaussée	
Réseau tel.				Canalisation				2 ^e	
Poste central				Détection				3 ^e	
Coût des travaux selon l'insp.		App. mec. ext. appar.		Autres					
Remarques				Inspecteur				Date	

Inspection des travaux

Adresse: Les travaux ont débuté le jour mois année

Éléments à vérifier	Conf.	Vu plans	Date	Délai	Personne rencontrée	Remarques	Pla. numero
Coulage			28/09/94				
Placard ☐			31/10/94 Vu la secant				
1- Dimensions			Travaux terminés et conforme BSO				
2- Bornes en place							
3- Alignement: font. lat.							
4- Saillies							
5- Empat. sous-oeuvre							
6- Coffrages							
7- Armatures							
8- Elev. plac. r.d.c.							
9- Cert. de loc.							
10- Coulage autorisé							
Charpente							
Placard ☐							
11- Ancrage des soles							
12- Solives-poutrelles							
13- Poutres							
14- Poteaux-colonnes							
15- Fermes (planc. toit)							
16- Liaison-appuis							
17- Balcons et saillies							
18- Divisions portantes							
19- Murs extérieurs							
20- Entremise contre-fiche							
21- Murs coupe-feu							
22- Linteaux-coiffe							
23- Qualité des matériaux							
24- Planchelage							
25- Dalles de béton							
Cloisonnement							
Placard ☐							
26- Dimension des pièces							
27- Éclairage des pièces							
28- Résistance au feu							
29- Portes							
30- Dalles à dalles							
31- Puits et issues							
32- Intégrité du...							
33- Composition du...							
34- Plafond							
35- Isolation dans...							
36- Volets coupe-feu							
37- Cheminée-chaufferie							
Finition							
Placard ☐							
38- Finis extérieurs							
39- Finis planchers							
40- Finis plafonds							
41- Finis murs							
42- Balcons-saillies							
43- Escaliers							
44- Issues							
45- Éclairage et signal.							
46- Stat. int. ext.							
47- Accès handicapés							
48- Système d'alarme							
49- Garde-corps-main-cour.							
50- Salubrité							
51- Equip. incendie							
52- Poêle à bois							

Approbation finale

Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés

☒ Oui

☐ Non

☐ Non terminés

☐ Périmés

☐ Type de construction

Inspecteur

Rapport classé

31/10/94

06.40.205-8 (05-94) V



Permis

Transformation

Numéro

1000709188-88

Date du permis

1988-11-28

Emplacement des travaux

Localisation 2025-2095 AVENUE HAIG

Adresse principale 2025 avenue Haig (Montréal)

Entre HOCHELAGA

et ONTARIO

Nature des travaux

Description des travaux autorisés CONSTRUCTION D'UN BATIMENT POUR GENERATRICE 14'-0"X 27'-0"X14'-0"HAUT INCOMBUSTIBLE A PROXIMITE DU BATIMENT PRIN CIPAL TEL QUE PLAN

Nbre d'unités de logements

0

Nbre de places d'affaires

0

Nbre de nos municipaux

0

Superficie résidentielle ajoutée RMM

Informations complémentaires

Numéro demande

1000672188

No lot au cadastre

327,326,ETC.P4,P3,ETC.

No compte foncier

36159100

Coût des travaux

25,000.00

Quartier inspection

03

Code du bâtiment

Intervenants

Propriétaire

U A P INC.
7025 ONTARIO E
MONTREAL H1N 2B3
Canada

Demandeur

MEME

Signataire

JULES CAMIRAND

En qualité de Entrepreneur

Michèle Giroux

Michèle Giroux

Directrice



Permis

Transformation

Numéro

1000101190-90

Date du permis

1990-03-21

Emplacement des travaux

Localisation 2025-2095 AVENUE HAIG

Adresse principale 2025 avenue Haig (Montréal)

Entre HOCHELAGA

et ONTARIO

Nature des travaux

Description des travaux autorisés CONSTRUIRE MEZZANINE DANS UNE PARTIE DU BATIMENT EXISTANT INDUSTRIEL, ET Y AMENAGER DES BUREAUX (AU DESSOUS) TEL QUE PLANS.

Nbre d'unités de logements

0

Nbre de places d'affaires

0

Nbre de nos municipaux

0

Superficie résidentielle ajoutée RMM

Informations complémentaires

Numéro demande

1000127290

No lot au cadastre

327,326,ETC.P4,P3,ETC.

No compte foncier

36159100

Coût des travaux

50,000.00

Quartier inspection

03

Code du bâtiment

Intervenants

Propriétaire

UNITED AUTO PARTS INC.
2025 HAIG
MONTREAL H1N 3E2
Canada

Demandeur

CONSTRUCTION L. GRENIER INC.
100 RUE GRENIER # 101
CHARLEMAGNE J5Z 4C6
Canada

Signataire

ANDRE LEONARD

En qualité de Propriétaire

Michèle Giroux

Directrice



Permis

Transformation

Numéro

1000088691-91

Date du permis

1991-03-11

Emplacement des travaux

Localisation 2095 AVENUE HAIG

Adresse principale 2095 avenue Haig (Montréal)

Entre avenue Haig

et rue Ontario Est

Nature des travaux

Description des travaux autorisés INSTALLATION D'UN SYSTEME D'ALARME INCENDIE, TEL QUE PLANS AUCUN AUTRE TRAVAIL AUTORISE

Nbre d'unités de logements

0

Nbre de places d'affaires

0

Nbre de nos municipaux

0

Superficie résidentielle ajoutée RMM

Informations complémentaires

Numéro demande

1000087391

No lot au cadastre

325, 326 ET 327P4 ET AUTRES

No compte foncier

36159117

Coût des travaux

16,000.00

Quartier inspection

03

Code du bâtiment

05C

Intervenants

Propriétaire

UAPRO INC.
7025 ONTARIO EST
MONTREAL H1N 2B3
Canada

Demandeur

Signataire

CLEMENT BEAUDET

En qualité de Propriétaire

Michèle Giroux

Michèle Giroux

Directrice



Permis

Transformation

Numéro

1000246291-91

Date du permis

1991-05-27

Emplacement des travaux

Localisation 2025 HAIG ET 7025 ONTARIO

Adresse principale 2025 avenue Haig (Montréal)

Entre HOCHELAGA

et ONTARIO

Nature des travaux

Description des travaux autorisés 2025 AU 2075 HAIG INSTALLATION SYST. ALARME AU R.C. ET 7025 ONTARIO INSTALLATION R.C. ET 2E ETAG E T.Q.P.

Nbre d'unités de logements

0

Nbre de places d'affaires

0

Nbre de nos municipaux

0

Superficie résidentielle ajoutée RMM

Informations complémentaires

Numéro demande

1000172891

No lot au cadastre

327,326,ETC.P4,P3,ETC.

No compte foncier

36159110

Coût des travaux

20,000.00

Quartier inspection

03

Code du bâtiment

Intervenants

Propriétaire

U.A.P. INC.
7025 ONTARIO E
MTL H1W 2B3
Canada

Demandeur

MEME A/S M.BEAUDET
MEME
MEME

Signataire

M.BEAUDET

En qualité de Propriétaire

Michèle Giroux

Michèle Giroux

Directrice



Permis

Transformation

Numéro

1000355392-92

Date du permis

1992-08-05

Emplacement des travaux

Localisation 2025-2095 AVENUE HAIG

Adresse principale 2025 avenue Haig (Montréal)

Entre HOCHELAGA

et ONTARIO

Nature des travaux

Description des travaux autorisés SUITE A L'AVIS DU M.E.R. EN DATE DU 92/04/21, ENLEVER 3 RESERVOIRS UTILI-SES A DES FINS D'ENTREPOSAGE DE PROD. PETRO.(2X 5000 GALS. 1X 500 GALS.)

Nbre d'unités de logements

0

Nbre de places d'affaires

0

Nbre de nos municipaux

0

Superficie résidentielle ajoutée RMM

Informations complémentaires

Numéro demande

1000304592

No lot au cadastre

325,326,3271,2,8,111,P3,P4,.....

No compte foncier

36159117

Coût des travaux

6,000.00

Quartier inspection

03

Code du bâtiment

05C

Intervenants

Propriétaire

UAPRO INC
7025 ONTARIO E
MONTREAL H1N 2B3
Canada

Demandeur

MAINTENANCE COLETTE INC
1523 PAYS-BRULE
VARENNES J3X 1P7
Canada

Signataire

BEAUDET CLEMENT

En qualité de Propriétaire

Michèle Giroux

Michèle Giroux

Directrice



Permis

Transformation

Numéro

1000590393-93

Date du permis

1993-11-23

Emplacement des travaux

Localisation 2075 Avenue Haig

Adresse principale 2075 avenue Haig (Montréal)

Entre ONTARIO

et HOCHELAG

Nature des travaux

Description des travaux autorisés REAMENAGEMENT INTERIEUR DES QUAIS DE CHARGEMENT:RELOCALISER PORTES INTERIEURS SUR NOUVELLE PLATE-FORME AGRANDIE, MODIFICATION A LA STRUCT.

Nbre d'unités de logements

0

Nbre de places d'affaires

0

Nbre de nos municipaux

0

Superficie résidentielle ajoutée RMM

Informations complémentaires

Numéro demande

1000636493

No lot au cadastre

325, 326, 327P108, ...

No compte foncier

36159117

Coût des travaux

42,000.00

Quartier inspection

03

Code du bâtiment

05C

Intervenants

Propriétaire

EAPRO INC
7025 ONTARIO EST
MONTREAL H1N 2B3
Canada

Demandeur

MEME

Signataire

JULES CAMIRAND

En qualité de Propriétaire

Michèle Giroux

Michèle Giroux

Directrice



Permis

Transformation

Numéro

1000440794-94

Date du permis

1994-07-14

Emplacement des travaux

Localisation 7025 Rue Ontario E

Adresse principale 7025 rue Ontario Est

Entre HAIG

et .

Nature des travaux

Description des travaux autorisés REFAIRE COUVERTURE EN ENLEVANT LE PUIT DE LUMIERE SANS AUCUN AUTRE CHANGEMENT

Nbre d'unités de logements

0

Nbre de places d'affaires

0

Nbre de nos municipaux

0

Superficie résidentielle ajoutée RMM

Informations complémentaires

Numéro demande

1002772194

No lot au cadastre

325, 326, 327P108, 111, P7, 1, 8 ETC

No compte foncier

36159117

Coût des travaux

55,000.00

Quartier inspection

03

Code du bâtiment

05C

Intervenants

Propriétaire

U A P INC
7025 ONTARIO EST
MONTREAL H1N 2B3
Canada

Demandeur

CONSTRUCTION GRIFFON INC
2250 BENNETT
MONTREAL H1B 2T5
Canada

En qualité de Entrepreneur

Signataire

JULES CAMIRAND

En qualité de Représentant

Michèle Giroux

Michèle Giroux

Directrice



Permis

Transformation

Numéro

1000175295-95

Date du permis

1995-03-28

Emplacement des travaux

Localisation 2025 Avenue Haig

Adresse principale 2025 avenue Haig (Montréal)

Entre HOCHELAGA

et ONTARIO

Nature des travaux

Description des travaux autorisés AGRANDISSEMENT DE DEUX ETAGES COTE NORD POUR AMENAGEMENT DE BUREAUX

Nbre d'unités de logements	Nbre de places d'affaires	Nbre de nos municipaux	Superficie résidentielle ajoutée RMM
0	0	0	

Informations complémentaires

Numéro demande	No lot au cadastre	No compte foncier
1000185295	327,326,ETC.P4,P3,ETC.	36159110
Coût des travaux	Quartier inspection	Code du bâtiment
600,000.00	03	

Intervenants

Propriétaire	
UAPRO INC 9025 EST ONTARIO MONTREAL H1N 2B3 Canada	
Demandeur	En qualité de Entrepreneur
CONSTRUCTION GESMO 8162 METROPOLITAIN EST MONTREAL H1K 1A1 Canada	
Signataire	En qualité de Entrepreneur
FRENETTE ROBERT	

Michèle Giroux

Michèle Giroux

Directrice



Permis

Transformation

Numéro

1000520096-96

Date du permis

1996-06-11

Emplacement des travaux

Localisation 2015 Avenue Haig

Adresse principale 2015 avenue Haig (Montréal)

Entre ONTARIO

et HOCHELAGA

Nature des travaux

Description des travaux autorisés COUPE D'ARBRE SUR PARTIE NORD OUEST DU TERRAIN

Nbre d'unités de logements

0

Nbre de places d'affaires

0

Nbre de nos municipaux

0

Superficie résidentielle ajoutée RMM

Informations complémentaires

Numéro demande

1001042896

No lot au cadastre

325, 326 , 327P108 , 111 P7 ETC...

No compte foncier

36159117

Coût des travaux

1,000.00

Quartier inspection

03

Code du bâtiment

05C

Intervenants

Propriétaire

UAPRO INC
7025 ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Demandeur

ROBERTO SAIA
2060 CHARLAND
MTL. H1Z 1A6
Canada

En qualité de Entre.

Signataire

ROBERTO SAIA

En qualité de Entrepreneur

Michèle Giroux

Michèle Giroux

Directrice



Permis

Transformation

Numéro

1000225397-97

Date du permis

1997-04-15

Emplacement des travaux

Localisation 2015-2135 AVENUE HAIG

Adresse principale 2015 avenue Haig (Montréal)

Entre ONTARIO

et HOCHELAGA

Nature des travaux

Description des travaux autorisés AU 2075; AGRANDIR RDC ET 2E À L'INTÉRIEUR DE L'ENTREPOT AFIN D'Y AMÉNAGER DES BUR. ET RÉAM. PART. DU RDC

Nbre d'unités de logements

0

Nbre de places d'affaires

0

Nbre de nos municipaux

0

Superficie résidentielle ajoutée RMM

Informations complémentaires

Numéro demande

1000350197

No lot au cadastre

325, 326 , 327P108 , 111 P7 ETC...

No compte foncier

36159117

Coût des travaux

45,000.00

Quartier inspection

03

Code du bâtiment

05C

Intervenants

Propriétaire

UAPRO INC
7025 ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Demandeur

En qualité de Entrepreneur

CONSTRUCTION LORACON INC.
9241 CLAVEAU, SUITE 201
VILLE ANJOU H1J 2C8
Canada

Signataire

En qualité de Entrepreneur

M. LORENZO SOLDERA

Michèle Giroux

Michèle Giroux

Directrice

Direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises
6854, rue Sherbrooke Est, RC
Montréal (Québec) H1N 1E1



Numéro

2195750005

Date du permis

1997-04-22

Emplacement

Localisation 2025 AVENUE HAIG REZ DE CHAUSSEE

Intervenants

Demandeur

U.A.P. INC.
2025 Avenue Haig RC
MONTREAL QC H1N 3E2
Canada

Exploitant

U.A.P. INC.
2025 Avenue Haig RC
MONTREAL QC H1N 3E2
Canada

Usage(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

Marchandise en gros

C

1 usage(s)

1997-04-22

Michèle Giroux
Directrice

Direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises
6854, rue Sherbrooke Est, RC
Montréal (Québec) H1N 1E1



Numéro

2028125003

Date du permis

1997-04-22

Emplacement

Localisation 2075 AVENUE HAIG 2E ETAGE

Intervenants

Demandeur

U.A.P. INC.
2075 Avenue Haig 2E
MONTREAL QC H1N 3E2
Canada

Exploitant

U.A.P. INC.
2075 Avenue Haig 2E
MONTREAL QC H1N 3E2
Canada

Usage(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

Bureau

C

1 usage(s)

1997-04-22

Michèle Giroux
Directrice

Direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises
6854, rue Sherbrooke Est, RC
Montréal (Québec) H1N 1E1



Numéro

2028128004

Date du permis

1997-04-22

Emplacement

Localisation 2085 AVENUE HAIG REZ-DE-CHAUSSEE

Intervenants

Demandeur

U.A.P. INC.
2085 Avenue Haig RC
MONTREAL QC H1N 3E2
Canada

Exploitant

U.A.P. INC.
2085 Avenue Haig RC
MONTREAL QC H1N 3E2
Canada

Usage(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

Marchandise en gros

C

1 usage(s)

1997-04-22

Michèle Giroux
Directrice

Direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises
6854, rue Sherbrooke Est, RC
Montréal (Québec) H1N 1E1



Numéro

2028129004

Date du permis

1997-04-22

Emplacement

Localisation 2095 AVENUE HAIG

Intervenants

Demandeur

U.A.P. INC.
2095 Avenue Haig
MONTREAL QC H1N 3E2
Canada

Exploitant

U.A.P. INC.
2095 Avenue Haig
MONTREAL QC H1N 3E2
Canada

Usage(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

Marchandise en gros

C

1 usage(s)

Enseigne(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

Enseigne

I

Enseigne à plat "lumineuse"

Enseigne

I

Enseigne à plat "lumineuse"

Enseigne

I

Enseigne à plat "lumineuse"

Enseigne

I

Enseigne à plat "non lumineuse"

4 enseigne(s)

1997-04-22

Michèle Giroux
Directrice



Direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises
6854, rue Sherbrooke Est, RC
Montréal (Québec) H1N 1E1

Numéro

2028130004

Date du permis

1997-04-22

Emplacement

Localisation 2105 -15 AVENUE HAIG

Intervenants

Demandeur

U.A.P. INC.
2105 Avenue Haig
MONTREAL QC H1N 3E2
Canada

Exploitant

U.A.P. INC.
2105 Avenue Haig
MONTREAL QC H1N 3E2
Canada

Usage(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

Marchandise en gros

C

PIECES AUTOMOBILES

Véhicules automobiles (entretien)

C

2 usage(s)

1997-04-22

Michèle Giroux
Directrice

Direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises
6854, rue Sherbrooke Est, RC
Montréal (Québec) H1N 1E1



Numéro

2100575003

Date du permis

1997-04-22

Emplacement

Localisation 2135 AVENUE HAIG REZ DE CHAUSSEE

Intervenants

Demandeur

U.A.P. INC.
2135 Avenue Haig RC
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Exploitant

U.A.P. INC.
2135 Avenue Haig RC
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Usage(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

Véhicules automobiles (entretien)

C

1 usage(s)

1997-04-22

Michèle Giroux
Directrice

Direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises
6854, rue Sherbrooke Est, RC
Montréal (Québec) H1N 1E1



Numéro

2046064004

Date du permis

1997-04-22

Emplacement

Localisation 7025 RUE ONTARIO EST BATIMENT

Intervenants

Demandeur

U.A.P. INC.
7025 Rue Ontario E BAT
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Exploitant

U.A.P. INC.
7025 Rue Ontario E BAT
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Usage(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

Bureau

C

Restaurant

C

CAFETERIA POUR EMPLOYES

2 usage(s)

Enseigne(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

Enseigne

C

1 ENSEIGNE A PLAT SUR DOMAINE
PRIVE DE 2.00 M. C.

1 enseigne(s)

1997-04-22

Michèle Giroux
Directrice



Permis

Transformation

Numéro

1000222198-98

Date du permis

1998-03-12

Emplacement des travaux

Localisation 2015 Avenue Haig

Adresse principale 2015 avenue Haig (Montréal)

Entre ONTARIO

et HOCHELAGA

Nature des travaux

Description des travaux autorisés AMENAGER AIRE DE STATIONNEMENT DE 6 UNITES EN FACADE DE LA RUE HAIG POUR UAP INC., SUITE A L'AUTORISATION SPECIALE D'AMENAGMEENT CE9800108

Nbre d'unités de logements

0

Nbre de places d'affaires

0

Nbre de nos municipaux

0

Superficie résidentielle ajoutée RMM

Informations complémentaires

Numéro demande

1000459398

No lot au cadastre

325, 326P-108,111,P-7,1,8

No compte foncier

36159117

Coût des travaux

6,500.00

Quartier inspection

03

Code du bâtiment

05C

Intervenants

Propriétaire

UAPRO INC
7025 ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Demandeur

En qualité de Propriétaire

UAPRO INC
7025, RUE ONTARIO E
MONTREAL H1N 2B3
Canada

Signataire

En qualité de Directeur adjoint

SYLVIO SENEAL

Michèle Giroux

Michèle Giroux

Directrice



Permis

Transformation

Numéro

3000015008-06

Date du permis

2006-07-11

Emplacement des travaux

Localisation 2015, Avenue Haig

Adresse principale 2015 avenue Haig (Montréal)

Entre ONTARIO

et HOCHELAGA

Nature des travaux

Description des travaux autorisés REMPLACER UN RÉSERVOIR DE CARBURANT DIESEL DE 2 000 GALLONS PAR UN NOUVEAU DE 20 000 LITRES, EN FIBRE DE VERRE, AU CENTRE DE LA PROPRIÉTÉ, À 40 PIEDS AU SUD DE L'ENTREPÔT

Nbre d'unités de logements

0

Nbre de places d'affaires

0

Nbre de nos municipaux

0

Superficie résidentielle ajoutée RMM

Informations complémentaires

Numéro demande

3000043119

No lot au cadastre

1772059

No compte foncier

36159117

Coût des travaux

69,000.00

Quartier inspection

03

Code du bâtiment

05C

Intervenants

Propriétaire

UAPRO INC
7025 ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
CANADA

Demandeur

UAPRO INC
7025 ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
CANADA

Signataire

En qualité de ARCHITECTE

MARC LAFONTAINE
675-10, PAUL DOYON
BOUCHERVILLE QC J4B 8S1
CANADA

Michèle Giroux

Michèle Giroux

Directrice



Permis

Transformation

Numéro

3000041761-09

Date du permis

2009-03-10

Emplacement des travaux

Localisation 2015, Avenue Haig

Adresse principale 2015 avenue Haig (Montréal)

Entre ONTARIO

et HOCHELAGA

Nature des travaux

Description des travaux autorisés INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE RANGEMENT SUR 2 ÉTAGES, DEMANDE DE MESURES DIFFÉRENTES.

Nbre d'unités de logements	Nbre de places d'affaires	Nbre de nos municipaux	Superficie résidentielle ajoutée RMM
0	0	0	

Informations complémentaires

Numéro demande	No lot au cadastre	No compte foncier
3000086029	1772059	36159117
Coût des travaux	Quartier inspection	Code du bâtiment
272,000.00	03	05C

Intervenants

Propriétaire	UAPRO INC 7025 ONTARIO E MONTREAL QC H1N 2B3 CANADA
Demandeur	MARC LAFONTAINE, ARCHITECTE 675-10 PAUL DOYON BOUCHERVILLE QC J4B 8S1 CANADA
Signataire	MARC LAFONTAINE, ARCHITECTE 675-10 PAUL DOYON BOUCHERVILLE QC J4B 8S1 CANADA

Michèle Giroux

Michèle Giroux

Directrice



Permis

Transformation

Numéro

3000447349-15

Date du permis

2015-02-16

Emplacement des travaux

Localisation 2015, avenue Haig

Adresse principale 2015 avenue Haig (Montréal)

Entre ONTARIO

et HOCHELAGA

Nature des travaux

Description des travaux autorisés RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR POUR AMÉNAGER DES BUREAUX POUR L'ENTREPRISE. REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR POUR NOUVEAU REVÊTEMENT EN ACIER. AJOUT DE 8 FENÊTRES SUR LA RUE HAIG ET AJOUT DE 4 FENÊTRES SUR ONTARIO. AJOUT DE FENÊTRES À L'ARRIÈRE CÔTÉ DU STATIONNEMENT.

Nbre d'unités de logements	Nbre de places d'affaires	Nbre de nos municipaux	Superficie résidentielle ajoutée RMM
0	0	0	

Informations complémentaires

Numéro demande	No lot au cadastre	No compte foncier
3000923663	1772059	36159117
Coût des travaux	Quartier inspection	Code du bâtiment
761,577.00	03	05C

Intervenants

Propriétaire	UAPRO INC 7025 RUE ONTARIO E Montréal QC H1N 2B3 CANADA
Demandeur	UAPRO INC 7025 RUE ONTARIO E Montréal QC H1N 2B3 CANADA
Signataire	UAPRO INC 7025 RUE ONTARIO E Montréal QC H1N 2B3 CANADA

Huguette Béland

Directrice



Permis

Transformation

Numéro

3000448014-15

Date du permis

2015-02-18

Emplacement des travaux

Localisation 2015, avenue Haig

Adresse principale 2015 avenue Haig (Montréal)

Entre ONTARIO

et HOCHELAGA

Nature des travaux

Description des travaux autorisés RÉAMÉNAGEMENT AU PREMIER ÉTAGE POUR BUREAUX DE L'ENTREPRISE. AJOUT D'UN ÉTAGE À MÊME LE VOLUME EXISTANT POUR FUTUR AMÉNAGEMENT DE BUREAUX POUR L'ENTREPRISE.

Nbre d'unités de logements	Nbre de places d'affaires	Nbre de nos municipaux	Superficie résidentielle ajoutée RMM
0	0	0	

Informations complémentaires

Numéro demande	No lot au cadastre	No compte foncier
3000941143	1772059	36159117
Coût des travaux	Quartier inspection	Code du bâtiment
588,344.00	03	05C

Intervenants

Propriétaire	UAPRO INC 7025 RUE ONTARIO E Montréal QC H1N 2B3 CANADA
Demandeur	UAPRO INC 7025 RUE ONTARIO E Montréal QC H1N 2B3 CANADA
Signataire	UAPRO INC 7025 RUE ONTARIO E Montréal QC H1N 2B3 CANADA

Huguette Béland

Directrice



Permis

Transformation

Numéro

3000544230-16

Date du permis

2016-05-25

Emplacement des travaux

Localisation 2015, avenue Haig

Adresse principale 2015 avenue Haig (Montréal)

Entre ONTARIO

et HOCHELAGA

Nature des travaux

Description des travaux autorisés DANS AUTRE COURS (À PLUS DE 5 MÈTRE DE LA RUE ONTARIO) CONSTRUCTION D'UN SOCLE POUR UNE NOUVELLE GÉNÉRATRICE

Nbre d'unités de logements

0

Nbre de places d'affaires

0

Nbre de nos municipaux

0

Superficie résidentielle ajoutée RMM

Informations complémentaires

Numéro demande

3001138358

No lot au cadastre

1772059

No compte foncier

36159117

Coût des travaux

350,000.00

Quartier inspection

03

Code du bâtiment

05C

Intervenants

Propriétaire

UAPRO INC
7025 RUE ONTARIO E
Montréal QC H1N 2B3
CANADA

Demandeur

NFOE ARCHITECTE ET ASS.
511, PLACE D'ARMES
Montréal QC H2Y 2W7
CANADA

Signataire

NFOE ARCHITECTE ET ASS.
511, PLACE D'ARMES
Montréal QC H2Y 2W7
CANADA

Myriame Beaudoin

Directrice



Permis

Transformation

Numéro

3001563957-22

Date du permis

2022-11-07

Emplacement des travaux

Localisation 2015, avenue Haig

Adresse principale 2015 avenue Haig (Montréal)

Entre ONTARIO

et HOCHELAGA

Nature des travaux

Description des travaux autorisés Réaménagement intérieur complet et ajout d'un deuxième 'étage **** important aucun travaux à l'enveloppe extérieure n'est autorisé par cette demande ***** avec plans d'architecte et d'ingénieur

Nbre d'unités de logements	Nbre de places d'affaires	Nbre de nos municipaux	Superficie résidentielle ajoutée RMM
0	0	0	0.00 m ²

Informations complémentaires

Numéro demande	No lot au cadastre	No compte foncier
3003213994	6037556	36159117
Coût des travaux	Quartier inspection	Code du bâtiment
11,474,505.00	03	05C

Intervenants

Propriétaire	UAPRO INC 7025 RUE ONTARIO E Montréal QC H1N 2B3 CANADA
Demandeur	Firme d'architectes Lemay 3500 SAINT-JACQUES Montréal QC H4C 1H2 CANADA
Signataire	Firme d'architectes Lemay 7025 RUE ONTARIO E Montréal QC H1N 2B3 CANADA

Pierre-Paul Savignac

Directeur

Permis

Transformation

Numéro

3001563957-22

Date du permis

2022-11-07

Emplacement des travaux

Localisation 2015, avenue Haig

Adresse principale 2015 avenue Haig (Montréal)

Entre ONTARIO

et HOCHELAGA

Exigences

Tous les travaux doivent répondre aux normes, lois, règlements et codes en vigueur. Conformément à l'article 36 du règlement 11-018, les travaux réalisés doivent correspondre exactement aux plans approuvés. Si des modifications sont requises lors de l'exécution des travaux, une nouvelle demande de permis de transformation est exigée.

Votre permis doit être affiché de façon bien visible sur le site durant toute la durée des travaux. Les plans et devis approuvés dans le cadre du présent permis doivent être disponibles sur le site des travaux à tout moment durant les heures de travail.

Un permis est périmé si les travaux ne sont pas entamés dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du permis ou de 18 mois pour un grand bâtiment.

Un permis est périmé si les travaux sont interrompus pendant plus de 6 mois.

Un permis est périmé si les travaux ne sont pas complétés dans les 18 mois qui suivent la date de délivrance du permis ou de 36 mois pour un grand bâtiment.

Dans le cas de la construction ou de l'agrandissement au sol d'un bâtiment principal, vous devez, dans les trente jours suivant la mise en place des fondations, fournir à l'arrondissement un certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre.

Les lieux pouvant présenter un danger pour la sécurité du public, notamment les lieux d'une excavation, d'un dynamitage ou d'un chantier, doivent être fermés par une clôture d'une hauteur minimale de 1,80 mètre).

Tous travaux d'aménagement, de construction, y compris la démolition, la réfection, la livraison de matériaux et autres travaux de même nature, ainsi que tous travaux d'excavation ou de compactage devront être réalisés à l'intérieur des plages horaires suivantes :

- 1) de 7 h à 20 h, du lundi au vendredi, excepté les jours fériés;
- 2) de 9 h à 17 h, les samedi et dimanche.

Signature _____

Date _____

Note Conformément au règlement de construction. Seule la conformité des plans à cette réglementation fait l'objet de la présente autorisation. Veuillez vous assurer de la conformité de la construction à toute autre réglementation ou règle de droit applicable.



Permis

Transformation

Numéro

3001604062-23

Date du permis

2023-05-18

Emplacement des travaux

Localisation 2015, avenue Haig

Adresse principale 2015 avenue Haig (Montréal)

Entre ONTARIO

et HOCHELAGA

Nature des travaux

Description des travaux autorisés Réduction en aire du bât en démolissant les 2 parties (bâtiments collés) arrières. Installations de nouveaux revêtements ext sur les façades avant et les latérales. Ajout d'environ 20 nouvelles ouvertures (fenêtres) + ajout de de 2 nouvelles portes + 2 lanterneaux au toit. **** Le TSS est exclu de cette demande et devra faire l'objet d'une nouvelle demande conforme ****

Nbre d'unités de logements	Nbre de places d'affaires	Nbre de nos municipaux	Superficie résidentielle ajoutée RMM
0	0	0	0.00 m ²

Informations complémentaires

Numéro demande	No lot au cadastre	No compte foncier
3003213999	6037556	36159117
Coût des travaux	Quartier inspection	Code du bâtiment
3,106,394.00	03	05C

Intervenants

Propriétaire	UAPRO INC 7025 RUE ONTARIO E Montréal QC H1N 2B3 CANADA
Demandeur	Firme d'architectes Lemay 3500 SAINT-JACQUES Montréal QC H4C 1H2 CANADA
Signataire	Firme d'architectes Lemay 3500 SAINT-JACQUES Montréal QC H4C 1H2 CANADA

Pierre-Paul Savignac

Directeur

Permis

Transformation

Numéro

3001604062-23

Date du permis

2023-05-18

Emplacement des travaux

Localisation 2015, avenue Haig

Adresse principale 2015 avenue Haig (Montréal)

Entre ONTARIO

et HOCHELAGA

Exigences

Tous les travaux doivent répondre aux normes, lois, règlements et codes en vigueur. Conformément à l'article 36 du règlement 11-018, les travaux réalisés doivent correspondre exactement aux plans approuvés. Si des modifications sont requises lors de l'exécution des travaux, une nouvelle demande de permis de transformation est exigée.

Votre permis doit être affiché de façon bien visible sur le site durant toute la durée des travaux. Les plans et devis approuvés dans le cadre du présent permis doivent être disponibles sur le site des travaux à tout moment durant les heures de travail.

Un permis est périmé si les travaux ne sont pas entamés dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du permis ou de 18 mois pour un grand bâtiment.

Un permis est périmé si les travaux sont interrompus pendant plus de 6 mois.

Un permis est périmé si les travaux ne sont pas complétés dans les 18 mois qui suivent la date de délivrance du permis ou de 36 mois pour un grand bâtiment.

Dans le cas de la construction ou de l'agrandissement au sol d'un bâtiment principal, vous devez, dans les trente jours suivant la mise en place des fondations, fournir à l'arrondissement un certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre.

Les lieux pouvant présenter un danger pour la sécurité du public, notamment les lieux d'une excavation, d'un dynamitage ou d'un chantier, doivent être fermés par une clôture d'une hauteur minimale de 1,80 mètre).

Tous travaux d'aménagement, de construction, y compris la démolition, la réfection, la livraison de matériaux et autres travaux de même nature, ainsi que tous travaux d'excavation ou de compactage devront être réalisés à l'intérieur des plages horaires suivantes :

- 1) de 7 h à 20 h, du lundi au vendredi, excepté les jours fériés;
- 2) de 9 h à 17 h, les samedi et dimanche.

Signature _____

Date _____

Note Conformément au règlement de construction. Seule la conformité des plans à cette réglementation fait l'objet de la présente autorisation. Veuillez vous assurer de la conformité de la construction à toute autre réglementation ou règle de droit applicable.



Permis

Transformation

Numéro

3001633101-23

Date du permis

2023-09-13

Emplacement des travaux

Localisation 2015, avenue Haig

Adresse principale 2015 avenue Haig (Montréal)

Entre ONTARIO

et HOCHELAGA

Nature des travaux

Description des travaux autorisés Installation deux transformateurs en façade (voir dérogation CA23 27 0193)

Nbre d'unités de logements	Nbre de places d'affaires	Nbre de nos municipaux	Superficie résidentielle ajoutée RMM
0	0	0	0.00 m ²

Informations complémentaires

Numéro demande	No lot au cadastre	No compte foncier
3003302388	6037556	36159117
Coût des travaux	Quartier inspection	Code du bâtiment
1.00	03	05C

Intervenants

Propriétaire	UAPRO INC 7025 RUE ONTARIO E Montréal QC H1N 2B3 CANADA
Demandeur	Firme d'architectes Lemay 3500 SAINT-JACQUES Montréal QC H4C 1H2 CANADA
Signataire	Firme d'architectes Lemay 3500 SAINT-JACQUES Montréal QC H4C 1H2 CANADA

Pierre-Paul Savignac

Directeur

Permis

Transformation

Numéro

3001633101-23

Date du permis

2023-09-13

Emplacement des travaux

Localisation 2015, avenue Haig

Adresse principale 2015 avenue Haig (Montréal)

Entre ONTARIO

et HOCHELAGA

Exigences

Tous les travaux doivent répondre aux normes, lois, règlements et codes en vigueur. Conformément à l'article 36 du règlement 11-018, les travaux réalisés doivent correspondre exactement aux plans approuvés. Si des modifications sont requises lors de l'exécution des travaux, une nouvelle demande de permis de transformation est exigée.

Votre permis doit être affiché de façon bien visible sur le site durant toute la durée des travaux. Les plans et devis approuvés dans le cadre du présent permis doivent être disponibles sur le site des travaux à tout moment durant les heures de travail.

Un permis est périmé si les travaux ne sont pas entamés dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du permis ou de 18 mois pour un grand bâtiment.

Un permis est périmé si les travaux sont interrompus pendant plus de 6 mois.

Un permis est périmé si les travaux ne sont pas complétés dans les 18 mois qui suivent la date de délivrance du permis ou de 36 mois pour un grand bâtiment.

Dans le cas de la construction ou de l'agrandissement au sol d'un bâtiment principal, vous devez, dans les trente jours suivant la mise en place des fondations, fournir à l'arrondissement un certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre.

Les lieux pouvant présenter un danger pour la sécurité du public, notamment les lieux d'une excavation, d'un dynamitage ou d'un chantier, doivent être fermés par une clôture d'une hauteur minimale de 1,80 mètre).

Tous travaux d'aménagement, de construction, y compris la démolition, la réfection, la livraison de matériaux et autres travaux de même nature, ainsi que tous travaux d'excavation ou de compactage devront être réalisés à l'intérieur des plages horaires suivantes :

- 1) de 7 h à 20 h, du lundi au vendredi, excepté les jours fériés;
- 2) de 9 h à 17 h, les samedi et dimanche.

Signature _____

Date _____

Note Conformément au règlement de construction. Seule la conformité des plans à cette réglementation fait l'objet de la présente autorisation. Veuillez vous assurer de la conformité de la construction à toute autre réglementation ou règle de droit applicable.



Permis

Transformation

Numéro

3001702876-24

Date du permis

2024-05-01

Emplacement des travaux

Localisation 2015, avenue Haig

Adresse principale 2015 avenue Haig (Montréal)

Entre ONTARIO

et HOCHELAGA

Nature des travaux

Description des travaux autorisés ajout au permis 3001563957-22, aménagement d'une cuisine

Nbre d'unités de logements	Nbre de places d'affaires	Nbre de nos municipaux	Superficie résidentielle ajoutée RMM
0	0	0	0.00 m ²

Informations complémentaires

Numéro demande	No lot au cadastre	No compte foncier
3003367102	6037556	36159117
Coût des travaux	Quartier inspection	Code du bâtiment
247,808.00	03	05C

Intervenants

Propriétaire	UAPRO INC 7025 RUE ONTARIO E Montréal QC H1N 2B3 CANADA
Demandeur	UAPRO INC 7025 RUE ONTARIO E Montréal QC H1N 2B3 CANADA
Signataire	UAPRO INC 7025 RUE ONTARIO E Montréal QC H1N 2B3 CANADA

Pierre-Paul Savignac

Directeur

Permis

Transformation

Numéro

3001702876-24

Date du permis

2024-05-01

Emplacement des travaux

Localisation 2015, avenue Haig

Adresse principale 2015 avenue Haig (Montréal)

Entre ONTARIO

et HOCHELAGA

Exigences

Tous les travaux doivent répondre aux normes, lois, règlements et codes en vigueur. Conformément à l'article 36 du règlement 11-018, les travaux réalisés doivent correspondre exactement aux plans approuvés. Si des modifications sont requises lors de l'exécution des travaux, une nouvelle demande de permis de transformation est exigée.

Votre permis doit être affiché de façon bien visible sur le site durant toute la durée des travaux. Les plans et devis approuvés dans le cadre du présent permis doivent être disponibles sur le site des travaux à tout moment durant les heures de travail.

Un permis est périmé si les travaux ne sont pas entamés dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du permis ou de 18 mois pour un grand bâtiment.

Un permis est périmé si les travaux sont interrompus pendant plus de 6 mois.

Un permis est périmé si les travaux ne sont pas complétés dans les 18 mois qui suivent la date de délivrance du permis ou de 36 mois pour un grand bâtiment.

Dans le cas de la construction ou de l'agrandissement au sol d'un bâtiment principal, vous devez, dans les trente jours suivant la mise en place des fondations, fournir à l'arrondissement un certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre.

Les lieux pouvant présenter un danger pour la sécurité du public, notamment les lieux d'une excavation, d'un dynamitage ou d'un chantier, doivent être fermés par une clôture d'une hauteur minimale de 1,80 mètre).

Tous travaux d'aménagement, de construction, y compris la démolition, la réfection, la livraison de matériaux et autres travaux de même nature, ainsi que tous travaux d'excavation ou de compactage devront être réalisés à l'intérieur des plages horaires suivantes :

- 1) de 7 h à 20 h, du lundi au vendredi, excepté les jours fériés;
- 2) de 9 h à 17 h, les samedi et dimanche.

Signature _____

Date _____

Note Conformément au règlement de construction. Seule la conformité des plans à cette réglementation fait l'objet de la présente autorisation. Veuillez vous assurer de la conformité de la construction à toute autre réglementation ou règle de droit applicable.

ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU PROFESSIONNELLE

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Numéro

Date du permis

2028125001

Emplacement

Localisation 2075 AVENUE HAIG 2E ETAGE

Intervenants

Demandeur

U A P INC
7025 RUE ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Exploitant

U A P INC
7025 RUE ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Usage(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

0 usage(s)

ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU PROFESSIONNELLE

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Numéro

Date du permis

2028125002

Emplacement

Localisation 2075 AVENUE HAIG 2E ETAGE

Intervenants

Demandeur

U A P INC
7025 RUE ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Exploitant

U A P INC
7025 RUE ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Usage(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

Bureau

C

1 usage(s)

ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU PROFESSIONNELLE

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Numéro

Date du permis

2028128001

Emplacement

Localisation 2085 AVENUE HAIG REZ-DE-CHAUSSEE

Intervenants

Demandeur

U A P INC
7025 RUE ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Exploitant

U A P INC
7025 RUE ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Usage(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

0 usage(s)

ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU PROFESSIONNELLE

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Numéro

Date du permis

2028128003

Emplacement

Localisation 2085 AVENUE HAIG REZ-DE-CHAUSSEE

Intervenants

Demandeur

U A P INC
7025 RUE ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Exploitant

U A P INC
7025 RUE ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Usage(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

Marchandise en gros

C

1 usage(s)

ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU PROFESSIONNELLE

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Numéro

Date du permis

2028129001

Emplacement

Localisation 2095 AVENUE HAIG

Intervenants

Demandeur

CENTRE DE DISTRIBUTION U A P INC
7025 RUE ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Exploitant

CENTRE DE DISTRIBUTION U A P INC
7025 RUE ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Usage(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

0 usage(s)

ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU PROFESSIONNELLE

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Numéro

Date du permis

2028129003

Emplacement

Localisation 2095 AVENUE HAIG

Intervenants

Demandeur

CENTRE DE DISTRIBUTION U A P INC
7025 RUE ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Exploitant

CENTRE DE DISTRIBUTION U A P INC
7025 RUE ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Usage(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

Marchandise en gros

C

1 usage(s)

ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU PROFESSIONNELLE

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Numéro

Date du permis

2028130001

Emplacement

Localisation 2105 -15 AVENUE HAIG

Intervenants

Demandeur

U A P INC
7025 RUE ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Exploitant

U A P INC
7025 RUE ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Usage(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

0 usage(s)

ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU PROFESSIONNELLE

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Numéro

Date du permis

2028130003

Emplacement

Localisation 2105 -15 AVENUE HAIG

Intervenants

Demandeur

U A P INC
7025 RUE ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Exploitant

U A P INC
7025 RUE ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Usage(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

Marchandise en gros

C

PIECES AUTOMOBILES

Véhicules automobiles (entretien)

C

2 usage(s)

Numéro

Date du permis

2046064001

Emplacement

Localisation 7025 RUE ONTARIO EST BATIMENT

Intervenants

Demandeur

U A P INC
7025 RUE ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Exploitant

U A P INC
7025 RUE ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Usage(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

0 usage(s)

ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU PROFESSIONNELLE

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Numéro

Date du permis

2046064003

Emplacement

Localisation 7025 RUE ONTARIO EST BATIMENT

Intervenants

Demandeur

U A P INC
7025 RUE ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Exploitant

U A P INC
7025 RUE ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Usage(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

Bureau

C

Restaurant

C

CAFETERIA POUR EMPLOYES

2 usage(s)

ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU PROFESSIONNELLE

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Numéro

Date du permis

2100575001

Emplacement

Localisation 2135 AVENUE HAIG REZ DE CHAUSSEE

Intervenants

Demandeur

U.A.P. INC
7025 ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Exploitant

U.A.P. INC
7025 ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Usage(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

0 usage(s)

ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU PROFESSIONNELLE

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Numéro

Date du permis

2100575002

Emplacement

Localisation 2135 AVENUE HAIG REZ DE CHAUSSEE

Intervenants

Demandeur

U.A.P. INC
7025 ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Exploitant

U.A.P. INC
7025 ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Usage(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

Véhicules automobiles (entretien)

C

1 usage(s)

ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU PROFESSIONNELLE

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Numéro

Date du permis

2195750001

Emplacement

Localisation 2025 AVENUE HAIG REZ DE CHAUSSEE

Intervenants

Demandeur

CENTRE DE REDISTRIBUTION DIVISION
7025 RUE ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Exploitant

CENTRE DE REDISTRIBUTION DIVISION
DE U A P INC
7025 RUE ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Usage(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

0 usage(s)

ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU PROFESSIONNELLE

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Numéro

Date du permis

2195750004

Emplacement

Localisation 2025 AVENUE HAIG REZ DE CHAUSSEE

Intervenants

Demandeur

CENTRE DE REDISTRIBUTION DIVISION
7025 RUE ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Exploitant

CENTRE DE REDISTRIBUTION DIVISION
DE U A P INC
7025 RUE ONTARIO E
MONTREAL QC H1N 2B3
Canada

Usage(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

Marchandise en gros

C

1 usage(s)



500 m

Projets en cours d'autorisation (2)

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

ID: 27
Dossier: 1229099003
Date_avis_motion: 2022-12-05
Date_adoption: 2023-03-06
Description: 01-275-146
Note: PIIA nouvelle construction et agrandissement
Lien: https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/mhm_-_reglement_01-145-146_-_piia_-_assemblee_de_consultation_publicue.pdf

ID: 27
Dossier: 1229099009
Date_avis_motion: 2023-05-01
Date_adoption: 2023-06-05
Description: RCA02-27006-8
Note: Adopter le Règlement RCA02-27006-8 modifiant le Règlement régissant la démolition d'immeubles (RCA02-27006).
Lien:

PIIA (1)

ID: 1
Num:
Categorie: 08
Code_cat:
Nom_Site: SECTEUR ÉCOPARC INDUSTRIEL DE LA GRANDE PRAIRIE
Site_Web:

Zonage (1)

ID: 552
Num: 0552
Categorie:
Code_cat:
Nom_Site: Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Site_Web: http://www1.ville.montreal.qc.ca/CartesInteractives/MHM/DOC/zone_0552.pdf

CATÉGORIES D'USAGES		
CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE		Classe d'occupation
E.7(1)	Équipements de transport et de communication et infrastructures	-
AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES		
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PROTECTION DU PATRIMOINE ET PIIA	
SECTEUR SIGNIFICATIF	Numéro
Secteur soumis à des normes ou critères	-
SECTEUR DE PIIA	Numéro
Secteur Écoparc industriel de la Grande Prairie	8

NORMES PRESCRITES		
DENSITÉ	Min	Max
Densité / ISP	-	3
Densité résidentielle (log/ha)	-	-
IMPLANTATION		
Mode(s) d'implantation	Isolé	
Taux d'implantation (%)	-	70
Alignement de construction	Règles d'insertion	
Marge latérale (m)	3	-
Marge arrière (m)	4	-
HAUTEUR		
Hauteur (étage)	-	-
Hauteur (m)	4	23
Étage additionnel autorisé sous les combles	-	

NOTE(S)

-

AMENDEMENT(S) INCLU(S) À CETTE VERSION
RCA19-27004, 01-275-132

À jour au 2023-04-26

MISE EN GARDE: Cette fiche a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude de l'information. Pour toute fins légales, le lecteur devra consulter la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements

VILLE DE MONTRÉAL
CITY OF

No. de compte 100 000
Account no.

La Commission Hydroélectrique de Québec

73 Dorchester St.

Demain la (about for)
Envoyé la (sent on)
Marquemment (parceling)
Groupement (grouping)
Etats de local. (and, etc)
Bureau de Revision (Bureau)

26 FEB 1968
2 AVR 1968

REMARQUES / REMARKS: Permis 2548 3-10-67 Bâtisse de contrôle T. 15-Z-68

PERMIS—PERMITS

Barquette de contrôle

Catégorie *Commerciale*

Category		No. d'occupants
Nr. of stories		No. of occupants
Basement attached		
Finished basement	Plancher cim	
Basement non attché.	Varch occupant	
Unfinished basement		
B. de C.		
Ground floor		
1st story		
2nd floor		
3rd floor		

EXTÉRIEUR—EXTERIOR

Fondation	Bertram	
Fondation	Torr: Berch	100. 1/2 inch Berch
Chapelle	Go + SR	
Primes	Bliss + 1/2 M.	
Couverture		
Plat		
Plat de facade		
Front wall		
Walls of cell	2 - Bliss + 1/2 M.	Walls + 1/2 M.
		Back wall

VOIR CARTE ANNEXE

INTÉRIEUR—INTERIOR

	R. de C. (Ground floor)	Etages supérieures (Upper floors)
Planchers	20 VINYL	
Floors	point	
Murs et plafonds	plac + peint	
Walls & ceilings		
Devants	Pl. Ac. Polaire cal. bois	
Partitions	cl. bois	
Murplâtre		
Plaster		
Chauffage		
Heating		
Elec. de chauff.		
Heating system		
Bains de toilette	Plancher (Floor)	20
Bathrooms	Dado	20

Yumherie			
Flushing	1 old		1 old
W.C.			
Bains			Cures
Baths			Laundry tubs
Levators			Stairs
Handbasins			Kitchen sinks
Other pieces			Urinals
Other fixtures			Urinals
Special			

Schedule: au pour et
à une tâche

Dessiné par:
Drawn by:

Date: 6 mai 1968

Inspecté par: J. HARRISON
Inspected by:

Date: 20 mai 1968

Calculé par: G. PEARCE
Calculated by:

Occupation (Frequency):
Sous-station Hydro-Québec

Garage N12

Plancher	Toit
Plancher	Roof
Murs	Chaudière
Walls	Heating


B.W.

What does *Wells* mean by "Condition of premium"?

SOMMAIRE—SUMMARY

[illegible]

*380820



INSPECTE PAR: J. MAISONNEUVE 6-3-68
DESSINE PAR: L. RICHARD
ECHELLE: 150' = 1" LE: 18-3-68

[21-2 548]

ENDROIT 7205, rue Notre-Dame est

CÔTÉ

LOT 322

CO

ENTRE RUE Beauclerk

ET RUE

Boucherville

SUBD 13

QUARTIER
Mercier

C	PERMIS	DATE	DESCR DES TRAV	REFUSE	DEMANDE	TYPE	STAT
	2548	03/10/67					
VALEUR		NO ETAGES	PROPR				
\$75,000.00		1	ENTR Hydro-Québec, Place Victoria				
	PERMIS	DATE	DESCR DES TRAV	REFUSE	DEMANDE	TYPE	STAT
VALEUR		NO ETAGES	PROPR				
			ENTR				
	PERMIS	DATE	DESCR DES TRAV	REFUSE	DEMANDE	TYPE	STAT
VALEUR		NO ETAGES	PROPR				
			ENTR				
	PERMIS	DATE	DESCR DES TRAV	REFUSE	DEMANDE	TYPE	STAT
VALEUR		NO ETAGES	PROPR				
			ENTR				

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

VILLE DE MONTRÉAL
Service des Permis et Inspections



CITY OF MONTRÉAL
Permits and Inspections Department

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION
APPLICATION FOR A BUILDING PERMIT

Demande Application No. 2557
Plans soumis Oui ☒ Non ☐
Plans submitted Yes ☒ No ☐
Avis de percevoir Perception notice 2548
Permis Permit No. 3-10-67
DATE 3-10-67

Endroit Location 25 rue Notre-Dame côté nord entre rue Beaulieu et rue Beaubien
Lot No. 25
Subd. No. 25
Cadastre 25
Classification 25
Procès-verbal des lignes et niveaux Certificate of lines and levels No. 25-10-67

OCCUPATION OCCUPANCY
cave cellar
2e étage 2nd floor
sous-sol basement
3e étage 3rd floor
rez-de-chaussée ground floor
autres étages other storeys
nombre total de logements total number of dwellings
de place d'affaires of business places
de numéros civiques of civic numbers

Propriétaire Owner Hydro Québec, Inc. Victoria a/s Jean Proulx
Constructeur Builder
Licence de contracteur Contractor's licence
Adresse Address
Tél. 875-4311
Tel. 104-739

Coût de la construction Cost of the construction 75,000.00
DATE 11-10-67
Signature du propriétaire ou de son représentant autorisé Signature of owner or his authorized representative

Largueur du terrain: front 702.93'
Width of the land: front
Dans quelle zone est-il situé: Non zone
In which zone is it located:
arrière rear
sa profondeur its depth 1006.82'
sa superficie its area règlement by-law No. 2110

Largueur du bâtiment 39'-4 1/2"
Width of building
Distance de la ligne de la rue: avant front
Distance from street line:
Distance des limites latérales du lot
Distance from the lateral limits of the lot
Superficie nette des planchers 470
Net floor area
sa profondeur its depth 59'-4 1/2"
sa hauteur: en pieds its height: in feet 14'-6"
en étages in storeys 1
saillies projections
de la limite arrière du lot from the rear limit of the lot
Nombre requis d'unités de stationnement Required parking units number: 1
à l'intérieur interior 0
à l'extérieur exterior 1
autres étages other floors 3

Résistance des planchers: rez-de-chaussée ground floor 40 Rps
Floor capacity:
Superficie du bâtiment 7846
Building area
groupe d'occupation occupancy group C-3
type de construction type of building 3

étage storey	logements dwellings	autres occupations other occupancies	c. ais. w. c.	urinoirs urinals	baïnettes baths	douches showers	lavabos wash basins	évier sinks	autres others
cave - cellar									
s.-sol - basement									
1er - 1st		bois - station	1				1		
2e - 2nd									
3e - 3rd									
autres - others									

Terrains pavés - Paved yards: 6"
Mode de drainage du toit - Roof drainage: col. pluviale
Ventilation mécanique - Mechanical ventilation ☐
Remarques - Remarks: 6" pluviale à raccorder jusqu'à Notre-Dame

DATE 28-9-67
(21-2-304)
Surintendant Superintendent

PROJETS DE LA CITÉ AFFECTANT LE TERRAIN À BÂTIR

Homologation: Rés. 12-1-67 Jugement No du plan
Expropriation: Rés. nil No du plan
Autres projets: rue projetée Par G. Bourret 28-6-67

APPROBATIONS

	DATE	REMARQUES
ZONAGE A. NIKEMUNY.	13/9/67	
STATIONNEMENT A. NIKEMUNY.	—	
SANTÉ	22/9/67	Approbation en Regard
SALUBRITÉ A. NIKEMUNY.	13/9/67	
COMBUSTION	13.9/67	→ M. Lecavalier pour Homologation
CONSTRUCTION	22/9/67	
PRÉVENTION	26/9/67	
CHARPENTE	25/9/67	

DROITS À PAYER

BÂTIMENT NEUF

Volume 39,165 pi. cu.
Tarif par 1000 pi. cu. \$ 1.00
Tarif minimum \$ 15.00
Coût du permis \$ 39.00

EAU EMPLOYÉE

Tarif par 1000 pi. cu. \$ 0.50
Coût du permis \$ 19.50

Brûleur à combustion liquide \$
Appareil de combustion \$
Système de climatisation \$
Incinérateur domestique \$
Numéros civiques \$ 1.00

TOTAL DES DROITS À PAYER \$ 59.50

AUTORISATIONS SPÉCIALES

COMITÉ EXÉCUTIF:


CONSEIL:

DIRECTEUR: Res. du C.E. du 12-1-67

Subdivision
Rue projetée

Aucune objection à l'art.
511 et autres, vu que la ligne
de lot formée lors de la subdivision
correspond à la ligne de la
rue projetée

EMPLACEMENT
CONSTRUCTION PROJETÉE
Lecavalier
15-IX-67



DIVISION DE LA CONSTRUCTION
SECTION ZONAGE

Demande no 2881
Plans soumis
oui ☒ non

Données extraites de la demande ou des plans par l'ingénieur professionnel

Endroit: Rue Notre-Dame côté N.
Entre: Bonclark et Boucherville quartier Mercier
Lot: 332-45 subd. 13
Dimensions terrain: front 454.5' arrière 464.88" prof. 1054.2' 1006.88' superf. —
Zonage: Non zone régl. 2110 art. —
Règlement spécial: —

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Règl.
Art.
Directives

Approbation

alignement de construction: front	côté	front:	côté:
marge latérale: servitudes			
marge de reculement arrière:			
empiètements (2331)			
hauteur: en étage:		Avant:	
en pieds:		Arrière:	
Bâtiment: isolé: jumelé: contigu:			
Nombre de logements:			
Superficie des pièces:			

Dimensions bâtiment: front: 39'-4 1/2" arrière: 17'-4 1/2" / 39'-4 1/2" prof. 59'-4 1/2" superf. ± 1.960
Si demande de modification: après

AVANT

APRES

Occupation: S-Sol	
Rez	Industriel
2e	
3e	
autres	

REGL.

APPROBATION

Superficie nette des planchers: ± 1470		
Unité de stationnement requise: 1	2268	int: 9 ext: 1
Unité de chargement:		
Chauffage central (2271)		

Remarques:

Certificat de l'ingenieur professionnel à l'effet que la demande et les plans sont en tout point conformes à la loi et aux règlements de zonage, stationnement, salubrite et autres dispositions applicables, en vertu de textes et de directives légales ne soulevant aucun problème d'interprétation.

_____ Demande approuvée sans modifications

A. Nikunzi.

11/5 13/9. 62.

Signature et date.

_____ Demande approuvée avec modifications suivantes exigées et acceptées

Signature et date.

_____ Demande non-conforme à la loi et rejetée pour les raisons suivantes (avec référence aux dispositions enfreintes):

_____ Demande sur laquelle je désirerais, avant de me prononcer, une interprétation légale sur le problème suivant (résumez le problème avec référence aux dispositions légales et à l'interprétation que vous suggérez ou aux amendements que vous croyez nécessaires au regard de votre expérience pratique):

Signature et date.

Approbation et commentaires du surintendant après vérification personnelle de la demande et des plans.

Signature et date.

VILLE DE MONTRÉAL

Service des Permis et Inspections



CITY OF MONTRÉAL

Permits and Inspections Department

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION
APPLICATION FOR A BUILDING PERMIT

Demande No. 2885
Application
Plans soumis Oui X Non
Plans submitted Yes No
Avis de percevoir 39895
Perception notice
Permis No. 2518
Permit
DATE 3/10/67

7205
rue Notre-Dame nord entre rue Beaulerik et Boucherville
Location 332 côté side
Lot No. 13
Subd. No. par. de la longue Péninsule Mercier
Subd. par. de la longue Péninsule Mercier
Cadastre quartier
Cadastre quartier
Classification bâtisse de contrôle Procès-verbal des lignes et niveaux No. 67-1292, 1293
Certificate of lines and levels

OCCUPATION (cave cellar) sous-sol basement rez-de-chaussée ground floor
OCCUPANCY 2e étage 3e étage autres étages autres étages
2nd floor 3rd floor other storeys
nombre total de logements de place d'affaires de numéros civiques
total number of dwellings of business places of civic numbers
Propriétaire Hydro Québec, Place Victoria s/s Jean Pauzé
Owner Address Tél. 875-4311
Constructeur Address Tél. loc. 739
Licence de constructeur
Contractor's licence

Coût de la construction 75,000.00 DATE 11-9-67
Cost of the construction Y.L.
Signature du propriétaire ou de son représentant autorisé
Signature of owner or his authorized representative

Largeur du terrain: front 702.93' arrière 641.14' sa profondeur 1006.88' sa superficie
Width of the land: front rear its depth its area
Dans quelle zone est-il situé: non zoné secteur règlement by-law No. 2110

Largeur du bâtiment 39' 11" sa profondeur 59' 11" sa hauteur: en pieds 14' 6" en étages 1
Width of building its depth its height: in feet in storeys
Distance de la ligne de la rue: avant côtés saillies
Distance from street line: front side projections
Distance: des limites latérales du lot de la limite arrière du lot
Distance from the lateral limits of the lot from the rear limit of the lot
Superficie nette des planchers 1,470 Nombre requis d'unités de stationnement: 1 à l'intérieur 0
Net floor area Required parking units number: interior exterior
à l'extérieur 1
autres étages 0

Résistance des planchers: rez-de-chaussée 40 Roof 2e étage 0-1
Floor capacity: ground floor 2nd floor
Superficie du bâtiment 18 groupe d'occupation C-1 type de construction 3
Building area occupancy group type of building

étage storey	logements dwellings	autres occupations other occupancies	c. ais. w. c.	urinoirs urinals	baïnoires baths	douches showers	lavabos wash basins	évier sinks	autres others
cave - cellar									
s.-sol - basement									
1er - 1st									
2e - 2nd		sous-station	1				1		
3e - 3rd									
autres - others									

Terrains pavés - Paved yards: Egouts de terrains - Yard drains:
Mode de drainage du toit - Roof drainage: col pluviale Egout de maison - House sewer: 6" conte Y.L. à raccorder
Ventilation mécanique - Mechanical ventilation non Climatisation - Air conditioning 12" allant jusqu'à Notre-Dame
Remarques - Remarks: Y. Lavallée

DATE 28-9-67
(21-2-304) pour le Paul V. Lavallée
Superintendent

INSPECTION PLOMBERIE — SALUBRITÉ — VENTILATION

Autorisation de plomberie No. 16882 Date 29-11-67
Maître plombier: G. Richaud, F. Richaud Adresse: 189 Lafayette Tél.

DATE DES INSPECTIONS	TRAVAUX EN COURS	APPROBATIONS
<u>29-11-67</u>	Egouts: <u>✓</u>	<u>Qui</u>
<u>4-12-67</u>	Drains: <u>epi</u>	<u>Qui</u>
<u>8-12-67</u>	Brut: <u>epi</u>	<u>Qui</u>
<u>4-12-67</u>	Final: <u>✓</u>	<u>Qui</u>
<u>4-12-67</u>		
<u>21-2-68</u>		
<u>4-8-68</u>		
	Salubrité	
	Ventilation	

Date des avis verbaux et écrits	No.	Nature des contraventions

Cas remis à l'inspecteur spécial: DATE:
Avis de poursuite: DATE:
Demandes de procédures: DATE:
Condamnations: DATE:

Changements aux plans de plomberie approuvés:
Approuvés par: DATE:
Signature

Changements aux plans de construction approuvés:
Approuvés par: DATE:
Signature

JE DÉCLARE QUE LES TRAVAUX EXÉCUTÉS SONT CONFORMES AUX EXIGENCES DES RÈGLEMENTS Nos. 2395 ET 1900 (CHAPITRE 14).

VU ET APPROUVÉ G. Richaud Ingénieur Chef de Section
C. Pilatte 327 DATE: 9.8.68 Inspecteur
G. Richaud Inspecteur Chef

SERVICE DES PERMIS ET D'INSPECTION

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

1) Division de la construction (872, poste 3183)

Permis de construction no 2548 date 3-10-67

Un écriteau, délivré avec le permis, doit être placé en évidence sur le chantier par le détenteur du permis et de façon à ce qu'il soit visible de la voie publique (règlement 1900, article 2-13).

2) Division de la plomberie (Règlement 2395, chapitre 6) — (872, poste 3171 ou 2095)

Rue NOTRE DAME E. No civique
entre BEAUCLERK et BOUCHERVILLE

Côté : nord ☒ sud ☐ est ☐ ouest ☐

Lot : 332 Subd. 13

Nature des travaux DRAINAGE PLOUVIAL SANITAIRE Genre de bâtiment ÉGOUT DE CONTRÔLE

Egout de maison : dia : 12 PO. Matériau FONTE XH

Garage en façade au sous-sol : oui ☐ non ☒ profondeur

Coupe mitoyenne oui ☐ non ☒ par Eugene Eugene date 8-11-67

Autorisation de plomberie no 16862

SERVICE DES INCENDIES (Règlement 2572) — (872, poste 3433)

Canalisation d'incendie requise : oui ☐ non ☒

Gicleurs automatiques : oui ☐ non ☒

par Eugene Eugene date 8-11-67

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

1) Division des eaux et de l'assainissement (872, postes 2291 à 2295)

RACCORD D'ÉGOUTS

Demande no 75333

Est-il possible de donner suite à cette demande telle que prévue par la division de la plomberie ? oui ☒ non ☐

Remarques : simple

Je, soussigné, demande à la Ville de Montréal, la pose d'un raccord profilé de 12" fonte pouces de diamètre à l'égout public de la rue Notre Dame Est côté Nord entre les rues BEAUCLERK et BOUCHERVILLE

(La Ville devant poser dans chaque cas ce raccord. A cette fin, appelez 872, poste 3376.)

Remarques :

Pour l'inspection de l'égout de maison, appelez entre 8 hres a.m. et 4 hres p.m. du lundi au vendredi inclusivement, la division de la plomberie à 872, poste 2961.

Je m'engage de plus à ne remplir toute tranchée pour ce(s) raccordement(s) qu'après l'inspection de la Ville et conformément aux instructions de son inspecteur, et de me conformer aux règlements 270, 352, 686, 1125, 2395, et amendements, ainsi qu'à l'article 536-C de la Charte de la Ville de Montréal (4-5 Elizabeth II, chapitre 69).

L'égout public est ~~projeté~~ existe dia. 24" prof. 11'00" Distance de la ligne de rue 18'
La (les) conduite(s) d'eau est ~~(sont) projetée(s)~~ existe(nt) dia. 12" 100-40 18'

Les raccordements d'égout et d'eau seront posés dans la même tranchée des tranchées séparées.

Si le niveau du plancher de la cave est moins de trois (3) pieds au-dessus de la couronne (intrados) de l'égout public, je m'engage à tenir la ville indemne de tout dommage pouvant résulter du refoulement des eaux de l'égout dans la cave (règlement 686, article 9).

Je certifie, après vérification, qu'il n'existe, à au moins six (6) pieds de distance de l'(des) égout(s) de maison demandé(s), aucune installation fixe telle que : arbre, poteau, hydrant, puisard, puits d'accès, etc.

TUYAU DE SERVICE D'EAU (Règlements 2034 et 2572)

Le nombre d'appareils de plomberie qui seront posés dans chaque bâtisse est de 2 et nécessite la pose d'un tuyau de service d'eau de 1" dia. pouces de diamètre. (Voir déclaration du propriétaire au verso).

La pression de l'eau dans la localité concernée est d'environ 7 livres par pouce carré.

RESPONSABILITÉ DES TRAVAUX

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Je me rends responsable de tous les dommages causés, directement ou indirectement, tant à la propriété publique qu'à la propriété privée, soit accidentellement ou autrement, par suite de l'exécution de ces travaux.

TUYAU DE SERVICE D'EAU POSÉ ENTRE LE 1^{er} DÉCEMBRE ET LE 1^{er} AVRIL

(Règlement 2034, article 19, paragraphe b)

Si le tuyau de service d'eau est posé durant la saison d'hiver (1^{er} décembre au 1^{er} avril), je m'engage à payer toute dépense nécessitée par le(s) dégèle-ment(s) ou la (les) réparation(s) à faire à ce tuyau depuis ce jour jusqu'au 1^{er} juillet prochain, ainsi qu'à rembourser à la Ville de Montréal toute somme qu'elle sera appelée à payer avant ou après action ou après jugement, y compris les honoraires et frais, pour dommages causés par ce tuyau à des biens mobiliers ou immobiliers, si ces dommages surviennent entre la date de la pose du tuyau et le 1^{er} juillet prochain.

2) Division des utilités publiques

(Règlement 270)

Tous renseignements relatifs à l'excavation, au remplissage et à la réfection des coupes, peut être obtenu à 872, poste 3365.

SERVICE DE LA CIRCULATION

(872, poste 4009)

Je, soussigné, m'engage en outre à respecter les ordres du service de la circulation établi par le règlement 2244 et à ne commencer toute tranchée dans les rues de la Ville de Montréal qu'à la date fixée, par écrit, par ce service, ou après entente verbale avec ce dernier, si pour une raison sérieuse les travaux ne peuvent être exécutés au jour convenu.

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE

Le nombre et le genre de ces appareils dans chaque bâtisse sont les suivants :

Genre	Nombre
Appareils ordinaires	
Lavabos	3 - 1
Baignoires	
Cabinets d'aisances avec réservoirs	6 - 1
Cabinets d'aisances avec soupapes de chasse	
Eviers — chambre de bain	9 - 2
Eviers — cuisines	
Eviers — cuiviers	
Eviers — vidoirs	
Eviers — fontaines "Bradley"	
Urinoirs	
Fontaines sanitaires	
Blanchisseuses automatiques	
Robinetts pour gazon	
Robinetts pour lavage de plancher	
Douches compartiments ordinaires	
Douches compartiments jets multiples	

Appareils spéciaux

Air climatisé	tonnes
Réfrigération	tonnes
De refroidissement	G.P.M.
Fontaine ou jet décoratif	
Lavage autos ou autres	

COMPTEUR D'EAU

Pour l'installation du compteur, s'il y a lieu, veuillez appeler à 872-4080.

Je reconnais avoir reçu, dûment signée, une copie de cette demande.

PROPRIÉTAIRE Hydro-Québec Adresse 75 rue Dorchester

Signature Jean Raye Téléphone 875-4311 Loc 739

Signature du témoin de la Ville J. St. Laurent Date le 8 nov 1967

Entrepreneur _____

Adresse _____ Téléphone _____

N.B. Si vous changez d'adresse, informez-en le bureau des permis et privilèges à 872, poste 2187.


7/5.1-Est

VILLE DE MONTRÉAL
TRAVAUX PUBLICS - DIVISION DES EAUX
RACCORD À L'ÉGOUT


DEMANDE No. 75333

PROP. Hydro-Québec
RUE Notre-Dame CÔTÉ nord
EMPLACEMENT 1135' est de Beaulieu

DIAMÈTRE DU RACCORD 12" F POUCES
DIAMÈTRE DE L'ÉGOUT PUBLIC 60" PC
POSÉ LE 27-11-67 19
POSÉ PAR: J. Lhank

ESPACE RÉSERVÉ AU SERVICE D'URBANISME
DIVISION DES INSPECTIONS

AUTORISATION DE PLOMBERIE No. 16862
INSPECTION FAITE LE: 4-12-67
INSPECTEUR C. Talbot





Ce rapport est une copie fragmentaire de la version signée du 19 juillet 2024

VILLE DE
CITY OF MONTREAL

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS — DIVISION DES PERMIS
PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT — PERMITS DIVISION

RÈGLEMENT 2395
BY-LAW

"AUTORISATION DE PLOMBERIE"
"PLUMBING AUTHORIZATION"

No. 16862

EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE - LOCATION OF PROPERTY

LOT No.

SUBDIVISION No.

7205
rue Notre-Dame (Beaulieu & Boucherville)

332

13

PERMIS DE CONSTRUCTION No.
BUILDING PERMIT No.

2548

OCCUPATION

56238

M. G. Bouchard & Freres Ltée
MR. 189 rue Lafayette
Longueuil P.Q.

EST AUTORISÉ À EXÉCUTER DES TRAVAUX DE PLOMBERIE
À L'ENDROIT CI-DESSUS INDIQUÉ SUIVANT LES PLANS
APPROUVÉS À CETTE FIN.

IS AUTHORIZED TO EXECUTE PLUMBING WORK AT THE
ABOVE ADDRESS ACCORDING TO THE PLANS APPROVED
FOR SUCH PURPOSES.

EGOUT
SEWER

APPL. No.

DRAIN

EAU
WATER

GAZ
GAS

APPAREILS
FIXTURES

DROITS PAYÉS
FEES PAID

6" X H & 75333
12" allant à Notre-Dame

1-4" X 1" K

4

oui

DATE DE L'AUTORISATION:

29-11-67

DATE OF AUTHORIZATION:

(21-3-212)

FOR THE DIRECTOR - FOR THE DIRECTOR

INFORMATION:

2 Regout 2" pompé a
RC: Bore 1-lar 1 Slopt remove
30'x11" EGOUT: ex. Bien Pos fin 29-11-67
" " " " " 4-12-67
" 1135' - ist Beauchet
DRAIN: Bore 1-lar 1 Slopt remove
" " " " " 4-12-67
H-M-P-M.

(12")
90' d'égout ex. Bien Pos fin 5-12-67
AVANT POSAGE DES APPAREILS:
105' " " " " 6-12-67
420' " " " 6" " 7-12-67

TUYAUTERIE À L'EAU:

TUYAUTERIE À GAZ:

APRÈS POSAGE DES APPAREILS:

Exin 27-2-68
Pos fin 19-1-68
" 16-2-68
140'x6" do do do 185'
12"
Fin 9-8-68
OP

INSPECTEUR No.

327

FOLIO 122

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONSDIVISION DE LA PLOMBERIE

RAPPORT FINAL D'INSPECTION DE PLOMBERIE

Autorisation no... 16862

Nombre de timbres..... f

Travaux de plomberie exécutés

à... 7205 N-Lane E

Au Surintendant de la Division de la Plomberie,

Je certifie que les travaux permis par l'autorisation de plomberie ci-haut mentionnée et exécutés par... E. Baichard : Trans-Itée ... maître-plombier, ont été examinés et trouvés conformes aux exigences du règlement no 2395. Le nombre et la distribution des appareils de plomberie installés apparaissent au rapport fait au verso.

Chef-inspecteur... G. Quéllette

Inspecteur... C. Filotte ... no. 327

Date... 9-8-65 ... folio... 122

no.


2

Dis: 2

Marque

Accessible
out





Projets en cours d'autorisation (2)

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

ID: 27

Dossier: 1229099003

Date_avis_motion: 2022-12-05

Date_adoption: 2023-03-06

Description: 01-275-146

Note: PIIA nouvelle construction et agrandissement

Lien: https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/mhm_-_reglement_01-145-146_-_piia_-_assemblee_de_consultation_publicue.pdf

ID: 27

Dossier: 1229099009

Date_avis_motion: 2023-05-01

Date_adoption: 2023-06-05

Description: RCA02-27006-8

Note: Adopter le Règlement RCA02-27006-8 modifiant le Règlement régissant la démolition d'immeubles (RCA02-27006).

Lien:

PIIA (1)

ID: 17

Num:

Categorie: 09

Code_cat:

Nom_Site: SECTEUR ASSOMPTION NORD

Site_Web:

Zonage (1)

ID: 732

Num: 0732

Categorie:

Code_cat:

Nom_Site: Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Site_Web: http://www1.ville.montreal.qc.ca/CartesInteractives/MHM/DOC/zone_0732.pdf

CATÉGORIES D'USAGES		
CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE		Classe d'occupation
I.2	Industrie légère	C
AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES		
C.3(10)	Pôle commercial Assomption Nord	C
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PROTECTION DU PATRIMOINE ET PIIA	
SECTEUR SIGNIFICATIF	Numéro
Secteur soumis à des normes ou critères	-
SECTEUR DE PIIA	Numéro
Secteur Assomption Nord	9

NORMES PRESCRITES		
DENSITÉ	Min	Max
Densité / ISP	-	2
Densité résidentielle (log/ha)	165	-
IMPLANTATION		
Mode(s) d'implantation	Isolé, jumelé, contigu	
Taux d'implantation (%)	35	70
Alignement de construction	Soumis à la procédure du Titre VIII	
Marge latérale (m)	2,5	-
Marge arrière (m)	3	-
HAUTEUR		
Hauteur (étage)	2	4
Hauteur (m)	-	22
Étage additionnel autorisé sous les combles	-	

NOTE(S)

-

AMENDEMENT(S) INCLU(S) À CETTE VERSION
RCA19-27004

À jour au 2023-04-26

MISE EN GARDE: Cette fiche a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude de l'information. Pour toute fins légales, le lecteur devra consulter la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

[21 X 2 PAR]		Ce rapport est une copie					
ENDROIT	5400 Pierre-de-Coubertin	CÔTÉ					
		LOY	P8, 9				
		CO	38491815				
ENTRE RUE	Viau	ET RUE	1'Assomption				
		NUM	P10				
		QUARTIER	Mercier				
☐	PERMIS	DATE	DÉSIN. DES TRAV.	REFUSE	DEMANDE /	TYPE	STAT.
							INT.
							EAT
VALEUR		NO STAGES		PROPR. _____			
				ENTR. _____			
<u>M</u>	7332	12-11-81	Réaménagement de bureaux au 2e étage, tel que plans.	REFUSE	DEMANDE 4863 / 21-10-81	TYPE	STAT.
							INT.
							EAT
VALEUR		NO STAGES		PROPR. Steinberg Realty Ltd			
\$1,000.				ENTR. Remigo Inc.			
☐	PERMIS	DATE	DÉSIN. DES TRAV.	REFUSE	DEMANDE /	TYPE	STAT.
							INT.
							EAT
VALEUR		NO STAGES		PROPR. _____			
				ENTR. _____			
☐	PERMIS	DATE	DÉSIN. DES TRAV.	REFUSE	DEMANDE /	TYPE	STAT.
							INT.
							EAT
VALEUR		NO STAGES		PROPR. _____			
				ENTR. _____			

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

[ART 348]		5400 Pierre de Coubertin		COTE		LOT P8, P9		38491815	
ENDROIT		Dickson		ET RUE Vimont		SUND P10		---	
ENTRE RUE		Dickson		ET RUE Vimont		QUARTIER		Mercier	
PERMIS	DATE	DESCR. DES TRAV.		REFUSE	DEMANDE	TYPE	STAT		
					/		INT	EXT	
VALEUR	NO ETAGES								
M	1784	21.4.82	Contruire une mezzannine, tel que plans.	REFUSE	5605 / 7.12.81	TYPE	STAT		
VALEUR	NO ETAGES			Steinberg Inc.					
\$20,000.									
M	4897	27.7.82	Modification à la Salle de toilette sur la mezzannine, tel que plans.	REFUSE	2717 / 16.6.82	TYPE	STAT		
VALEUR	NO ETAGES			Les Propriété Steinberg Ltée					
\$3,000.									
M	591	4-2-83	mod.int.d'une ptie du 2e	REFUSE	103 / 13.1.83	TYPE	STAT		
VALEUR	NO ETAGES			STinberg Realty Ltd					
\$500.				REndigo Inc					

Plainte reçue le 08.04.82

Classé

C/82-633



Ville de Montréal
Service de l'habitation et
du développement urbain
Module des permis

Pour émission

Demande de permis de modification

Numéro du permis

Date du permis

Numéro de la demande

Date de dem.

Libellé d'emplacement

5400 Av. De Cocherlin

Côté de rue

500

entre

ASSOMPTION

Lot

Subdivision

Quartier municipal

MONTREAL

PC:08

MA-10

Coteur foncier

30401015

DEMANDEUR: PARTIE SUD-EST DE L'ENTRÉE
POUR L'AMÉNAGEMENT DES QUAI DE CHARGEMENT POUR RETRO-ALIMENTATION

Remarques

DEUX SUR PILLIERS

(CITE) L'AMÉNAGEMENT

Occupation existante

BAT. 1 STAGE-ENTRÉE TRUILLER L'LOUPE INC

Occupation proposée

Oui		Non		Oui		Non		Oui		Non		Plans soumis - Nbre de séries	
Comm. Jacques Viger				Macro inventaire				Transmis				Plans soumis - Nbre de séries	
Aff. culturelles				Site du patrimoine				Transmis				Devis Ou	
Aires de protection				Restauration				Il logement (Maison de chambre)				Lignes et niveaux - Nombre	
Bâtiment cité				Changement nombre de places d'affaires				Changement nombre de numéros civiques				Requis	
Changement nombre d'unités de logements													
Avis de prévoyance				Vol. const.				Coût du permis	1650.00			Coût des trav.	275000
Propriétaire				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Entrepreneur				Parc				Page				Page	
Nom				Macro inv.				Volume				Volume	
Adresse				Parc				Page				Page	
Architecte				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Architecte				Parc				Page				Page	
Nom				Macro inv.				Volume				Volume	
Adresse				Parc				Page				Page	
Architecte				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Architecte				Parc				Page				Page	
Nom				Macro inv.				Volume				Volume	
Adresse				Parc				Page				Page	
Architecte				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Architecte				Parc				Page				Page	
Nom				Macro inv.				Volume				Volume	
Adresse				Parc				Page				Page	
Architecte				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Architecte				Parc				Page				Page	
Nom				Macro inv.				Volume				Volume	
Adresse				Parc				Page				Page	
Architecte				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Architecte				Parc				Page				Page	
Nom				Macro inv.				Volume				Volume	
Adresse				Parc				Page				Page	
Architecte				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Architecte				Parc				Page				Page	
Nom				Macro inv.				Volume				Volume	
Adresse				Parc				Page				Page	
Architecte				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Architecte				Parc				Page				Page	
Nom				Macro inv.				Volume				Volume	
Adresse				Parc				Page				Page	
Architecte				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Architecte				Parc				Page				Page	
Nom				Macro inv.				Volume				Volume	
Adresse				Parc				Page				Page	
Architecte				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Architecte				Parc				Page				Page	
Nom				Macro inv.				Volume				Volume	
Adresse				Parc				Page				Page	
Architecte				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Architecte				Parc				Page				Page	
Nom				Macro inv.				Volume				Volume	
Adresse				Parc				Page				Page	
Architecte				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Architecte				Parc				Page				Page	
Nom				Macro inv.				Volume				Volume	
Adresse				Parc				Page				Page	
Architecte				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Architecte				Parc				Page				Page	
Nom				Macro inv.				Volume				Volume	
Adresse				Parc				Page				Page	
Architecte				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Architecte				Parc				Page				Page	
Nom				Macro inv.				Volume				Volume	
Adresse				Parc				Page				Page	
Architecte				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Architecte				Parc				Page				Page	
Nom				Macro inv.				Volume				Volume	
Adresse				Parc				Page				Page	
Architecte				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Architecte				Parc				Page				Page	
Nom				Macro inv.				Volume				Volume	
Adresse				Parc				Page				Page	
Architecte				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Architecte				Parc				Page				Page	
Nom				Macro inv.				Volume				Volume	
Adresse				Parc				Page				Page	
Architecte				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Architecte				Parc				Page				Page	
Nom				Macro inv.				Volume				Volume	
Adresse				Parc				Page				Page	
Architecte				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Architecte				Parc				Page				Page	
Nom				Macro inv.				Volume				Volume	
Adresse				Parc				Page				Page	
Architecte				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Architecte				Parc				Page				Page	
Nom				Macro inv.				Volume				Volume	
Adresse				Parc				Page				Page	
Architecte				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Architecte				Parc				Page				Page	
Nom				Macro inv.				Volume				Volume	
Adresse				Parc				Page				Page	
Architecte				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Architecte				Parc				Page				Page	
Nom				Macro inv.				Volume				Volume	
Adresse				Parc				Page				Page	
Architecte				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Architecte				Parc				Page				Page	
Nom				Macro inv.				Volume				Volume	
Adresse				Parc				Page				Page	
Architecte				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Architecte				Parc				Page				Page	
Nom				Macro inv.				Volume				Volume	
Adresse				Parc				Page				Page	
Architecte				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Architecte				Parc				Page				Page	
Nom				Macro inv.				Volume				Volume	
Adresse				Parc				Page				Page	
Architecte				Macro inv.				Volume				Volume	
Nom				Parc				Page				Page	
Adresse				Macro inv.				Volume				Volume	
Architecte				Parc				Page					

Les travaux ont débuté le > jour mois année

Adresse:

Éléments à vérifier	Conf.	Vu plans	Date	Délai	Personne rencontrée	Remarques	No. numéro
Coulage	Placard ☐		7/5/93		Vu garde de sécurité	Travaux Terminés et Informé B4	
1- Dimensions							
2- Bornes en place							
3- Alignement: font. lat.							
4- Saillies							
5- Empai: sous-œuvre							
6- Coffrages							
7- Armatures							
8- Elev. plan. r d.c.							
9- Cart. de loc.							
10- Coulage autorisé							
Charpente	Placard ☐						
11- Ancrage des toles							
12- Solives-poutrelles							
13- Poutres							
14- Poutres-colonnes							
15- Fermes (plan. toit)							
16- Liaison appuis							
17- Balcons et saillies							
18- Divisions portantes							
19- Murs extérieurs							
20- Entree: contre fiche							
21- Murs coupe-feu							
22- Linteaux-coiffe							
23- Qualité des matériaux							
24- Planchelage							
25- Dalles de béton							
Cloisonnement	Placard ☐						
26- Dimension des pièces							
27- Éclairage des pièces							
28- Résistance au feu							
29- Portes							
30- Dalles à dalles							
31- Puits et issues							
32- Intégrité du...							
33- Composition du...							
34- Plafond							
35- Isolation dans...							
36- Volets coupe-feu							
37- Cheminée-chaufferie							
Finition	Placard ☐						
38- Fins extérieurs							
39- Fins planchers							
40- Fins plafonds							
41- Fins murs							
42- Balcons-saillies							
43- Escaliers							
44- Issues							
45- Éclairage et signal.							
46- Stat. int. ext.							
47- Accès handicapés							
48- Système d'alarme							
49- Garde-corps-main-cour.							
50- Salubrité							
51- Equip. incendie							
52- Poêle à bois							

Approbation finale

Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés

☒ Oui

☐ Non

☐ Non terminés

☐ Périmés

☐ Type de construction


Inspecteur

Rapport classé > jour mois année
7 5 93
06.40.205-8 (06-88) V



ville de Montréal
Service de l'habitation et
de développement urbain
Module des permis

Pour émission ZO ME CH PH SA DR

Demande de permis de modification

Libellé d'emplacement

5400 Av. P. De Coubertin
Côté de rue SUD entre ASSOMPTION

Lot

Subdivision

P13

Numéro de la demande
05489-92

Date de dem.
25/12/92

Quartier municipal
HERCIER
et DICKSON

PC:00

SA:14

Compte foncier
38491616

DEMANDEUR: PORTIE SUD-EST DE L'ENTRÉE
POUR REAMENAGEMENT DES QUAIS DE CHARGEMENT POUR METRO-RICHELIEU

Remarques

DEUIS SER FILLIPE

TYPE: I CATEGORIE: I

Occupation existante

BAT.1 ETAGE-ENTREPOY FRUITS & LEGUME

Occupation projetée

INC

	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non		
Comm. Jacques Viger		X	Macro inventaire	X	Transmis	X	Plans soumis - Nbre de séries	2
Affaires culturelles		X	Site du patrimoine	X	Transmis	X	Devis Oui	X
Aires de protection		X	Restauration		(Llogement (Maison de chambres		Lignes et niveaux - Nombre	0
Bâtiment cité								
Changement nombre d'unités de logements	0		Changement nombre de places d'affaires	0			Recuts	0
Avis de percevoir	A-037314		Vol. const.				Coût des trav.	275000

Propriétaire	Macro Inv.	Page	Ferr. bâti	Volume	Page	Cadastre	Volume	Page
Nom				236-29				
Adresse	IVANHOE II INC	Ville	MTL			H3Z 2W4	111-1111	
Entrepreneur	3500 MAISONNEUVE OUEST	Ville	MTL			H2Y 1W8	848-1116	
Nom	PANZINI CONSEILS INC	Ville	MTL					
Adresse	204 ST-SACREMENT #303	N° téléphone	848-1116	S. LEGAULT	Titre	ARCHITECTE	848-1116	
Architecte	M. A. PANZINI	N° téléphone	848-1116	S. LEGAULT	Titre	ARCHITECTE	848-1116	
Pour renseignements supplémentaires	M. RICHARDS	Adresse						
Nom du demandeur	MME. BURNHAM	N° téléphone	848-1116	ENTREPRENEUR	Nom du déposant	MALLET, JEAN-CLAUDE		

Zonage - Stationnement - Salubrité

Attendre plan ☐ - Continuer la circulation de la demande ☐

En suspens ☐ (raison):

Lignes et niveaux Subdiv. requise Certificat de localisa. requis
Oui ☐ Non ☐ Oui ☐ Non ☐ Oui ☐ Non ☐

Larg. frontale Larg. arrière Profondeur Superficie

Terrain

Bâtiment

Occupation projetée C I R G

Cave

Sous-sol

R. de chaussée

2^e étage

3^e étage

4^e étage

Corr. aux plans ☐

Dessin(s) n°

Sup. de plancher

Stationnement

Chargement

Requis Fournis Requis Fournis

Intérieur

Extérieur

Entrée charretière

Pente de garage

Date

Approuvé

Francis Meunier

Date

15 2 93

Zonage Parc industriel 2110 5-21

Règlement spécial oui ☐ non ☐ Règlement

Plan d'ensemble oui ☐ non ☐ Règlement

Const. hors lot sup. Haut. Fonds de compens. nbre d'unités

Dég. lim. lot P Irr. Al. con. Exigences réglementaires Règlement Approbation

Frontal

Arrière

Gauche

Droite

Implantation maximum

Indice de superficie

Hauteur en pieds ou mètres

Hauteur en étages

Largeur minimum

Bât. ☐ Jum. ☐ Sem. ☐ Cont. ☐

Élévation au rez-de-chaussée

N° logement

Superficie des logements

Handicapé

Date

Refusé

Date

06.40.205-8 (04-89) R

Mécanique		Plomberie										Ventilation											
		W.C.	Lavabo	Baign.	Douche	Unité	Evier	Cuve	R. Pl.	L.-ss.	Fosse	Font.	Autre	W.C.	Hotte	Séch.	Gar.	Autre					
Cave																							
S.-sol																							
1 ^{er} étage																							
2 ^e étage																							
3 ^e étage																							
Autre																							
Dessin(s)		Terrains pavés										Branchement d'égout pluvial				Branchement d'égout sanitaire ou unitaire				Demande de service émise			
No		mètres carrés														Ouv. ☐ Non ☐							
Mode d'égouttement du sol		En suspens: Lignes et paves ☐										Demande de services ☐											
Branchement d'égout de surface		Plans - ventilation ☐										Plans - plomberie ☐											
Branchement d'eau général																							
Approuvé		Date										Refusé				Date							
Bât. - commentaires																							
Corrections aux plans		Approuvé										Date				Refusé				Date			
Dessin(s)		Articles										Articles				Articles				Type de construction			
No		Lumières ext.										Poste central				Escalier				1-D			
		Targette										Génératrice				Mur Coupe-leu				F-2			
		Alarme incendie										Unité éclairage de secours				Saillie				Capacité			
		Détecteur de fumée										Éclairage extérieur				Avertisseur de fumée				Sièges non fix.			
		Détecteur produits de combust.										Issues				Chaudière				Superficie bât. - Haut. ét.			
		Gicleurs automatiques										Si non - précisez				En suspens: ☐				REDUCTION 1			
		Tout le bâtiment										Ouv. ☒ Non ☐				EXISTANT				30080			
Dessin(s)		SYSTÈME ALARME EXISTANT.																					
No		(RÉFÉRENCE SUR PLANS)																					
Approuvé - Protection incendie		Date										Refusé - Protection incendie				Date							
		15.4.93																					
Approuvé - Protection incendie		Date										Refusé - Protection incendie				Date							
		15.4.93																					
Charpente		Résistance des planchers exigée										Remarques				En suspens: ☐							
		Sous-sol										PLANCHER PAR UN INGÉNIEUR											
		R. de c.																					
		2 ^e étage																					
		3 ^e étage																					
		4 ^e étage																					
Approuvé		Date										Refusé				Date							
		15.4.93																					
Dessin(s)																							
No		C.U.M.																					
Approuvé		Date										Refusé				Date							
Commentaires																							



Ville de Montréal
Service des Permis et Inspections
Division de la Construction

DEMANDE DE PERMIS POUR REPARER OU MODIFIER UN BATIMENT

PERMIS N° 7332 12.11.81
DEMANDE N° 7332
DEM. REFUSÉE N°
PRÉLIMINAIRE LE
AVIS DE PERCEVOIR N°

adresse _____ côté _____
entre _____ et _____
lot _____ cadastre _____
subdivision _____ quartier Mercier
description Remplacement de bureaux au 2^{ème} étage, tel que
occupation existante _____ occupation projetée _____
propriétaire _____ constructeur _____ licence _____
adresse _____
ville _____ code postal _____ téléphone _____
INGÉNIEUR: _____ ARCHITECTE: _____
signature _____ nom _____ préposé au comptoir _____
☐ propriétaire ☒ représentant

PRÉ-INSPECTION

BÂTIMENT PRINCIPAL
☒ isolé ☐ jumelé ☐ contigu

DÉPENDANCE ☐ AUTRE DÉPENDANCE EXISTANTE ☐

DISTANCES
Voie publique _____
Bordure _____
Arrière _____
Gauche _____
Droite _____

DIMENSIONS
Bâtiment 985 x 441
Local _____ x _____

NOMBRE D'ÉTAGES 1 & 2
HAUTEUR _____

Type de construction
1 ☐ B ☐ C ☒ D ☐ 0
2 A ☐ B ☐ C ☐ D ☐

Stationnement
int. ☐ ext. ☒

Chargement
int. ☐ ext. ☐

plans suffisants ☐ oui ☒ non
travaux commencés ☐ oui ☒ non
bâtiment occupé ☒ oui ☐ non
travaux terminés ☐ oui ☒ non

Élévation rez-de-chaussée
trottoir Niveau
sol _____

Avis de poche Non Plainte(s) Non
Permis en cours Non
Remarques Vous plans pour Mezzanine ?

INSPECTEUR J. Gagnon 12.10.81
CHEF DE GROUPE _____ jour mois année

MÉCANIQUE

PLOMBERIE

	W.C.	Lav.	Baign.	Douc.	Urin.	Évier	Cuve	R. pl.	Less.	Fosse	Font.	Autres	W.C.	Hotte	Séch.	Garage	Autres	
	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.
Cave																		
S-sol																		
1 ^{er}																		
2 ^e																		
3 ^e																		
4 ^e																		
Autres																		

VENTILATION

	W.C.	Hotte	Séch.	Garage	Autres					
	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.
Cave										
S-sol										
1 ^{er}										
2 ^e										
3 ^e										
4 ^e										
Autres										

Terrains pavés _____ Égoût de terrain _____
Mode de drainage du toit _____ Égoût de maison _____
Chauffage: Huile ☐ Gaz ☐ Électricité ☒
☐ Refusé: _____
FAIRE SIGNER CORRECTIONS: OUI ☒ NON ☐
EN SUSPENS ☐ REFUS ☐
pour le surintendant J. Gagnon 27-10-81
jour mois année 12.11.81

OCCUPATIONS PROJETÉES		STAT.	REQUIS	FOURNIS	CHARG.	REQUIS	FOURNIS
Cave		Int.	}		Int.	}	
Sous-sol		Ext.			Ext.		
Rez-de-chaussée		Autres			Autres		
2 ^e étage		ENTREE CHARRETIERE			ENTREE CHARRETIERE		
3 ^e étage		☐ oui ☐ non			☐ oui ☐ non		
4 ^e étage		Remarques					
Autres							

En suspens ☐ Refusée ☐

Raisons:

Signature: Date

Approuvée *Yves Kervin chef adj sect*

Date *27-10-23*

CHARPENTE		CHARGES VIVES				
	S-SOL	R. DE C.	2 ^e ÉTA.	3 ^e ÉTA.	4 ^e ÉTA.	AUTRES
ACTUELLES						
EXIGÉES						

TYPE DE CONSTRUCTION

ACTUEL ☐ FUTUR ☐

En suspens ☐ Refusée ☐

Raisons:

Signature: Date:

Approuvée *F. S. C.*

Signature: *Serge Boudrauf* Date: *11/11/81*

[illegible]



Ville de Montréal
Service des Permis et Inspections
Division de la Construction

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

DEMANDE DE PERMIS POUR RÉPARER OU MODIFIER UN BÂTIMENT

adresse		cote	PERMIS N° 7332	jour mois année 12-11-81
entre		et	DEMANDE N° 4003	21-10-81
lot		cadastre	DEM. REFUSÉE N°	
subdivision		quartier	PRÉLIMINAIRE LE	
description			AVIS DE PERCEVOIR N°	
occupation existante		occupation projetée	contrôle progrès travaux	plans soumis
propriétaire		constructeur	oui ☐ non ☐	oui ☐ non ☐
adresse		adresse	compte de l'immeuble	
ville		code postal	No	
téléphone		téléphone	Lignes et niveaux	
INGÉNIEUR:		ARCHITECTE:	Volume	
signature		nom	Coût du permis	\$ 15.00
		préposé au comptoir	Coût des travaux	\$ 1,000.00
			No Civique Supp.	
			licence	

PRÉ-INSPECTION		Type de construction		Stationnement		Chargement	
BÂTIMENT PRINCIPAL		1 B C D		int. ext.		int. ext.	
isolé jumele contigu		2 A B C D		plans suffisants		travaux commencés	
DISTANCES		Élévation rez-de-chaussée		oui ☐ non ☒		oui ☐ non ☒	
Voie publique		trottoir		bâtiment occupé		travaux terminés	
Bordure		sol		oui ☒ non ☐		oui ☐ non ☒	
Arrière		Avis de poche		Non		Non	
Gauche		Permis en cours		Non		Non	
Droite		Remarques		Vos plans pour Mizzanise?			
OCC. EXIST.		DOM.		BUR.		COM.	
IND.		PUB.		ISSUES		GIC.	
Vide sanitaire							
Cave							
Sous-sol							
Rez-de-chaussée							
2ième							
3ième							
4ième							
Autres							

MÉCANIQUE		PLOMBERIE										VENTILATION																					
W.C.		Lav.		Baign.		Douch.		Urin.		Évier		Cuve		R. pl.		Less.		Fosse		Font.		Autres		W.C.		Hotte		Séch.		Garage		Autres	
Av. Ap.		Av. Ap.		Av. Ap.		Av. Ap.		Av. Ap.		Av. Ap.		Av. Ap.		Av. Ap.		Av. Ap.		Av. Ap.		Av. Ap.		Av. Ap.		Av. Ap.		Av. Ap.		Av. Ap.		Av. Ap.		Av. Ap.	
Cave																																	
S-sol																																	
1er																																	
2e																																	
3e																																	
4e																																	
Autres																																	

Terrains pavés		Égoût de terrain	
Mode de drainage du toit		Égoût de maison	
Chauffage: Huile ☐ Gaz ☐ Électricité ☐		Date 27-10-81	
☐ Refusé:			
FAIRE SIGNER CORRECTIONS		pour le surintendant	
OUI ☒ NON ☐		Bureau ing 12-11-81	
EN SUSPENS ☐			
REFUS ☐			

AUTORISATION SPÉCIALE	
Comité exécutif	
Conseil	
Directeur	
Date	

02.13.0302 (03-61) V



Ville de Montréal
Service des Permis et Inspections
Division de la Construction

DEMANDE DE PERMIS POUR RÉPARER OU MODIFIER UN BÂTIMENT

72424

adresse: 5400, rue de l'Assomption et 1000, rue de la Vierge
lot: 18, 19
subdivision: P10
quartier: Mercier
description: Construire une résidence, 1000, rue de la Vierge, tel que plans
occupation existante: résidentielle
occupation projetée: résidentielle
propriétaire: 1000, rue de la Vierge
adresse: 1000, rue de la Vierge
ville: 1000, rue de la Vierge
code postal: 1000, rue de la Vierge
téléphone: 1000, rue de la Vierge
INGÉNIEUR: 1000, rue de la Vierge
signature: 1000, rue de la Vierge
propriétaire représentante: 1000, rue de la Vierge
constructeur: 1000, rue de la Vierge
adresse: 1000, rue de la Vierge
ville: 1000, rue de la Vierge
code postal: 1000, rue de la Vierge
téléphone: 1000, rue de la Vierge
ARCHITECTE: 1000, rue de la Vierge
nom: 1000, rue de la Vierge
préposé au comptoir: 1000, rue de la Vierge

PERMIS N° 1774
DEMANDE N° 1774
DEM. REFUSÉE N°
PRÉLIMINAIRE LE
AVIS DE PERCEVOIR N°

contrôle progrès travaux: oui ☐ non ☐
plans soumis: oui ☐ non ☐
compte de l'immeuble: No

Lignes et niveaux: No
Volume: No
Coût du permis: \$ 10.00
Coût des travaux: \$ 10.00
No Civique Supp.: No

PRÉ-INSPECTION

BÂTIMENT PRINCIPAL: isolé ☒ jumelé ☐ contigu ☐
DISTANCES: Voie publique: 529 x 366
Bordure: 142
Arrière: 12.5
Gauche: 12.5
Droite: 12.5
DIMENSIONS: Bâtiment: 529 x 366
Local: 142 x 12.5
NOMBRE D'ÉTAGES: 142
HAUTEUR: 12.5

Autre dépendance existante: ☐

Type de construction: 1 ☐ B ☐ C ☒ D ☐
2 A ☐ B ☐ C ☐ D ☐
Élévation rez-de-chaussée: trottoir: Niveau
sol: Niveau

Stationnement: int. ☐ ext. ☐
plans suffisants: oui ☒ non ☐
bâtiment occupé: oui ☒ non ☐
travaux commencés: oui ☒ non ☐
travaux terminés: oui ☒ non ☐

Avis de poche: Plainte(s)
Permis en cours: N° 7332/81
Remarques: Ces travaux sont effectués tel que plans.

INSPECTEUR: G. L. L. L.
CHEF DE GROUPE: G. L. L. L.
Date: 10-12-81

MÉCANIQUE

PLOMBERIE

	W.C.	Lav.	Baign.	Douc.	Urin.	Évier	Cuve	R. pl.	Less.	Fosse	Font.	Autres
	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.
Cave												
Sol												
1er												
2e												
3e												
4e												
Autres												

VENTILATION

	W.C.	Hotte	Séch.	Garage	Autres	
	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.
Cave						
Sol						
1er						
2e						
3e						
4e						
Autres						

Terrains pavés: ☐
Mode de drainage du toit: ☐
Chauffage: Huile ☐ Gaz ☐ Électricité ☒
Refusé: ☐
FAIRE SIGNER CORRECTIONS: OUI ☒ NON ☐
EN SUSPENS: ☐
REFUS: ☐
Date: 10-12-81
Signature: R. L. L. L.
Signature: R. L. L. L.
Date: 10-12-81



Ville de Montréal
Service des Permis et Inspections
Division de la Construction

PERMIS N° 1774 21.4.82
DEMANDE N° 1774
DEM. REFUSÉE N°
PRÉLIMINAIRE LE
AVIS DE PERCEVOIR N°

adresse 5400 Pierre de l'Assomption
entre L'Assomption et Vieux
lot 28, 17
subdivision P10
quartier Leclerc
description Construire une mezzanine, ~~sur le plan~~
~~ET MODIFIER UNE COUVERTURE, TOITURE PLATE~~
occupation existante entrepôt occupation projetée hangar
propriétaire St. Pierre Inc. constructeur R. Pigeon Lemko Inc.
adresse 1500 Atwater 1074 Alfred
ville H1G-2B1 H1G-2B1 code postal H1G-2B1 H1G-2B1 téléphone 721-7271
INGÉNIEUR: Claude Dockett ARCHITECTE:
signature R. Pigeon nom R. Pigeon
☐ propriétaire ☒ représentant

PRÉ-INSPECTION
BÂTIMENT PRINCIPAL isolé ☒ jumelé ☐ contigu ☐
DISTANCES Voie publique Bordure Arrière Gauche Droite
DIMENSIONS Bâtiment 529 x 366 Local x
NOMBRE D'ÉTAGES 1/2 HAUTEUR 2.5
Type de construction 1 B C D 0
Stationnement int. ext. plans suffisants oui ☒ non ☐
Chargement int. ext. travaux commencés oui ☒ non ☐
travaux terminés oui ☒ non ☐
Elevation rez-de-chaussée trottoir Niveau sol
Avis de poche Plainte(s)
Permis en cours N° 7332/81
Remarques Ces travaux sont effectués tel que plans.
OCC. EXIST. DOM. BUR. COM. IND. PUB. ISSUES GIC.
Vide sanitaire Cave Sous-sol Rez-de-chaussée 2ième 3ième 4ième Autres
INSPECTEUR R. Pigeon 08.12.81
CHEF DE GROUPE

MECANIQUE														PLOMBERIE														VENTILATION									
W.C.		Lav.		Saig.		Douc.		Urin.		Évier		Cuve		R. pl.		Less.		Fosse		Font.		Autres		W.C.		Hotte		Séch.		Garage		Autres					
Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.				
Cave																																					
S-sol																																					
1er																																					
2e																																					
3e																																					
4e																																					
Autres																																					

Terrains pavés Égoût de terrain
Mode de drainage du toit Égoût de maison
Chauffage: Huile ☐ Gaz ☐ Électricité ☒
☐ Refusé: FAIRE SIGNER CORRECTIONS OUI ☒ NON ☐
EN SUSPENS ☐ REFUS ☐
pour le surintendant R. Pigeon 20.4.82
Date 10-12-81

AUTORISATION SPÉCIALE	
Comité exécutif	
Conseil	
Directeur	
Date	



Ville de Montréal
Service des permis et inspections
Division de la construction

Demande de permis pour réparer ou modifier un bâtiment

Z		CI	CH	M	S	B	Permis N°	jour mois année	
							Lignes et niveaux:		
Commission Jacques-Viger Affaires culturelles		Lettre occupation		Corrections		☐ oui ☐ non	Demande refusée N°:		
☒ non requis ☐ requis ☐ reçue		☐ reçue ☐ app. ☐ ref.		Dessin N°			Préliminaire		
Signature							Formule de coulage		Plans soumis
							oui ☐ non ☒		oui ☒ non ☐ devis ☐
							Valeur calculée:		
Adresse		5400 Pierre de Coubertin		Côté			Demande N°		103 13-1-83
Entre		Viau et bl. de L'Assomption		Cadastre			Avis de percevoir N°		A100089
Lot		P8 9		Longue Pointe			Compte de l'immeuble N°		38491815
Subdivision		P10		Quartier		Mercier	Coût des travaux		500.
Description: Modification intérieur d'une partie du 2e étage tel que plans.							Coût du permis		20.00 Vol.
							Nombre supplémentaire		
							Log's Pl. d'aff. N° civique		

Occupation existante		bureaux		Occupation projetée		inchangée	
Propriétaire		Steinberg Realty Ltd		Constructeur		Remigo Inc.	
Adresse		1500 Atwater		Adresse		10734 rue Alfred	
Ville		H3A-1X5		Ville		H1G-5B1	
Ingénieur		Téléphone		Architecte		Téléphone	
Je certifie être le propriétaire ☐ ou son représentant autorisé ☒				Nom		Michel Perron	
				Préposé au comptoir		P. Drainville	

Occupation 1 à cette adresse: "Steinberg's Ltd"

Commentaires de la Division de l'occupation

Entrepôt prod. alum. 77259/05/23
8 W.A. 77260/51A1/2831-

ACTIF

W3 14/01/83

Industriel II, régl 2110, art. 6-5

L'occupation demandée est permise

C. Blanchard
14-1-83

Responsable

Messier

jour mois année

06.40.205-8 (06-82)



Ville de Montréal
Service des permis et inspections
Division de la construction

Demande de permis pour réparer ou modifier un bâtiment

Z	CI	CH	M	S	B	Permis N°	591	Jour mois année	4 2 83
---	----	----	---	---	---	-----------	-----	-----------------	--------

Commission Jacques-Viger Affaires culturelles	Lettre occupation	Corrections	☐ oui ☐ non
☐ non requis ☐ requis ☐ reçue	☐ reçue ☐ app. ☐ ref.	Dessin N°	

Signature		Formule de coulage	☐ oui ☒ non	Plans soumis	☐ oui ☒ non	devis ☐
-----------	--	--------------------	--	--------------	--	--------------------------------

Adresse	5400 Pierre de Coubertin	Côté		Valeur calculée:	
---------	--------------------------	------	--	------------------	--

Entre	et	Demande N°	103	13-1-83
-------	----	------------	-----	---------

Lot	Viau	Cadastre	Longue Pointe	Avis de percevoir N°	A100089
-----	------	----------	---------------	----------------------	---------

Subdivision	P10	Quartier	Mercier	Compte de l'immeuble N°	38491815
-------------	-----	----------	---------	-------------------------	----------

Description:	Modification intérieur d'une partie du 2e étage tel que plans.	Coût des travaux	500.	Coût du permis	20.00	Vol.	
--------------	--	------------------	------	----------------	-------	------	--

Nombre supplémentaire		
Log's	Pl. d'aff.	N° civique

Occupation existante	bureaux	Occupation projetée	inchangée
----------------------	---------	---------------------	-----------

Propriétaire	Steinberg Realty Ltd	Constructeur	Remigo Inc.	Licence N°	
--------------	----------------------	--------------	-------------	------------	--

Adresse	1500 Atwater	Adresse	10734 rue Alfred
---------	--------------	---------	------------------

Ville	H3Z-1X5	Ville	H3C-3B1	Code postal	321-7171	Téléphone	
-------	---------	-------	---------	-------------	----------	-----------	--

Ingénieur		Architecte		Téléphone	
-----------	--	------------	--	-----------	--

Je certifie être le propriétaire ☐ ou son représentant autorisé ☒	Nom	Michel Perron	Préposé au comptoir	P. Drainville
--	-----	---------------	---------------------	---------------

Zonage - Stationnement - Salubrité			
------------------------------------	--	--	--

Homologation ou autres projets	oui ☐ non ☒	Lignes et niveaux	oui ☒ non ☐
--------------------------------	--	-------------------	--

Empiètement	oui ☐ non ☒	Subdivision requise	oui ☐ non ☒
-------------	--	---------------------	--

Terrain:	fr.	arr.	prof.	sup.	Zonage	Industriel de 1 ^{er}	reg.	2110
----------	-----	------	-------	------	--------	-------------------------------	------	------

Bâtiment:	fr.	arr.	prof.	sup.	Reg. spécial	oui ☐ non ☒	reg.	
-----------	-----	------	-------	------	--------------	--	------	--

Cave		Exigences réglementaires	Règlement	Approbation
------	--	--------------------------	-----------	-------------

Sous-sol		Alig. frontal		
----------	--	---------------	--	--

Rés-de-chaussée		Alig. latéral		
-----------------	--	---------------	--	--

2e ét.		Marges latérales		
--------	--	------------------	--	--

3e ét.		Marge arrière		
--------	--	---------------	--	--

4e ét.		Impl. max.		
--------	--	------------	--	--

Autres		Hauteur en pi. ou mètre		
--------	--	-------------------------	--	--

Stat.	Requis	Fournis	Charg.	Requis	Fournis	Largeur min.		
-------	--------	---------	--------	--------	---------	--------------	--	--

Int.			Int.			Bâtiment isolé ☐ jum ☒ cont. ☐		
------	--	--	------	--	--	--	--	--

Ext.			Ext.			Élv. rez-de-chaussée		
------	--	--	------	--	--	----------------------	--	--

Autres			Autres			N° log.		
--------	--	--	--------	--	--	---------	--	--

Entrée charretière	oui ☐ non ☐	Entrée charretière	oui ☐ non ☐	Servitude				
--------------------	---	--------------------	---	-----------	--	--	--	--

Signature	Guay	jour mois année	2 2 83	Approuvée	☒	Refusée	☐	Suspens	☐
-----------	------	-----------------	--------	-----------	-------------------------------------	---------	--------------------------	---------	--------------------------

Émission du permis			
--------------------	--	--	--

émis	Refusé	Pour le surintendant	Rogee Sibersing	jour mois année	4 2 83
------	--------	----------------------	-----------------	-----------------	--------

refusée					
---------	--	--	--	--	--

suspens					
---------	--	--	--	--	--

Demande de permis pour réparer
ou modifier un bâtiment

Ville de Montréal

Service des permis et inspections
Division de la construction

72424/20

Z CI CH M S B

Permis
N°

jour mois année

591 4 2 83

Commission Jacques-Viger
Affaires culturelles☒ non requis ☐ requis ☐ reçue

Lettre occupation

☐ reçue ☐ app. ☐ ref.

Corrections

☐ oui ☐ non

Dessin N°

Lignes et niveaux:

Demande refusée N°:

Préliminaire

Formule

oui ☐

de

non ☒

Plans soumis

oui ☐devis ☐non ☐

Valeur calculée:

Demande N° 103

13-1-83

Avis de percevoir N° A100089

Compte de l'immeuble N° 38491815

Coût des travaux 500.

Coût du permis 20.00

Vol.

Nombre supplémentaires

Log's

Pl. d'aff.

N° civique

Adresse 5400 PIERRE DE COUBERTIN

Côté

Entre Vieux et bl. de L'Assomption

Lot 18 9

Cadastré

Quartier

Subdivision R10

Morcier

Description: Modification intérieur d'une partie du 2e étage
tel que plans.

Occupation existante

bureaux

Occupation projetée

inchangée

Propriétaire Steinberg Realty Ltd

Constructeur Remigo Inc.

Licence N°

Adresse 1500 Atwater

Adresse 10734 rue Alfred

Ville H3A 1A2

Code postal

Téléphone

Ville

Code postal

Téléphone

Ingénieur

Architecte

Nom Michel Perron

Préposé au comptoir

P. Brailville

Pré-inspection

Bâtiment principal
Isolé jumelé cont.
☒ ☐ ☐

Dépendance

Autre dépendance
existante☒

Distances

Dimensions

Surdurées

Bâtiment

X

Arrière

Local

X

Gauche

N° d'étage

2

Droite

Hauteur pi.

24.5

Hauteur des bâtiments voisins

à gauche

à droite

Articles Oui Non Remarques

Ext. aut. friteuse

Ext. aut. grilleur

Asc. pompier

Réseau tél.

Poste central

Lumières exts.

Lumières exts. ext.

Génératrice

Canalesation

Détection

Targette

A m/c. ext.

Coût des travaux

selon inspecteur

Date sur sol

oui ☐ non ☐

Type de construction

1 A B C D

2 A B C D

Élévation nord-chaussée

trotoir

sol

Avis de poche

Stationnement

Int.

Ext.

oui ☒oui ☒

Plans suffisants

oui ☒non ☐

Bâtiment occupé

oui ☒non ☐

Chargement

Int.

Ext.

oui ☒oui ☒

Travaux commencés

oui ☒non ☐

Travaux terminés

oui ☒non ☐

Avis de poche

plainte(s)

Permis en cours

Occ. existantes

Amén.

Dom.

Bur.

Com.

Ind.

Pub.

Issues

Gic.

Vide sanitaire

Cave

Sous-sol

Rez-de-chaussée

2ième

3ième

4ième

Autres

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Rapport

jour mois année

14.01.83

Inspection des travaux en cours

Transmis à l'Insp.

A périmé le:

Permis révoque le

Remarques

Reçu à l'inspection

N° civique(s)

rue

06.40.205-6 (04-82)F

Inspection des travaux en cours

										Dates	Remarques	Échéance						
1	Terrain	Écriture	☐	Coin	☐	Larg:												
		Plans app.	☐	À travers	☐	Prof:												
		Bornes	☐	Intérieur	☐	Sup:												
		Clôture	☐	Autre	☐	Irrégulier	☐											
	Bâtiment	Dom.	☐	Haut:	et		rés-de-chaussée											
		Conn.	☐	Alignement	fr:													
		Ind.	☐	la:														
		Mixte	☐	autre														
		Dim.	X	Empat.	X													
		Irr.	☐	Murs fond. pr.	larg.													
Type de construction												Creusage						
		Conforme aux plans		Matériaux				Porteur		Heures res. au feu		comm.		term.				
articles vérifiés		oui non		bois		acier		béton gypse		oui non				Empatl.				
Charp. r-de-c														comm.		term.		
Pl. rés-de-chaussée														Murs fond.				
Colonnes														comm.		term.		
Ch. autres pl.														Murs fond.				
2	Autre(s) pl.														comm.		term.	
	Charp. toit														Murs fond.			
	Comp. toit														comm.		term.	
	Perron														Charpente			
	Balcon														comm.		term.	
	Cheminée														Charpente			
	% l'ouv. murs ext.														comm.		term.	
	Sep. coupe - feu														Cloisons - Gyt.			
	Mur(s) coupe - feu														comm.		term.	
															Finition			
3	Esc. d'issue														comm.		term.	
	Clois. d'issues														Finition			
	Dim. pièces														comm.		term.	
	Éclairage														Finition			
	Accès hand.														comm.		term.	
	Stationnement														Classe			
															21-2-83			
															Coût des travaux selon inspecteur			
	4	Portes esc.																
finis pl.																		
finis murs																		
finis plafonds																		
Garde corps																		
Isolation br.																		
App. méc.																		
Éclairage d'urgence																		
Gicleur																		
Sep. des esc.																		
Rés. phonique																		
Acc. - pompier																		
Panneau cent.																		
Cont. fumée																		
Génératrice																		

Approbation finale: Travaux exécutés conformément aux plans

1		2		3		4	
Signature	Date	Signature	Date	Signature	Date	Signature	Date
						<i>Moussac</i>	21-2-83



Ville de Montréal
Service des Permis et Inspections
Division de la Plomberie

- PERMIS D'AUTORISATION N° 104114
- ☒ de plomberie
☐ de plomberie-gaz
☐ de ventiler
☐ de tuyauterie à l'huile

ÉCHÉANCES

emplacement 5400 rue Pierre de Coubertin	lot-subdivision no	permis ☐ constr. ☒ modif.	no 7332	occupation
La personne ci-dessous est autorisée à exécuter des travaux à l'emplacement indiqué, (suivant les plans soumis s'il y a lieu) JEAN-BUY DESCOEURS 8043 boul. Saint-Michel Montréal, Québec H1Z 3C9 453-3938		Plans soumis ☐ oui ☐ non 725-2427		
Nom et adresse du		☐ propriétaire ☐ locataire		

CLASSÉ

PLOMBERIE

	Cabinet d'aisance	Lavabo	Beignoire	Douche	Urinoir	Évier	Cuve	Renvoi de plancher	Lessiveuse	Fosse	Autres
Cave											
Sous-sol											
Rez-de-chaussée		1									1
2e étage											
3e étage											
4e étage											
Autres											
égout		drain		distr. d'eau		soupape de ret.		toit			
application		service d'eau		détendeur ☐ oui ☐ non				appareils 2			

GAZ

Cuisinière	Chaudière	Radiateur	Aérotherme	Chauffage central	Autres
☐ haute pression		conduit évacuation		chaufferie	
☐ basse pression		épreuve à l'air ☐ oui ☐ non		appareils	

VENTILATION

Description des travaux


HUILE

Description des travaux

Réservoir ☐ sous terre ☐ ext. ☐ hors terre ☐ int. capacité nombre

pour le directeur *[Signature]* jour mois année
30 06 82

"SUITE AU RAPPORT D'INSPECTION" 02.14.0312 (80-01) Annexé _____



☒ de plomberie
☐ de plomberie-gaz
☐ de ventiler
☐ de tuyauterie à l'huile

emplacement	lot-subdivision no	permis ☐ constr. ☒ modif.	no 4897	occupation
5400 Pierre de Coubertin				
La personne ci-dessous est autorisée à exécuter des travaux à l'emplacement indiqué, (suivant les plans soumis s'il y a lieu)	Plans soumis ☐ oui ☐ non	Nom et adresse du ☐ propriétaire ☐ locataire		
JEAN-GUY DESCOEURS 8943 Boul. St-Michel Montréal, P.Q. H1Z 3C9				

GAZ

	Cabinet d'aisance	Lavabo	Baignoire	Douche	Urinoir	Évier	Cuve	Renvoi de plancher	Lessiveuse	Fosse	Autres
Cave											
Sous-sol											
Rez-de- chaussée	1	1			1			1			
2e étage											
3e étage											
4e étage											
Autres											
égout			drain		distr. d'eau		soupape de ret. toit				
application			service d'eau		détendeur ☐ oui ☐ non		appareils 4				

[illegible]

HUILE

Description des travaux

Description des travaux		quantité	unité	coût
1	Travaux de terrassement	100	m ³	1000
2	Travaux de maçonnerie	50	m ³	500
3	Travaux de charpente	20	m ³	200
4	Travaux de couverture	10	m ²	100
5	Travaux de plomberie	5	h	50
6	Travaux d'électricité	5	h	50
7	Travaux de peinture	10	m ²	100
8	Travaux de menuiserie	5	m ²	50
9	Travaux de serrurerie	5	h	50
10	Travaux de jardinage	10	h	100
11	Travaux de nettoyage	5	h	50
12	Travaux de maintenance	5	h	50
13	Travaux de réparation	5	h	50
14	Travaux de remplacement	5	h	50
15	Travaux de mise à jour	5	h	50
16	Travaux de formation	5	h	50
17	Travaux de conseil	5	h	50
18	Travaux de recherche	5	h	50
19	Travaux de développement	5	h	50
20	Travaux de test	5	h	50
21	Travaux de déploiement	5	h	50
22	Travaux de suivi	5	h	50
23	Travaux de maintenance	5	h	50
24	Travaux de réparation	5	h	50
25	Travaux de remplacement	5	h	50
26	Travaux de mise à jour	5	h	50
27	Travaux de formation	5	h	50
28	Travaux de conseil	5	h	50
29	Travaux de recherche	5	h	50
30	Travaux de développement	5	h	50
31	Travaux de test	5	h	50
32	Travaux de déploiement	5	h	50
33	Travaux de suivi	5	h	50
34	Travaux de maintenance	5	h	50
35	Travaux de réparation	5	h	50
36	Travaux de remplacement	5	h	50
37	Travaux de mise à jour	5	h	50
38	Travaux de formation	5	h	50
39	Travaux de conseil	5	h	50
40	Travaux de recherche	5	h	50
41	Travaux de développement	5	h	50
42	Travaux de test	5	h	50
43	Travaux de déploiement	5	h	50
44	Travaux de suivi	5	h	50
45	Travaux de maintenance	5	h	50
46	Travaux de réparation	5	h	50
47	Travaux de remplacement	5	h	50
48	Travaux de mise à jour	5	h	50
49	Travaux de formation	5	h	50
50	Travaux de conseil	5	h	50
51	Travaux de recherche	5	h	50
52	Travaux de développement	5	h	50
53	Travaux de test	5	h	50
54	Travaux de déploiement	5	h	50
55	Travaux de suivi	5	h	50
56	Travaux de maintenance	5	h	50
57	Travaux de réparation	5	h	50
58	Travaux de remplacement	5	h	50
59	Travaux de mise à jour	5	h	50
60	Travaux de formation	5	h	50
61	Travaux de conseil	5	h	50
62	Travaux de recherche	5	h	50
63	Travaux de développement	5	h	50
64	Travaux de test	5	h	50
65	Travaux de déploiement	5	h	50
66	Travaux de suivi	5	h	50
67	Travaux de maintenance	5	h	50
68	Travaux de réparation	5	h	50
69	Travaux de remplacement	5	h	50
70	Travaux de mise à jour	5	h	50
71	Travaux de formation	5	h	50
72	Travaux de conseil	5	h	50
73	Travaux de recherche	5	h	50
74	Travaux de développement	5	h	50
75	Travaux de test	5	h	50
76	Travaux de déploiement	5	h	50
77	Travaux de suivi	5	h	50
78	Travaux de maintenance	5	h	50
79	Travaux de réparation	5	h	50
80	Travaux de remplacement	5	h	50
81	Travaux de mise à jour	5	h	50
82	Travaux de formation	5	h	50
83	Travaux de conseil	5		

pour le directeur

jour	mois	année
------	------	-------

02.14.0312 (80-01)

"SUITE AU RAPPORT D'INSPECTION" 02.14.0312 (80-01) Annexé 10 pages

06-40-226-5 (09-82)

DE PLOMBERIE	Égout	diamètre	longueur	pente	☐ fonte	épreuve ☐ oui ☐ non	date	initiales	no		
	Drain	diamètre		pente	☐ fonte ☐	épreuve ☐ oui ☐ non					
	Service d'eau	diamètre	profondeur	détend. ☐ oui ☐ non	☐ cuivre K	épreuve ☐ oui ☐ non	isolant ☐ oui ☐ non				
	Brut	☐ siphons nombre		☐ drains de toit		épreuve ☐ oui ☐ non					
		☐ colonnes		☐ regards de nettoyage		☐ non					
	☐ branchements		☐ événements		☐ fosses						
Soupapes	marques			1 1/2"	2"	3"	4"	5"	6"	8"	ETC.

DE PLOMBERIE (GAZ)	Conduite maitresse	diamètre	☐ nouvelle ☐ existante	☐ réparation	éprouvée ☐ air ☐ savon	soupape ☐ oui ☐ non			
	Tuyau montant	diamètre	☐ nouveau ☐ existant	☐ réparation	éprouvé ☐ air ☐ savon				
	Sortie du compteur	diamètre	☐ nouvelle ☐ existante	☐ réparation	éprouvée ☐ air ☐ savon				
	Appareils	marques		soupape	☐ dégagement suffisant	tuyau de raccordement diam. long. matériau			
				☐ accessible					
☐ approuvée									
cheminée									
			☐ maçonnerie						
			type B						
Compteur		☐ supporté ☐ scellé	☐ dégagement	chaufferie ☐ pièce ventilée					

Ventilateurs	nombre	1	modèle	Philips-low EXA 10	HP	1/4	17-3-83	P. 313
Prise d'air extérieur	emplacement			dimensions				
Sortie d'air vicié	Toit			14" X 14"			17-3-83	P. 313
Filtre ou épurateur	☐ oui ☐ non							
Conduits	Rigides	☐ calibres ☐ supports		Flexibles	diamètre longueur			

TUYAUT : A L'HUILE	Réervoir	☐ approuvé ☐ éprouvé		capacité	litres	nombre			
	Tuyauterie d'évent	diamètre	hauteur	distance des ouvertures	Tuyauterie d'huile	diamètre			
	Tuyauterie de remplissage	diamètre	épreuve ☐ oui ☐ non		dimension hauteur				
	Appareils	marque	☐ approuvé ☐ dégagement suffisant		Brûleur ☐ approuvé	Chaudière ☐ pièce ventilée			

[illegible]

"SUITE AU RAPPORT D'INSPECTION" 02.14.0312 (80-01) Annexé > feuilles



Permis

Transformation

Numéro

1000117893-93

Date du permis

1993-04-28

Emplacement des travaux

Localisation 5400 Av. P.-De Coubertin

Adresse principale 5400 avenue Pierre-De Coubertin (Montréal)

Entre ASSOMPTION

et DICKSON

Nature des travaux

Description des travaux autorisés DEMENAGER PARTIE SUD-EST DE L'ENTREPOT POUR RÉAMÉNAGEMENT DES QUAIS DE CHARGEMENT POUR METRO-RICHELIEU

Nbre d'unités de logements

0

Nbre de places d'affaires

0

Nbre de nos municipaux

0

Superficie résidentielle ajoutée RMM

Informations complémentaires

Numéro demande

1000548992

No lot au cadastre

9,P8P10

No compte foncier

38491815

Coût des travaux

275,000.00

Quartier inspection

03

Code du bâtiment

02E

Intervenants

Propriétaire

IVANHOE II INC
3500 MAISONNEUVE OUEST
MTL H3Z 2W4
Canada

Demandeur

PANZINI CONSEILS INC
204 ST-SACREMENT #303
MTL H2Y 1W8
Canada

Signataire

MME BURNAM

En qualité de Entrepreneur

Michèle Giroux

Michèle Giroux

Directrice

Direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises
6854, rue Sherbrooke Est, RC
Montréal (Québec) H1N 1E1



Numéro

2226680004

Date du permis

1997-04-22

Emplacement

Localisation 5400 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN BATIMENT

Intervenants

Demandeur

METRO RICHELIEU 2000 INC.
5400 Avenue Pierre-De Coubertin BAT
MONTREAL QC H1N 1P7
Canada

Exploitant

METRO RICHELIEU 2000 INC.
5400 Avenue Pierre-De Coubertin BAT
MONTREAL QC H1N 1P7
Canada

Usage(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

Entrepôt

C

-EN BATIMENT FERME SEULEMENT
-ARME OU COMPOSANTE NUCLEAIRE
EXCLUE CF REGLEMENT C.a-5

1 usage(s)

1997-04-22

Michèle Giroux
Directrice



Permis

Transformation

Numéro

3000506255-15

Date du permis

2015-09-29

Emplacement des travaux

Localisation 5400, avenue Pierre-De Coubertin

Adresse principale 5400 avenue Pierre-De Coubertin (Montréal)

Entre ASSOMPTION

et DICKSON

Nature des travaux

Description des travaux autorisés MODIFICATION DE L'EMPLACEMENT DE LA VOIE D'ACCÈS DU SERVICE D'INCENDIE. RELOCALISER LA CONDUITE D'ÉGOUT PLUVIAL. RELOCALISER LA CONDUITE D'ALIMENTATION EN EAU. RELOCALISER 5 CASES DE STATIONNEMENTS EXTÉRIEURS AILLEURS SUR LE MÊME TERRAIN. TRAVAUX EXIGÉS SUITE A UNE DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT # 3000898305

Nbre d'unités de logements	Nbre de places d'affaires	Nbre de nos municipaux	Superficie résidentielle ajoutée RMM
0	0	0	

Informations complémentaires

Numéro demande	No lot au cadastre	No compte foncier
3001062805	1560116	38491815
Coût des travaux	Quartier inspection	Code du bâtiment
260,000.00	03	02E

Intervenants

Propriétaire	DEVELOPPEMENTS ROSMAC INC 7077 AV DU PARC 600 MONTREAL QC H3N 1X7 CANADA
Demandeur	MSDL ARCHITECTES 1134, STE-CATHERINE OUEST MONTREAL QC H3B 1H4 CANADA
Signataire	MSDL ARCHITECTES 1134, STE-CATHERINE OUEST MONTREAL QC H3B 1H4 CANADA

Myriame Beaudoin

Directrice



Certificat d'autorisation

Démolition

Numéro

3000942513-20

Date du permis

2020-02-10

Emplacement des travaux

Localisation 5400, avenue Pierre-De Coubertin

Adresse principale 5400 avenue Pierre-De Coubertin (Montréal)

Entre ASSOMPTION

et DICKSON

Nature des travaux

Description des travaux autorisés Démolition d'un bâtiment commercial.

Nbre d'unités de logements

0

Superficie résidentielle ajoutée RMM

Informations complémentaires

Numéro demande

3001615720

No lot au cadastre

5566588

No compte foncier

38491815

Quartier inspection

03

Code du bâtiment

02E

Intervenants

Propriétaire

Developpements Rosmac inc.
7077-600 Avenue du Parc
Montréal QC H3N 1X7
CANADA

Demandeur

Developpements Rosmac inc.
7077-600 Avenue du Parc
Montréal QC H3N 1X7
CANADA

Signataire

Developpements Rosmac inc.
7077-600 Avenue du Parc
Montréal QC H3N 1X7
CANADA

Pierre-Paul Savignac

Directeur

ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU PROFESSIONNELLE

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Numéro

Date du permis

2226680001

Emplacement

Localisation 5400 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN BATIMENT

Intervenants

Demandeur

METRO RICHELIEU INC
11011 BOUL MAURICE DUPLESSIS
MONTREAL QC H1C 1V6
Canada

Exploitant

METRO RICHELIEU INC
11011 BOUL MAURICE DUPLESSIS
MONTREAL QC H1C 1V6
Canada

Usage(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

0 usage(s)

ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU PROFESSIONNELLE

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Numéro

Date du permis

2226680003

Emplacement

Localisation 5400 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN BATIMENT

Intervenants

Demandeur

METRO RICHELIEU INC
11011 BOUL MAURICE DUPLESSIS
MONTREAL QC H1C 1V6
Canada

Exploitant

METRO RICHELIEU INC
11011 BOUL MAURICE DUPLESSIS
MONTREAL QC H1C 1V6
Canada

Usage(s) autorisé(s)

FAM

Spécificité(s)

Entrepôt

C

-EN BATIMENT FERME SEULEMENT
-ARME OU COMPOSANTE NUCLEAIRE
EXCLUE CF REGLEMENT C.a-5

1 usage(s)

Bonnin, Mathilde

From: rita.baho@montreal.ca on behalf of Greffe Acces <greffe_acces@montreal.ca>
Sent: 3 juillet 2024 15:06
To: Bonnin, Mathilde
Subject: Réponse favorable- N/D: 2024_1947, V/D: CA0026301.5707

Categories: CA0026301.5707 CA-HQ_ED300_Ligne Notre-Dame-Hochelaga; Transferred to SharePoint

SharePointLocationUrl: <https://wsponlinecan.sharepoint.com/sites/CA-CA00263015707/Shared%20Documents/05.%20Technique/DAI/Municipalit%C3%A9/R%C3%A9ponses/Rep%20VDM%20du%2026%20mai%202024>

SharePointAbsoluteFileUrl: [https://wsponlinecan.sharepoint.com/sites/CA-CA00263015707/Shared%20Documents/05.%20Technique/DAI/Municipalit%C3%A9/R%C3%A9ponses/Rep%20VDM%20du%2026%20mai%202024/Réponse favorable- N_D_ 2024_1947_ V_D_ CA0026301_3vhuso.eml](https://wsponlinecan.sharepoint.com/sites/CA-CA00263015707/Shared%20Documents/05.%20Technique/DAI/Municipalit%C3%A9/R%C3%A9ponses/Rep%20VDM%20du%2026%20mai%202024/Réponse%20favorable-%20N_D_2024_1947_V_D_CA0026301_3vhuso.eml)

Bonjour,

En réponse à votre demande d'accès aux documents reçue à nos bureaux, qui avait pour objet le « 6 573 742: 5400 Avenue Pierre-De Coubertin

- 6 573 741: Pas d'adresse
- 1 772 380: Pas d'adresse
- 3 173 031: Pas d'adresse
- 1 773 867: Pas d'adresse (chemin de fer)
- 1 773 868: Pas d'adresse (chemin de fer)
- 6 037 556: 2015 - 2135 Avenue Haig
- 3 086 477: 7205 Rue Notre-Dame Est »

, il nous fait plaisir de vous transmettre une copie des documents qui ont été retracés par le Service de l'environnement et par la Division de la planification du territoire.

Nous vous invitons à utiliser le lien suivant (expire dans 3 jours) pour accéder aux documents:

<https://we.tl/t-peHznY4mmu>

CARRIÈRE:

Le terrain se situe proche d'une carrière ou d'un terrain contaminé

Veuillez noter que les informations concernant les anciennes carrières sont publiques et peuvent être consultées sur le site internet de la ville de Montréal.

<https://environnementmtl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eddfef22f7ef54982a6545e8eb3c86a9a>

Conformément à l'article 14 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, R.L.R.Q., chapitre A-2.1, ci-après désignée « la loi », nous avons toutefois extrait des renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. Il s'agit essentiellement

de renseignements personnels qui, suivant les articles 53 et suivants de la loi, sont confidentiels.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, chapitre A-2.1, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative à cet effet.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL_DES_RECOURS_POSSIBLES.PDF

Veuillez agréer, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

--

L'équipe des demandes d'accès aux documents
Service du greffe
Ville de Montréal

greffe_acces@montreal.ca

Télécopie : 514-872-5655

Lien pour faire une demande d'accès en ligne:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrk1R0VnCsX-TDrLG00oXi3V1XQV0R1eA6nnevcpSHk5cDYw/viewform>

Courriel signé numériquement.

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l'information privilégiée ou confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l'expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne peut être interprété qu'en conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles compétentes de la Ville de Montréal.

ANNEXE

6-4 *ORGANISMES FÉDÉRAUX*



9^e étage, Place Vincent Massey Annexe
351 boulevard St. Joseph
Gatineau, Québec K1A 0H3

Votre référence Your File

EA2024-0070218 |
CA0026301.5707

Notre référence Our File

E-2024-00186

17 mai 2024

Madame Mathilde Bonnin
WSP Canada Inc.
1600 Boul. René-Lévesque Ouest, 11e étage
Montréal, Québec H3H 1P9

Madame Bonnin,

Par la présente, nous accusons réception de votre demande effectuée en vertu de la *Loi sur l'accès à l'information*, laquelle nous est parvenue le 16 mai 2024. Votre demande stipule que vous désirez :

« Collectivement, les « Propriétaires & Propriétés »: Montréal (Mercier - Hochelaga-Maisonneuve), QC

- Hydro-Québec | 5400 Avenue Pierre-De Coubertin (Lot 6 573 742)
- Hydro-Québec | 7205 Rue Notre-Dame Est (Lot 3 086 477)
- Ville de Montréal | Lot 6 573 741, Avenue Pierre-De Coubertin (sans adresse civique)
- Ministère des Transports (MTMDET) | Lot 3 173 031, Autoroute Transcanadienne (sans adresse civique)
- Chemins de Fer nationaux du Canada | Lot 1 773 867, Chemin de Fer
- 9169-2236 Québec Inc. | Lot 1 773 868, Chemin de Fer
- UAPRO Inc. | 2015 - 2135 Avenue Haig (Lot 6 037 556)

NOTE: Construction de lignes souterraines dans l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC. Les terrains visés par cette demande correspondent aux terrains hors emprise des rues traversées par le tracé des deux lignes, soit les lots rénovés et adresses mentionnées. Voir les plans pour localisation des lots.

Dans le cadre d'évaluation environnementale de site Phase I, nous aimerions obtenir une copie de l'information que ECCC détient en ce qui a trait à la conformité environnementale de ces terrains, notamment:

.../2

- 2 -

- tous permis ou certificats d'autorisation;
- les avis de correction ou d'infraction;
- les rapports d'inspection;
- les rapports d'incident de pollution (déversement, etc.) et de réhabilitation, le cas échéant;
- les enquêtes, poursuites et plaintes de toute nature;
- toute information relative aux activités ayant eu lieu sur les sites.

Autorisation: {} »

Cette lettre sert également de reçu pour le paiement initial de 5,00 \$ joint à votre demande.

Nous avons commencé le traitement de votre demande et nous communiquerons avec vous le plus tôt possible. Ci-joint, vous trouverez nos principes sur l'assistance à votre demande.

Si vous avez des questions au sujet de votre demande, n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel à alix.malisani@ec.gc.ca. Veuillez mentionner le numéro de référence ci-dessus dans toute correspondance future concernant cette demande.

Veuillez agréer, Madame Bonnin, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

(Signé) par :

Alix Malisani
Division de l'accès à l'information et de
la protection des renseignements personnels

Pièce jointe

Nos principes sur l'assistance à votre demande

Pour traiter votre demande en vertu de la *Loi sur l'accès à l'information* ou la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, nous allons :

1. Traiter votre demande sans tenir compte de votre identité.
2. Offrir une aide raisonnable tout au long du processus de traitement de votre demande.
3. Fournir des renseignements au sujet de la *Loi sur l'accès à l'information* ou la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, notamment en ce qui concerne le traitement de votre demande et votre droit de porter plainte auprès du Commissaire à l'information du Canada ou Commissaire à la vie privée du Canada.
4. Communiquer avec vous dans les délais raisonnables si des précisions sur votre demande sont requises.
5. Faire tous les efforts raisonnables pour trouver et recueillir les documents/renseignements personnels demandés qui sont sous le contrôle d'Environnement et Changement climatique Canada.
6. Appliquer les exceptions aux documents/renseignements personnels demandés de façon précise et limitée.
7. Fournir des réponses exactes et complètes.
8. Communiquer en temps opportun l'information/renseignements personnels demandés.
9. Fournir, s'il y a lieu, les documents/renseignements personnels sur le support et dans la langue officielle demandé.
10. Fixer un endroit approprié pour examiner l'information/renseignements personnels demandés.

