

FORÊT DOMANIALE

parc éolien



Parc éolien de la Forêt Domaniale

Étude d'impact sur l'environnement

Volume 5 : Réponses aux questions et commentaires du MELCCFP, en considérant l'optimisation du projet et la réévaluation des impacts

Partie 3 : Caractérisation de l'habitat du poisson réalisée en 2024

Déposée au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Dossier n°3211-12-251

Février 2025

PESCA

Annexe D. Rapport de caractérisation de l'habitat du poisson réalisée en 2024

Parc éolien de la Forêt Domaniale



Février 2025

Caractérisation de l'habitat du poisson réalisée
en 2024

PESCA

Parc éolien de la Forêt Domaniale S.E.C.

Parc éolien de la Forêt Domaniale

Caractérisation de l'habitat du poisson réalisée en 2024

2025-02-05

Rapport remis à :	Parc éolien de la Forêt Domaniale S.E.C.
Rapport destiné au :	Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
N/Réf. :	3536
Photographies :	Pesca Environnement

Pesca Environnement

Nathalie Leblanc, biologiste, M. Sc.
Directrice de projet

Emmanuel Jean, biologiste (B. Sc.) et
ingénieur forestier (ing.f)
Chargé de projet

Guillaume Lapeyre, biologiste, B. Sc.
Analyse et rédaction

TABLE DES MATIÈRES

1	MISE EN CONTEXTE	1
2	DESCRIPTION DE LA ZONE D'ÉTUDE.....	1
3	MÉTHODOLOGIE	2
3.1	Données existantes.....	2
3.2	Période de visites sur le terrain.....	2
3.3	Caractérisation de la qualité de l'habitat du poisson et validation de présence de poissons	2
4	RÉSULTATS.....	4
4.1	Habitat du poisson et présence de poissons	4
	CONCLUSION.....	6
	BIBLIOGRAPHIE.....	7

LISTE DES ANNEXES

Annexe A	Atlas cartographique
Annexe B	Tableau synthèse des résultats de la caractérisation de l'habitat du poisson aux sites de traversées caractérisés
Annexe C	Fiches descriptives des stations d'inventaire

1 Mise en contexte

Parc éolien de la Forêt Domaniale S.E.C. (ci-après nommée « l'initiateur ») développe le parc éolien de la Forêt Domaniale. Ce projet comportera des infrastructures (chemins d'accès, éoliennes, réseau collecteur, bâtiment de service et poste de raccordement) nécessitant du déboisement, l'amélioration de chemins existants, la construction de nouveaux chemins et l'aménagement d'aires de travail.

L'initiateur a mandaté Pesca Environnement (ci-après nommée Pesca) afin de réaliser une étude de caractérisation de l'habitat du poisson aux sites de traversée de cours d'eau prévus dans l'emprise du projet.

2 Description de la zone d'étude

La caractérisation de l'habitat du poisson a été réalisée sur les terres publiques et privées des municipalités de Montmagny, de Cap-Saint-Ignace, de Sainte-Apolline-de-Patton et de Notre-Dame-du-Rosaire, sur le territoire de la municipalité régionale de comté (MRC) de Montmagny. La zone d'étude (correspondant à celle du volume 4 de l'étude d'impact sur l'environnement (EIE), et de la portion retirée qui était présente dans la version du volume 1) est essentiellement forestière, avec de nombreux secteurs de coupes forestières, et traversée par de nombreux chemins forestiers.

Le projet est situé dans la chaîne de montagnes des Appalaches et le relief est constitué de collines arrondies dont l'altitude varie entre 134 m et 495 m.

Les principaux cours d'eau de la zone d'étude sont la rivière des Perdrix, la rivière Inconnue, la rivière Cloutier et le bras Saint-Nicolas.

Comme mentionné dans le volume 1 de l'EIE, l'omble de fontaine est potentiellement présent dans tous les cours d'eau, et une vingtaine d'espèces de poissons sont potentiellement présents dans la zone d'étude.

La zone d'étude est en milieu forestier exploité, dominé par les peuplements résineux.

Plus particulièrement, les secteurs inventoriés sont les segments de cours d'eau sur lesquels empiètent l'emprise actuelle du projet (projet optimisé) ou les emprises étudiées antérieurement.

Les cartes de l'annexe A présentent la zone d'étude et les secteurs inventoriés sur le terrain.

3 Méthodologie

3.1 Données existantes

Les sources d'information disponibles et nécessaires à l'identification des milieux hydriques ont été consultées. Elles incluent, sans s'y limiter :

- des bases de données cartographiques telles que la cartographie des milieux humides potentiels du Québec (CMHPQ) et la Géobase du réseau hydrographique du Québec (GRHQ);
- des cartes écoforestières;
- des images satellite;
- les produits dérivés issus du LiDAR;
- des données du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), dont celles disponibles sur la carte interactive du gouvernement du Québec sur les espèces en situation précaire;
- la cartographie du plan régional des milieux humides et hydriques (PRMH), si disponible.

Une photo-interprétation a été réalisée à partir des photographies aériennes les plus récentes afin de préparer un plan d'échantillonnage. Les visites au terrain pendant les différents inventaires complémentaires (p. ex. : caractérisation écologique réalisée en 2023 et 2024 dont les rapports sont présentés au vol 3 et 4 de l'étude d'impact), salamandres) ont permis de déterminer la localisation des cours d'eau qui ont été inventoriés dans le présent inventaire.

3.2 Période de visites sur le terrain

Pesca a réalisé la caractérisation de l'habitat du poisson ainsi que la recherche d'obstacles infranchissables au sens de l'article 103 du *Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État* (RADF) sur le terrain entre le 2 juillet et le 28 août 2024 ainsi qu'entre le 21 et le 25 octobre 2024.

3.3 Caractérisation de la qualité de l'habitat du poisson et validation de présence de poissons

D'après la *Loi sur les pêches* (ch. F-14), un habitat du poisson se définit comme : « Les eaux où vit le poisson et toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, notamment les frayères, les aires d'alevinage, de croissance ou d'alimentation et les routes migratoires. »

La *Loi sur les pêches* définit le poisson comme étant : « Les poissons proprement dits et leurs parties; et par assimilation, les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties, et finalement selon le cas, les œufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et leurs petits ».

D'après le *Règlement sur les habitats fauniques* (C-61.1, r.18), un habitat du poisson est : « Un lac, un marais, un marécage, une plaine d'inondations dont les limites correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux selon une moyenne établie par une récurrence de deux ans, un cours d'eau, [...] lesquels sont fréquentés par le poisson ».

Les cours d'eau et les caractéristiques de l'habitat du poisson ont été caractérisés sur des segments homogènes d'un même cours d'eau, sur une distance de 200 m de part et d'autre du site de traversée (MPO, 2016). Chaque station d'inventaire a permis de caractériser un segment de cours d'eau homogène distinct. Dans certains cas, la disparition du lit du cours d'eau ne permettait pas de respecter la distance de 200 m.

Cette caractérisation comprenait une description ou des mesures des éléments suivants : la largeur du littoral, la largeur au débit plein bord (LDPB), la profondeur moyenne de l'eau, les herbiers aquatiques, le type de substrat, la vitesse d'écoulement, le type d'écoulement, la présence de poisson, la présence ou l'absence d'éléments fauniques d'intérêt tels que les aires d'alimentation et les frayères potentielles.

La caractérisation des frayères potentielles à omble de fontaine a été réalisée selon le *Guide d'identification de frayères à omble de fontaine dans les cours d'eau* (MFFP, 2016).

Le libre passage du poisson a été évalué sur une distance de 250 m en amont et de 500 m en aval des sites de traversée de cours d'eau. Pour ce faire, les obstacles infranchissables pour le poisson ont été caractérisés en se basant sur l'article 103 du RADF :

- La présence d'une chute verticale de plus de 1 m, mesurée à partir de l'eau, et aucune frayère identifiée sur le terrain ou indiquée dans les couches d'informations numériques servant à la planification forestière n'est présente entre la chute et le site de traversée;
- Le lit du cours d'eau présente une section de roche-mère lisse, dont la pente moyenne est de 5 % ou plus sur une distance minimale de 3 m, et où la profondeur d'eau s'écoulant sur l'ensemble de cette section est de moins de 100 mm;
- Une section du cours d'eau présente une pente égale ou supérieure à 20 %, évaluée à l'aide des cartes topographiques ou observée sur le terrain de plus de 20 m;
- Le lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m.

Les frayères, les aires d'alimentation, les herbiers et la plupart des obstacles infranchissables ont été relevés à l'aide d'un GPS (annexe A).

Le type d'écoulement et la limite du littoral et de la rive ont été déterminés selon l'*Aide-mémoire : Fiche d'identification et délimitation des milieux hydriques* (MELCC, [s. d.]-a) et l'*Aide-mémoire : Méthodes de détermination de la limite du littoral* (MELCC, [s. d.]-b). L'annexe I du *Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles* (RAMHHS; RLRQ c.Q-2, r. 0.1) prescrit les méthodes pour délimiter le littoral, selon la situation applicable.

La caractérisation de l'habitat du poisson a été réalisée de manière à répondre aux exigences de caractérisation des cours d'eau mentionnées dans les *Lignes directrices pour les traversées de cours d'eau au Québec* (MPO, 2016).

La présence de poisson a été validée en notant les observations faites lors des différentes visites au terrain, de manière opportuniste.

4 Résultats

4.1 Habitat du poisson et présence de poissons

Un total de 250 stations d'inventaire ont permis de caractériser l'habitat du poisson dans l'ensemble de la zone d'étude.

L'habitat du poisson a été caractérisé à 41 traverses de cours d'eau prévues dans la configuration actuelle et dans 16 autres cours d'eau en dehors de la configuration actuelle.

L'annexe A présente l'atlas cartographique des sites de traversée de la zone inventoriée du parc éolien de la Forêt Domaniale, les cours d'eau inventoriés hors emprise actuelle (projet optimisé) sont également présentés.

L'annexe B présente sous forme de tableau les principaux résultats de la caractérisation de l'habitat du poisson aux stations inventoriées.

Les fiches des stations de caractérisation de l'habitat du poisson sont jointes à l'annexe C.

Cours d'eau inclus dans la configuration actuelle (configuration optimisée) du projet

Des frayères potentielles ont été identifiées à sept (7) sites de traversée, totalisant une superficie de 181 m² (photo 1). Des poissons ont été observés de manière opportuniste à 49 stations d'inventaires, soit l'omble de fontaine et des cyprinidés. L'omble de fontaine a été observé de façon opportuniste à un (1) site de traversée. La présence d'aires d'alimentation de poissons est confirmée à 33 sites de traversée (photos 2 et 3). Des herbiers ont également été identifiés à 33 sites de traversée (photo 4), totalisant une superficie de 13 153 m².

Au total, des obstacles infranchissables ont été observés à 26 sites de traversée (photos 5 et 6), affectant la connectivité de l'habitat du poisson à ces sites. Plusieurs des sites de traversée sont situés dans la tête de bassins versants et n'offrent pas un régime hydrique, une morphologie ou une localisation pouvant favoriser un bon habitat pour le poisson.

Cours d'eau inventoriés hors configuration actuelle

Une frayère potentielle a été identifiée sur le cours d'eau CE005, totalisant une superficie de 3 m². La présence d'aires d'alimentation de poissons est confirmée dans 10 cours d'eau sans site de traversée prévu. Des herbiers ont également été identifiés dans 11 cours d'eau sans site de traversée, totalisant une superficie de 3 050 m².



Photo 1. Frayère potentielle (T21)



Photo 2. Aire d'alimentation et croissance (T13)



Photo 3. Aire d'alimentation et croissance (T11)



Photo 4. Herbier aquatique (T09)



Photo 5. Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m (T50)



Photo 6. Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m (T20)

Conclusion

La caractérisation de l'habitat du poisson a été réalisée de manière à répondre aux exigences de caractérisation des cours d'eau mentionnées dans les *Lignes directrices pour les traversées de cours d'eau au Québec* (MPO, 2016) et aux conditions de l'article 103 du RADF. La caractérisation a été réalisée à 41 sites de traversée du projet ainsi que dans 16 cours d'eau en dehors de la configuration actuelle.

Des frayères potentielles ont été identifiées à sept (7) sites de traversée.

Des poissons ont été observés de manière opportuniste à 49 stations d'inventaires, soit l'omble de fontaine et des cyprinidés. L'omble de fontaine a été observé à un (1) site de traversée.

La présence d'aires d'alimentation de poissons est confirmée à 33 sites de traversée. Des herbiers ont également été identifiés à 33 sites de traversées.

Au total, 26 sites de traversée présentent des obstacles infranchissables pour le poisson à moins de 500 m en aval et 250 m en amont.

Bibliographie

MELCC ([s. d.]-a). *Aide-mémoire : Fiche d'identification et délimitation des milieux hydriques.*

Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 9 p.

MELCC ([s. d.]-b). *Aide-mémoire : Méthodes de détermination de la limite du littoral.* Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 18 p.

MFFP (2016). *Guide d'identification de frayères à omble de fontaine dans les cours d'eau.* Gouvernement du Québec, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 12 p.

MPO (2016). *Lignes directrices pour les traversées de cours d'eau au Québec.* Pêches et Océans Canada. 73 p.

Annexe A Atlas cartographique



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- 🟡 Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- 🟦 Rive
- 🟪 Littoral
- 🟩 Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- 🌬 Éolienne (30 sites envisagés)
- ⚙ Mât de météo permanent
- 🟩 Traverse de cours d'eau prévue
- ⬛ Traverse de cours d'eau hors emprise
- 🟦 Drainage surdimensionné
- ⬜ Emprise du projet
- 🟪 Réseau collecteur
- 🟩 Chemin existant à améliorer
- 🟪 Chemin à construire
- 🟪 Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 01B

Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 3,5 7 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA

N/Réf.: EDFSTA_3536_HabPoisson_Atlas_20250131



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- Rive
- Littoral
- Plan d'eau
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- ✈ Éolienne (30 sites envisagés)
- ▲ Mât de météo permanent
- Traverse de cours d'eau prévue
- Traverse de cours d'eau hors emprise
- Drainage surdimensionné
- Emprise du projet
- Réseau collecteur
- Chemin existant à améliorer
- Chemin à construire
- Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 02B

Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale


Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 7,5 15 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA

N/Réf.: EDFSTA_3536_HabPoisson_Atlas_20250131



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- 📍 Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- 🌊 Rive
- 🌊 Littoral
- 🌊 Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- 🌬 Éolienne (30 sites envisagés)
- 📶 Mât de météo permanent
- 📶 Traverse de cours d'eau prévue
- 📶 Traverse de cours d'eau hors emprise
- 📶 Drainage surdimensionné
- 📶 Emprise du projet
- 📶 Réseau collecteur
- 📶 Chemin existant à améliorer
- 📶 Chemin à construire
- 📶 Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 03B

Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 10 20 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- Rive
- Littoral
- Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- ✈ Éolienne (30 sites envisagés)
- ⚙ Mât de météo permanent
- Traverse de cours d'eau prévue
- Traverse de cours d'eau hors emprise
- Drainage surdimensionné
- Emprise du projet
- Réseau collecteur
- Chemin existant à améliorer
- Chemin à construire
- Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 04B

Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale


Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 5 10 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA

N/Réf.: EDFSTA_3536_HabPoisson_Atlas_20250131



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- 🍷 Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- 🌊 Rive
- 🌊 Littoral
- 🌊 Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- 🌬 Éolienne (30 sites envisagés)
- 📶 Mât de météo permanent
- 📶 Traverse de cours d'eau prévue
- 📶 Traverse de cours d'eau hors emprise
- 📶 Drainage surdimensionné
- 📶 Emprise du projet
- 📶 Réseau collecteur
- 📶 Chemin existant à améliorer
- 📶 Chemin à construire
- 📶 Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE parc éolien **Parc éolien de la Forêt Domaniale**

Feuillet 05B


Atlas cartographique des sites de traversées de la zone inventoriée du parc éolien de la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 3,5 7 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- Rive
- Littoral
- Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- ✈ Éolienne (30 sites envisagés)
- ▲ Mât de météo permanent
- Traverse de cours d'eau prévue
- Traverse de cours d'eau hors emprise
- Drainage surdimensionné
- Emprise du projet
- Réseau collecteur
- Chemin existant à améliorer
- Chemin à construire
- Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 06B

Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale


Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 7,5 15 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA

N/Réf.: EDFSTA_3536_HabPoisson_Atlas_20250131



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- Poisson observé (2024)
- Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- Rive
- Littoral
- Plan d'eau
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- ▲ Éolienne (30 sites envisagés)
- ▲ Mât de météo permanent
- Traverse de cours d'eau prévue
- Traverse de cours d'eau hors emprise
- Drainage surdimensionné
- Emprise du projet
- Réseau collecteur
- Chemin existant à améliorer
- Chemin à construire
- Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 07B


Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 10 20 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- 🍷 Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- 🌊 Rive
- 🌊 Littoral
- 🌊 Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- 🌳 Éolienne (30 sites envisagés)
- ⚙ Mât de météo permanent
- 📏 Traverse de cours d'eau prévue
- 📏 Traverse de cours d'eau hors emprise
- 📏 Drainage surdimensionné
- 📏 Emprise du projet
- 📏 Réseau collecteur
- 📏 Chemin existant à améliorer
- 📏 Chemin à construire
- 📏 Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE parc éolien Parc éolien de la Forêt Domaniale

Feuillet 08B

Atlas cartographique des sites de traversées de la zone inventoriée du parc éolien de la Forêt Domaniale


0 4 8 m

NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- Rive
- Littoral
- Plan d'eau
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- ▲ Éolienne (30 sites envisagés)
- ▲ Mât de météo permanent
- Traverse de cours d'eau prévue
- Traverse de cours d'eau hors emprise
- Drainage surdimensionné
- Emprise du projet
- Réseau collecteur
- Chemin existant à améliorer
- Chemin à construire
- Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 09B


Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 7 14 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- Rive
- Littoral
- Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- ✈ Éolienne (30 sites envisagés)
- ⚓ Mât de météo permanent
- Traverse de cours d'eau prévue
- Traverse de cours d'eau hors emprise
- Drainage surdimensionné
- ⬜ Emprise du projet
- ⋯ Réseau collecteur
- Chemin existant à améliorer
- Chemin à construire
- Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 10B

Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale


Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 10 20 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA

N/Réf.: EDFSTA_3536_HabPoisson_Atlas_20250131



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- Rive
- Littoral
- Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- ⚡ Éolienne (30 sites envisagés)
- ⚙ Mât de météo permanent
- 🚧 Traverse de cours d'eau prévue
- 🚧 Traverse de cours d'eau hors emprise
- 🚧 Drainage surdimensionné
- 🚧 Emprise du projet
- 🚧 Réseau collecteur
- 🚧 Chemin existant à améliorer
- 🚧 Chemin à construire
- 🚧 Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 11B


Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 9,5 19 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- Rive
- Littoral
- Plan d'eau
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- ▲ Éolienne (30 sites envisagés)
- ▲ Mât de météo permanent
- Traverse de cours d'eau prévue
- Traverse de cours d'eau hors emprise
- Drainage surdimensionné
- Emprise du projet
- Réseau collecteur
- Chemin existant à améliorer
- Chemin à construire
- Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE  Parc éolien de la Forêt Domaniale

Feuillet 12B


Atlas cartographique des sites de traversées de la zone inventoriée du parc éolien de la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 8 16 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025





Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- Rive
- Littoral
- Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- ⚡ Éolienne (30 sites envisagés)
- ▲ Mât de météo permanent
- Traverse de cours d'eau prévue
- Traverse de cours d'eau hors emprise
- Drainage surdimensionné
- Emprise du projet
- Réseau collecteur
- Chemin existant à améliorer
- Chemin à construire
- Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 13B

Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale


Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 10 20 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA

N/Réf.: EDFSTA_3536_HabPoisson_Atlas_20250131



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- Rive
- Littoral
- Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- ▲ Éolienne (30 sites envisagés)
- ▲ Mât de météo permanent
- Traverse de cours d'eau prévue
- Traverse de cours d'eau hors emprise
- Drainage surdimensionné
- Emprise du projet
- Réseau collecteur
- Chemin existant à améliorer
- Chemin à construire
- Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 14B

Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale


Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 5 10 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA

N/Réf.: EDFSTA_3536_HabPoisson_Atlas_20250131



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- 📍 Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- 🌊 Rive
- 🌊 Littoral
- 🌊 Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- 🌬 Éolienne (30 sites envisagés)
- 📶 Mât de météo permanent
- 🚧 Traverse de cours d'eau prévue
- 🚧 Traverse de cours d'eau hors emprise
- 🚧 Drainage surdimensionné
- 🚧 Emprise du projet
- 🚧 Réseau collecteur
- 🚧 Chemin existant à améliorer
- 🚧 Chemin à construire
- 🚧 Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE parc éolien

Parc éolien de la Forêt Domaniale

Feuillet 15B

Atlas cartographique des sites de traversées de la zone inventoriée du parc éolien de la Forêt Domaniale

0 10 20 m

NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieus hydriques

- Rive
- Littoral
- Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- ✈ Éolienne (30 sites envisagés)
- ▲ Mât de météo permanent
- Traverse de cours d'eau prévue
- Traverse de cours d'eau hors emprise
- Drainage surdimensionné
- Emprise du projet
- Réseau collecteur
- Chemin existant à améliorer
- Chemin à construire
- Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 17B


Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 9,5 19 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- 📍 Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- 🌊 Rive
- 🌊 Littoral
- 🌊 Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- ⚡ Éolienne (30 sites envisagés)
- 📶 Mât de météo permanent
- 📶 Traverse de cours d'eau prévue
- 📶 Traverse de cours d'eau hors emprise
- 📶 Drainage surdimensionné
- 📶 Emprise du projet
- 📶 Réseau collecteur
- 📶 Chemin existant à améliorer
- 📶 Chemin à construire
- 📶 Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 18B


Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 10 20 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- 🍷 Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- 🌊 Rive
- 🌊 Littoral
- 🌊 Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- 🌬 Éolienne (30 sites envisagés)
- 📶 Mât de météo permanent
- 📶 Traverse de cours d'eau prévue
- 📶 Traverse de cours d'eau hors emprise
- 📶 Drainage surdimensionné
- 📶 Emprise du projet
- 📶 Réseau collecteur
- 📶 Chemin existant à améliorer
- 📶 Chemin à construire
- 📶 Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 19B


Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 10 20 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- Rive
- Littoral
- Plan d'eau
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- ⚡ Éolienne (30 sites envisagés)
- ⚙ Mât de météo permanent
- ▢ Traverse de cours d'eau prévue
- ▢ Traverse de cours d'eau hors emprise
- Drainage surdimensionné
- ▭ Emprise du projet
- ⋯ Réseau collecteur
- Chemin existant à améliorer
- Chemin à construire
- Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE parc éolien **Parc éolien de la Forêt Domaniale**

Feuillet 20B


Atlas cartographique des sites de traversées de la zone inventoriée du parc éolien de la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 8,5 17 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- 🟡 Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- 🟦 Rive
- 🟦 Littoral
- 🟦 Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- 🏠 Éolienne (30 sites envisagés)
- 🏠 Mât de météo permanent
- 🟦 Traverse de cours d'eau prévue
- 🟦 Traverse de cours d'eau hors emprise
- 🟦 Drainage surdimensionné
- 🟦 Emprise du projet
- 🟦 Réseau collecteur
- 🟦 Chemin existant à améliorer
- 🟦 Chemin à construire
- 🟦 Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 21B


Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 10 20 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- Rive
- Littoral
- Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- 🌬 Éolienne (30 sites envisagés)
- ▲ Mât de météo permanent
- Traverse de cours d'eau prévue
- Traverse de cours d'eau hors emprise
- Drainage surdimensionné
- ⬜ Emprise du projet
- ⬜ Réseau collecteur
- ➡ Chemin existant à améliorer
- ➡ Chemin à construire
- ➡ Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 22B


Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 10 20 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- Poisson observé (2024)
- Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- Rive
- Littoral
- Plan d'eau
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- ▲ Éolienne (30 sites envisagés)
- ▲ Mât de météo permanent
- Traverse de cours d'eau prévue
- Traverse de cours d'eau hors emprise
- Drainage surdimensionné
- Emprise du projet
- Réseau collecteur
- Chemin existant à améliorer
- Chemin à construire
- Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 23B


Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 10 20 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- Rive
- Littoral
- Plan d'eau
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- ✈ Éolienne (30 sites envisagés)
- ▲ Mât de météo permanent
- Traverse de cours d'eau prévue
- Traverse de cours d'eau hors emprise
- Drainage surdimensionné
- Emprise du projet
- Réseau collecteur
- Chemin existant à améliorer
- Chemin à construire
- Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 24B


Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 7 14 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- Rive
- Littoral
- Plan d'eau
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- 🌬 Éolienne (30 sites envisagés)
- ⚙ Mât de météo permanent
- Traverse de cours d'eau prévue
- Traverse de cours d'eau hors emprise
- Drainage surdimensionné
- ⬜ Emprise du projet
- ⋯ Réseau collecteur
- Chemin existant à améliorer
- Chemin à construire
- Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 25B

Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale


Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 10 20 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA

N/Réf.: EDFSTA_3536_HabPoisson_Atlas_20250131



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- 📍 Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- 🌊 Rive
- 🌊 Littoral
- 🌊 Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- 🌬 Éolienne (30 sites envisagés)
- 📶 Mât de météo permanent
- 📶 Traverse de cours d'eau prévue
- 📶 Traverse de cours d'eau hors emprise
- 📶 Drainage surdimensionné
- 📶 Emprise du projet
- 📶 Réseau collecteur
- 📶 Chemin existant à améliorer
- 📶 Chemin à construire
- 📶 Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 26B


Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 6,5 13 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- Rive
- Littoral
- Plan d'eau
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- 🌳 Éolienne (30 sites envisagés)
- ⚙ Mât de météo permanent
- 🚧 Traverse de cours d'eau prévue
- 🚧 Traverse de cours d'eau hors emprise
- 🚧 Drainage surdimensionné
- 🚧 Emprise du projet
- 🚧 Réseau collecteur
- 🚧 Chemin existant à améliorer
- 🚧 Chemin à construire
- 🚧 Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 27B


Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 9,5 19 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- 📍 Aire d'alimentation (2024)
- 🌸 Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- 🌊 Rive
- 🌊 Littoral
- 🌊 Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- 🌬 Éolienne (30 sites envisagés)
- 🏠 Mât de météo permanent
- 🚶 Traverse de cours d'eau prévue
- 🚶 Traverse de cours d'eau hors emprise
- 🚶 Drainage surdimensionné
- 🚶 Emprise du projet
- 🚶 Réseau collecteur
- 🚶 Chemin existant à améliorer
- 🚶 Chemin à construire
- 🚶 Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE parc éolien
Parc éolien de la Forêt Domaniale

Feuillet 28B


Atlas cartographique des sites de traversées de la zone inventoriée du parc éolien de la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 6,5 13 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- Rive
- Littoral
- Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- ▲ Éolienne (30 sites envisagés)
- ▲ Mât de météo permanent
- Traverse de cours d'eau prévue
- Traverse de cours d'eau hors emprise
- Drainage surdimensionné
- Emprise du projet
- Réseau collecteur
- Chemin existant à améliorer
- Chemin à construire
- Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE parc éolien

Parc éolien de la Forêt Domaniale

Feuillet 29B

Atlas cartographique des sites de traversées de la zone inventoriée du parc éolien de la Forêt Domaniale


0 5 10 m

NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- Rive
- Littoral
- Plan d'eau
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- 🌬 Éolienne (30 sites envisagés)
- ▲ Mât de météo permanent
- Traverse de cours d'eau prévue
- Traverse de cours d'eau hors emprise
- Drainage surdimensionné
- Emprise du projet
- Réseau collecteur
- Chemin existant à améliorer
- Chemin à construire
- Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 30B


Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 7 14 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- Rive
- Littoral
- Plan d'eau
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- ✈ Éolienne (30 sites envisagés)
- ▲ Mât de météo permanent
- Traverse de cours d'eau prévue
- Traverse de cours d'eau hors emprise
- Drainage surdimensionné
- Emprise du projet
- Réseau collecteur
- Chemin existant à améliorer
- Chemin à construire
- Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 31B


Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 8 16 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- Rive
- Littoral
- Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- ▲ Éolienne (30 sites envisagés)
- ▲ Mât de météo permanent
- Traverse de cours d'eau prévue
- Traverse de cours d'eau hors emprise
- Drainage surdimensionné
- Emprise du projet
- Réseau collecteur
- Chemin existant à améliorer
- Chemin à construire
- Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 32B


Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 6 12 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- 📍 Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- 🌊 Rive
- 🌊 Littoral
- 🌊 Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- 🌬 Éolienne (30 sites envisagés)
- 📶 Mât de météo permanent
- 📶 Traverse de cours d'eau prévue
- 📶 Traverse de cours d'eau hors emprise
- 📶 Drainage surdimensionné
- 📶 Emprise du projet
- 📶 Réseau collecteur
- 📶 Chemin existant à améliorer
- 📶 Chemin à construire
- 📶 Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 33B



Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale


Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 9,5 19 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA





Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- 🏠 Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- 🌊 Rive
- 🌊 Littoral
- 🌊 Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- 🌬 Éolienne (30 sites envisagés)
- 🏠 Mât de météo permanent
- 🌊 Traverse de cours d'eau prévue
- 🏠 Traverse de cours d'eau hors emprise
- 🌊 Drainage surdimensionné
- 🏠 Emprise du projet
- 🌊 Réseau collecteur
- 🌊 Chemin existant à améliorer
- 🌊 Chemin à construire
- 🌊 Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 35B

Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 10 20 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- Rive
- Littoral
- Plan d'eau
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- ✈ Éolienne (30 sites envisagés)
- ▲ Mât de météo permanent
- Traverse de cours d'eau prévue
- Traverse de cours d'eau hors emprise
- Drainage surdimensionné
- Emprise du projet
- Réseau collecteur
- Chemin existant à améliorer
- Chemin à construire
- Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 36B

Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale


Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 8,5 17 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA

N/Réf.: EDFSTA_3536_HabPoisson_Atlas_20250131



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- 📍 Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- 🌊 Rive
- 🌊 Littoral
- 🌊 Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- 🌬 Éolienne (30 sites envisagés)
- 📶 Mât de météo permanent
- 📶 Traverse de cours d'eau prévue
- 📶 Traverse de cours d'eau hors emprise
- 📶 Drainage surdimensionné
- 📶 Emprise du projet
- 📶 Réseau collecteur
- 📶 Chemin existant à améliorer
- 📶 Chemin à construire
- 📶 Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 37B


Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 10 20 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- 📍 Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- 🌊 Rive
- 🌊 Littoral
- 🌊 Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- 🌬 Éolienne (30 sites envisagés)
- 📶 Mât de météo permanent
- 📶 Traverse de cours d'eau prévue
- 📶 Traverse de cours d'eau hors emprise
- 📶 Drainage surdimensionné
- 📶 Emprise du projet
- 📶 Réseau collecteur
- 📶 Chemin existant à améliorer
- 📶 Chemin à construire
- 📶 Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 38B


Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 7 14 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- Rive
- Littoral
- Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- 🌬 Éolienne (30 sites envisagés)
- ▲ Mât de météo permanent
- Traverse de cours d'eau prévue
- Traverse de cours d'eau hors emprise
- Drainage surdimensionné
- ⬜ Emprise du projet
- ⬜ Réseau collecteur
- ➡ Chemin existant à améliorer
- ➡ Chemin à construire
- ➡ Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE parc éolien
Parc éolien de la Forêt Domaniale

Feuillet 39B


Atlas cartographique des sites de traversées de la zone inventoriée du parc éolien de la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 5,5 11 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- Rive
- Littoral
- Plan d'eau
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- ✈ Éolienne (30 sites envisagés)
- ⚙ Mât de météo permanent
- Traverse de cours d'eau prévue
- Traverse de cours d'eau hors emprise
- Drainage surdimensionné
- - - Emprise du projet
- - - Réseau collecteur
- Chemin existant à améliorer
- Chemin à construire
- Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE parc éolien

Parc éolien de la Forêt Domaniale

Feuillet 40B

Atlas cartographique des sites de traversées de la zone inventoriée du parc éolien de la Forêt Domaniale


Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 10 20 m

NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- 🍷 Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- 🌊 Rive
- 🌊 Littoral
- 🌊 Plan d'eau
- ➡ Cours d'eau à écoulement permanent
- ➡ Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- 🌬 Éolienne (30 sites envisagés)
- 📶 Mât de météo permanent
- 🚧 Traverse de cours d'eau prévue
- 🚧 Traverse de cours d'eau hors emprise
- 🚧 Drainage surdimensionné
- 🚧 Emprise du projet
- 🚧 Réseau collecteur
- 🚧 Chemin existant à améliorer
- 🚧 Chemin à construire
- 🚧 Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 41B

Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale


Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 9,5 19 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA

N/Réf.: EDFSTA_3536_HabPoisson_Atlas_20250131



Résultats d'inventaire


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- ▲ Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- 🐟 Poisson observé (2024)
- Aire d'alimentation (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- 🌿 Herbier aquatique (2024)

Milieux hydriques

- Rive
- Littoral
- Plan d'eau
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Cours d'eau à écoulement intermittent

Infrastructures du projet (L23b)

- ▲ Éolienne (30 sites envisagés)
- ▲ Mât de météo permanent
- Traverse de cours d'eau prévue
- Traverse de cours d'eau hors emprise
- Drainage surdimensionné
- Emprise du projet
- Réseau collecteur
- Chemin existant à améliorer
- Chemin à construire
- Chemin d'accès pour mât météorologique



FORÊT DOMANIALE
parc éolien

Parc éolien
de la Forêt Domaniale

Feuillet 42B

Atlas cartographique des
sites de traversées de la
zone inventoriée
du parc éolien de
la Forêt Domaniale

Sources :
GRHQ, 2023
World Imagery, 2018

0 10 20 m
NAD 83, CSRS, MTM, fuseau 7

31 janvier 2025

PESCA

Annexe B Tableau synthèse des résultats de la caractérisation de l'habitat du poisson aux sites de traversées caractérisés

Tableau B.1 Tableau synthèse des résultats de la caractérisation de l'habitat du poisson aux sites de traversées caractérisés

Site de traversée	Nom du cours d'eau	Position par rapport à la traverse	Section de cours d'eau	Type d'écoulement	Largeur du littoral (m)	Largeur au débit plein bord (m)	Pente (%)	Nombre d'aires d'alimentation	Superficie totale des herbiers (m²)	Nombre de frayères	Superficie totale de frayère (m²)	Colmatage moyen (%)	Présence d'obstacle infranchissable	Présence de poisson (oui/non)	Présent dans la configuration optimisée
-	CE001	Amont	SEC01	Permanent	3,6	2,4	2	1	-	-	-	-	Non	Non	Non
			SEC02	Permanent	2,9	2,9	1	-	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Permanent	4,1	3,7	3	2	-	-	-	-	Non	Non	
		Aval	SEC01	Permanent	70,0	1,8	1	7	13	-	-	-	Non	Non	
			SEC02	Permanent	4,9	2,9	3	1	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Permanent	70,0	1,5	0	1	70	-	-	-	Non	Non	
-	CE002	Amont	SEC01	Intermittent	1,9	1,3	3	-	-	-	-	-	Non	Non	Non
			SEC02	Intermittent	1,1	0,7	4	-	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Intermittent	2,0	2,0	5	-	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC04	Intermittent	2,0	2,0	5	-	-	-	-	-	Non	Non	
		Aval	SEC01	Permanent	70,0	0,9	1	1	75	-	-	-	Non	Non	
			SEC02	Intermittent	70,0	0,5	1	-	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Intermittent	2,3	1,7	2	-	5	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Intermittent	2,3	1,7	2	-	5	-	-	-	Non	Non	
-	CE003	Amont	SEC01	Intermittent	4,1	2,2	2	-	-	-	-	-	Non	Non	Non
			SEC02	Intermittent	5,9	1,9	5	1	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Intermittent	5,0	1,4	1	-	-	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	
-	CE004	Amont	SEC01	Intermittent	7,0	1,1	4	-	10	-	-	-	Non	Non	Non
		Aval	SEC01	Permanent	1,7	1,7	4	-	-	-	-	-	Roche-mère lisse dont la pente moyenne est de 5 % ou plus sur 3 m et où la profondeur n'excède pas 100 mm	Non	
			SEC02	Permanent	4,0	1,1	7	3	-	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	
			SEC03	Intermittent	6,3	1,7	3	1	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Intermittent	6,3	1,7	3	1	-	-	-	-	Non	Non	
-	CE004A	Amont	SEC01	Intermittent	2,5	2,5	6	-	35	-	-	-	Non	Non	Non
			SEC02	Intermittent	7,0	0,5	12	-	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Permanent	16,0	0,4	3	-	35	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	
		Aval	SEC01	Intermittent	2,7	1,0	5	-	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC02	Permanent	9,5	2,6	2	1	-	-	-	-	Non	Non	
-	CE005	Amont	SEC01	Permanent	12,0	3,0	2	3	420	-	-	-	Non	Non	Non
		Aval	SEC01	Permanent	3,0	1,7	4	2	50	1	3	70	Non	Non	
			SEC02	Permanent	2,0	2,0	3	-	25	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Permanent	6,0	6,0	1	1	20	-	-	-	Non	Oui	
			SEC03	Permanent	6,0	6,0	1	1	20	-	-	-	Non	Oui	
-	CE006	Amont	SEC01	Permanent	12,0	3,1	1	1	250	-	-	-	Non	Non	Non
			SEC02	Permanent	14,2	1,1	1	2	10	-	-	-	Non	Non	
		Aval	SEC01	Permanent	3,5	1,8	5	3	10	-	-	-	Non	Non	
			SEC02	Permanent	4,3	2,2	11	2	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Permanent	4,6	1,6	3	2	15	-	-	-	Non	Non	
-	CE007	Amont	SEC01	Intermittent	5,7	1,9	2	-	10	-	-	-	Non	Non	Non
			SEC02	Intermittent	35,0	1,6	1	2	125	-	-	-	Non	Non	
		Aval	SEC01	Intermittent	35,0	4,5	1	-	250	-	-	-	Non	Non	
-	CE008	Amont	SEC01	Intermittent	6,0	0,8	5	-	-	-	-	-	Non	Non	Oui

Site de traversée	Nom du cours d'eau	Position par rapport à la traverse	Section de cours d'eau	Type d'écoulement	Largeur du littoral (m)	Largeur au débit plein bord (m)	Pente (%)	Nombre d'aires d'alimentation	Superficie totale des herbiers (m²)	Nombre de frayères	Superficie totale de frayère (m²)	Colmatage moyen (%)	Présence d'obstacle infranchissable	Présence de poisson (oui/non)	Présent dans la configuration optimisée
-	CE011	Aval	SEC01	Intermittent	8,7	2,6	1	-	10	-	-	-	Non	Non	Oui
			SEC02	Intermittent	25,0	0,4	1	-	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Intermittent	7,0	1,6	1	-	-	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	
-	CE013	Aval	SEC02	Intermittent	6,0	2,0	3	-	-	-	-	-	Non	Non	Oui
			SEC03	Intermittent	6,0	1,0	9	-	-	-	-	-	Non	Non	
-	CE042	Amont	SEC01	Intermittent	70,0	1,1	3	-	-	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	Non
		Aval	SEC01	Intermittent	18,8	1,0	2	-	-	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	
-	CE043	Amont	SEC01	Intermittent	70,0	0,6	1	-	-	-	-	-	Non	Non	Non
			SEC02	Intermittent	8,7	1,1	2	-	4	-	-	-	Non	Non	
		Aval	SEC01	Permanent	26,0	0,7	3	-	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC02	Permanent	42,0	0,8	2	-	-	-	-	-	Non	Non	
-	CE045	Aval	SEC01	Intermittent	6,2	1,1	2	-	-	-	-	-	Non	Non	Non
			SEC02	Permanent	15,5	1,3	4	1	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Permanent	42,5	1,5	1	-	125	-	-	-	Non	Non	
			SEC04	Permanent	28,0	3,2	1	-	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC05	Permanent	30,0	3,5	2	-	200	-	-	-	Non	Non	
			SEC06	Permanent	26,0	3,9	2	-	40	-	-	-	Non	Non	
			SEC07	Permanent	12,0	3,7	2	3	400	-	-	-	Non	Non	
-	CE060	Amont	SEC01	Intermittent	50,0	0,7	2	-	-	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	Non
		Aval	SEC01	Intermittent	52,0	0,4	10	-	3	-	-	-	Non	Non	
-	Rivière Inconnue	Aval	SEC01	Permanent	56,0	9,1	1	2	200	-	-	-	Non	Oui	Non
			SEC02	Permanent	37,0	4,4	2	-	80	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Permanent	26,0	2,4	2	-	500	-	-	-	Non	Oui	
			SEC04	Permanent	16,0	7,2	4	1	70	-	-	-	Non	Non	
			SEC05	Permanent	39,0	3,2	1	-	-	-	-	-	Non	Non	
T09	CE014	Amont	SEC01	Permanent	45,0	2,5	3	7	302	-	-	-	Non	Oui	Oui
			SEC02	Intermittent	90,0	1,3	1	-	50	-	-	-	Non	Non	
		Aval	SEC01	Permanent	14,6	2,1	2	3	80	-	-	-	Non	Oui	
			SEC02	Permanent	17,5	2,2	1	5	215	-	-	-	Non	Non	
T11	CE012	Amont	SEC01	Permanent	7,0	2,2	2	3	27	-	-	-	Non	Oui	Oui
			SEC02	Permanent	37,0	2,9	2	1	30	-	-	-	Non	Oui	
		Aval	SEC01	Permanent	2,9	2,2	2	-	10	-	-	-	Non	Non	
			SEC02	Permanent	30,0	2,5	1	2	200	-	-	-	Non	Oui	
			SEC03	Permanent	5,6	2,7	3	1	40	-	-	-	Non	Non	
T12	Rivière des Perdrix	Amont	SEC01	Permanent	20,9	19,8	2	3	2	3	16	40	Non	Oui	Oui
			SEC02	Permanent	28,5	24,5	1	1	-	1	6	10	Non	Oui	
			SEC03	Permanent	24,2	24,2	2	1	-	-	-	-	Non	Non	
		Aval	SEC01	Permanent	14,1	9,1	3	6	-	2	5	0	Non	Oui	
			SEC01	Permanent	25,0	10,0	2	-	750	-	-	-	Non	Oui	
			SEC02	Permanent	4,3	1,9	4	-	-	1	2	10	Non	Non	

Site de traversée	Nom du cours d'eau	Position par rapport à la traverse	Section de cours d'eau	Type d'écoulement	Largeur du littoral (m)	Largeur au débit plein bord (m)	Pente (%)	Nombre d'aires d'alimentation	Superficie totale des herbiers (m²)	Nombre de frayères	Superficie totale de frayère (m²)	Colmatage moyen (%)	Présence d'obstacle infranchissable	Présence de poisson (oui/non)	Présent dans la configuration optimisée
T13	CE018	Amont	SEC01	Permanent	80,0	11,0	1	1	150	-	-	-	Non	Oui	Oui
			SEC02	Permanent	80,0	4,7	2	-	4	-	-	-	Non	Oui	
			SEC03	Permanent	14,9	12,3	3	-	100	-	-	-	Non	Non	
	Rivière des Perdrix	Aval	SEC01	Permanent	13,3	1,9	6	1	-	-	-	-	Non	Oui	
			SEC01	Permanent	12,0	10,0	1	3	10	1	34	0	Non	Oui	
			SEC02	Permanent	12,0	10,0	1	1	200	1	7	20	Non	Oui	
T15	CE019	Amont	SEC03	Permanent	16,0	15,0	1	1	15	-	-	-	Non	Oui	Oui
			SEC01	Permanent	34,0	0,7	9	1	-	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	
			SEC02	Permanent	8,0	1,9	5	2	-	-	-	-	Non	Non	
	CE023	Aval	SEC01	Permanent	26,5	1,2	2	1	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC01	Permanent	21,0	0,9	4	-	-	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	
			SEC01	Permanent	12,2	0,3	6	-	-	-	-	-	Non	Non	
T18	Rivière des Perdrix	Aval	SEC02	Permanent	44,0	0,4	5	2	6	-	-	-	Non	Non	Oui
			SEC03	Permanent	44,0	0,4	5	2	2	-	-	-	Non	Oui	
	CE030	Amont	SEC01	Intermittent	0,7	0,7	4	-	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC01	Intermittent	0,8	0,8	4	-	-	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	
T20	CE028	Amont	SEC01	Intermittent	49,0	3,6	2	-	40	-	-	-	Non	Non	Oui
			SEC02	Intermittent	6,6	2,0	1	-	25	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Intermittent	12,0	0,4	1	-	-	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	
		Aval	SEC01	Intermittent	19,3	0,8	1	2	2	-	-	-	Non	Non	
T21	Rivière Inconnue	Amont	SEC01	Permanent	10,2	4,9	4	1	150	1	5	10	Non	Non	Oui
			SEC02	Permanent	50,0	30,0	1	1	4	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Permanent	85,0	7,0	1	1	1000	-	-	-	Non	Oui	
		Aval	SEC01	Permanent	11,0	9,0	4	2	12	-	-	-	Non	Oui	
			SEC02	Permanent	120,0	11,5	1	1	700	-	-	-	Non	Oui	
			SEC03	Permanent	120,0	11,5	1	3	1250	1	15	20	Non	Oui	
T23	Rivière des Perdrix	Amont	SEC01	Permanent	21,0	7,0	3	1	175	-	-	-	Non	Non	Oui
			SEC02	Permanent	45,0	6,0	2	3	1000	-	-	-	Non	Non	
			SEC01	Permanent	70,0	7,0	2	1	120	1	36	0	Non	Oui	
	Rivière des Perdrix (tributaire)	Amont	SEC01	Permanent	30,0	5,4	1	4	150	4	45	10	Non	Oui	
T24	CE032	Amont	SEC01	Intermittent	2,5	2,5	1	-	5	-	-	-	Non	Non	Oui
			SEC02	Intermittent	4,5	0,7	5	-	-	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	
			SEC01	Intermittent	1,5	0,7	2	1	5	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	
T25	CE034	Amont	SEC01	Permanent	8,2	2,4	2	1	15	-	-	-	Non	Non	Oui
			SEC02	Permanent	30,0	2,0	1	2	10	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Permanent	38,0	4,6	1	2	190	-	-	-	Non	Non	
		Aval	SEC01	Permanent	9,4	2,3	2	2	45	-	-	-	Non	Non	
			SEC02	Permanent	17,0	2,4	3	2	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Permanent	8,4	2,3	2	2	-	-	-	-	Non	Non	
T26	CE036	Aval	SEC01	Intermittent	3,3	1,5	2	-	-	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	Oui

Site de traversée	Nom du cours d'eau	Position par rapport à la traverse	Section de cours d'eau	Type d'écoulement	Largeur du littoral (m)	Largeur au débit plein bord (m)	Pente (%)	Nombre d'aires d'alimentation	Superficie totale des herbiers (m²)	Nombre de frayères	Superficie totale de frayère (m²)	Colmatage moyen (%)	Présence d'obstacle infranchissable	Présence de poisson (oui/non)	Présent dans la configuration optimisée
T27	CE038	Amont	SEC01	Permanent	36,0	3,4	3	4	6	-	-	-	Non	Non	Oui
			SEC02	Permanent	45,0	0,9	4	5	100	-	-	-	Non	Non	
		Aval	SEC01	Permanent	21,2	1,8	4	5	60	-	-	-	Non	Non	
			SEC02	Permanent	24,7	1,1	3	1	-	-	-	-	Non	Non	
T28	CE039	Amont	SEC01	Intermittent	14,2	0,8	3	1	6	-	-	-	Non	Non	Oui
			SEC01	Permanent	7,0	3,2	1	2	7	-	-	-	Non	Non	
		Aval	SEC02	Permanent	50,0	1,1	2	1	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Permanent	15,0	0,7	4	5	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC04	Permanent	2,7	2,2	1	-	-	-	-	-	Non	Non	
T30	CE40A	Amont	SEC02	Permanent	7,6	0,9	1	-	-	-	-	-	Non	Oui	Oui
	CE040	Amont	SEC01	Permanent	110,0	1,2	1	-	-	-	-	-	Non	Non	Oui
		Aval	SEC01	Permanent	150,0	5,8	1	4	500	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Oui	
			SEC02	Permanent	150,0	1,8	1	1	20	-	-	-	Non	Oui	
T31	CE040	Aval	SEC01	Intermittent	1,2	1,2	2	-	-	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	Oui
T32	CE046	Amont	SEC01	Permanent	4,0	0,7	3	-	-	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	Oui
			SEC02	Permanent	50,0	0,8	2	1	50	-	-	-	Non	Non	
		Aval	SEC01	Permanent	4,8	1,9	2	-	60	-	-	-	Non	Non	
			SEC02	Permanent	27,0	2,8	2	1	90	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Permanent	17,0	1,7	2	-	20	-	-	-	Non	Non	
			SEC04	Permanent	1,5	0,9	3	-	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC04	Permanent	1,5	0,9	3	-	-	-	-	-	Non	Non	
T33	CE040	Aval	SEC03	Permanent	40,0	1,9	3	1	20	-	-	-	Non	Non	Oui
	CE046	Amont	SEC01	Permanent	10,2	1,4	1	1	15	-	-	-	Non	Non	
			SEC02	Permanent	2,5	1,5	2	-	10	-	-	-	Non	Non	
			SEC01	Permanent	4,0	1,5	1	-	419	-	-	-	Non	Non	
		Aval	SEC02	Permanent	20,0	4,5	3	2	130	-	-	-	Non	Oui	
			SEC03	Permanent	20,0	4,5	3	1	130	-	-	-	Non	Oui	
T34	CE040	Aval	SEC04	Permanent	17,7	1,2	1	-	-	-	-	-	Non	Non	Oui
	CE046	Amont	SEC01	Permanent	17,5	2,7	4	2	100	-	-	-	Non	Non	
		Aval	SEC01	Permanent	15,8	2,6	4	2	400	-	-	-	Non	Non	
			SEC02	Permanent	40,0	2,2	2	2	25	-	-	-	Non	Non	
T36	CE045	Amont	SEC01	Intermittent	28,0	1,0	4	-	-	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	Oui
		Aval	SEC01	Permanent	34,7	4,7	1	1	75	-	-	-	Non	Non	
			SEC02	Permanent	4,0	0,9	4	3	210	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Permanent	11,0	1,6	11	1	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC04	Intermittent	12,0	1,2	1	-	-	-	-	-	Non	Non	
T37	Rivière Cloutier	Amont	SEC01	Permanent	42,0	7,5	2	1	100	-	-	-	Non	Oui	Oui
			SEC02	Permanent	19,5	7,4	2	1	50	-	-	-	Non	Oui	
			SEC03	Permanent	76,0	7,5	2	3	200	-	-	-	Non	Oui	
		Aval	SEC01	Permanent	27,0	12,5	4	2	70	-	-	-	Non	Oui	
			SEC02	Permanent	50,0	7,1	4	1	-	-	-	-	Non	Non	
	Rivière Cloutier (tributaire)	Amont	SEC01	Permanent	12,0	123,0	4	-	-	1	3	10	Non	Non	
			SEC02	Permanent	24,0	0,6	3	-	-	-	-	-	Non	Non	

Site de traversée	Nom du cours d'eau	Position par rapport à la traverse	Section de cours d'eau	Type d'écoulement	Largeur du littoral (m)	Largeur au débit plein bord (m)	Pente (%)	Nombre d'aires d'alimentation	Superficie totale des herbiers (m²)	Nombre de frayères	Superficie totale de frayère (m²)	Colmatage moyen (%)	Présence d'obstacle infranchissable	Présence de poisson (oui/non)	Présent dans la configuration optimisée
T38	CE047	Amont	SEC01	Permanent	70,0	-	1	-	-	-	-	-	Non	Non	Oui
			SEC02	Permanent	25,0	0,3	3	-	-	-	-	-	Non	Non	
		Aval	SEC01	Permanent	23,5	0,9	2	1	-	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Oui	
T39	CE048	Amont	SEC01	Intermittent	8,0	0,7	3	-	-	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	Oui
			SEC02	Intermittent	30,0	1,1	2	-	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Intermittent	10,0	0,5	4	-	-	-	-	-	Non	Non	
		Aval	SEC01	Intermittent	9,8	1,2	3	-	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC02	Intermittent	10,0	0,7	3	-	-	-	-	-	Non	Non	
T41	CE031	Amont	SEC01	Permanent	23,0	1,2	1	-	10	-	-	-	Non	Non	Oui
			SEC02	Permanent	2,0	1,8	1	1	10	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	
			SEC03	Permanent	3,5	1,6	2	-	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC04	Permanent	15,0	1,1	1	-	-	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	
		Aval	SEC01	Permanent	9,1	5,0	1	3	40	-	-	-	Non	Oui	
			SEC02	Permanent	28,6	2,2	2	2	30	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Permanent	60,0	2,5	1	3	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC04	Permanent	4,9	0,9	2	1	-	-	-	-	Non	Non	
T42	CE033	Amont	SEC01	Permanent	50,0	0,8	2	4	4	-	-	-	Non	Non	Oui
			SEC02	Permanent	0,2	1,3	2	2	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Intermittent	2,5	1,4	1	-	-	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	
		Aval	SEC01	Permanent	10,2	4,0	2	5	88	-	-	-	Non	Oui	
T43	CE010	Amont	SEC01	Intermittent	45,0	0,6	2	3	100	-	-	-	Non	Non	Oui
			SEC01	Intermittent	70,0	1,4	1	1	50	-	-	-	Non	Non	
		Aval	SEC02	Permanent	70,0	1,6	2	-	10	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Intermittent	5,5	1,6	3	-	15	-	-	-	Non	Non	
			SEC04	Permanent	40,0	2,0	1	3	100	-	-	-	Non	Non	
T44	CE009	Amont	SEC01	Intermittent	44,0	1,4	1	1	8	-	-	-	Non	Non	Oui
			SEC01	Intermittent	7,4	0,4	2	-	8	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	
		Aval	SEC02	Intermittent	70,0	1,1	1	1	4	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Intermittent	20,0	1,2	2	1	35	-	-	-	Non	Non	
			SEC04	Intermittent	5,0	1,2	3	-	100	-	-	-	Non	Non	
			SEC05	Permanent	70,0	1,6	1	-	100	-	-	-	Non	Non	
T45	CE020	Amont	SEC01	Permanent	19,5	2,7	6	2	20	-	-	-	Non	Non	Oui
			SEC02	Permanent	60,0	1,8	1	3	-	-	-	-	Non	Non	
		Aval	SEC01	Permanent	5,7	2,7	12	5	15	-	-	-	Pente de 20% sur 20 m	Oui	
	Rivière des Perdrix	Aval	SEC02	Permanent	32,0	17,2	2	2	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Permanent	37,0	22,0	4	1	-	-	-	-	Non	Non	

Site de traversée	Nom du cours d'eau	Position par rapport à la traverse	Section de cours d'eau	Type d'écoulement	Largeur du littoral (m)	Largeur au débit plein bord (m)	Pente (%)	Nombre d'aires d'alimentation	Superficie totale des herbiers (m²)	Nombre de frayères	Superficie totale de frayère (m²)	Colmatage moyen (%)	Présence d'obstacle infranchissable	Présence de poisson (oui/non)	Présent dans la configuration optimisée
T46	CE021	Amont	SEC01	Intermittent	1,5	1,0	2	-	-	-	-	-	Non	Non	Oui
			SEC02	Intermittent	2,0	0,9	3	-	-	-	-	-	Non	Non	
		Aval	SEC01	Intermittent	4,5	1,4	2	-	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC02	Intermittent	5,0	1,7	1	-	-	-	-	-	Non	Non	
T47	CE016	Amont	SEC01	Intermittent	4,2	4,2	1	-	70	-	-	-	Non	Non	Oui
			SEC02	Intermittent	12,0	0,8	1	-	10	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	
		Aval	SEC01	Intermittent	12,0	1,6	1	-	100	-	-	-	Non	Non	
			SEC02	Intermittent	18,0	0,9	1	-	-	-	-	-	Non	Non	
T49	CE037	Aval	SEC01	Intermittent	4,5	1,8	1	2	3	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	Oui
			SEC02	Intermittent	45,0	0,5	1	-	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Permanent	4,0	3,1	4	2	10	-	-	-	Non	Non	
T50	CE015	Amont	SEC01	Permanent	1,0	0,3	4	-	-	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	Oui
			SEC02	Permanent	2,0	0,6	2	-	100	-	-	-	Non	Non	
		Aval	SEC03	Permanent	1,8	1,5	3	-	8	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	
T51	CE027	Amont	SEC01	Permanent	10,2	1,0	4	1	5	1	2	10	Non	Non	Oui
			SEC02	Permanent	70,0	1,8	1	3	420	-	-	-	Non	Oui	
		Aval	SEC01	Permanent	22,0	2,0	1	-	30	-	-	-	Non	Non	
			SEC02	Permanent	47,0	1,0	2	-	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Permanent	20,0	2,2	2	1	-	-	-	-	Non	Oui	
			SEC04	Permanent	12,3	3,2	2	1	-	1	2	20	Non	Non	
			SEC04	Permanent	12,3	3,2	2	1	-	1	2	20	Non	Non	
T55	CE029	Amont	SEC01	Permanent	3,2	2,5	2	-	-	-	-	-	Non	Non	Oui
			SEC02	Intermittent	46,0	0,8	3	-	-	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	
		Aval	SEC01	Permanent	5,2	2,0	3	-	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC02	Permanent	15,0	0,7	4	-	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Permanent	22,0	0,8	2	-	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC04	Permanent	16,0	1,2	2	3	120	-	-	-	Non	Oui	
			SEC05	Permanent	8,2	3,2	3	-	-	1	2	50	Non	Oui	
			SEC06	Permanent	44,0	1,5	3	1	10	-	-	-	Non	Non	
T56	CE030	Amont	SEC01	Permanent	2,4	2,4	1	-	75	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	Oui
		Aval	SEC01	Permanent	1,0	1,0	5	1	2	-	-	-	Non	Oui	
			SEC02	Permanent	40,0	1,4	1	3	140	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Permanent	4,0	2,6	1	2	500	-	-	-	Non	Oui	
T57	CE035	Aval	SEC01	Permanent	5,7	2,6	1	1	10	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	Oui
			SEC02	Permanent	21,0	2,0	2	2	50	-	-	-	Non	Non	
T58	CE048	Amont	SEC01	Intermittent	1,5	1,0	3	-	-	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	Oui
			SEC02	Intermittent	2,0	1,5	2	-	-	-	-	-	Non	Non	

Site de traversée	Nom du cours d'eau	Position par rapport à la traverse	Section de cours d'eau	Type d'écoulement	Largeur du littoral (m)	Largeur au débit plein bord (m)	Pente (%)	Nombre d'aires d'alimentation	Superficie totale des herbiers (m²)	Nombre de frayères	Superficie totale de frayère (m²)	Colmatage moyen (%)	Présence d'obstacle infranchissable	Présence de poisson (oui/non)	Présent dans la configuration optimisée
T59	CE061	Amont	SEC01	Intermittent	2,5	1,0	3	-	-	-	-	-	Non	Non	Oui
			SEC02	Intermittent	3,7	0,7	2	1	4	-	-	-	Non	Non	
		Aval	SEC01	Intermittent	2,5	0,5	2	-	-	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	
			SEC02	Intermittent	3,3	1,5	2	-	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Permanent	120,0	4,5	1	2	265	-	-	-	Non	Oui	
			SEC04	Permanent	35,0	1,1	2	-	-	-	-	-	Non	Oui	
			SEC05	Permanent	89,0	1,6	1	-	15	-	-	-	Non	Oui	
			SEC06	Permanent	41,0	1,4	2	-	-	-	-	-	Non	Non	
T60	CE026	Amont	SEC01	Intermittent	15,3	0,5	3	-	-	-	-	-	Disparition du lit du cours d'eau sur 5 m	Non	Oui
			SEC02	Intermittent	4,2	4,1	2	2	20	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Intermittent	31,5	30,0	1	1	200	-	-	-	Non	Non	
		Aval	SEC01	Intermittent	29,0	0,5	2	-	-	-	-	-	Non	Non	
T62	CE040	Amont	SEC01	Permanent	3,9	3,9	1	1	9	-	-	-	Non	Non	Oui
			SEC02	Permanent	1,3	1,3	3	-	-	-	-	-	Non	Non	
			SEC03	Permanent	5,3	2,2	2	-	80	-	-	-	Non	Oui	
			SEC04	Permanent	0,9	0,9	3	-	4	-	-	-	Non	Non	
			SEC05	Permanent	1,5	1,3	2	-	120	-	-	-	Non	Non	
		Aval	SEC01	Permanent	1,3	1,3	1	-	50	-	-	-	Non	Non	

- : non applicable ou nul
1 : Localisation précise de l'obstacle non disponible

Annexe C Fiches descriptives des stations d'inventaire

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-07	Longitude: -70,43884	Latitude : 46,95517
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE004A	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau :	
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez : Fosse de drainage le long du chemin dans laquelle le CE du MHU se verse		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) : 2,5 Profondeur moyenne (m) : 0,05		Connectivité avec le milieu hydrique : Le fossé est alimenté par un cours d'eau

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Perturbé		Largeur moyenne du littoral (m) : 2,5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,5		Pente longitudinale (%) : 6
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,5		Facès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,6	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,06

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 30	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 10	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 20	Matière organique : 20	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Esèce observée	Description
----	----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Esèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	35	1-33	0	0	0	1-33	Carex sp. Graminer sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Esèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau_anthro_av-20240707-131925.jpg

Substrat du littoral



subs-20240707-132319.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240707-132404.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240707-132404.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-07	Longitude: -70,43892	Latitude : 46,95518
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE004A	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 7
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,05		Pente longitudinale (%) : 12
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,5		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Oui	Précisez : Omier de debusqueuse		
Autre perturbation : Non			
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,5	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,02	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,079

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 85	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE


Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240707-131031.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240707-131043.jpg

Substrat du littoral



subs-20240707-131532.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB	Date : 2024-07-07	Longitude : -70,44081	Latitude : 46,95499
---------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE004A	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 16
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,06		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,37		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
	Précisez : Autre perturbation : Oui		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Coupe forestière.		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,37	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,1	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,182

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 3	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 2	
Bloc 250 à 500 mm : 2	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 93	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	35	1-33	0	0	1-33	1-33	Algue filamenteuse

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : MHU en tête de CE (photo amont)

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240707-132625.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240707-132633.jpg

Substrat du littoral



subs-20240707-133512.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240707-133931.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240707-133704.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-07	Longitude: -70,43824	Latitude : 46,95486
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE004A	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 2,7
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,1		Pente longitudinale (%) : 5
Type de tronçon :	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Oui		Recouvrement dans le littoral (%) :
Précisez : Traverse de tronc de bois sans pont ou ponceau			
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,14	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,137

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 15	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 25	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 10	
Bloc 250 à 500 mm : 25	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 20	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Chemin qui traverse le CE

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240707-140453.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240707-140505.jpg

Substrat du littoral



subs-20240707-141323.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-07	Longitude: -70,43679	Latitude : 46,95522	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE004A	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 9.5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0.1		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2.6		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
	Précisez : Ponceau (voir autre photo) et bassin artificiel (aire alimentation)		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0.9	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0.04	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0.078

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 90	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non		
ID	Espèce observée	Description

Fraîeyère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non		
ID	Type	Description

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240707-141857.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240707-141906.jpg

Substrat du littoral



subs-20240707-142312.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240707-143027.jpg



Station : CE008_Amont_SEC01

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB	Date : 2024-07-09	Longitude: -70,44799	Latitude : 46,92745
---------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE008	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittant	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 6
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,15		Pente longitudinale (%) : 5
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,8		Facies : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,3	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 90	
			Total : 100

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID



Station : CE008_Amont_SEC01

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240709-131104.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240709-131124.jpg

Substrat du littoral



subs-20240709-131701.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-08	Longitude: -70,42281	Latitude : 46,93469
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE011	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 8,7
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,16		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,6		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,6	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	10	66-100	0	0	0	66-100	Carex sp

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240708-165523.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240708-165530.jpg

Substrat du littoral



subs-20240708-165758.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240708-165351.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240708-165351.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-08	Longitude: -70,42237	Latitude : 46,93489
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE011	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux	Largeur moyenne du littoral (m) : 25
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,34	Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,35	Facies : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :	Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non	
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon		
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,01	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 95	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Fraîze et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240708-165853.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240708-165901.jpg

Substrat du littoral



subs-20240708-170444.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-08	Longitude: -70,42155	Latitude : 46,93505
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE011	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 7
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,08		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,6		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,35	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,04	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 90	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Se déverse dans un milieu humide. Lit disparaît complètement 10m après autre photo (voir autre photo)

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240708-170749.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240708-170755.jpg

Substrat du littoral



subs-20240708-171102.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-20	Longitude: -70,35281	Latitude : 46,88792
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE042	Condition hydrologique : Étiage
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Largeur moyenne du littoral (m) : 70	
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,09	Pente longitudinale (%) : 3	
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,13	Faciès : Plat lentique	
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :	
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non	Recouvrement dans le littoral (%) :	
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :	
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :	

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,01	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,12	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Fraîeyère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240720-123644.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240720-123638.jpg

Substrat du littoral



subs-20240720-123611.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-20	Longitude: -70,35275	Latitude : 46,88798
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE042	Condition hydrologique : Étage
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 18,8
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,24		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,98		Facies : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,48	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,04	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
OBS001	Roche-mère lisse dont la pente moyenne est de 5 % ou plus sur 3 m et où la profondeur n'excède pas 100 mm	Ponceau lisse de 9m

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algues (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240720-124849.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240720-124917.jpg

Substrat du littoral



subs-20240720-125417.jpg

Obstacle infranchissable

OBS001



img_obs-20240720-124753.jpg

Description :

Roche-mère lisse dont la pente moyenne est de 5 % ou plus sur 3 m et où la profondeur n'excède pas 100 mm

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-21	Longitude: -70,34945	Latitude : 46,88647	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE			
Nom du cours d'eau : CE043	Condition hydrologique : Étage		
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non		
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui		

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux	Largeur moyenne du littoral (m) : 70
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0.19	Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0.55	Faciès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non	Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon		
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,35	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,07	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
			Total : 100

HABITAT DU POISSON		
Poissons observés sans pêche : Non		
ID	Espèce observée	Description

Frayère et alevinage : Non								
ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)

Obstacle : Non		
ID	Type	Description

Herbier aquatique : Non							
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces

Aire d'alimentation et de croissance : Non	
ID	

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE		
Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes
Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240721-130418.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240721-130426.jpg

Substrat du littoral



subs-20240721-130848.jpg



Station : CE043_Amont_SEC02

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-21	Longitude: -70,35050	Latitude : 46,88627
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE043	Condition hydrologique : Étiage
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittant	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 8,7
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,27		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,1		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,43	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,04	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 95	
			Total : 100

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HAD01	4	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniér sp

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID



Station : CE043_Amont_SEC02

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240721-131943.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240721-131949.jpg

Substrat du littoral



subs-20240721-132140.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240721-133148.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240721-133148.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-20	Longitude: -70,34993	Latitude : 46,88710
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE043	Condition hydrologique : Étage
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 26
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,26		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,7		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,44	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,09	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 7	Sable 0,125 à 5 mm : 3	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 20	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 70	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240720-145846.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240720-145852.jpg

Substrat du littoral



subs-20240720-150413.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-20	Longitude: -70,34998	Latitude : 46,88763
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE043	Condition hydrologique : Étage
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux	Largeur moyenne du littoral (m) : 42
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,19	Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,79	Faciès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :	Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non	
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon		
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,55	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,07	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240720-150941.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240720-150932.jpg

Substrat du littoral



subs-20240720-151248.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-18	Longitude : -70,34083	Latitude : 46,88415
------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE045	Condition hydrologique : Étiage
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 6.2
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0.24		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1.05		Faciès : Plat lentique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Espèces :
	Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Non	Largeur moyenne de l'eau (m) :	La vitesse est-elle nulle :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0 Total : 100
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID


OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240718-124309.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240718-124349.jpg

Substrat du littoral



subs-20240718-124747.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-18	Longitude: -70,34117	Latitude : 46,88439
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE044	Condition hydrologique : Étage
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 15,5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,23		Pente longitudinale (%) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,26		Faciès : Plat lentique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,56	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 20	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 70	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240718-130038.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240718-130050.jpg

Substrat du littoral



subs-20240718-125813.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240718-130004.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-18	Longitude: -70,34149	Latitude : 46,88497	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE045	Condition hydrologique : Étage
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 42,5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,16		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,48		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,2	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,19	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non		
ID	Espèce observée	Description

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non		
ID	Type	Description

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	125	66-100	0	0	1-33	66-100	Calla des marais

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240718-131122.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240718-131210.jpg

Substrat du littoral



subs-20240718-131302.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240718-131358.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240718-131358.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-20	Longitude: -70,34789	Latitude : 46,88730
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE045	Condition hydrologique : Étage
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC04	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 28
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,15		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 3,2		Faciles : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,5	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,064

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Faune et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240720-142235.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240720-142249.jpg

Substrat du littoral



subs-20240720-142552.jpg



Station : CE045_Aval_SEC05

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-20	Longitude: -70,35011	Latitude : 46,88838	No de projet : 3536
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE045	Condition hydrologique : Étiage
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC05	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Largeur moyenne du littoral (m) : 30	
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,18	Pente longitudinale (%) : 2	
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 3,5	Facies : Plat lentique	
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :	
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non	Recouvrement dans le littoral (%) :	
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :	
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :	

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 2,1	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,27	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	Total : 100

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HAD01	200	33-66	0	0	0	33-66	Calla des marais

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID



Station : CE045_Aval_SEC05

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240720-135116.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240720-135111.jpg

Substrat du littoral



subs-20240720-135609.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240720-135649.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240720-140056.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-20	Longitude: -70,35066	Latitude : 46,88875
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE045	Condition hydrologique : Étage
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC06	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 26
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,35		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 3,9		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 2,51	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,23	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
			Total : 100

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	40	33-66	0	0	1-33	33-66	Rubaniér sp

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunistique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunistique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240720-133920.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240720-133928.jpg

Substrat du littoral



subs-20240720-134340.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240720-134434.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240720-134434.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-20	Longitude: -70,35246	Latitude : 46,88981
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE045	Condition hydrologique : Étage
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC07	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 12
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,21		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 3,7		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 3,1	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,18	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HAD01	400	66-100	0	0	1-33	66-100	Calla des marais

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001
ALIM003
ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE


Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240720-130816.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240720-130822.jpg

Substrat du littoral



subs-20240720-133932.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240720-130949.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240720-131919.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240720-133020.jpg

Aire d'alimentation et croissance


ALIM003



img_alim-20240720-131854.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240720-132121.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-19	Longitude: -70,36837	Latitude : 46,89683	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE			
Nom du cours d'eau : CE060	Condition hydrologique : Étage		
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non		
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant :		

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 50
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,1		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,74		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,37	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,176

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON								
Poissons observés sans pêche : Non								
ID	Espèce observée				Description			
Frayère et alevinage : Non								
ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
Obstacle : Oui								
ID	Type				Description			
Herbier aquatique : Non								
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces	

Aire d'alimentation et de croissance : Non	
ID	


OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes
Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240719-180435.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240719-180427.jpg

Substrat du littoral



subs-20240719-180619.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-19	Longitude: -70,36789	Latitude : 46,89722
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE060	Condition hydrologique : Étage
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 52
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,09		Pente longitudinale (%) : 10
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,39		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,19	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,02	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,111

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 3	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 2	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 95	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	3	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniez sp

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240719-181733.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240719-181741.jpg

Substrat du littoral



subs-20240719-182641.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240719-182454.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240719-182454.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-19	Longitude: -70,36799	Latitude : 46,89753	
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE				
Nom du cours d'eau : Rivière Inconnue	Condition hydrologique : Étage			
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non			
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui			

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Largeur moyenne du littoral (m) : 56	
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,2	Pente longitudinale (%) : 1	
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 9,1	Faciès : Plat lentique	
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :	
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non	Recouvrement dans le littoral (%) :	
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :	
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :	

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 4,5	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,33	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,161

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 90	

HABITAT DU POISSON		
Poissons observés sans pêche : Oui		
ID	Espèce observée	Description
POI001	Cyprinidés	

Frayère et alevinage : Non								
ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
Obstacle : Non								
ID	Type				Description			

Herbier aquatique : Oui							
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	200	33-66	0	0	0	33-66	Rubaniér sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM002
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE		
Présence de castor/barrage/hutte : Oui	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description : Hutte	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes
Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240719-183540.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240719-183546.jpg

Substrat du littoral



subs-20240719-184855.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240719-183627.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240719-183627.jpg



faun_flor-20240719-185305.jpg

Description :

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240719-183840.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240719-192103.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-19	Longitude: -70,36766	Latitude : 46,89761
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière Inconnue	Condition hydrologique : Étage
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 37
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,35		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 4,4		Faciès : Plat courant
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Espèces :
	Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 3,15	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,309

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 3	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 15	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 2	Matière organique : 75	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	80	1-33	0	0	1-33	66-100	Algues sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240719-200010.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20240719-200021.jpg

Substrat du littoral



subs-20240719-200836.jpg


Plantes aquatiques



plante-20240719-201058.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240719-201058.jpg



Station : Riviere_Inconnue_Aval_SEC03

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-19	Longitude: -70,36703	Latitude : 46,89773	No de projet : 3536
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière Inconnue	Condition hydrologique : Étiage
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 26
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,32		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,4		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,5	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,12	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,205

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 25	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 15	Matière organique : 45	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Cyprinidés	

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algues (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	500	1-33	0	0	66-100	66-100	Algues sp



Station : Riviere_Inconnue_Aval_SEC03

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunistique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunistique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240719-201656.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240719-201703.jpg

Substrat du littoral



subs-20240719-203120.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240719-205937.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240719-205937.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-19	Longitude: -70,36552	Latitude : 46,89699	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière Inconnue	Condition hydrologique : Étage
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC04	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 16
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,5		Pente longitudinale (%) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 7,15		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 5,7	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,22	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,204

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 40	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 15	Gravier 5 à 40 mm : 10	Matière organique : 30	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non		
ID	Espèce observée	Description

Fraîeyre et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non		
ID	Type	Description

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	70	0	0	0	66-100	66-100	Algues sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE


Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240719-210128.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20240719-210137.jpg

Substrat du littoral



subs-20240719-211004.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240719-211039.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240719-211039.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240719-211400.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-19	Longitude: -70,36913	Latitude : 46,89868	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE			
Nom du cours d'eau : Rivière Inconnue	Condition hydrologique : Étage		
Site de traversée :	Précipitation lors de la visite : Non		
Numéro de section : SEC05	Précipitation 24 h avant : Oui		

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux	Largeur moyenne du littoral (m) : 39
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,39	Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 3,24	Facies : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non	Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon		
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algues (%) :	Espèces :

ÉCOULEMENT			
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 2,9		La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,2		Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,221

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 15	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 70	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON									
Poissons observés sans pêche : Non									
ID	Espèce observée				Description				
Fzayère et alevinage : Non									
ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)	
Obstacle : Non									
ID	Type				Description				
Herbier aquatique : Non									
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)		Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)		Espèces

Aire d'alimentation et de croissance : Non									
ID									

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes
Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240719-193034.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240719-193046.jpg

Substrat du littoral



subs-20240719-193550.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-08	Longitude: -70,45857	Latitude : 46,96168
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE001	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T01	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 3,6
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,38		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,4		Faciès : Plat lentique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Poncau		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) : Espèces :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 2,1	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,13	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,089

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 60	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 25	Matière organique : 10	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20240708-132530.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240708-132613.jpg

Substrat du littoral



subs-20240708-132904.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240708-132926.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-08	Longitude: -70,45830	Latitude : 46,96189
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE001	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T01	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire	Largeur moyenne du littoral (m) : 2,9	
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,45	Pente longitudinale (%) : 1	
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,9	Faciès : Plat lentique	
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :	
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Oui	Recouvrement dans le littoral (%) :	
	Précisez : Vieux chemin forestier longe le CE sur 20m (autre photo)		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :	
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :	

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,05	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,124

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 30	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 10	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 45	Matière organique : 10	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240708-133135.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240708-133140.jpg

Substrat du littoral



subs-20240708-133456.jpg



faun_flor-20240706-133900.jpg

Description : Fin de section : barrage

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-08	Longitude: -70,45758	Latitude : 46,96222	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE001	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T01	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 4,1
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,15		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 3,7		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 2,6	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,45	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non		
ID	Espèce observée	Description

Fraîeyre et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non		
ID	Type	Description

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description : Barrage	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Directement en amont du barrage

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20240708-135742.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240708-135207.jpg

Substrat du littoral



subs-20240708-140127.jpg



faun_flor-20240708-135000.jpg

Description :

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240708-135012.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240708-135133.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-08	Longitude: -70,45867	Latitude : 46,96063
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE001	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T01	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 70
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,2		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,8		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Oui	Précisez : Embacle		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,1	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,1

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 95	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA002	10	1-33	0	0	0	1-33	Quenouille Calla des marais. Rubanier sp.
HA001	3	1-33	0	0	0	1-33	Rubanier sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002
ALIM003
ALIM004
ALIM005
ALIM006
ALIM007

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240708-125859.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240708-125908.jpg

Substrat du littoral



subs-20240708-130301.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240708-130731.jpg	Herbier aquatique HA002  plante-20240708-130731.jpg
Herbier aquatique HA001  plante-20240708-130439.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_alim-20240708-130319.jpg

Aire d'alimentation et croissance ALIM002  img_alim-20240708-130620.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM003  img_alim-20240708-130934.jpg
Aire d'alimentation et croissance ALIM004  img_alim-20240708-131028.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM005  img_alim-20240708-131109.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM006



img_alim-20240708-131155.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM007



img_alim-20240708-131229.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-08	Longitude: -70,45897	Latitude : 46,96121	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE			
Nom du cours d'eau : CE001	Condition hydrologique : Moyenne		
Site de traversée : T01	Précipitation lors de la visite : Non		
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui		

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 4,9
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,18		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,9		Faciès : Plat lentique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Espèces :
	Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,4	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,1	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,139

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 10	Sable 0,125 à 5 mm : 25	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 35	Matière organique : 20	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON									
Poissons observés sans pêche : Non									
ID	Espèce observée				Description				
Frayère et alevinage : Non									
ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)	
Obstacle : Non									
ID	Type				Description				
Herbier aquatique : Non									
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces		

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Apéciculture

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240708-131556.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240708-131534.jpg

Substrat du littoral



subs-20240708-132044.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240708-132315.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-07	Longitude: -70.46010	Latitude : 46.96023
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE001	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T01	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 70
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,1		Pente longitudinale (%) : 0
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,5		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,5	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,2	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,132

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 1	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
			Total : 101

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	50	0	0	0	1-33	1-33	Algues sp.
HA002	20	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniér sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240707-194022.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240707-194030.jpg

Substrat du littoral



subs-20240707-194205.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240707-195244.jpg	Herbier aquatique HA001  plante-20240707-195244.jpg
Herbier aquatique HA002  plante-20240707-194310.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_alim-20240707-194922.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson			
IDENTIFICATION			No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-08	Longitude: -70,45717	Latitude : 46,96052

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE	
Nom du cours d'eau : CE002	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T02	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau :	
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez : Fosse le long du chemin		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) : 1,9	Profondeur moyenne (m) : 0,1	Connectivité avec le milieu hydrique : Le fossé se déverse dans un cours d'eau ou un lac

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Perturbé	Largeur moyenne du littoral (m) : 1,9
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,18	Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,25	Facès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon		
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,2	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,1	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,077

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 25	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 10	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 15	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 45	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON								
Poissons observés sans pêche : Non								
ID	Espèce observée		Description					
Frayère et alevinage : Non								
ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
Obstacle : Non								
ID	Type	Description						
Herbier aquatique : Non								
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces	

Aire d'alimentation et de croissance : Non	
ID	

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE		
Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Notes		
Notes :		

PHOTOGRAPHIES	
Contexte hydrique, modifié / anthropique aval	Substrat du littoral
	
eau_anthro_av-20240708-114324.jpg	subs-20240708-114720.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nom(s) évaluateur(s) : FAD	Date : 2024-07-08	Longitude: -70,45650	Latitude : 46,96051
----------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

No de projet : 3536

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE002	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T02	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique

Localisation : Amont	Présence d'un lit de cours d'eau : Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement : Intermittent

Naturel

Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	

Anthropique

Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire	Largeur moyenne du littoral (m) : 1,1
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,18	Pente longitudinale (%) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,7	Facès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :	Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non	
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon		
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,45	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,052

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	Total : 100
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 85	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240708-115228.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240708-115235.jpg

Substrat du littoral



subs-20240708-120108.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD	Date : 2024-07-08	Longitude: -70,45618	Latitude : 46,96037
----------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE002	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T02	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique

Localisation : Amont	Présence d'un lit de cours d'eau :
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique	Type d'écoulement : Intermittent

Naturel

Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	

Anthropique

Cours d'eau linéarisé	Précisez : Cours deau creusé de façon linéaire pres dun chemin dans lerabriere. Talus plus eleve juste en rive du lit que sur le reste		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Perturbé	Largeur moyenne du littoral (m) : 2
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 1,5	Pente longitudinale (%) : 5
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2	Faciès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui	Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Ponceau	Recouvrement dans le littoral (%) :
Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon		
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,6	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,046

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 20	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 15	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 45	
			Total : 100

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes


PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau_anthro_av-20240708-120256.jpg

Substrat du littoral



subs-20240708-120732.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD	Date : 2024-07-08	Longitude: -70,45516	Latitude : 46,96040
----------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE002	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T02	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC04	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau :	
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez : Fosse de drainage de chemin		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) : 2	Profondeur moyenne (m) : 0,05	Connectivité avec le milieu hydrique : Le fossé se déverse dans un cours d'eau ou un lac

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Perturbé		Largeur moyenne du littoral (m) : 2
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 1		Pente longitudinale (%) : 5
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2		Faciès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Ponceau		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,65	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,039

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 90	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau_anthro_av-20240708-121154.jpg

Substrat du littoral



subs-20240708-121331.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-07	Longitude: -70,45873	Latitude : 46,96063	
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE				
Nom du cours d'eau : CE002	Condition hydrologique : Moyenne			
Site de traversée : T02	Précipitation lors de la visite : Non			
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui			

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 70
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,14		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,9		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,8	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,13	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,17

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON								
Poissons observés sans pêche : Non								
ID	Espèce observée				Description			
Frayère et alevinage : Non								
ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
Obstacle : Non								
ID	Type				Description			
Herbier aquatique : Oui								
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces	
HA001	75	33-66	0	0	0	33-66	Rubanier sp	

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240707-195511.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240707-195520.jpg

Substrat du littoral



subs-20240707-195906.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240707-200157.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240707-195930.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_allm-20240707-200035.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-07	Longitude: -70,45831	Latitude : 46,96063
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE002	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T02	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 70
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,07		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,5		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,45	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,1	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,129

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 95	
			Total : 100

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240707-201240.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240707-201253.jpg

Substrat du littoral



subs-20240707-201430.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-07	Longitude: -70,45807	Latitude : 46,96046
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE002	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T02	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 2,3
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,15		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,7		Faciès : Plat lentique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Ponceau (voir autre photo)		Espèces :
	Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,04	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,096

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 25	Sable 0,125 à 5 mm : 30	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 15	Matière organique : 20	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	5	1-33	0	0	0	1-33	Carex sp

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240707-202333.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240707-202010.jpg

Substrat du littoral



subs-20240707-202420.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240707-202817.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240707-202817.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-08	Longitude: -70,45681	Latitude : 46,96056
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE003	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T03	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittant	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 4,1
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,17		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,2		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,93	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,15

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 30	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 25	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 35	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Fraîrière et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Traversée érablière exploitée (acériculture)

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240708-115046.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240708-115053.jpg

Substrat du littoral



subs-20240708-115751.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-08	Longitude: -70,45681	Latitude : 46,96968
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE003	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T03	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 5,9
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,23		Pente longitudinale (%) : 5
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,9		Faciès : Plat lentique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Espèces :
	Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,96	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,04	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,054

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 10	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 15	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 40	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 20	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Fin du cours d'eau perte du lit

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240708-122720.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240708-122726.jpg

Substrat du littoral



subs-20240708-123213.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240708-123317.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nom(s) évaluateur(s) : PB	Date : 2024-07-08	Longitude: -70,45681	Latitude : 46,95856	No de projet : 3536
---------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE003	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T03	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique

Localisation : Amont	Présence d'un lit de cours d'eau : Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement : Intermittent

Naturel

Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	

Anthropique

Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Largeur moyenne du littoral (m) : 5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,07	Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,35	Facès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui	Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Vieux pont en billots (autre photo). Lit passe en-dessous	Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non	
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon		
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,5	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,07

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	Total : 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Fraîze et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Tête du CE est un milieu humide. Largeur du littoral augmente progressivement plus on s'approche du milieu humide

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240708-123702.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240708-123715.jpg

Substrat du littoral



subs-20240708-124430.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-07	Longitude: -70,43784	Latitude : 46,95436
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE004	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T04	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux	Largeur moyenne du littoral (m) : 7	
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0.13	Pente longitudinale (%) : 4	
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1.1	Faciès : Plat lentique	
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui	Espèces :	
	Précisez : Ponceau	Recouvrement dans le littoral (%) :	
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Oui		
	Précisez : Coupe forestière qui a perturbé le cours d'eau sur près de 200m.		
	Perte de la bande riveraine en raison des ornières		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :	
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :	

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,8	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,134

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	Total : 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	10	1-33	0	0	1-33	0	Rubarier sp algues filamenteuse

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Chemin machinerie qui crée un petit bassin. Cours d'eau perturbé par la coupe forestière

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240707-122049.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240707-122107.jpg

Substrat du littoral



subs-20240707-122623.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240707-122909.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240707-122858.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-07	Longitude: -70,43545	Latitude : 46,95538	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE004	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T04	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau :	
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez : Fossé de drainage		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) : 1,7	Profondeur moyenne (m) : 0,08	Connectivité avec le milieu hydrique : Le fossé est alimenté par un cours d'eau

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Perturbé		Largeur moyenne du littoral (m) : 1,7
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,44		Pente longitudinale (%) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,7		Facies : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
	Précisez : Ponceau		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,22	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,08	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,115

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 20	Sable 0,125 à 5 mm : 30	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 25	Gravier 5 à 40 mm : 10	Matière organique : 0	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
OBS001	Roche-mère lisse dont la pente moyenne est de 5 % ou plus sur 3 m et où la profondeur n'excède pas 100 mm	Pente de 6% dans un ponceau trop lisse à l'intérieur sur 14m

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Section du cours d'eau qui rejoint le fossé de drainage

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau_anthro_av-20240707-143456.jpg

Substrat du littoral



subs-20240707-143857.jpg

Obstacle infranchissable

OBS001



img_obs-20240707-144116.jpg

Description :

Roche-mère lisse dont la pente moyenne est de 5 % ou plus sur 3 m et où la profondeur n'excède pas 100 mm

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-07	Longitude: -70,43565	Latitude : 46,95526
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE004	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T04	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 4
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,1		Pente longitudinale (%) : 7
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,1		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non Précisez :		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Oui Précisez : CE traverse chemin forestier (voir autre photo)		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,1	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,223

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 10	Sable 0,125 à 5 mm : 20	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 15	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 30	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 20	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
OBS001	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM003
ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce fauniste observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement fauniste : Non	Précisez :

Notes

Notes :


PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240707-144331.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240707-144323.jpg

Substrat du littoral



subs-20240707-144820.jpg

Obstacle infranchissable

OBS001



img_obs-20240707-145342.jpg

Description :

Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240707-144926.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM003



img_alim-20240707-145740.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240707-145113.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-07	Longitude: -70,43736	Latitude : 46,95448
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE004	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T04	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 6,3
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,15		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,7		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
	Précisez : Possiblement un vieille traverse en bois pas de ponceau		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Oui		
	Précisez : Vieille coupe forestière		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,7	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,174

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240707-150058.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240707-150111.jpg

Substrat du littoral



subs-20240707-150518.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_allm-20240707-150642.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-07	Longitude: -70,43516	Latitude : 46,96270
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE005	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T05	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 12
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,2		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 3		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Ponces		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algues (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 3	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,22	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,131

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 10	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 80	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	400	33-66	0	0	0	33-66	Rubaniér sp. Calla des marais
HA002	20	1-33	0	0	0	1-33	Calla des marais

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002
ALIM003

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20240707-163438.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240707-163427.jpg

Substrat du littoral



subs-20240707-164227.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240707-165411.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240707-165411.jpg

Herbier aquatique

HA002



plante-20240707-164510.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240707-164353.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240707-164824.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM003



img_alim-20240707-165229.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-07	Longitude: -70,43508	Latitude : 46,96276
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE005	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T05	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 3
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,15		Pente longitudinale (%) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,7		Faciès : Plat courant
Perturbation	Espèces exotiques envahissantes : Non		
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Ponceau		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Oui		
Obstacle à l'écoulement : Non		Précisez : Chemin de vtt qui traverse le CE avec un 2e ponceau	
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,7	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,14	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,312

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 30	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 15	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 25	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 10	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Oui

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
FR001	Ombre de fontaine	Potentielle (substrat adéquat)	0,5	5	Gravier	0,22	70	0,28

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	50	1-33	0	0	33-66	33-66	Rubanner sp. Algues sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : 2e ponceau pour le chemin de vtt. Ensuite cours d'eau semble linéarisé entre les 2 ponceaux donc 2e section.


PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240707-153624.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20240707-153636.jpg

Substrat du littoral



subs-20240707-154133.jpg


Plantes aquatiques



plante-20240707-154236.jpg

Herbier aquatique


HA001



plante-20240707-154226.jpg

Aire d'alimentation et croissance


ALIM001



img_alim-20240707-154400.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240707-154447.jpg

Frayère et alevinage

FR001



img_tray-20240707-155105.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-07	Longitude: -70,43443	Latitude : 46,96293
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE005	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T05	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau :	
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Perturbé		Largeur moyenne du littoral (m) : 2
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,45		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2		Faciès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) : 1-33	Plante submergée (%) : 0		Total de recouvrement (%) : 1-33
Plante flottante (%) : 0	Algue (%) : 1-33		Espèces : Rubanier sp

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,6	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,18	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,225

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 15	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 30	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 25	Gravier 5 à 40 mm : 20	Matière organique : 0	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Faune et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	25	1-33	0	0	1-33	1-33	Rubanier sp

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau_anthro_av-20240707-155558.jpg

Substrat du littoral



subs-20240707-160623.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240707-160156.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240707-160156.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-07	Longitude: -70,43424	Latitude : 46,95312
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE005	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T05	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 6
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,6		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 6		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Ponceau		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 5,5	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,45	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 95	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Non identifiée	5 cm

Fraysère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	20	33-66	0	0	0	33-66	Graminés sp. Rubanier sp. Non identifiée

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes


PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240707-160545.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240707-160553.jpg

Substrat du littoral



subs-20240707-160719.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240707-160909.jpg

Herbier aquatique


HA001



plante-20240707-161038.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_allm-20240707-160742.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-07	Longitude: -70,43488	Latitude : 46,94966
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE006	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T06	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 12
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,12		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 3,1		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :	
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :	

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 3,1	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,095

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HAD01	250	33-66	0	0	0	33-66	Calla des marais

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE


Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :


PHOTOGRAPHIES

Substrat du littoral



subs-20240707-173937.jpg


Plantes aquatiques



plante-20240707-173618.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240707-173618.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_allm-20240707-174154.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD	Date : 2024-07-07	Longitude: -70,43382	Latitude : 46,95033
----------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE006	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T06	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 14,2
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,1		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,1		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
	Précisez : Autre perturbation : Oui		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Vieux chemin forestier		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,95	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,13	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,228

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 75	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA002	5	1-33	0	0	0	1-33	Calla des marais
HA001	5	1-33	0	0	0	1-33	Graminés sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Vieux chemin forestier

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240707-174558.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20240707-174612.jpg

Substrat du littoral



subs-20240707-175127.jpg


Plantes aquatiques



plante-20240707-175310.jpg

Herbier aquatique

HA002



plante-20240707-175310.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240707-175644.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240707-175214.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240707-175757.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-07	Longitude: -70,43300	Latitude : 46,95110
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE006	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T06	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 3,5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,18		Pente longitudinale (%) : 5
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,8		Faciès : Plat courant
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
	Précisez : Ponceau (autre photo)		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,7	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,14	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,508

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 20	Sable 0,125 à 5 mm : 20	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 40	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 10	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	10	1-33	0	0	0	1-33	Calla des marais (photo 1 et 3)

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002
ALIM003

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240707-180021.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240707-180015.jpg

Substrat du littoral



subs-20240707-180454.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240707-180751.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240707-180655.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240707-175938.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240707-181131.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM003



img_alim-20240707-181233.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-07	Longitude: -70,43225	Latitude : 46,95186
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE006	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T06	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 4,3
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,9		Pente longitudinale (%) : 11
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,2		Faciès : Plat courant
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non Précisez :		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Oui Précisez : Sanlier de vtt		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 2,2	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,07	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,324

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 25	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 35	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 25	
			Total : 100

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Sanlier de vtt qui traverse le cours d'eau

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240707-181357.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240707-181346.jpg

Substrat du littoral



subs-20240707-182058.jpg

Aire d'alimentation et croissance


ALIM001



img_alim-20240707-182129.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240707-182216.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-07	Longitude: -70,43225	Latitude : 46,96245
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE006	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T06	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 4,6
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,14		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,6		Facies : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algues (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,6	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,11	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,139

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 65	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 20	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HAD01	15	66-100	0	0	0	66-100	Carex sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001
ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240707-182525.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240707-182544.jpg

Substrat du littoral



subs-20240707-182746.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240707-183102.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240707-183054.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240707-182343.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240707-183010.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-10	Longitude: -70,42714	Latitude : 46,93695
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE007	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T07	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 5,7
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,17		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,9		Facies : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,2	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,09	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,125

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0 Total : 100
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 85	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	10	1-33	0	0	0	1-33	Rubanner sp. Calla des marais.

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE


Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240710-161314.jpg

Substrat du littoral




subs-20240710-161728.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240710-161325.jpg


Plantes aquatiques



plante-20240710-162035.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240710-162049.jpg

Pesca

Station : T07_CE007_Amont_SEC02

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-10	Longitude: -70.42770	Latitude : 46.93685
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE007	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T07	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 35
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,08		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,6		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,7	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,09	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,028

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 95	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HAD01	125	33-66	0	0	0	33-66	Calla des marais

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

Pesca

Station : T07_CE007_Amont_SEC02

ALIM001
ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description : Barrage. Dernier 60m du segment est la zone inondée	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240710-162218.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240710-162212.jpg

Substrat du littoral



subs-20240710-162811.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240710-162724.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240710-162550.jpg




faun_flor-20240710-163718.jpg

Description :

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240710-162836.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240710-163611.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-10	Longitude: -70.42715	Latitude : 46.93696
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE007	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T07	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Perturbé		Largeur moyenne du littoral (m) : 35
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 4,5		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non Précisez :		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Oui Précisez : Barrage à castor	Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 4,5	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,5	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	250	33-66	0	0	0	33-66	Graminier sp. Calla des marais. Carex sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID


OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description : Succession de vieux barrages à castor	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240710-165351.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240710-165343.jpg

Substrat du littoral



subs-20240710-165856.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240710-165708.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240710-165708.jpg



faun_flor-20240710-165922.jpg

Description :

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-10	Longitude: -70,41551	Latitude : 46,93680
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE014	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T09	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 45
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,2		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,5		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Oui Précisez : Vieux barrage a castor	Précisez : Ponceau		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,45	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,07	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,161

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 95	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Non identifiée	2 cm de long

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	2	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniér sp
HA002	300	33-66	0	0	0	33-66	Rubaniér sp, Calla des marais.

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002
ALIM003
ALIM004
ALIM005
ALIM006
ALIM007

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240710-172115.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240710-172121.jpg

Substrat du littoral




subs-20240710-173107.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240710-172320.jpg	Herbier aquatique HA001  plante-20240710-172320.jpg
Herbier aquatique HA002  plante-20240710-173304.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_alim-20240710-174258.jpg

Aire d'alimentation et croissance ALIM002  img_alim-20240710-174111.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM003  img_alim-20240710-173723.jpg
Aire d'alimentation et croissance ALIM004  img_alim-20240710-173609.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM005  img_alim-20240710-173429.jpg

Aire d'alimentation et croissance


ALIM006



img_alim-20240710-172532.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM007



img_alim-20240710-172242.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB	Date : 2024-07-10	Longitude : -70,41719	Latitude : 46,93610
---------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE014	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T09	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 90
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,12		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,25		Faciès : Plat lentique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,1	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	50	66-100	0	0	0	66-100	Calla des marais

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240710-174440.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240710-174453.jpg

Substrat du littoral



subs-20240710-174628.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240710-174656.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240710-174656.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-10	Longitude: -70,41541	Latitude : 46,93683
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE014	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T09	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 14,6
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,17		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,1		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,65	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,06	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,214

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 10	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 20	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 30	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Non identifiée	Moins de 5 cm

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	80	1-33	0	0	66-100	66-100	Algues sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002
ALIM003

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE


Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240710-175627.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240710-175639.jpg

Substrat du littoral



subs-20240710-175949.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240710-175742.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240710-175720.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240710-180613.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240710-180417.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM003



img_alim-20240710-180216.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-10	Longitude: -70,41470	Latitude : 46,93755
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE014	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T09	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 17,5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,16		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,2		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,75	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,16	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,099

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 15	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 70	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA002	15	0	0	0	1-33	1-33	Algues sp.
HA001	200	33-66	0	0	0	33-66	Calla des marais. Rubanier sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM002
ALIM003
ALIM004
ALIM005
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :


PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240710-180742.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240710-180751.jpg

Substrat du littoral



subs-20240710-182231.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240710-182139.jpg	Herbier aquatique HA002  plante-20240710-182139.jpg
Herbier aquatique HA001  plante-20240710-181341.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM002  img_alim-20240710-182451.jpg

Aire d'alimentation et croissance ALIM003  img_alim-20240710-181636.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM004  img_alim-20240710-181444.jpg
Aire d'alimentation et croissance ALIM005  img_alim-20240710-181302.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_alim-20240710-181554.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-08	Longitude: -70,42169	Latitude : 46,93202
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE012	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T11	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 7
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,27		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,2		Faciès : Plat courant
Perturbation	Espèces exotiques envahissantes : Non		
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 2,2	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,32

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 20	Sable 0,125 à 5 mm : 15	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 15	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 35	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 10	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Non identifiée	2 cm

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA002	7	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniér sp. Calla des marais
HA001	20	1-33	0	0	0	1-33	Calla des marais. Rubaniér sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002
ALIM003

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20240708-173851.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240708-173840.jpg

Substrat du littoral



subs-20240708-174253.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240708-174927.jpg

Herbier aquatique


HA002



plante-20240708-174544.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240708-174611.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240708-174349.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240708-175029.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM003



img_alim-20240708-175556.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-08	Longitude: -70,42272	Latitude : 46,93149
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE012	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T11	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 37
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,27		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,91		Faciès : Plat lentique
Perturbation	Espèces exotiques envahissantes : Non		
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 2,2	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,12	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,172

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Cyprinidés	2 individus
POI002	Non identifiée	

Frayère et alevinage : Non

ID	Espace ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algues (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	30	33-66	0	0	0	33-66	Calla des marais

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description : Barrage et hutte	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Le changement de section est à la sortie de la forêt / début aulnaie. Un chenal bien défini mais aussi plusieurs petits dans le littoral. Présence d'un étang de castor.

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240708-180646.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20240708-180653.jpg

Substrat du littoral



subs-20240708-180622.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240708-180812.jpg

Poisson



img_pois-20240708-181303.jpg

Poisson



img_pois-20240708-181303.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240708-180812.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



faun_flor-20240708-182042.jpg

Description :



img_alim-20240708-181724.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-08	Longitude: -70.42170	Latitude : 46.93203
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE012	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T11	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 2,9
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,2		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,2		Faciès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 2	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0.12	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0.17

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 20	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 25	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 30	
			Total : 100

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	10	1-33	0	0	0	1-33	Rubanie sp

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240708-183148.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240708-183153.jpg

Substrat du littoral



subs-20240708-183534.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240708-183635.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240708-183635.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-08	Longitude : -70,42165	Latitude : 46,93214
-------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE012	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T11	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 30
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,2		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,5		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 2	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,17	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,18

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Non identifiée	1 individu

Fraysère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	200	33-66	0	0	0	33-66	Carex sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunistique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunistique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Chenal principal bien défini avec plusieurs petits chenaux dans le littoral

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240708-183910.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240708-183905.jpg

Substrat du littoral



subs-20240708-184209.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240708-184321.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240708-184315.jpg

Poisson



img_pois-20240708-184620.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240708-185508.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240708-190016.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-08	Longitude : -70,41996	Latitude : 46,93303
-------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE012	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T11	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 5,6
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,18		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,7		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :	
	Précisez :	Recouvrement dans le littoral (%) :	
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :	
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :	

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 2	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,14	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,163

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 10	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 30	Gravier 5 à 40 mm : 20	Matière organique : 15	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	40	1-33	0	0	33-66	33-66	Algues sp. Rubanier sp. Carex sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240708-190326.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240708-190333.jpg

Substrat du littoral



subs-20240708-190721.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240708-190950.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240708-190932.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240708-190839.jpg

Pesca

Station : T12_Riviere_des_Perdrix_(tributaire)_Amont_SEC 01

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-02	Longitude: -70,38282	Latitude : 46,93596
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière des Perdrix (tributaire)	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T12	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	Présence d'un lit de cours d'eau : Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement : Permanent

Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	

Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 25
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0.13		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 10		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 10	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,32	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,291

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 10	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 10	
Bloc 250 à 500 mm : 25	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 40	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Non identifiée	

Fraîeyère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Pesca

Station : T12_Riviere_des_Perdrix_(tributaire)_Amont_SEC 01

HA001	750	66-100	0	0	0	66-100	Rubaniér sp
-------	-----	--------	---	---	---	--------	-------------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE


Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Présence de poissons sur toute la section

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20240702-180709.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240702-180726.jpg

Substrat du littoral




subs-20240702-181428.jpg

Station :

T12_Riviere_des_Perdrix_(tributaire)_Amont_SEC
01


Plantes aquatiques



plante-20240702-181618.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240702-181618.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD	Date : 2024-07-02	Longitude: -70,38311	Latitude : 46,93655
----------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière des Perdrix (tributaire)

Condition hydrologique : Moyenne

Site de traversée : T12

Précipitation lors de la visite : Non

Numéro de section : SEC02

Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique

Localisation : Amont

Présence d'un lit de cours d'eau : Oui

Lit de l'écoulement : Naturel

Type d'écoulement : Permanent

Naturel

Plan d'eau

Superficie approximative (m²) :

Profondeur maximale approximative (m) :

Connectivité avec le milieu hydrique :

Drainage naturel

Largeur d'écoulement (m) :

Connectivité avec le milieu hydrique :

Anthropique

Cours d'eau linéarisé

Précisez :

Lac artificiel

Superficie approximative (m²) :

Connectivité avec le milieu hydrique :

Fossé

Largeur (m) :

Profondeur moyenne (m) :

Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique

Style fluvial du tronçon : Linéaire

Largeur moyenne du littoral (m) : 4,3

Précisez : Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,15

Pente longitudinale (%) : 4

Type de tronçon : Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,9

Faciès : Plat lentique

Perturbation

Présence de bois mort : Oui

Structures anthropiques : Oui

Précisez : ponceau

Recouvrement dans le littoral (%) :

Obstacle à l'écoulement : Non

Autre perturbation : Non

Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon

Plante émergente (%) :

Plante submergée (%) :

Total de recouvrement (%) :

Plante flottante (%) :

Algue (%) :

Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui

Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,8

La vitesse est-elle nulle : Non

Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,11

Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,179

SUBSTRAT DU LITTORAL				
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 10	Sable 0,125 à 5 mm : 15	Autres : 0	
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	Total : 100	
Bloc 250 à 500 mm : 20	Gravier 5 à 40 mm : 25	Matière organique : 15		

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Oui

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
FR001	Ombie de fontaine	Potentielle (substrat adéquat)	1	2	Gravier	0,14	10	0,16

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non

Espèce faunique observée : Non

Précisez : Aménagement faunique : Non

Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240702-175806.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240702-175817.jpg

Substrat du littoral



subs-20240702-180405.jpg

Station :

T12_Riviere_des_Perdrix_(tributaire)_Amont_SEC
02

Fraysère et alevinage

FR001



img_fray-20240702-180333.jpg



Station : T12_Riviere_des_Perdrix_Amont_SEC01

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-02	Longitude: -70,38286	Latitude : 46,93722
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

No de projet : 3536

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière des Perdrix	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T12	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 20,9
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,16		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 19,8		Faciès : Plat courant
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) : 1-33	Plante submergée (%) : 0		Total de recouvrement (%) : 1-33
Plante flottante (%) : 0	Algue (%) : 0		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 19,8	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,25	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,418

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 25	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 45	Gravier 5 à 40 mm : 10	Matière organique : 0	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Cyprinidés	Environ 10 individus

Frayère et alevinage : Oui

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
FR001	Ombre de fontaine	Potentielle (substrat adéquat)	1,3	7	Gravier	0,18	20	0,5
FR002	Ombre de fontaine	Potentielle (substrat adéquat)	1	2	Gravier	0,3	50	3,4
FR003	Ombre de fontaine	Potentielle (substrat adéquat)	3,75	1,25	Gravier	0,34	50	0,448



Station : T12_Riviere_des_Perdrix_Amont_SEC01

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	2	1-33	0	0	0	1-33	Rubanner sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002
ALIM003

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240702-172836.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240702-172846.jpg

Substrat du littoral



subs-20240702-173402.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240702-173530.jpg

Herbier aquatique



plante-20240702-173530.jpg

Aire d'alimentation et croissance



img_alim-20240702-174152.jpg

Aire d'alimentation et croissance



img_alim-20240702-174914.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM003



img_alim-20240702-174924.jpg

Fraysère et alevinage

FR001



img_fray-20240702-175229.jpg

Fraysère et alevinage


FR002



img_fray-20240702-175104.jpg

Fraysère et alevinage

FR003



img_fray-20240702-174429.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-02	Longitude: -70,38278	Latitude : 46,93608
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière des Perdrix	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T12	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 28,5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,13		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 24,5		Faciès : Plat courant
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 24,5	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,22	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,344

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 40	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 20	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 20	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Cyprinidés	

Frayère et alevinage : Oui

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
FR001	Ombre de fontaine	Potentielle (substrat adéquat)	1,5	4,25	Gravier	0,28	10	0,22

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algues (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :


PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240702-182756.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240702-182807.jpg

Substrat du littoral



subs-20240702-184307.jpg

Aire d'alimentation et croissance


ALIM001



img_alim-20240702-184357.jpg

Fraysère et alevinage

FR001



img_fray-20240702-183627.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-02	Longitude: -70,38162	Latitude : 46,93610	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière des Perdrix	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T12	Précipitation lors de la visite : Non
Número de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 24,2
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,13		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 24,2		Faciès : Plat courant
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 9,1	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,33	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,676

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 20	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 10	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 30	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 25	
			Total : 100

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Fraîeyre et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240702-184750.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240702-184757.jpg

Substrat du littoral



subs-20240702-185903.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240702-190050.jpg



Station : T12_Riviere_des_Perdrix_Aval_SEC01

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION			No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-02	Longitude: -70,38298	Latitude : 46,93728
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE			
Nom du cours d'eau : Rivière des Perdrix		Condition hydrologique : Moyenne	
Site de traversée : T12		Précipitation lors de la visite : Non	
Numéro de section : SEC01		Précipitation 24 h avant : Non	

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique		Style fluvial du tronçon : Linéaire	
Précisez :		Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,28	
Type de tronçon : Homogène		Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 9,1	
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui		Structures anthropiques : Oui	
Obstacle à l'écoulement : Non		Précisez : pont	
		Autre perturbation : Non	
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :		Plante submergée (%) :	
Plante flottante (%) :		Algue (%) :	
		Total de recouvrement (%) :	
		Espèces :	

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 7,4	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 65	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,542

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 15	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 60	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 0	

HABITAT DU POISSON		
Poissons observés sans pêche : Oui		
ID	Espèce observée	Description
POI001	Non identifiée	
POI002	Cyprinidés	
POI003	Cyprinidés	Environ 10 individus

Frayère et alevinage : Oui								
ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
FR001	Omble de fontaine	Potentielle (substrat adéquat)	0,75	3,3	Gravier	0,18	0	0,21
FR002	Omble de fontaine	Potentielle (substrat adéquat)	0,6	3,5	Gravier	0,22	0	0,27



Station : T12_Riviere_des_Perdrix_Aval_SEC01

Obstacle : Non							
ID	Type	Description					
Herbier aquatique : Non							
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
Aire d'alimentation et de croissance : Oui							
ID							
ALIM004							
ALIM005							
ALIM006							
ALIM003							
ALIM001							
ALIM002							

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE			
Présence de castor/barrage/hutte : Non		Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :		Aménagement faunique : Non	Précisez :
Notes			
Notes :			

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20240702-163833.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240702-163841.jpg


Substrat du littoral



subs-20240702-165406.jpg

Aire d'alimentation et croissance


ALIM004



img_alim-20240702-165447.jpg

Aire d'alimentation et croissance


ALIM005



img_alim-20240702-165438.jpg

Aire d'alimentation et croissance


ALIM006



img_alim-20240702-165618.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM003



img_alim-20240702-170223.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240702-164530.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240702-171551.jpg

Frayère et alevinage


FR001



img_fray-20240702-170904.jpg

Frayère et alevinage

FR002



img_fray-20240702-170904.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD	Date : 2024-07-02	Longitude: -70,37610	Latitude : 46,93561
----------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE018	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T13	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 80
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,32		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 11		Faciès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : ponceau		Recouvrement dans le littoral (%) :
Autre perturbation : Non			
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) : 66-100	Plante submergée (%) : 0		Total de recouvrement (%) : 66-100
Plante flottante (%) : 0	Algue (%) : 1-33		Espèces : rubanier sp. algues sp.

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 11	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,42	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,05

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 35	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 50	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Cyprinidés	

Fraysère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	150	66-100	0	0	1-33	66-100	Rubanier sp. algues sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240702-192515.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240702-192522.jpg

Substrat du littoral



subs-20240702-193502.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240702-193356.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240702-193653.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240702-192803.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-02	Longitude: -70,37583	Latitude : 46,93565
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE018	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T13	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 80
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,23		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 4,7		Faciès : Plat lentique
Perturbation	Espèces exotiques envahissantes : Non		
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 4,7	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,24	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,234

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 70	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI002	Mulet sp	Environ 20 individus
POI001	Cyprinidés	

Frayère et alevinage : Non

ID	Espace ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	4	0	0	0	66-100	66-100	Algues sp

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240702-193442.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20240702-193434.jpg

Substrat du littoral



subs-20240702-194726.jpg


Plantes aquatiques



plante-20240702-195146.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240702-194457.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-02	Longitude: -70,37495	Latitude : 46,93565
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE018	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T13	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 14,9
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,36		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 12,3		Faciès : Plat lentique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 8,1	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,244

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 20	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 5	
Bloc 250 à 500 mm : 20	Gravier 5 à 40 mm : 15	Matière organique : 25	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	100	0	0	0	66-100	66-100	Algues sp

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :


PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240702-195213.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20240702-195221.jpg

Substrat du littoral



subs-20240702-200501.jpg


Plantes aquatiques



plante-20240702-200105.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240702-200105.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-02	Longitude: -70.37615	Latitude : 46.93556
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE018	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T13	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 13,3
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,15		Pente longitudinale (%) : 6
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,85		Facies : Plat courant
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1.55	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0.09	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0.842

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 20	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 20	Matière organique : 50	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Cyprinidés	

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Poissons observés sur toute la section


PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240702-202206.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240702-202524.jpg

Substrat du littoral



subs-20240702-202601.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240702-201721.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB	Date : 2024-07-02	Longitude: -70.37633	Latitude : 46.93568
---------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière des Perdrix	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T13	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 12
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,55		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 10		Faciès : Chenal lentique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Espèces :
	Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 9	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,8	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,287

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 10	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 35	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 25	Matière organique : 15	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Non identifiée	

Frayère et alevinage : Oui

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
FR001	Ombie de fontaine	Potentielle (substrat adéquat)	2	17	Gravier	0,45	0	0,4

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

HA001	10	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniér sp
-------	----	------	---	---	---	------	-------------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002
ALIM003

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE


Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Section homogène. Poissons observés sur l'ensemble du cours d'eau. L'intégralité de la section pourrait être considérée comme zone alimentation (succession de fosses ou zones moins profondes avec rubanier sp)

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240702-203124.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240702-203132.jpg

Substrat du littoral



subs-20240702-203910.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240702-204012.jpg	Herbier aquatique HA001  plante-20240702-204012.jpg
Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_alim-20240702-203939.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM002  img_alim-20240702-204712.jpg

Aire d'alimentation et croissance ALIM003  img_alim-20240702-205921.jpg	Frayère et alevinage FR001  img_fray-20240702-205324.jpg
---	--

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD	Date : 2024-07-02	Longitude: -70,37634	Latitude : 46,93557
----------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière des Perdrix	Condition hydrologique : Moyenne
Nm de traversée : T13	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Méandreux		Largeur moyenne du littoral (m) : 12
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,55		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 10		Faciès : Chenal lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 9	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,8	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,287

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 10	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 35	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 25	Matière organique : 15	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Cyprinidés	

Frayère et alevinage : Oui

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
FR001	Ombie de fontaine	Potentielle (substrat adéquat)	2	3,5	Gravier	0,45	20	0,18

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algues (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	------------------------	---------

HA001	200	33-66	0	0	0	33-66	Rubarier sp
-------	-----	-------	---	---	---	-------	-------------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240702-203321.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240702-203328.jpg

Substrat du littoral



subs-20240702-203908.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240702-204231.jpg	Poisson  img_pois-20240702-204423.jpg
Herbier aquatique HA001  plante-20240702-204231.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_alim-20240702-204130.jpg

Fraysère et alevinage FR001  img_fray-20240702-204020.jpg	
---	--

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD	Date : 2024-07-02	Longitude: -70,37763	Latitude : 46,93586
----------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière des Perdrix	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T13	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 16
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,4		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 15		Faciès : Plat lentique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Espèces :
	Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 10	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,4	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,196

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 20	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 15	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 30	Matière organique : 15	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Cyprinidés	

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	15	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniér sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunistique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunistique : Non	Précisez :

Notes

Notes :


PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20240702-205409.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20240702-205417.jpg

Substrat du littoral



subs-20240702-205653.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240702-205824.jpg	Herbier aquatique HA001  plante-20240702-205824.jpg
Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_alim-20240702-205739.jpg	

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-03	Longitude: -70,37289	Latitude : 46,92922	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE019	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T15	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 34
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,25		Pente longitudinale (%) : 9
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,65		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,5	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,2	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,215

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 90	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non		
ID	Espèce observée	Description

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui		
ID	Type	Description

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20240703-121404.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240703-121417.jpg

Substrat du littoral



subs-20240703-122101.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240703-122354.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-03	Longitude: -70.37158	Latitude : 46.92931
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

No de projet : 3536

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE019	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T15	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique

Localisation : Amont	Présence d'un lit de cours d'eau : Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement : Permanent

Naturel

Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	

Anthropique

Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Largeur moyenne du littoral (m) : 8
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,16	Pente longitudinale (%) : 5
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,9	Facès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :	Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non	
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon		
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,75	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,08	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,248

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 20	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	Total : 100
Bloc 250 à 500 mm : 25	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Cours d'eau traverse une érablière exploitée (acériculture)

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20240703-122740.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240703-122734.jpg

Substrat du littoral



subs-20240703-123539.jpg

Aire d'alimentation et croissance


ALIM001



img_alim-20240703-123600.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240703-123711.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-03	Longitude: -70,37561	Latitude : 46,92883
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

No de projet : 3536

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE019	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T15	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique

Localisation : Aval	Présence d'un lit de cours d'eau : Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement : Permanent

Naturel

Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	

Anthropique

Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux	Largeur moyenne du littoral (m) : 26,5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,25	Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,2	Facès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :	Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non	
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon		
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,2	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,11	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,113

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 5	Total : 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 80	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Cours d'eau traverse un milieu humide sur 50m

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240703-115930.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240703-115925.jpg


Substrat du littoral



subs-20240703-120202.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240703-120228.jpg



Station : T18_CE023_Amont_SEC01

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-03	Longitude: -70.37431	Latitude : 46.90722
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE023	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T18	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux	Largeur moyenne du littoral (m) : 21	
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,4	Pente longitudinale (%) : 4	
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,9	Facies : Plat lentique	
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui	Espèces :	
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : ponceau Autre perturbation : Non	Recouvrement dans le littoral (%) :	
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :	
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :	

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,9	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,02	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 85	
			Total : 100

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
OBS001	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	Écoulement sous terrain pour la majorité de la section

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algues (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID



Station : T18_CE023_Amont_SEC01

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

--

PHOTOGRAPHIES



Station : T18_CE023_Aval_SEC01

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-03	Longitude: -70,37446	Latitude : 46,90723
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE023	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T18	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 12.2
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0.26		Pente longitudinale (%) : 6
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0.7		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,4	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,04	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,073

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 85	
			Total : 100

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID



Station : T18_CE023_Aval_SEC01

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES



Station : T18_Riviere_des_Perdrix_Aval_SEC02

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB	Date : 2024-07-03	Longitude: -70.37499	Latitude : 46.90726
---------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière des Perdrix	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T18	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique

Localisation : Aval	Présence d'un lit de cours d'eau : Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement : Permanent

Naturel

Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	

Anthropique

Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Largeur moyenne du littoral (m) : 44
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,38	Pente longitudinale (%) : 5
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 13	Facès : Plat courant

Perturbation

	Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non	Recouvrement dans le littoral (%) :

Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon

Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 12	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,26	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,742

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 50	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	Total : 100
Bloc 250 à 500 mm : 20	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 25	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HAD01	2	0	0	0	1-33	1-33	Algues sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID



Station : T18_Riviere_des_Perdrix_Aval_SEC02

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES



Station : T18_Riviere_des_Perdrix_Aval_SEC03

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-03	Longitude: -70,37500	Latitude : 46,90727
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière des Perdrix	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T18	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 44
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0.38		Pente longitudinale (%) : 5
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 13		Faciès : Plat courant
Perturbation	Espèces exotiques envahissantes : Non		
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 12	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,26	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,742

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 50	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 20	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 25	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Cyprinidés	

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	6	1-33	0	0	1-33	1-33	Rubaniér sp. et algue sp.



Station : T18_Riviere_des_Perdrix_Aval_SEC03

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002
ALIM003
ALIM004

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-04	Longitude : -70,34284	Latitude : 46,90702	No de projet : 3536
-------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE030	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T19	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique

Localisation : Amont	Présence d'un lit de cours d'eau : Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement : Intermittent

Naturel

Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	

Anthropique

Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire	Largeur moyenne du littoral (m) : 0,65
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,2	Pente longitudinale (%) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,65	Facès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non	Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon		
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Non	Largeur moyenne de l'eau (m) :	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	Total : 100
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 85	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Fin du lit après 81m en amont de la traverse, devient du drainage naturel. Pas d'habitat du poisson. Drainage naturel seulement.

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240704-173427.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240704-173436.jpg

Substrat du littoral



subs-20240704-173707.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-04	Longitude: -70,34273	Latitude : 46,90709
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE030	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T19	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 0,8
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,17		Pente longitudinale (%) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,8		Faciès : Plat lentique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Espèces :
	Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Non	Largeur moyenne de l'eau (m) :	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Lit disparaît en bas de la pente. Alimente un milieu humide (autre photo). Pas de l'habitat du poisson

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240704-174432.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240704-174442.jpg

Substrat du littoral



subs-20240704-174517.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-04	Longitude: -70,36353	Latitude : 46,90002
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE028	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T20	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 49
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0.1		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 3.6		Faciès : Plat lentique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) : 66-100	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) : 66-100
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces : Rubanier sp et quenouilles

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,7	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,1	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	40	66-100	0	0	0	66-100	Rubanier sp

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240704-152328.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240704-152319.jpg

Substrat du littoral



subs-20240704-152837.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240704-152909.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240704-153400.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-04	Longitude: -70,36339	Latitude : 46,90049
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE028	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T20	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 6,6
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,15		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,9	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,32	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	25	1-33	0	1-33	0	0	Non identifiée

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Le cours d'eau devient souterrain partiellement à partir du point de fin

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240704-153603.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240704-153556.jpg

Substrat du littoral



subs-20240704-153759.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240704-154310.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240704-154546.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-04	Longitude: -70.36310	Latitude : 46.90087
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE028	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T20	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 12
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,37		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,35		Facies : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,35	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,02	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 90	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
OBS001	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	Plusieurs sections de plus de 5m sont souterraines pour l'ensemble du segment. se référer à photo amont et la localisation est tout le segment

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algues (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Fin : milieu humide (autre photo). Tracé suit bien le CE intermittent déjà tracé

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240704-155237.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240704-155205.jpg

Substrat du littoral



subs-20240704-155730.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-04	Longitude: -70,36352	Latitude : 46,89999
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE028	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T20	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 19,3
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,1		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,8		Faciès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Poncau Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) : Espèces :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,6	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,08	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,144

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non			
ID	Espèce observée		Description

Fraîze et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non			Description					
ID	Type							

Herbier aquatique : Oui								
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces	
HA001	2	1-33	0	0	0	1-33	Rubanier sp. Non identifiée	

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001
ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Section de 200m avec un littoral qui rétrécit à 10m pour ensuite revenir large
--

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240704-162619.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20240704-162626.jpg

Substrat du littoral



subs-20240704-163142.jpg


Plantes aquatiques



plante-20240704-163245.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240704-163245.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240704-162505.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240704-164854.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-03	Longitude: -70,37434	Latitude : 46,90203
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière Inconnue	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T21	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 10,2
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,28		Pente longitudinale (%) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 4,85		Faciès : Plat courant
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 4,85	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,13	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,522

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 15	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 35	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 20	Gravier 5 à 40 mm : 10	Matière organique : 10	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Oui

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
FR001	Ombre de fontaine	Potentielle (substrat adéquat)	1	4,5	Gravier	0,1	10	0,43

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	150	1-33	0	0	33-66	33-66	Rubanner sp et algue sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240703-194101.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240703-194037.jpg

Substrat du littoral



subs-20240703-194933.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240703-194237.jpg

Herbier aquatique


HA001



plante-20240703-194237.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_allm-20240703-195331.jpg

Frayère et alevinage

FR001



img_fray-20240703-194635.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-03	Longitude: -70,37377	Latitude : 46,90176
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière Inconnue	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T21	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 50
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,1		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 30		Faciès : Plat courant
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 22	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,2	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,35

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 30	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 50	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	4	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniar sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description : Barrage de castor à la fin de la section	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Barrage de castor


PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20240703-195722.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240703-195737.jpg

Substrat du littoral



subs-20240703-200813.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240703-200404.jpg	Herbier aquatique HA001  plante-20240703-200404.jpg
Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_allm-20240703-200603.jpg	

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-03	Longitude: -70,37377	Latitude : 46,90143
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière Inconnue	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T21	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Méandreux		Largeur moyenne du littoral (m) : 85
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,25		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 7		Facies : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 7	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,3	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,186

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 95	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Cyprinidés	

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	1000	66-100	0	0	33-66	66-100	Rubaniér sp et algue sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description : Barrage débute la section	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Barrage de castor qui délimite SEC02 et SEC03

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240703-200834.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20240703-200841.jpg

Substrat du littoral



subs-20240703-201411.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240703-201459.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240703-201521.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240703-201425.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-03	Longitude: -70.37440	Latitude : 46.90204
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière Inconnue	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T21	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 11
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,27		Pente longitudinale (%) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 9		Facies : Plat courant
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
	Précisez : ponceau		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 9	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,12	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,557

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 15	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 50	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 20	Gravier 5 à 40 mm : 10	Matière organique : 5	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui		
ID	Espèce observée	Description
POI001	Non identifiée	Saut de poisson en surface

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	12	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniér sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunistique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunistique : Non	Précisez :

Notes

Notes :


PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20240703-203758.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20240703-203710.jpg

Substrat du littoral



subs-20240703-204355.jpg


Plantes aquatiques



plante-20240703-204758.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240703-204758.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240703-203814.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240703-204626.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-03	Longitude: -70,37563	Latitude : 46,90238
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière Inconnue	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T21	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 120
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,15		
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 11,5		Faciès : Chenal lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 11,5	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,8	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,101

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 10	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 85	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Non identifiée	
POI002	Non identifiée	

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	700	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniar sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : L'ensemble de la section pourrait être considérée comme aire d'alimentation. Herbier de rubaniar sp présent tout du long aux bords (env 40% recouvrement)

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240703-205309.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20240703-205317.jpg

Substrat du littoral



subs-20240703-205830.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240703-210427.jpg	Herbier aquatique HA001  plante-20240703-210427.jpg
Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_alim-20240703-210754.jpg	

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-03	Longitude: -70,37562	Latitude : 46,90225
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière Inconnue	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T21	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique

Localisation : Aval	Présence d'un lit de cours d'eau : Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement : Permanent

Naturel

Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	

Anthropique

Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Largeur moyenne du littoral (m) : 120
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,15	Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 11,5	Faciès : Chenal lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :	Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non	
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon		
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algues (%) :	Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 11,5	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,8	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,101

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 25	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 10	Limon et argile < 0,125 mm : 0	Total : 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 10	Matière organique : 40	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI002	Non identifiée	Saut de poisson
POI001	Cyprinidés	

Frayère et alevinage : Oui

ID	Espace ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
FR001	Ombre de fontaine	Potentielle (substrat adéquat)	3	5	Gravier	0,17	20	0,52

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algues (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	1250	33-66	0	0	0	33-66	Rubiarier sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002
ALIM003

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240703-205240.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20240703-205300.jpg

Substrat du littoral



sube-20240703-212048.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240703-210030.jpg	Herbier aquatique HA001  plante-20240703-210030.jpg
Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_alim-20240703-205934.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM002  img_alim-20240703-210815.jpg

Aire d'alimentation et croissance ALIM003  img_alim-20240703-211826.jpg	Frayère et alevinage FR001  img_fray-20240703-211634.jpg
---	--



Station : T23_Riviere_des_Perdrix_(tributaire)_Amont_SEC 01

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : FAD	Date : 2024-07-04	Longitude: -70,37687	Latitude : 46,90166	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE		
Nom du cours d'eau : Rivière des Perdrix (tributaire)	Condition hydrologique : Moyenne	
Site de traversée : T23	Précipitation lors de la visite : Oui	
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui	

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	Présence d'un lit de cours d'eau : Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement : Permanent

Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	

Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire	Largeur moyenne du littoral (m) : 30
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,32	Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 5,4	Faciès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui Précisez : Ponceau en amont	Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non	Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon		
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 5	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,21	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,233

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 10	Sable 0,125 à 5 mm : 20	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 10	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 25	Matière organique : 25	
			Total : 100

HABITAT DU POISSON		
Poissons observés sans pêche : Oui		
ID	Espèce observée	Description
POI002	Non identifiée	10 petit poissons
POI001	Non identifiée	Saut de poisson en surface

Frayère et alevinage : Oui								
ID	Espace ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
FR001	Omble de fontaine	Potentielle (substrat adéquat)	3	2,5	Gravier	0,1	20	0,52
FR003	Omble de fontaine	Potentielle (substrat adéquat)	2,5	4,5	Sable	0,16	0,3	24
FR004	Omble de fontaine	Potentielle (substrat adéquat)	1	2	Gravier	0,14	20	0,26



Station : T23_Riviere_des_Perdrix_(tributaire)_Amont_SEC 01

		adéquat)						
FR002	Omble de fontaine	Potentielle (substrat adéquat)	3	8	Gravier	0,12	0,5	0,44

Obstacle : Non		
ID	Type	Description

Herbier aquatique : Oui							
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	150	1-33	0	0	0	1-33	Rubanner sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002
ALIM004
ALIM003

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE		
Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes	
Notes :	

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240704-120749.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240704-120730.jpg

Substrat du littoral



subs-20240704-122858.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240704-121228.jpg

Herbier aquatique



plante-20240704-121228.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240704-121117.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240704-121502.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM004



img_alim-20240704-122456.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM003



img_alim-20240704-121917.jpg

Frayère et alevinage

FR001



img_fray-20240704-123158.jpg

Frayère et alevinage

FR003



img_fray-20240704-121737.jpg

Frayère et alevinage

FR004



img_fray-20240704-121409.jpg

Frayère et alevinage

FR002



img_fray-20240704-121937.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-04	Longitude: -70,37568	Latitude : 46,89989
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière des Perdrix	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T23	Précipitation lors de la visite : Oui
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 21
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,28		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 7		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algues (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 6	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,3	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,233

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 50	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 10	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 20	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 0	
			Total : 100

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HAD01	175	33-66	0	0	1-33	33-66	Rubaniar sp et algue sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : L'ensemble de la section pourrait être une aire d'alimentation

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240704-120545.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240704-120533.jpg

Substrat du littoral



subs-20240704-121732.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240704-120905.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240704-120905.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_allm-20240704-122208.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-04	Longitude: -70,37587	Latitude : 46,89953
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière des Perdrix	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T23	Précipitation lors de la visite : Oui
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 45
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,28		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 6		Faciès : Plat courant
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 8	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,3	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,374

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 30	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 15	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 40	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	1000	1-33	0	0	66-100	66-100	Algues sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001
ALIM002
ALIM003

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE


Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240704-122527.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240704-122535.jpg

Substrat du littoral



subs-20240704-124224.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240704-124309.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240704-125110.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240704-123529.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240704-125033.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM003



img_alim-20240704-125230.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD	Date : 2024-07-03	Longitude: -70,37551	Latitude : 46,90038
----------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière des Perdrix	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T23	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 70
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,37		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 7		Faciès : Plat courant
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
	Précisez : pont		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 7	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,25	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,358

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 10	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 20	Matière organique : 50	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Non identifiée	Saut de poisson

Frayère et alevinage : Oui

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
FR001	Ombre de fontaine	Potentielle (substrat adéquat)	3	12	Gravier	0,16	0	0,41

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

HA001	120	33-66	0	0	0	33-66	Rubarier sp
-------	-----	-------	---	---	---	-------	-------------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20240703-212257.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240703-212307.jpg

Substrat du littoral



subs-20240703-212628.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240703-213038.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240703-213038.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_allm-20240703-213221.jpg

Frayère et alevinage

FR001



img_fray-20240703-212915.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-05	Longitude : -70,31883	Latitude : 46,91434
-------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE032	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T24	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau :	
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez : Fossé de drainage le long du chemin jusqu'à la traverse		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) : 2,5	Profondeur moyenne (m) : 0,04	Connectivité avec le milieu hydrique : Le fossé se déverse dans un cours d'eau ou un lac

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Perturbé		Largeur moyenne du littoral (m) : 2,5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,65		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,5		Facies : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Non	Structures anthropiques : Oui		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Ponceau Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,6	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,051	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,048

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 30	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 30	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 10	Matière organique : 10	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	5	66-100	0	0	0	66-100	Quenouilles sp. Prêles

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Ponceau endommagé en amont

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau_anthro_av-20240705-143433.jpg

Substrat du littoral



subs-20240705-143657.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240705-143722.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240705-143746.jpg



Station : T24_CE032_Amont_SEC02

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-05	Longitude: -70,31876	Latitude : 46,91434
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE032	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T24	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 4,5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,18		Pente longitudinale (%) : 5
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,65		Facies : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) : Espèces :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,64	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0 Total : 100
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
OBS001	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	Lit disparaît progressivement. En aval du milieu humide

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algues (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID



Station : T24_CE032_Amont_SEC02

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Tête du cours d'eau (correspond au point de fin) : milieu humide (autre photo)
--

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240705-143258.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240705-143306.jpg

Substrat du littoral



subs-20240705-144223.jpg

Obstacle infranchissable

OBS001



img_obs-20240705-144414.jpg

Description :

Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-05	Longitude: -70,31936	Latitude : 46,91376
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE032	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T24	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 1,5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,16		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,74		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
	Précisez : Poncau		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,6	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,07	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
OBS001	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	Souterrain sur 40m

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	5	1-33	0	0	0	1-33	Quenouilles sp et rubanier sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunistique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunistique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240705-145407.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240705-145416.jpg

Substrat du littoral



subs-20240705-150024.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240705-144825.jpg	Herbier aquatique HA001  plante-20240705-144825.jpg
Obstacle infranchissable OBS001  img_obs-20240705-150109.jpg Description : Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_alim-20240705-144740.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson			
IDENTIFICATION			No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-05	Longitude: -70,31154	Latitude : 46,92292

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE			
Nom du cours d'eau : CE034	Condition hydrologique : Moyenne		
Site de traversée : T25	Précipitation lors de la visite : Non		
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui		

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 8.2
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0.09		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2.4		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) : Espèces :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1.4	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0.15	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0.251

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 15	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 15	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 15	Matière organique : 45	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON								
Poissons observés sans pêche : Non								
ID	Espèce observée				Description			
Frayère et alevinage : Non								
ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
Obstacle : Non								
ID	Type				Description			
Herbier aquatique : Oui								
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces	
HA001	15	1-33	0	0	0	1-33	Rubanier sp	

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE		
Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes
Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240705-183547.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240705-183556.jpg

Substrat du littoral



subs-20240705-183833.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240705-183746.jpg	Herbier aquatique HA001  plante-20240705-183746.jpg
Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_allm-20240705-191834.jpg	

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-05	Longitude : -70,31177	Latitude : 46,92290
-------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

No de projet : 3536

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE034	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T25	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique

Localisation : Amont	Présence d'un lit de cours d'eau : Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement : Permanent

Naturel

Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	

Anthropique

Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux	Largeur moyenne du littoral (m) : 30
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,16	Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2	Facès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :	Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non	
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon		
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,2	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,14	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,175

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	Total : 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	10	1-33	0	0	0	1-33	Graminées sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001
ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240705-184152.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240705-184159.jpg

Substrat du littoral



subs-20240705-184810.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240705-185205.jpg

Herbier aquatique


HA001



plante-20240705-185205.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240705-184857.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240705-185106.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-05	Longitude: -70,31234	Latitude : 46,92300
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE034	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T25	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 38
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,2		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 4,6		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 3	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 36	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HAD01	190	33-66	0	0	1-33	33-66	Graminées sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001
ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240705-185237.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20240705-185231.jpg

Substrat du littoral



subs-20240705-185658.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240705-185824.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240705-190742.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240705-185740.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240705-190557.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-05	Longitude : -70,31129	Latitude : 46,92308	
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE				
Nom du cours d'eau : CE034	Condition hydrologique : Moyenne			
Site de traversée : T25	Précipitation lors de la visite : Non			
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui			

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 9,4
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,22		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,3		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,7	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,14	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,114

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 80	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON								
Poissons observés sans pêche : Non								
ID	Espèce observée				Description			
Frayère et alevinage : Non								
ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
Obstacle : Non								
ID	Type				Description			
Herbier aquatique : Oui								
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces	
HA001	45	1-33	0	0	0	1-33	Rubanier sp	

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001
ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE		
Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes
Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240705-174734.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240705-174727.jpg

Substrat du littoral



subs-20240705-175318.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240705-174550.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240705-174550.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240705-174506.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240705-175523.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-05	Longitude : -70,31048	Latitude : 46,92304
-------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE034	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T25	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 17
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,18		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,4		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,2	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,09	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,241

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240705-180109.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240705-180118.jpg

Substrat du littoral



subs-20240705-180734.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240705-180401.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240705-180355.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-05	Longitude: -70.30951	Latitude : 46.92295
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

No de projet : 3536

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE034	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T25	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique

Localisation : Aval	Présence d'un lit de cours d'eau : Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement : Permanent

Naturel

Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	

Anthropique

Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Largeur moyenne du littoral (m) : 8.4
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0.12	Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2.3	Facès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :	Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non	
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon		
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1.4	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0.12	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0.28

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	Total : 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 90	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :


PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240705-181020.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240705-181028.jpg

Substrat du littoral



subs-20240705-181652.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240705-181555.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240705-181729.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-06	Longitude: -70.30544	Latitude : 46.92564
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE036	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T26	Précipitation lors de la visite : Oui
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 3,3
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,13		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,5		Faciès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Ponceau		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0.75	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0.05	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 65	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Fin du cours d'eau après 90m, au croisement de CE035 (T57). Présence d'un milieu humide en amont de la traverse, pas de lit.

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240706-113550.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240706-113557.jpg

Substrat du littoral



subs-20240706-113936.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-06	Longitude: -70,29765	Latitude : 46,93782
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE038	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T27	Précipitation lors de la visite : Oui
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 36
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,11		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 3,4		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Poncau		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 2,2	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,2	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,09

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 10	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 15	Matière organique : 55	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA002	5	1-33	0	0	0	1-33	Graminées sp. Rubanier sp.
HA001	1	1-33	0	0	0	1-33	Rubanier sp et graminées sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002
ALIM004
ALIM003

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240706-131847.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240706-131854.jpg

Substrat du littoral



subs-20240706-132554.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240706-134415.jpg	Herbier aquatique HA002  plante-20240706-134415.jpg
Herbier aquatique HA001  plante-20240706-141002.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_alim-20240706-132642.jpg

Aire d'alimentation et croissance ALIM002  img_alim-20240706-132821.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM004  img_alim-20240706-141235.jpg
Aire d'alimentation et croissance ALIM003  img_alim-20240706-134355.jpg	

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-06	Longitude: -70,29818	Latitude : 46,93763
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE038	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T27	Précipitation lors de la visite : Oui
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 45
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,2		Pente longitudinale (%) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,92		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :	
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :	

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,92	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,26

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 90	
			Total : 100

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HAD01	100	33-66	0	0	0	33-66	Carex sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001
ALIM002
ALIM003
ALIM005
ALIM004

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE


Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240706-133249.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240706-133255.jpg

Substrat du littoral



sube-20240706-133747.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240706-134058.jpg	Herbier aquatique HA001  plante-20240706-134113.jpg
Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_alim-20240706-134022.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM002  img_alim-20240706-134517.jpg

Aire d'alimentation et croissance ALIM003  img_alim-20240706-135126.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM005  img_alim-20240706-140224.jpg
Aire d'alimentation et croissance ALIM004  img_alim-20240706-135626.jpg	

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-06	Longitude: -70,29770	Latitude : 46,93784
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE038	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T27	Précipitation lors de la visite : Oui
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 21.2
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0.8		Pente longitudinale (%) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1.8		Faciès : Plat courant
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1.8	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0.18	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0.355

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 15	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 65	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	60	1-33	0	0	1-33	0	Graminées sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001
ALIM002
ALIM003
ALIM004
ALIM005

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20240706-142847.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240706-142936.jpg

Substrat du littoral



sube-20240706-143618.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240706-143418.jpg	Herbier aquatique HA001  plante-20240706-143923.jpg
Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_alim-20240706-142519.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM002  img_alim-20240706-142654.jpg

Aire d'alimentation et croissance ALIM003  img_alim-20240706-143950.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM004  img_alim-20240706-143940.jpg
Aire d'alimentation et croissance ALIM005  img_alim-20240706-144329.jpg	

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-06	Longitude: -70,29597	Latitude : 46,93762
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE038	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T27	Précipitation lors de la visite : Oui
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 24,7
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,2		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,1		Faciès : Plat lentique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,1	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,18	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,209

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 95	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20240706-145904.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240706-145910.jpg


Substrat du littoral



subs-20240706-150323.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240706-150625.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-06	Longitude: -70,29353	Latitude : 46,94351
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE039	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T28	Précipitation lors de la visite : Oui
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 14.2
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0.25		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0.8		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
	Précisez : Ponceau		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0.8	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0.15	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0.067

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 35	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 60	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	6	1-33	0	0	0	1-33	Rubiarier sp graminier sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Fin du cours d'eau diffus dans l'aulnaie. Difficile de trouver un lit principal

PHOTOGRAPHIES

Substrat du littoral



subs-20240706-163646.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240706-170217.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240706-170217.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_allm-20240706-163525.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-06	Longitude: -70,29340	Latitude : 46,94351
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE039	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T28	Précipitation lors de la visite : Oui
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique

Localisation : Aval	Présence d'un lit de cours d'eau :
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique	Type d'écoulement : Permanent

Naturel

Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	

Anthropique

Cours d'eau linéarisé	Précisez : Les 40m après le ponceau sont linéarisés		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Perturbé	Largeur moyenne du littoral (m) : 7
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,11	Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 3,2	Faciès : Plat lentique

Perturbation

	Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui	Précisez : Ponceau
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non	

Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon

Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 3,2	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,18	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,057

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 20	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 10	Matière organique : 65	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	7	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniar sp. Graminées

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunistique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunistique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau_anthro_av-20240706-153456.jpg

Substrat du littoral



subs-20240706-153049.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240706-152637.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240706-152637.jpg

Aire d'alimentation et croissance


ALIM001



img_alim-20240706-152545.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240706-153524.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-06	Longitude: -70,29276	Latitude : 46,94329
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE039	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T28	Précipitation lors de la visite : Oui
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 50
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,1		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,1		Faciès : Plat lentique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,1	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,173

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0 Total : 100
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 95	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240706-153753.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240706-153746.jpg

Substrat du littoral



subs-20240706-154526.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240706-154542.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-06	Longitude: -70,29204	Latitude : 46,94299
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE039	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T28	Précipitation lors de la visite : Oui
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 15
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,14		Pente longitudinale (%) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,74		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,74	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,12	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,062

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 25	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 65	
			Total : 100

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

ALIM002
ALIM003
ALIM004
ALIM005

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE


Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240706-155045.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240706-155053.jpg

Substrat du littoral



subs-20240706-155137.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240706-155500.jpg

Aire d'alimentation et croissance


ALIM002



img_alim-20240706-155658.jpg

Aire d'alimentation et croissance


ALIM003



img_alim-20240706-155856.jpg

Aire d'alimentation et croissance


ALIM004



img_alim-20240706-160014.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM005



img_alim-20240706-160124.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-06	Longitude: -70,29342	Latitude : 46,94323
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE039	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T28	Précipitation lors de la visite : Oui
Numéro de section : SEC04	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau :	
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez : CE linéarisé à la sortie du ponceau pour favoriser le drainage		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 2,7
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,24		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,15		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,45	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,13	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 85	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Proviend du drainage mais connecte avec le cours d'eau en aval

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau_anthro_av-20240706-161534.jpg

Substrat du littoral



subs-20240706-161506.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-16	Longitude: -70,32433	Latitude : 46,89991
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE040	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T30	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 110 Pente longitudinale (%) : 1
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,06		
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,15		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) : 66-100	Plante submergée (%) : 0		Total de recouvrement (%) : 66-100 Espèces :
Plante flottante (%) : 0	Algue (%) : 0		

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,5	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,45	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,02

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
	500	66-100	0	0	0	66-100	

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description : Hutte	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240716-132944.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20240716-132951.jpg

Substrat du littoral



subs-20240716-133557.jpg

Observation faunique et floristique



faun_flor-20240716-131523.jpg

Description :

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-16	Longitude: -70,32442	Latitude : 46,89981
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE040	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T30	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 150
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,1		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 5,8		Faciès : Plat lentique
Perturbation	Espèces exotiques envahissantes : Non		
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 3,4	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,5	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Non identifiée	15 alevins
POI002	Non identifiée	Banc de 10 alevins

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	500	33-66	0	0	33-66	66-100	Calla des marais

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002
ALIM003
ALIM004

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description : Barrage	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : 2 barrages de castor. L'ensemble du segment est une aire alimentation et des poissons ont été observés de part et d'autre des barrages

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240716-154453.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240716-154459.jpg

Substrat du littoral



sube-20240716-145145.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240716-144053.jpg	Herbier aquatique HA001  plante-20240716-144053.jpg
 faun_flor-20240716-145929.jpg Description :	Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_alim-20240716-154516.jpg

Aire d'alimentation et croissance ALIM002  img_alim-20240716-150754.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM003  img_alim-20240716-145912.jpg
Aire d'alimentation et croissance ALIM004  img_alim-20240716-143916.jpg	

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-16	Longitude: -70,32505	Latitude : 46,90015
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE040	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T30	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 150
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,06		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,8		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,45	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,35	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Non identifiée	Alevins

Frayère et alevinage : Non

ID	Espace ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	20	1-33	0	0	1-33	1-33	Calla des marais

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunistique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunistique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Fin de section = fin du cours d'eau (drainage à partir de là)

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240716-154234.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240716-154239.jpg

Substrat du littoral



subs-20240716-155327.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240716-155151.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240716-155128.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240716-154948.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-16	Longitude: -70,32202	Latitude : 46,90020
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE040A	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T30	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 7,55
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,08		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,85		Facies : Plat lentique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Espèces :
	Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,85	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,18	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,036

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Faune et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Tête du cours d'eau est un milieu humide

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240716-134538.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240716-134545.jpg

Substrat du littoral



subs-20240716-135107.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-16	Longitude: -70,32138	Latitude : 46,89946	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE040	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T31	Précipitation lors de la visite : Non
Número de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 1,15
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,15		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,15		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,9	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 80	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240716-164755.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240716-164810.jpg

Substrat du littoral



subs-20240716-165348.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-17	Longitude: -70,32198	Latitude : 46,89537
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE046	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T32	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 4
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,35		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,7		Facies : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,3	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,02	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 25	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 65	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240717-153009.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240717-153020.jpg

Substrat du littoral



subs-20240717-153404.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-17	Longitude: -70,32161	Latitude : 46,89544
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE046	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T32	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 50
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,06		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,75		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,3	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,08	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,143

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HAD01	50	66-100	0	0	0	66-100	Calla des marais

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description : Barrage de castor	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240717-153800.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240717-153807.jpg

Substrat du littoral



subs-20240717-154048.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240717-154141.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240717-154141.jpg



faun_flor-20240717-154333.jpg

Description : L'ancien barrage de castor. La section au complet était autrefois inondé.

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240717-155329.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-17	Longitude: -70,32471	Latitude : 46,89495
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE046	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T32	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 4,75
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,25		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,88		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,15	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,1	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,038

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HAD01	60	66-100	0	0	0	0	Rubaniar sp

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description : Barrage créant une butte qui ralentit l'écoulement	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240717-142531.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240717-142613.jpg

Substrat du littoral



subs-20240717-142932.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240717-143356.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240717-143356.jpg



faun_flor-20240717-143952.jpg

Description : Ancien barrage castor

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-17	Longitude: -70,32428	Latitude : 46,89520
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE046	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T32	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 27
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,12		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,75		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 2,25	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,37	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HAD01	90	66-100	0	0	1-33	66-100	Rubaniar sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240717-144128.jpg

Substrat du littoral



subs-20240717-144401.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240717-144427.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240717-144041.jpg	Herbier aquatique HA001  plante-20240717-144049.jpg
Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_alim-20240717-143953.jpg	

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-17	Longitude: -70,32330	Latitude : 46,89533
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE046	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T32	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 17
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,08		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,7		Faciès : Plat lentique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,7	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 2	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 3	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 90	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HAD01	20	33-66	0	0	0	0	Rubaniér sp

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240717-145926.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20240717-145946.jpg

Substrat du littoral



subs-20240717-150337.jpg


Plantes aquatiques



plante-20240717-150658.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240717-150658.jpg



Station : T32_CE046_Aval_SEC04

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-17	Longitude: -70,32284	Latitude : 46,89547
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE046	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T32	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC04	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 1,5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,14		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,9		Facies : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,44	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,02	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 3	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 2	Matière organique : 80	
			Total : 100

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID



Station : T32_CE046_Aval_SEC04

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240717-151253.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240717-151132.jpg

Substrat du littoral



subs-20240717-152144.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-17	Longitude : -70,34081	Latitude : 46,89142	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE040	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T33	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 40
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,15		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,85		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,35	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,25	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,148

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 2	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 83	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	20	1-33	0	0	1-33	1-33	Potamot sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description : Hutte	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240717-175012.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240717-175020.jpg

Substrat du littoral



subs-20240717-180054.jpg


Plantes aquatiques



plante-20240717-175121.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240717-175105.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_allm-20240717-175705.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-16	Longitude: -70,32796	Latitude : 46,89177
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE046	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T33	Précipitation lors de la visite : Oui
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Largeur moyenne du littoral (m) : 10,15	
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,12	Pente longitudinale (%) : 1	
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,4	Faciès : Plat lentique	
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :	
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non	Recouvrement dans le littoral (%) :	
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) : 1-33	Plante submergée (%) : 0	Total de recouvrement (%) : 1-33	
Plante flottante (%) : 0	Algue (%) : 0	Espèces : Rubanier sp	

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,15	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,13	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,03

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Fraîeyre et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	15	1-33	0	0	0	1-33	Rubanier sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240716-185951.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20240716-185942.jpg

Substrat du littoral



subs-20240716-190408.jpg


Plantes aquatiques



plante-20240716-190439.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240716-190521.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_allm-20240716-190952.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-16	Longitude: -70,32757	Latitude : 46,89227
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE046	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T33	Précipitation lors de la visite : Oui
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 2,45
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,18		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,5		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,1	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,176

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 2	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 1	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 97	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	5	33-66	0	0	0	33-66	Rubaniér sp
HA002	5	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniér sp

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Segment de 15m en plusieurs chenaux et avec substrat plus gros

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240716-191749.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240716-191758.jpg

Substrat du littoral



subs-20240716-192431.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240716-192045.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240716-192045.jpg

Herbier aquatique

HA002



plante-20240716-193124.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-17	Longitude: -70,32788	Latitude : 46,89174
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE046	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T33	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 4
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,14		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,5		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,3	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,13	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,017

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	10	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniér sp
HA002	409	33-66	0	0	0	33-66	Rubaniér sp

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240717-130038.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240717-130057.jpg

Substrat du littoral



subs-20240717-130707.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240717-131100.jpg	Herbier aquatique HA001  plante-20240717-131100.jpg
Herbier aquatique HA002  plante-20240717-131938.jpg	

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB	Date : 2024-07-17	Longitude: -70,32971	Latitude : 46,89068
---------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE046	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T33	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 20
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,07		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 4,5		Faciès : Chenal lentique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 3,45	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,7	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,01

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Non identifiée	3 individus se nourrissent en surface

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	130	1-33	0	0	0	1-33	Calla des marais

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunistique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunistique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240717-133245.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240717-133259.jpg

Substrat du littoral



subs-20240717-133903.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240717-134308.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240717-134308.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240717-135308.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240717-134030.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-17	Longitude: -70,32982	Latitude : 46,89076
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE046	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T33	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 20
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,07		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 4,5		Faciès : Chenal lotique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Espèces :
	Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 3,45	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,7	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,01

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Non identifiée	5 individus qui se nourrissent en surface

Frayère et alevinage : Non

ID	Espace ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	130	1-33	0	0	0	1-33	Calla des marais

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunistique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunistique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240717-133226.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240717-133234.jpg

Substrat du littoral



subs-20240717-133910.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240717-134336.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240717-134336.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_allm-20240717-134038.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-17	Longitude : -70,34095	Latitude : 46,89207	No de projet : 3536
------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE040	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T34	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC04	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 17,7
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,2		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,15		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,03	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,1	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,068

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 20	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 65	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Faune et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240717-180617.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240717-180629.jpg

Substrat du littoral



subs-20240717-181526.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-17	Longitude: -70,33857	Latitude : 46,89230
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE046	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T34	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 17,5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,15		Pente longitudinale (%) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,7		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 2,2	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,096

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 70	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	100	1-33	0	0	66-100	66-100	Rubaniér sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001
ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240717-185606.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240717-185612.jpg

Substrat du littoral



subs-20240717-191017.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240717-190352.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240717-190352.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240717-190902.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240717-190850.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-17	Longitude: -70,33875	Latitude : 46,89232
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE046	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T34	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 15,75
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,25		Pente longitudinale (%) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,6		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces : Algues sp (sur roches)

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,2	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,148

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 30	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 55	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	400	1-33	0	0	66-100	66-100	Algues sp (sur roche)

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001
ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240717-164807.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240717-164813.jpg

Substrat du littoral



subs-20240717-165649.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240717-165305.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240717-165336.jpg

Aire d'alimentation et croissance


ALIM001



img_alim-20240717-170111.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240717-170028.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD	Date : 2024-07-17	Longitude : -70,34053	Latitude : 46,89173
---------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE046	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T34	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 40
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,08		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,2		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,5	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,38	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,101

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 75	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	25	33-66	0	0	0	33-66	Rubaniér sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001
ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	Espèce faunistique observée : Non	Précisez :
Description : Hutte	Aménagement faunistique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_am-20240717-173415.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240717-173426.jpg

Substrat du littoral



subs-20240717-173948.jpg


Plantes aquatiques



plante-20240717-174114.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240717-174114.jpg



faun_flor-20240717-174731.jpg

Description : Hutte de castors à la fin de la SEC02

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240717-174505.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240717-174452.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-18	Longitude: -70,34117	Latitude : 46,88227
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE045	Condition hydrologique : Étiage
Site de traversée : T36	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 28
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,39		Pente longitudinale (%) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,96		Faciès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,72	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,13	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 30	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 60	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240718-140700.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240718-140651.jpg

Substrat du littoral



subs-20240718-141542.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-18	Longitude: -70,34154	Latitude : 46,88227	
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE				
Nom du cours d'eau : CE045	Condition hydrologique : Moyenne			
Site de traversée : T36	Précipitation lors de la visite : Non			
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non			

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire	Largeur moyenne du littoral (m) : 34,7	
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,13	Pente longitudinale (%) : 1	
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 4,7	Faciès : Plat lentique	
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :	
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non	Recouvrement dans le littoral (%) :	
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :	
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :	

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 4,55	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,2	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 3	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 2	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 95	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON								
Poissons observés sans pêche : Non								
ID	Espèce observée				Description			
Frayère et alevinage : Non								
ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
Obstacle : Non								
ID	Type				Description			
Herbier aquatique : Oui								
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces	
HA001	75	33-66	0	0	0	33-66	Rubanier sp	

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE


Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240718-134355.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240718-134350.jpg

Substrat du littoral



subs-20240718-134934.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240718-134513.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240718-134513.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240718-134318.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-17	Longitude: -70,34221	Latitude : 46,88346
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE045	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T36	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 4
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,13		Pente longitudinale (%) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,85		Faciès : Plat lentique
Perturbation	Espèces exotiques envahissantes : Non		
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,63	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,1	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,147

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 10	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 15	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 65	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA002	90	66-100	0	0	0	66-100	Rubaniér sp
HA003	30	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniér sp
HA001	90	66-100	0	0	0	66-100	Rubaniér sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002
ALIM003

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description : Étangs à castor et barrage	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240717-202628.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240717-202636.jpg

Substrat du littoral



subs-20240717-203303.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240717-204617.jpg	Herbier aquatique HA002  plante-20240717-204617.jpg
Herbier aquatique HA003  plante-20240717-205703.jpg	Herbier aquatique HA001  plante-20240717-204212.jpg

Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_alim-20240717-204105.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM002  img_alim-20240717-205638.jpg
Aire d'alimentation et croissance ALIM003  img_alim-20240717-204641.jpg	

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-17	Longitude: -70,34182	Latitude : 46,88403
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE045	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T36	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 11
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,16		Pente longitudinale (%) : 11
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,6		Faciès : Plat lentique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) : Espèces :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,68	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,1	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,044

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 75	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Poncau du chemin bouché : accumulation d'eau au bord du chemin

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240717-201613.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240717-201607.jpg

Substrat du littoral



subs-20240717-202026.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240717-202252.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-18	Longitude: -70,34173	Latitude : 46,88411
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE045	Condition hydrologique : Étage
Site de traversée : T36	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC04	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 12
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,28		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,2		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Non	Largeur moyenne de l'eau (m) :	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240718-122455.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240718-122450.jpg

Substrat du littoral



subs-20240718-122654.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-18	Longitude: -70.30316	Latitude : 46.88137	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière Cloutier (tributaire)	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T37	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 12
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 28		Pente longitudinale (%) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 123		Faciès : Plat courant
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Petit pont de bois pour vtt		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,62	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,14	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,411

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 15	Gravier 5 à 40 mm : 30	Matière organique : 45	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non		
ID	Espèce observée	Description

Frayère et alevinage : Oui

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
FR001	Omble de fontaine	Potentielle (substrat adéquat)	1	3	Gravier	0,1	10	1

Obstacle : Non		
ID	Type	Description

Herbier aquatique : Non							
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE


Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240718-204211.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240718-204222.jpg

Substrat du littoral



subs-20240718-204946.jpg

Frayerie et alevinage

FR001



img_fray-20240718-204314.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-18	Longitude: -70.30288	Latitude : 46.88105
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière Cloutier (tributaire)	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T37	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 24
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,14		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,63		Faciès : Plat courant
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
	Précisez : Poncau fin de segment (autre photo)		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0.4	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0.2	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0.533

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 10	Matière organique : 80	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20240718-210055.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240718-210046.jpg

Substrat du littoral



subo-20240718-210149.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-18	Longitude: -70,30148	Latitude : 46,88248
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière Cloutier	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T37	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 42
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,26		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 7,5		Faciès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 6,2	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,5	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,245

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 15	Sable 0,125 à 5 mm : 25	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 35	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 15	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Cyprinidés	

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	100	33-66	0	0	0	33-66	Rubaniér sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240718-193526.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240718-193517.jpg

Substrat du littoral



subs-20240718-194245.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240718-193341.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240718-193341.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_allm-20240718-193105.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-18	Longitude: -70,30221	Latitude : 46,88239
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière Cloutier	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T37	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 19,5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,22		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 7,4		Faciès : Plat courant
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algues (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 6,9	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,2	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,441

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 15	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 20	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 50	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui		
ID	Espèce observée	Description
POI001	Cyprinidés	Une dizaine d'individus observés au début de la section

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	40	1-33	0	0	0	1-33	Rubanner sp
HA002	10	33-66	0	0	0	0	Rubanner sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240718-195248.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20240718-195254.jpg

Substrat du littoral



subs-20240718-200244.jpg


Plantes aquatiques



plante-20240718-200448.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240718-200448.jpg

Herbier aquatique


HA002



plante-20240718-200900.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240718-200954.jpg



Station : T37_Riviere_Cloutier_Amont_SEC03

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-18	Longitude: -70,30384	Latitude : 46,88234
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière Cloutier	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T37	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Méandreux		Largeur moyenne du littoral (m) : 75
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,24		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 7,5		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 5,8	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,3	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,213

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 10	Matière organique : 75	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Cyprinidés	

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA003	60	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniér sp
HA002	30	1-33	0	0	1-33	33-66	Rubaniér sp



Station : T37_Riviere_Cloutier_Amont_SEC03

HA004	30	33-66	0	0	0	33-66	Rubaniér sp
HA005	50	33-66	0	0	0	33-66	Rubaniér sp
HA001	30	0	0	0	0	33-66	Algues sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002
ALIM003

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240718-201614.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20240718-201622.jpg

Substrat du littoral



subs-20240718-203305.jpg

Plantes aquatiques




plante-20240718-202024.jpg

Herbier aquatique




plante-20240718-203154.jpg

Herbier aquatique



plante-20240718-202720.jpg

Herbier aquatique



plante-20240718-202544.jpg

Herbier aquatique HA005  plante-20240718-203905.jpg	Herbier aquatique HA001  plante-20240718-204433.jpg
Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_alim-20240718-204702.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM002  img_alim-20240718-203606.jpg

Aire d'alimentation et croissance ALIM003  img_alim-20240718-202508.jpg	
---	--

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB		Date : 2024-07-18	Longitude : -70.30142	Latitude : 46.88258
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE				
Nom du cours d'eau : Rivière Cloutier		Condition hydrologique : Moyenne		
Site de traversée : T37		Précipitation lors de la visite : Non		
Numéro de section : SEC01		Précipitation 24 h avant : Non		

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 27
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,48		Pente longitudinale (%) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 12,5		Faciès : Chenal lentique
Perturbation	Espèces exotiques envahissantes : Non		
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 11,4	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 1	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,137

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 40	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	Total : 100
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 35	

HABITAT DU POISSON								
Poissons observés sans pêche : Oui								
ID	Espèce observée				Description			
POI001	Cyprinidés				Plusieurs individus observés tout au long de la section			
Frayère et alevinage : Non								
ID	Espace ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
Obstacle : Non								
ID	Type	Description						

Herbier aquatique : Oui							
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	60	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniér sp
HA002	10	1-33	0	0	0	1-33	Calla des marais

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE		
Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes
Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240718-183642.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240718-183652.jpg

Substrat du littoral



subs-20240718-185748.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240718-184802.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240718-184700.jpg

Herbier aquatique

HA002



plante-20240718-184728.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240718-185703.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240718-184514.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-18	Longitude: -70,29992	Latitude : 46,88361
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière Cloutier	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T37	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 50
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,3		Pente longitudinale (%) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 7,1		Faciès : Radier
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes : Non
	Précisez :		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 6	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,2	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,532

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 15	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 60	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240718-190319.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240718-190325.jpg

Substrat du littoral



subs-20240718-191216.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240718-191409.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-18	Longitude: -70,29707	Latitude : 46,87943
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE047	Condition hydrologique : Étiage
Site de traversée : T38	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Non	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 70
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) :		Faciès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Non	Largeur moyenne de l'eau (m) :	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240718-173552.jpg

Substrat du littoral



subs-20240718-173821.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-18	Longitude: -70,29716	Latitude : 46,87883
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE047	Condition hydrologique : Étage
Site de traversée : T38	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux	Largeur moyenne du littoral (m) : 25
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,08	Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,33	Facies : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :	Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non	
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon		
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,2	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,02	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240718-175426.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240718-175413.jpg

Substrat du littoral



subs-20240718-175839.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-18	Longitude: -70,29702	Latitude : 46,87952
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE047	Condition hydrologique : Étage
Site de traversée : T38	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 23,5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,28		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,92		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,46	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,192

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 3	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 2	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 20	Matière organique : 65	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Mulet à cornes	Une vingtaine d'individus à la sortie du ponton au site de traversée

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240718-170111.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240718-170130.jpg

Substrat du littoral



subs-20240718-171228.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240718-170017.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-18	Longitude: -70,28436	Latitude : 46,86462
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE048	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T39	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 8
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,16		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,73		Faciès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,54	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,07	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,041

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :


PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240718-160251.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240718-160300.jpg

Substrat du littoral



subs-20240718-160726.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-18	Longitude: -70,28348	Latitude : 46,86500
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE048	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T39	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 30
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,18		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,1		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,4	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,039

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 2	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 1	Gravier 5 à 40 mm : 2	Matière organique : 80	
			Total : 100

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240718-161718.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240718-161250.jpg

Substrat du littoral



subs-20240718-161632.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB	Date : 2024-08-28	Longitude: -70,28216	Latitude : 46,86564
---------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE048	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T39	Précipitation lors de la visite : Non
Número de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 10
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,2		Pente longitudinale (%) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,45		Facies : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,4	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,14

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 6	Sable 0,125 à 5 mm : 8	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 3	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 4	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 74	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240828-204113.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240828-204126.jpg

Substrat du littoral



subo-20240828-204505.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-18	Longitude: -70,28668	Latitude : 46,86363
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE048	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T39	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 9,75
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,18		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,2		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,88	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,13	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,163

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 15	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 70	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240718-153206.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240718-153228.jpg

Substrat du littoral



subs-20240718-153918.jpg



Station : T39_CE048_Aval_SEC02

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-18	Longitude: -70,28584	Latitude : 46,86406
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE048	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T39	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 10
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,09		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,67		Facies : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,53	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,06	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,1

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 95	
			Total : 100

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID



Station : T39_CE048_Aval_SEC02

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240718-155337.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240718-155343.jpg

Substrat du littoral



subs-20240718-155308.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-05	Longitude: -70.32109	Latitude : 46.91190
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE031	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T41	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 23
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,3		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,15		Faciès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,15	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,09	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,018

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 90	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	10	1-33	0	0	0	1-33	Rubanie sp

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240705-120028.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20240705-120020.jpg

Substrat du littoral



subs-20240705-120700.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240705-120741.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240705-120741.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-05	Longitude: -70,32171	Latitude : 46,91216	
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE				
Nom du cours d'eau : CE031	Condition hydrologique : Moyenne			
Site de traversée : T41	Précipitation lors de la visite : Non			
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui			

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 2
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,3		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,8		Faciès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,7	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,054

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 95	

HABITAT DU POISSON								
Poissons observés sans pêche : Non								
ID	Espèce observée				Description			
Frayère et alevinage : Non								
ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
Obstacle : Oui								
ID	Type				Description			
Herbier aquatique : Oui								
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces	
HA001	10	1-33	0	0	0	1-33	Rubanier sp	

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castorbarrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :


PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240705-121454.jpg

Substrat du littoral



subs-20240705-121749.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240705-121500.jpg


Plantes aquatiques



plante-20240705-121859.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240705-121859.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240705-121810.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-05	Longitude: -70,32227	Latitude : 46,91208	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE			
Nom du cours d'eau : CE031	Condition hydrologique : Moyenne		
Site de traversée : T41	Précipitation lors de la visite : Non		
Número de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui		

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 3,5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,25		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,6		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,101

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON		
Poissons observés sans pêche : Non		
ID	Espèce observée	Description

Frayère et alevinage : Non								
ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)

Obstacle : Non		
ID	Type	Description

Herbier aquatique : Non								
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces	

Aire d'alimentation et de croissance : Non	
ID	

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE		
Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes
Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240705-122645.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240705-122613.jpg

Substrat du littoral



subs-20240705-123207.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-05	Longitude: -70,32265	Latitude : 46,91219
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE031	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T41	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC04	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 15
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,15		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,1		Faciès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,85	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,06	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Fin sur milieu humide (autre photo)

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240705-123854.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240705-123911.jpg

Substrat du littoral



subs-20240705-124152.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-05	Longitude: -70.32100	Latitude : 46.91185
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE031	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T41	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 9,1
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,25		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 5		Facies : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
	Précisez : Ponseau		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 4	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,28	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 15	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 85	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Cyprinidés	10 poissons 5 à 15cm

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	40	1-33	0	0	1-33	1-33	Rubanner sp. Gramine sp. Algues sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002
ALIM003

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20240705-130444.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240705-130451.jpg

Substrat du littoral



subs-20240705-131355.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240705-130915.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240705-131050.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240705-130520.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240705-131332.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM003



img_alim-20240705-131739.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-05	Longitude: -70,32058	Latitude : 46,91155
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE031	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T41	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 28,6
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,3		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,2		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) : 1-33	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) : 1-33
Plante flottante (%) : 0	Algue (%) : 0		Espèces : Rubanier sp

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,6	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,08	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 5	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 95	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	30	1-33	0	0	0	1-33	Rubanier sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001
ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240705-131848.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240705-131856.jpg

Substrat du littoral



subs-20240705-132815.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240705-132443.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240705-132737.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240705-132629.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240705-133222.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-05	Longitude: -70,31979	Latitude : 46,91154	
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE				
Nom du cours d'eau : CE031	Condition hydrologique : Moyenne			
Site de traversée : T41	Précipitation lors de la visite : Non			
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui			

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 60
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,22		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,5		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,4	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,12	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,112

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 95	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON								
Poissons observés sans pêche : Non								
ID	Espèce observée				Description			
Frayère et alevinage : Non								
ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
Obstacle : Non								
ID	Type				Description			
Herbier aquatique : Non								
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces	

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

ALIM002
ALIM003

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE		
Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes
Notes : Littoral comprend un milieu humide riverain


PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240705-133925.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240705-133937.jpg

Substrat du littoral



subs-20240705-135038.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240705-134517.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240705-134621.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM003



img_alim-20240705-135015.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-05	Longitude: -70,31895	Latitude : 46,91150
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE031	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T41	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC04	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Largeur moyenne du littoral (m) : 4,9	
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,3	Pente longitudinale (%) : 2	
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,9	Faciès : Plat lentique	
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :	
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non	Recouvrement dans le littoral (%) :	
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :	
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :	

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,9	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,12	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,134

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 15	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 70	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240705-135342.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240705-135349.jpg

Substrat du littoral



subs-20240705-135845.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240705-140007.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-05	Longitude: -70,31617	Latitude : 46,91710
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE033	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T42	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 50
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,13		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,8		Faciès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,8	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,19	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,251

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 3	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : Total : 100
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 2	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 85	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	4	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniér sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001
ALIM002
ALIM003
ALIM004

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240705-154346.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240705-154352.jpg

Substrat du littoral



subs-20240705-154834.jpg


Plantes aquatiques



plante-20240705-154602.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240705-155029.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240705-155115.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240705-155339.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM003



img_alim-20240705-155621.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM004



img_alim-20240705-160037.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-05	Longitude: -70,31743	Latitude : 46,91688
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE033	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T42	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique

Localisation : Amont	Présence d'un lit de cours d'eau : Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement : Permanent

Naturel

Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	

Anthropique

Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Largeur moyenne du littoral (m) : 0,2
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,26	Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,3	Facies : Plat lentique

Perturbation

	Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Précisez :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non	Recouvrement dans le littoral (%) :

Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon

Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,3	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,08	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,117

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	Total : 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Fraîeyre et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240705-160203.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240705-160213.jpg

Substrat du littoral



subs-20240705-160630.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240705-160847.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240705-160751.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-05	Longitude: -70,31857	Latitude : 46,91680
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE033	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T42	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 2,5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,33		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,39		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Non	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,75	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,04	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,172

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Perte du lit à 200m. Arrive dans un milieu humide voir photo autre

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240705-161539.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240705-161550.jpg

Substrat du littoral



subs-20240705-161825.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-05	Longitude : -70,31604	Latitude : 46,91713
-------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE033	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T42	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 10,2
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,09		
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 4		Facès : Plat lentique
Perturbation	Espèces exotiques envahissantes : Non		
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Ponceau Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,7	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,07	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,204

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 15	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 40	Matière organique : 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Non identifiée	5 cm

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	8	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniér sp
HA003	5	1-33	0	0	0	1-33	Prele pluviatile
HA002	75	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniér sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002
ALIM003
ALIM004
ALIM005

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :


PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240705-163619.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240705-163558.jpg

Substrat du littoral



subs-20240705-163920.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240705-164552.jpg	Herbier aquatique HA001  plante-20240705-164552.jpg
Herbier aquatique HA003  plante-20240705-163706.jpg	Herbier aquatique HA002  plante-20240705-165551.jpg

Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_alim-20240705-163633.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM002  img_alim-20240705-164956.jpg
Aire d'alimentation et croissance ALIM003  img_alim-20240705-165402.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM004  img_alim-20240705-165712.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM005



img_alim-20240705-170057.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD	Date : 2024-07-10	Longitude: -70,43258	Latitude : 46,93359
----------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE010	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T43	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique		Style fluvial du tronçon : Sinueux	Largeur moyenne du littoral (m) : 45
Précisez :		Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0.07	Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène		Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0.6	Faciès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui		Structures anthropiques : Oui	Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Oui		Précisez : Ponceau	Recouvrement dans le littoral (%) :
Précisez : Barrage a castor		Autre perturbation : Oui	
Précisez : Vieux barrage a castor			
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :		Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :		Algue (%) :	Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,52	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,18	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,207

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	100	33-66	0	0	1-33	33-66	Algues filamenteuse, Caya des marais, Rubanier sp, Veronique en ecusain, Inconnu, Quenouille carex

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002
ALIM003

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description : Barrage et hutte	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240710-144106.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240710-144122.jpg

Substrat du littoral



subs-20240710-144503.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240710-144922.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240710-144640.jpg



faun_flor-20240710-145254.jpg

Description :

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240710-144712.jpg

Aire d'alimentation et croissance


ALIM002



img_alim-20240710-145229.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM003



img_alim-20240710-145019.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB		Date : 2024-07-10	Longitude: -70.43268	Latitude : 46.93356
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE				
Nom du cours d'eau : CE010		Condition hydrologique : Moyenne		
Site de traversée : T43		Précipitation lors de la visite : Non		
Numéro de section : SEC01		Précipitation 24 h avant : Oui		

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 70
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,06		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,4		Faciès : Chenal lentique
Perturbation	Espèces exotiques envahissantes : Non		
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Poncau		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,6	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,25	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,027

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON								
Poissons observés sans pêche : Non								
ID	Espèce observée				Description			
Frayère et alevinage : Non								
ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
Obstacle : Non								
ID	Type				Description			

Herbier aquatique : Oui								
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces	
HA001	50	66-100	0	0	0	66-100	Quenouilles sp. Véronique en écuson. Calla des marais. Algues filamenteuse. Rubanier sp. Graminés sp.	

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240710-132400.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240710-132337.jpg

Substrat du littoral



subs-20240710-133228.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240710-133647.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240710-133719.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_allm-20240710-133831.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD	Date : 2024-07-10	Longitude: -70,43364	Latitude : 46,93384
----------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE010	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T43	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique		Style fluvial du tronçon : Sinueux	Largeur moyenne du littoral (m) : 70
Précisez :		Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,14	Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène		Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,6	Faciès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui		Structures anthropiques : Non	Précisez :
Obstacle à l'écoulement : Oui		Précisez : Vieux barrage de castor	Autre perturbation : Non
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :		Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :		Algue (%) :	Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,95	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,2	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,266

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 80	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HAD01	10	33-66	0	0	0	33-66	Rubaniér sp

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description : Vieux barrage inactif	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240710-134441.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240710-134448.jpg

Substrat du littoral



subs-20240710-134733.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240710-134803.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240710-134803.jpg



faun_flor-20240710-134932.jpg

Description :

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD	Date : 2024-07-10	Longitude: -70,43421	Latitude : 46,93408
----------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE010	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T43	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 5,5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,16		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,6		Faciès : Plat lentique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) : Espèces :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,6	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,04	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,186

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 10	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 20	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 50	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 10	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	15	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniér sp

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240710-135207.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240710-135213.jpg

Substrat du littoral



subs-20240710-135602.jpg


Plantes aquatiques



plante-20240710-135711.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240710-135711.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : FAD	Date : 2024-07-10	Longitude: -70,43431	Latitude : 46,93461	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE010	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T43	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC04	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Perturbé		Largeur moyenne du littoral (m) : 40
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Oui	Précisez : Barrages à castor		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 2	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,36	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	100	33-66	0	0	0	33-66	Rubaniér sp. Quenouilles. Carex sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM002
ALIM003
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description : Plusieurs barrages de castor actifs	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Littoral élevé en raison des barrages de castor

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240710-135955.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240710-140007.jpg

Substrat du littoral



subs-20240710-140235.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240710-140410.jpg	Herbier aquatique HA001  plante-20240710-140419.jpg
 faun_flor-20240710-141133.jpg Description :	Aire d'alimentation et croissance ALIM002  img_alim-20240710-140502.jpg

Aire d'alimentation et croissance ALIM003  img_alim-20240710-140257.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_alim-20240710-141201.jpg
---	---

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-09	Longitude : -70.44020	Latitude : 46.92993	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE009	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T44	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 44
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,29		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,4		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :	
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :	Recouvrement dans le littoral (%) :	
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :	
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :	

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,15	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,123

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	8	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniar sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240709-185908.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240709-185915.jpg

Substrat du littoral



subs-20240709-185802.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240709-185842.jpg	Herbier aquatique HA001  plante-20240709-185842.jpg
Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_alim-20240709-190539.jpg	

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-09	Longitude: -70,43771	Latitude : 46,93061
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE009	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T44	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 7,4
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,1		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,4		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
	Précisez : Poncau et chemin		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces : Quenouilles. Algues sp.

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,21	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,042

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 15	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 70	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
OBS002	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	Souterrain sur 15m
OBS001	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	Souterrain sur 6m

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA002	3	1-33	0	0	0	1-33	Véronique en écusson
HA001	5	1-33	0	0	1-33	1-33	Quenouilles. Algues sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Milieu humide riverain

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240709-191052.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240709-191059.jpg

Substrat du littoral



subs-20240709-191816.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240709-191458.jpg	Herbier aquatique HA002  plante-20240709-192301.jpg
Herbier aquatique HA001  plante-20240709-191439.jpg	Obstacle infranchissable OBS002  img_obs-20240709-192651.jpg Description : Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m

Obstacle infranchissable OBS001  img_obs-20240709-192541.jpg Description : Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	
---	--

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-09	Longitude: -70,43569	Latitude : 46,93135
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE009	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T44	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 70
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,14		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,1		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,45	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,02	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,052

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 90	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	2	1-33	0	0	0	1-33	Véronique en écussons
HA002	2	33-66	0	0	0	33-66	Calla des marais

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240709-193225.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20240709-193032.jpg

Substrat du littoral



subs-20240709-193623.jpg


Plantes aquatiques



plante-20240709-193723.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240709-193723.jpg

Herbier aquatique

HA002



plante-20240709-193845.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240709-193532.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB	Date : 2024-07-10	Longitude: -70,43372	Latitude : 46,93281
---------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE009	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T44	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 20
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,25		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,2		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,95	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,06	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,111

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 75	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	35	1-33	0	0	1-33	1-33	Véronique en écussons

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240710-140941.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240710-140948.jpg

Substrat du littoral



subs-20240710-141623.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240710-141929.jpg	Herbier aquatique HA001  plante-20240710-141830.jpg
Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_allm-20240710-141753.jpg	

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB	Date : 2024-07-10	Longitude: -70,43338	Latitude : 46,93333
---------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE009	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T44	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC04	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,24		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,17		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non Précisez :		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,75	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,06	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,12

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 60	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 15	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	100	0	0	0	66-100	66-100	Algues sp

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20240710-135612.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240710-135623.jpg

Substrat du littoral



subs-20240710-140235.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240710-140503.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240710-140503.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB	Date : 2024-07-10	Longitude: -70,43369	Latitude : 46,93386
---------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE009	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T44	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC05	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 70
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,24		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,6		Faciès : Plat lentique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) : Espèces :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,25	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,16	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HAD01	100	66-100	0	0	0	66-100	Rubaniez sp

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : La cours d'eau s'élargit à l'arrivée de CE010

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240710-134644.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240710-134650.jpg

Substrat du littoral



subs-20240710-134958.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240710-134458.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240710-134343.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-03	Longitude: -70,37539	Latitude : 46,91594
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

No de projet : 3536

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE020	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T45	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 19,5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,37		Pente longitudinale (%) : 6
Type de tronçon :	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,7		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : ponceau		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 2,7	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,13	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,205

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 40	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 50	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non		
ID	Espèce observée	Description

Fraîze et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non		
ID	Type	Description

Herbier aquatique : Oui							
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	20	0	0	0	1-33	1-33	Algues sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001
ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240703-132430.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20240703-132442.jpg

Substrat du littoral



subs-20240703-133127.jpg


Plantes aquatiques



plante-20240703-133510.jpg

Herbier aquatique


HA001



plante-20240703-133510.jpg

Aire d'alimentation et croissance


ALIM001



img_alim-20240703-133210.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240703-133531.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-03	Longitude : -70,37425	Latitude : 46,91607	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE020	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T45	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 60
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,23		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,75		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,13	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,12	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,166

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 90	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non		
ID	Espèce observée	Description

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non		
ID	Type	Description

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

ALIM002
ALIM003

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Grand littoral qui traverse une aulnaie

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240703-133839.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240703-133851.jpg

Substrat du littoral



subs-20240703-134331.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240703-135054.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240703-134623.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM003



img_alim-20240703-134831.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-03	Longitude: -70,37546	Latitude : 46,91598
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE020	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T45	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 5,7
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,1		Pente longitudinale (%) : 12
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,7		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : ponceau		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 2,7	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,11	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,152

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 10	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 25	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 15	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Non identifiée	

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
OBS001	Pente égale ou supérieure à 20 % sur plus de 20 m	Pente de 23% sur 20m

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	10	0	0	0	1-33	1-33	Algues sp

HA002	5	0	0	0	1-33	1-33	Algues sp
-------	---	---	---	---	------	------	-----------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002
ALIM003
ALIM004
ALIM005

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Obstacle potentiel

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240703-141705.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240703-141633.jpg

Substrat du littoral



subs-20240703-142304.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240703-143633.jpg	Herbier aquatique HA001  plante-20240703-143633.jpg
Herbier aquatique HA002  plante-20240703-142451.jpg	Obstacle infranchissable OBS001  img_obs-20240703-143011.jpg Description : Pente égale ou supérieure à 20 % sur plus de 20 m

Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_alim-20240703-143203.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM002  img_alim-20240703-143611.jpg
Aire d'alimentation et croissance ALIM003  img_alim-20240703-143827.jpg	Aire d'alimentation et croissance ALIM004  img_alim-20240703-143912.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM005



img_alim-20240703-144303.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-03	Longitude: -70,37830	Latitude : 46,91612
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière des Perdrix	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T45	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 32
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,16		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 17,2		Faciès : Plat courant
Perturbation	Espèces exotiques envahissantes : Non		
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 17,2	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,45	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,357

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 80	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 15	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE


Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Substrat du littoral



subs-20240703-145608.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240703-145807.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240703-150247.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-03	Longitude: -70,37717	Latitude : 46,91495	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière des Perdrix	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T45	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 37 Pente longitudinale (%) : 4
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,2		
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 22		Faciès : Plat courant
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) : Espèces :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 22	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,19	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,397

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 70	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 20	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20240703-151004.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240703-151013.jpg

Substrat du littoral



subs-20240703-152019.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240703-152115.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-03	Longitude: -70,36726	Latitude : 46,91488
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE021	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T46	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Perturbé		Largeur moyenne du littoral (m) : 1,5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,5		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 3,2	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,21	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,097

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Section dans le fossé de drainage du chemin

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240703-161405.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240703-161415.jpg

Substrat du littoral



subs-20240703-161856.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB	Date : 2024-07-03	Longitude: -70,36501	Latitude : 46,91582
---------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE021	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T46	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux	Largeur moyenne du littoral (m) : 2
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,19	Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,85	Faciès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Oui	Recouvrement dans le littoral (%) :
	Précisez : Traverse coupe (voir autre photo)	
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon		
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,5	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Fini par rejoindre le fossé à l'intersection entre SEC02 et SEC04

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240703-165036.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240703-165050.jpg

Substrat du littoral



subs-20240703-165430.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-03	Longitude: -70,36726	Latitude : 46,91488
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE021	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T46	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittant	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 4,5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,23		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,4		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,4	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,051

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 35	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 20	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 10	Matière organique : 35	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240703-154249.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240703-154254.jpg

Substrat du littoral



subs-20240703-155020.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-03	Longitude: -70,36751	Latitude : 46,91507
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE21	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T46	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,26		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,7		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,8	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 90	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Fzayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240703-155105.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240703-155112.jpg

Substrat du littoral



subs-20240703-155800.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-08	Longitude : -70.40225	Latitude : 46.93436
-------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE016	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T47	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau :	
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez : Fossé de chemin		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) : 4,2	Profondeur moyenne (m) : 0,28	Connectivité avec le milieu hydrique : Le fossé est alimenté par un cours d'eau

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 4,2
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,35		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 4,2		Facies : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) : 33-66	Plante submergée (%) : 0		Total de recouvrement (%) : 33-66
Plante flottante (%) : 0	Algue (%) : 0		
			Espèces : Calla des marais

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 4	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,28	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	70	33-66	0	0	0	33-66	Calla des marais

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau_anthro_av-20240708-151322.jpg

Substrat du littoral



subs-20240708-151902.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240708-151719.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240708-151646.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240708-152137.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-08	Longitude: -70.40274	Latitude : 46.93456
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE016	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T47	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 12
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,18		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,8		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,7	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,02	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	10	1-33	0	0	0	1-33	Calla des marais, Graminées sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240708-152443.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240708-152454.jpg

Substrat du littoral



subs-20240708-152711.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240708-152805.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240708-152805.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-08	Longitude: -70.40223	Latitude : 46.93435
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE016	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T47	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 12
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0.13		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1.6		Faciès : Plat lentique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Espèces :
	Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,96	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	100	33-66	0	0	1-33	33-66	Quenouilles sp

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240708-160248.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240708-160256.jpg

Substrat du littoral



subs-20240708-160738.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240708-160422.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240708-160413.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-08	Longitude: -70.40162	Latitude : 46.93444
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE016	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T47	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 18
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,17		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,9		Facies : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,5	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,06	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 85	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Lit se perd dans un grand milieu humide

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240708-161402.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240708-161355.jpg

Substrat du littoral



subs-20240708-161657.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-06	Longitude: -70,29875	Latitude : 46,93673	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE			
Nom du cours d'eau : CE037	Condition hydrologique : Moyenne		
Site de traversée : T49	Précipitation lors de la visite : Oui		
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui		

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 4,5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,13		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,75		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Oui		
Précisez : Canal de drainage creusé			
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,75	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,14	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON									
Poissons observés sans pêche : Non									
ID	Espèce observée				Description				
Fryère et alevinage : Non									
ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)	
Obstacle : Oui									
ID	Type	Description							
Herbier aquatique : Oui									
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces		
HA001	3	1-33	0	0	0	1-33	Prêle fluviale		

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001
ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Fin de section est la fin du canal de drainage

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240706-121438.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240706-121443.jpg

Substrat du littoral



subs-20240706-121537.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240706-121708.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240706-121708.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240706-121615.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240706-120916.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-06	Longitude: -70,29869	Latitude : 46,93623
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE037	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T49	Précipitation lors de la visite : Oui
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 45
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,12		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,49		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,49	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,04	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Présence d'un milieu humide riverain tout le long de la section jusqu'au croisement d'un fossé le long d'un chemin.

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240706-122642.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240706-122649.jpg

Substrat du littoral



subs-20240706-122801.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB/FAD	Date : 2024-07-06	Longitude: -70,29669	Latitude : 46,93637
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE037	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T49	Précipitation lors de la visite : Oui
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 4
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,25		Pente longitudinale (%) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 3,1		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Oui		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Précisez : Fossé de chemin forestier		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,6	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,081

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 80	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	10	1-33	0	0	0	1-33	Carex sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001
ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20240706-123829.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240706-123834.jpg

Substrat du littoral



subs-20240706-124318.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240706-124504.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240706-124504.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240706-124408.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240706-124827.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : GPL	Date : 2024-08-28	Longitude : -70,40154	Latitude : 46,93807
----------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE015	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T50	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 1
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,1		Pente longitudinale (%) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,3		Faciès : Plat courant
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
	Précisez : Autre perturbation : Oui		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Chemin		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,25	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,089

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 20	
Bloc 250 à 500 mm : 20	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 50	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
OBS001	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	Disparition du lit. Milieu humide probable source du cours d'eau

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunistique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunistique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240828-132447.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240828-132453.jpg

Substrat du littoral



subs-20240828-132814.jpg

Obstacle infranchissable

OBS001



img_obs-20240828-132102.jpg

Description :

Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : GPL	Date : 2024-08-28	Longitude : -70.40191	Latitude : 46.93800
----------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE015	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T50	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau :	
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez : Bord d'un ancien chemin		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) : 2	Profondeur moyenne (m) : 0,5	Connectivité avec le milieu hydrique : Le fossé est alimenté par un cours d'eau

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 2
Précisez : Type de tronçon : Homogène	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,1		Pente longitudinale (%) : 2
Perturbation	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,6		Facès : Plat courant
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non Précisez : Autre perturbation : Oui		Espèces exotiques envahissantes : Oui
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Chemin		Espèces : Roseau commun Recouvrement dans le littoral (%) : Moins de 10 %
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,5	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 20	
Bloc 250 à 500 mm : 20	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 55	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	100	1-33	33-66	1-33	1-33	33-66	Potamot sp. Rubanier sp. Roseau commun. Junc épars

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE


Présence de castor/barrage/hutte : Oui	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description : Perturbation du fossé	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :


PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval




eau_anthro_av-20240828-133302.jpg

Substrat du littoral



subs-20240828-133413.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240828-133803.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240828-133852.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : GPL	Date : 2024-08-28	Longitude : -70,40381	Latitude : 46,93691
----------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE015	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T50	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire	Largeur moyenne du littoral (m) : 1,8
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,1	Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,5	Facès : Plat lentique
Perturbation		
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces exotiques envahissantes : Oui
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Oui Précisez : Chemin	Espèces : Roseau commun Recouvrement dans le littoral (%) : Moins de 10 %
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon		
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,4	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,5	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 20	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 80	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
OBS001	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	Disparition du lit à la sortie du ponceau canalisé

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	8	1-33	33-66	1-33	1-33	33-66	Rubaniar sp

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunistique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunistique : Non	Précisez :

Notes

Notes :


PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20240828-140022.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240828-140028.jpg

Substrat du littoral



subs-20240828-140120.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240828-140211.jpg	Herbier aquatique HA001  plante-20240828-140217.jpg
Obstacle infranchissable OBS001  img_obs-20240828-140422.jpg Description : Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-04	Longitude: -70,36709	Latitude : 46,90148
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE027	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T51	Précipitation lors de la visite : Oui
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 10,2
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,2		Pente longitudinale (%) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1		Faciès : Plat courant
Perturbation	Espèces exotiques envahissantes : Non		
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Ponceau		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,13	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,1	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,347

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 10	Sable 0,125 à 5 mm : 20	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 10	Matière organique : 40	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Oui

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
FR001	Ombre de fontaine	Potentielle (substrat adéquat)	0,5	4,5	Gravier	0,1	10	0,15

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	5	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniér sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description : Barrage inactif	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240704-131648.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240704-131654.jpg

Substrat du littoral



subs-20240704-133417.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240704-133701.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240704-133701.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240704-132934.jpg

Frayère et alevinage

FR001



img_fray-20240704-132021.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-04	Longitude: -70,36617	Latitude : 46,90205
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE027	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T51	Précipitation lors de la visite : Oui
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique		Style fluvial du tronçon : Perturbé	
Précisez :		Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,3	
Type de tronçon : Homogène		Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,75	
Perturbation		Largeur moyenne du littoral (m) : 70	
Présence de bois mort : Oui		Pente longitudinale (%) : 1	
Obstacle à l'écoulement : Oui		Faciès : Plat lentique	
Précisez : Barage de castor		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Autre perturbation : Non		Espèces :	
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon		Recouvrement dans le littoral (%) :	
Plante émergente (%) :		Plante submergée (%) :	
Plante flottante (%) :		Algue (%) :	
		Total de recouvrement (%) :	
		Espèces :	

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,5	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,2	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,042

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 95	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Non identifiée	Poisson de 10 cm

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA002	400	66-100	0	0	0	66-100	Rubaniér sp
HA001	20	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniér sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002
ALIM003

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240704-133914.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240704-133927.jpg

Substrat du littoral



subs-20240704-134436.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240704-134833.jpg

Herbier aquatique

HA002



plante-20240704-134833.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240704-134546.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240704-134456.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240704-134706.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM003



img_alim-20240704-134743.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-04	Longitude: -70,36716	Latitude : 46,90143	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE	
Nom du cours d'eau : CE027	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T51	Précipitation lors de la visite : Oui
Numéro de section : SEC04	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 12,3 Pente longitudinale (%) : 2
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,17		
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 3,2		Faciès : Plat courant
Perturbation	Espèces exotiques envahissantes : Non		
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Ponceau Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) : Espèces :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,05	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,08	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,438

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 30	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 20	Matière organique : 35	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON								
Poissons observés sans pêche : Non								
ID	Espèce observée				Description			
Frayère et alevinage : Oui								
ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
FR001	Ombre de fontaine	Potentielle (substrat adéquat)	1	1,5	Sable	0,1	20	0.15

Obstacle : Non		
ID	Type	Description

Herbier aquatique : Non							
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algues (%)	Recouvrement total (%)	Espèces

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Oui	Précisez : Ecrevisse
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240704-141342.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240704-141310.jpg

Substrat du littoral



subs-20240704-142344.jpg



faun_flor-20240704-142527.jpg

Description :

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240704-141404.jpg

Frayère et alevinage

FR001



img_tray-20240704-141723.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-04	Longitude: -70.36760	Latitude : 46.90095
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE027	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T51	Précipitation lors de la visite : Oui
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 47
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,3		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,96		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,64	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,07	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,15

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 80	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Fraîeyère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE


Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240704-143037.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240704-143044.jpg

Substrat du littoral



subs-20240704-144044.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-04	Longitude: -70,36801	Latitude : 46,90018
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE027	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T51	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 20
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,28		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,2		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algues (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,5	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 20	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 60	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Non identifiée	5 poissons de 5-10 cm

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240704-144647.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240704-144656.jpg

Substrat du littoral



subs-20240704-144837.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240704-145403.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB	Date : 2024-07-19	Longitude: -70,36810	Latitude : 46,89825
---------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE027	Condition hydrologique : Étage
Site de traversée : T51	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 22
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,25		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,95		Faciès : Plat lentique
Perturbation	Espèces exotiques envahissantes : Non		
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,75	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,09	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,196

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 30	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 70	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	30	1-33	0	0	0	1-33	Rubanie sp

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240719-185810.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240719-185820.jpg

Substrat du littoral



subs-20240719-190204.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240719-190310.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240719-190310.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-20	Longitude: -70,34246	Latitude : 46,90509
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE029	Condition hydrologique : Étage
Site de traversée : T55	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau :	
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) : 3,9	Profondeur moyenne (m) : 1,02	Connectivité avec le milieu hydrique : Le fossé est alimenté par un cours d'eau

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 3,18
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,08		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,48		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,48	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,09

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau_anthro_av-20240720-161523.jpg

Substrat du littoral



subs-20240720-162155.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-20	Longitude : -70,34238	Latitude : 46,90522
------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE029	Condition hydrologique : Étage
Site de traversée : T55	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 46
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,09		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,77		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,39	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,09	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,053

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 95	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Fin du lit

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240720-162723.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240720-162730.jpg

Substrat du littoral



subs-20240720-163147.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-20	Longitude: -70,34246	Latitude : 46,90510
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

No de projet : 3536

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE029	Condition hydrologique : Étage
Site de traversée : T55	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Largeur moyenne du littoral (m) : 5.2	
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0.3	Pente longitudinale (%) : 3	
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2	Facies : Plat lentique	
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :	
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non	Recouvrement dans le littoral (%) :	
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :	
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :	

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,75	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,206

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 20	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 15	Matière organique : 50	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240720-164204.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240720-164217.jpg

Substrat du littoral



subs-20240720-164859.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-20	Longitude: -70,34171	Latitude : 46,90473
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE029	Condition hydrologique : Étage
Site de traversée : T55	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 15
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0.16		Pente longitudinale (%) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0.67		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,27	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,031

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240720-165553.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240720-165602.jpg

Substrat du littoral



subs-20240720-170028.jpg



Station : T55_CE029_Aval_SEC03

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-20	Longitude: -70,34108	Latitude : 46,90449
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE029	Condition hydrologique : Étiage
Site de traversée : T55	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 22
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,15		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,77		Facies : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,46	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,09	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,039

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	Total : 100

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID



Station : T55_CE029_Aval_SEC03

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240720-170629.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240720-170727.jpg

Substrat du littoral



subs-20240720-171056.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-20	Longitude : -70,34256	Latitude : 46,90383
------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE029	Condition hydrologique : Étage
Site de traversée : T55	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC04	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 16
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,22		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,21		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,98	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,09	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,083

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total :			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui		
ID	Espèce observée	Description
POI001	Cyprinidés	12 individus observés

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	120	66-100	0	0	0	66-100	Calla des marais

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM002
ALIM003
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	Espèce fauniste observée : Non	Précisez :
Description : Ancien barrage	Aménagement fauniste : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240720-171931.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240720-171937.jpg

Substrat du littoral



subs-20240720-172336.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240720-172428.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240720-172428.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240720-172844.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM003



img_alim-20240720-172645.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240720-174008.jpg



Station : T55_CE029_Aval_SEC05

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-20	Longitude: -70,34256	Latitude : 46,90382
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE029	Condition hydrologique : Étiage
Site de traversée : T55	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC05	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 8,2
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,27		
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 3,2		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,65	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,07	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,163

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 15	Gravier 5 à 40 mm : 25	Matière organique : 50	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Cyprinidés	Au même endroit que la trayloré

Frayère et alevinage : Oui

ID	Espace ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
FR001	Ombre de fontaine	Potentielle (substrat adéquat)	2	1	Gravier	0,09	50	0,26

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	Espèce faunique observée : Oui	Précisez : Salamandre à deux lignes
Description : La section commence avec un ancien barrage	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240720-175030.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240720-174836.jpg

Substrat du littoral



subs-20240720-175709.jpg

Fraysère et alevinage

FR001



img_fray-20240720-180859.jpg



faun_flor-20240720-175402.jpg

Description :

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-20	Longitude : -70,34327	Latitude : 46,90383
------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE029	Condition hydrologique : Étage
Site de traversée : T55	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC06	Précipitation 24 h avant : Non

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 44
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,29		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,53		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Sentier de chasseur Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,39	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,06	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,215

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 20	Gravier 5 à 40 mm : 15	Matière organique : 50	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	10	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniez sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE


Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :


PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20240720-181104.jpg

Substrat du littoral



subs-20240720-181512.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240720-181110.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240720-181628.jpg

Herbier aquatique


HA001



plante-20240720-181628.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_allm-20240720-181533.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-04	Longitude: -70,34121	Latitude : 46,90595
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE030	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T56	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau :	
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez : Fosse de drainage alimente par un milieu humide		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) : 2,4	Profondeur moyenne (m) : 0,06	Connectivité avec le milieu hydrique : Le fossé se déverse dans un cours d'eau ou un lac

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Perturbé		Largeur moyenne du littoral (m) : 2,4
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,6		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,4		Facès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Non	Structures anthropiques : Oui		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Ponceau Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,5	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,04	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 85	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	75	33-66	0	0	0	33-66	Quenouille sp. Graminées sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau_anthro_av-20240704-180347.jpg

Substrat du littoral



subs-20240704-180745.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240704-180656.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240704-180656.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-04	Longitude : -70,34058	Latitude : 46,90633
-------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE030	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T56	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 1
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,43		Pente longitudinale (%) : 5
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Oui		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Poncau		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,42	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,02	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,175

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 10	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 15	Caillou 40 à 80 mm : 30	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 35	Matière organique : 0	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Omble de fontaine	5 à 10 poissons de 5 cm

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	2	1-33	0	0	0	1-33	Rubanian sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Les 10 derniers mètres de la section se perdent en multi chenaux

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240704-181923.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240704-181933.jpg

Substrat du littoral



subs-20240704-182251.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240704-181631.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240704-181631.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_allm-20240704-181332.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-04	Longitude: -70,34051	Latitude : 46,90577
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE030	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T56	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 40
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,25		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,4		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,8	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,11	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Non identifiée	1 individu

Fraysère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	140	66-100	0	0	0	66-100	Rubanian sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM003
ALIM001
ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240704-183023.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240704-183018.jpg

Substrat du littoral



subs-20240704-183359.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240704-183003.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240704-183003.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM003



img_alim-20240704-184248.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240704-182805.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240704-183601.jpg



Station : T56_CE030_Aval_SEC03

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-04	Longitude: -70,34007	Latitude : 46,90449	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE			
Nom du cours d'eau : CE030	Condition hydrologique : Moyenne		
Site de traversée : T56	Précipitation lors de la visite : Non		
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui		

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 4
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,1		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,6		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,28	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,07	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,151

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON		
Poissons observés sans pêche : Oui		
ID	Espèce observée	Description
POI002	Non identifiée	1 individu
POI001	Omble de fontaine	

Frayère et alevinage : Non							
ID	Espace ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)

Obstacle : Non							
ID	Type	Description					

Herbier aquatique : Oui							
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algues (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	500	66-100	0	0	0	66-100	Rubaniér sp. Calla des marais



Station : T56_CE030_Aval_SEC03

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE		
Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes	
Notes : Herbier tout le long de la section	

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240704-184428.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240704-184437.jpg

Substrat du littoral



subs-20240704-184932.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240704-185403.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240704-185403.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240704-185811.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240704-185827.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : PB FAD	Date : 2024-07-05	Longitude: -70.30615	Latitude : 46.92532	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE			
Nom du cours d'eau : CE035	Condition hydrologique : Moyenne		
Site de traversée : T57	Précipitation lors de la visite : Non		
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui		

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 5,7
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,4		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,6		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 2	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0.09	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0.072

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 15	Sable 0,125 à 5 mm : 15	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 60	Matière organique : 10	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée		Description					
Frayère et alevinage : Non								
ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
Obstacle : Oui								
ID	Type	Description						
OBS01	Lit d'écoulement disparaît sur une distance de plus de 5 m							

Herbier aquatique : Oui							
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	10	1-33	0	0	0	1-33	Rubania sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE			
Présence de castor/barrage/hutte : Non		Espèce faunique observée : Non	
Description :		Aménagement faunique : Non	
		Précisez :	

Notes
Notes : Eau trouble donc substrat difficile à montrer. Photo aire alimentation prise le lendemain avec pluie


PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20240705-195926.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240705-195920.jpg

Substrat du littoral



subs-20240705-201140.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240705-200151.jpg	Herbier aquatique HA001  plante-20240705-200151.jpg
Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_alim-20240706-112623.jpg	

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : FAD PB	Date : 2024-07-05	Longitude: -70.30576	Latitude : 46.92496
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE035	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T57	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 21
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,15		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2		Facies : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Non	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algues (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,8	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,19	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,046

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 20	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 20	Matière organique : 45	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	50	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniér sp

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM002
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240705-201126.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240705-201139.jpg

Substrat du littoral



subs-20240705-202159.jpg


Plantes aquatiques



plante-20240705-202030.jpg

Herbier aquatique


HA001



plante-20240705-202030.jpg

Aire d'alimentation et croissance


ALIM002



img_alim-20240705-201748.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240705-201738.jpg



Station : T58_CE048_Amont_SEC01

Caractérisation de l'habitat du poisson			
IDENTIFICATION			
Nom(s) évaluateur(s) : FTG		Date : 2024-08-28	No de projet : 3536
Longitude: -70,28096		Latitude : 46,86753	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE			
Nom du cours d'eau : CE048		Condition hydrologique : Moyenne	
Site de traversée : T58		Précipitation lors de la visite : Non	
Numéro de section : SEC01		Précipitation 24 h avant : Oui	

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau :	
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez : Écoulement dans ornière puis fossé		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) : 1	Profondeur moyenne (m) : 1,5	Connectivité avec le milieu hydrique : Le fossé se déverse dans un cours d'eau ou un lac

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique		Style fluvial du tronçon : Linéaire	
Précisez :		Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,15	
Type de tronçon : Homogène		Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1	
Perturbation		Largeur moyenne du littoral (m) : 1,5	
Présence de bois mort : Oui		Pente longitudinale (%) : 3	
Obstacle à l'écoulement : Oui Précisez : Pile de vieux bois		Faciles : Plat courant	
Structures anthropiques : Oui		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Précisez : Ponceau		Espèces :	
Autre perturbation : Oui		Recouvrement dans le littoral (%) :	
Précisez : Chemin de l'érablière			
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :		Plante submergée (%) :	
Plante flottante (%) :		Algues (%) :	
		Total de recouvrement (%) :	
		Espèces :	

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,2	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 10	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 30	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 50	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON								
Poissons observés sans pêche : Non								
ID	Espèce observée			Description				
Frayère et alevinage : Non								
ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
Obstacle : Oui								
ID	Type	Description						
OBS001	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	Deviend drainage en amont. Résurgence du sol également apparente.						

Herbier aquatique : Non								
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algues (%)	Recouvrement total (%)	Espèces	

Aire d'alimentation et de croissance : Non



Station : T58_CE048_Amont_SEC01

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE		
Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes
Notes :

PHOTOGRAPHIES



Station : T58_CE048_Amont_SEC02

Caractérisation de l'habitat du poisson			
IDENTIFICATION			No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : FTG	Date : 2024-08-28	Longitude: -70,28149	Latitude : 46,86713

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE	
Nom du cours d'eau : CE048	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T58	Précipitation lors de la visite : Oui
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau :	
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez : Fossé du chemin		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) : 1,5	Profondeur moyenne (m) : 1	Connectivité avec le milieu hydrique : Le fossé se déverse dans un cours d'eau ou un lac

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire	Largeur moyenne du littoral (m) : 2
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 1	Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,5	Facès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Non	Structures anthropiques : Oui	Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Ponceau	Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non	
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon		
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,25	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,1

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 50	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 50	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON								
Poissons observés sans pêche : Non								
ID	Espèce observée			Description				
Frayère et alevinage : Non								
ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
Obstacle : Non								
ID	Type	Description						
Herbier aquatique : Non								
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces	

Aire d'alimentation et de croissance : Non
ID



Station : T58_CE048_Amont_SEC02

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE		
Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes
Notes :

PHOTOGRAPHIES

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-19	Longitude: -70,40891	Latitude : 46,87720
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE061	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T59	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 2.5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0.06		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0.95		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Non	Largeur moyenne de l'eau (m) :	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240719-140727.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240719-140749.jpg

Substrat du littoral



subs-20240719-141459.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-19	Longitude : -70,40846	Latitude : 46,87730	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE061	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T59	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau :	
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) : 2,2	Profondeur moyenne (m) : 0,55	Connectivité avec le milieu hydrique : Le fossé est situé à moins de 30 m d'un milieu humide et pourrait avoir un effet sur son régime hydrique

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 3,7
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,12		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,73		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,53	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,13	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,028

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	Total : 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 10	Matière organique : 90	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	4	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniar sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :


PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau_anthro_av-20240719-143349.jpg

Substrat du littoral



subs-20240719-143752.jpg

Plantes aquatiques  plante-20240719-144121.jpg	Herbier aquatique HA001  plante-20240719-144121.jpg
Aire d'alimentation et croissance ALIM001  img_alim-20240719-144046.jpg	

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-19	Longitude: -70,40799	Latitude : 46,87759	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE061	Condition hydrologique : Étage
Site de traversée : T59	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 2,5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,19		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,53		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,45	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,01	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 75	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non		
ID	Espèce observée	Description

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui		
ID	Type	Description
OBS001	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	8m

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240719-144512.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240719-144554.jpg


Substrat du littoral



subs-20240719-144950.jpg

Obstacle infranchissable

OBS001



img_obs-20240719-150308.jpg

Description :

Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-19	Longitude: -70,40694	Latitude : 46,87748	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE			
Nom du cours d'eau : CE061	Condition hydrologique : Étage		
Site de traversée : T59	Précipitation lors de la visite : Non		
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui		

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 3,25
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,06		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,5		Faciès : Plat lentique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,41	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,17

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	

HABITAT DU POISSON									
Poissons observés sans pêche : Non									
ID	Espèce observée				Description				
Frayère et alevinage : Non									
ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)	
Obstacle : Non									
ID	Type				Description				
Herbier aquatique : Non									
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces		

Aire d'alimentation et de croissance : Non	
ID	

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes
Notes :


PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240719-151241.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240719-151233.jpg

Substrat du littoral



subs-20240719-151405.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-19	Longitude: -70,40664	Latitude : 46,87720
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE061	Condition hydrologique : Étage
Site de traversée : T59	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 120
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,08		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 4,45		Faciès : Plat lentique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation :		Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 3,5	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,5	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0 Total : 100
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 85	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Cyprinidés	1 individu observé

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	220	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniér sp
HA002	45	33-66	0	0	0	33-66	Calla des marais

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240719-151833.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240719-151841.jpg

Substrat du littoral



subs-20240719-152348.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240719-152447.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240719-152447.jpg

Herbier aquatique

HA002



plante-20240719-153359.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240719-153010.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240719-152415.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-19	Longitude: -70,40631	Latitude : 46,87693	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE061	Condition hydrologique : Étage
Site de traversée : T59	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC04	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 35
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,14		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,14		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,98	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,09	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,095

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 95	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui		
ID	Espèce observée	Description
POI001	Cyprinidés	15 individus

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Cours d'eau à la fin du segment (autre photo)

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240719-161351.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20240719-161356.jpg

Substrat du littoral



subs-20240719-161759.jpg

Poisson



img_pois-20240719-154039.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-19	Longitude: -70,40635	Latitude : 46,87665
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE061	Condition hydrologique : Étage
Site de traversée : T59	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC05	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 89
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,22		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,57		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,01	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,09	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 95	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Cyprinidés	2 individus observés

Frayère et alevinage : Non

ID	Espace ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	15	1-33	0	0	0	1-33	Rubaniér sp

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240719-162928.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240719-162935.jpg

Substrat du littoral



subs-20240719-164143.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240719-163442.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240719-163442.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-19	Longitude: -70.40730	Latitude : 46.87622
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE061	Condition hydrologique : Étiage
Site de traversée : T59	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC06	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 41
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,17		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,36		Faciès : Plat lentique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Espèces :
	Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,87	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,14	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,029

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0 Total : 100
Gros bloc > 500 mm : 25	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 60	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240719-164448.jpg

Substrat du littoral



subs-20240719-164851.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-19	Longitude : -70,42735	Latitude : 46,87263
------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE026	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T60	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 15,25
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,16		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,47		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,21	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,04	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 90	
			Total : 100

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Oui

ID	Type	Description
OBS001	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	Perte de lit sur 7m

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240719-131102.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240719-131054.jpg

Substrat du littoral



subs-20240719-131843.jpg

Obstacle infranchissable

OBS001



img_obs-20240719-132156.jpg

Description :

Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-19	Longitude : -70,42724	Latitude : 46,87191	
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE				
Nom du cours d'eau : CE026		Condition hydrologique : Moyenne		
Site de traversée : T60		Précipitation lors de la visite : Non		
Numéro de section : SEC02		Précipitation 24 h avant : Oui		

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau :	
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) : 3,5	Profondeur moyenne (m) : 0,92	Connectivité avec le milieu hydrique : Le fossé est alimenté par un cours d'eau

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 4,2
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,36		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 4,1		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) : 66-100	Plante submergée (%) : 0		Total de recouvrement (%) : 66-100
Plante flottante (%) : 0	Algue (%) : 0		Espèces : Quenouille sp

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,15	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,06	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,024

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 2	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 3	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 95	
			Total : 100

HABITAT DU POISSON								
Poissons observés sans pêche : Non								
ID	Espèce observée				Description			
Frayère et alevinage : Non								
ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
Obstacle : Non								
ID	Type				Description			
Herbier aquatique : Oui								
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces	
HA001	20	66-100	0	0	0	66-100	Quenouilles sp	

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001
ALIM002

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE		
Présence de castor/barrage/hutte : Oui	Espèce fauniste observée : Non	Précisez :
Description : 2 barrages	Aménagement fauniste : Non	Précisez :

Notes
Notes :

PHOTOGRAPHIES

Substrat du littoral



subs-20240719-133528.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240719-133107.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240719-133107.jpg

Aire d'alimentation et croissance


ALIM001



img_alim-20240719-133625.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM002



img_alim-20240719-133225.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-19	Longitude: -70,42606	Latitude : 46,87189	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE026	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T60	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) : 1500	Profondeur maximale approximative (m) : 1	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon :		Largeur moyenne du littoral (m) : 31,5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,43		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 30		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 28	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,5	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Fraîeyre et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	200	1-33	0	0	0	1-33	Quenouilles sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID

ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE


Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Eau traverse le chemin.

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20240719-134022.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240719-134031.jpg

Substrat du littoral



subs-20240719-134504.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240719-134716.jpg

Herbier aquatique


HA001



plante-20240719-134716.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_allm-20240719-134556.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-19	Longitude: -70,42514	Latitude : 46,87172
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE026	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T60	Précipitation lors de la visite : Non
Número de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittant	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux		Largeur moyenne du littoral (m) : 29
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,09		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,51		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,35	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,04	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,033

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Fin de la section

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240719-123321.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240719-123314.jpg

Substrat du littoral



subs-20240719-123725.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : PB	Date : 2024-08-28	Longitude: -70,41887	Latitude : 46,93172	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE			
Nom du cours d'eau : CE013	Condition hydrologique : Moyenne		
Site de traversée : T61	Précipitation lors de la visite : Non		
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui		

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Intermittent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 6
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,18		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,95		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,5	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,07	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,164

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 6	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 10	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 74	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON		
Poissons observés sans pêche : Non		
ID	Espèce observée	Description

Frayère et alevinage : Non								
ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)

Obstacle : Non		
ID	Type	Description

Herbier aquatique : Non								
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces	

Aire d'alimentation et de croissance : Non	
ID	

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes
Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240828-142318.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240828-142308.jpg

Substrat du littoral



subs-20240828-142653.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nom(s) évaluateur(s) : PB	Date : 2024-08-28	Longitude: -70,41806	Latitude : 46,93207	No de projet : 3536
---------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE013	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T61	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique

Localisation : Aval	Présence d'un lit de cours d'eau : Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement : Intermittent

Naturel

Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	

Anthropique

Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Largeur moyenne du littoral (m) : 6
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,18	Pente longitudinale (%) : 9
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,95	Facès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non	Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non	Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon		
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :	Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :	Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,9	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,08	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,081

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 35	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 15	Limon et argile < 0,125 mm : 5	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 20	
			Total : 100

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Ligne mousse = diffusion du lit. En arrière de la photo complètement = milieu humide/cours d'eau en aval. L'eau passe en plusieurs chenaux dans les blocs vers l'aval

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240828-143024.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240828-143019.jpg

Substrat du littoral



subo-20240828-143225.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION				No de projet : 3536
Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-16	Longitude: -70,32207	Latitude : 46,89926	

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE			
Nom du cours d'eau : CE040	Condition hydrologique : Moyenne		
Site de traversée : T62	Précipitation lors de la visite : Non		
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui		

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau :	
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez : Eau déborde du fossé		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) : 2,7	Profondeur moyenne (m) : 0,6	Connectivité avec le milieu hydrique : Le fossé est alimenté par un cours d'eau

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 3,87
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,23		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 3,87		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT		
Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 2,15	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,18	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL			
Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 15	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	Total : 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 80	

HABITAT DU POISSON								
Poissons observés sans pêche : Non								
ID	Espèce observée				Description			
Frayère et alevinage : Non								
ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
Obstacle : Non								
ID	Type	Description						
Herbier aquatique : Oui								
ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces	
HA001	9	66-100	0	0	1-33	66-100	Rubanier sp	

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID
ALIM001

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE			
Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :	
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :	

Notes
Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval	Substrat du littoral
	
eau_anthro_av-20240716-172200.jpg	subs-20240716-172827.jpg


Plantes aquatiques



plante-20240716-173126.jpg

Herbier aquatique


HA001



plante-20240716-172634.jpg

Aire d'alimentation et croissance

ALIM001



img_alim-20240716-171705.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-16	Longitude: -70,32139	Latitude : 46,89937
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE040	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T62	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC02	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :		Connectivité avec le milieu hydrique :
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 1,25
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,27		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,25		Faciès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		
			Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,6	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,1	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,054

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 3	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 2	Matière organique : 80	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Faune et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Non

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------	---------

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240716-173757.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240716-173750.jpg

Substrat du littoral



subs-20240716-174338.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : PB HD	Date : 2024-07-16	Longitude: -70,32114	Latitude : 46,89932
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE040	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T62	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC03	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 5,3
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,24		Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,2		Facies : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non	
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,95	La vitesse est-elle nulle :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 15	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 70	
Total : 100			

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI001	Cyprinidés	2 individus

Frayère et alevinage : Non

ID	Espace ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	80	66-100	0	0	0	66-100	Carex sp

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes : Milieu humide à la tête du cours d'eau

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240716-175508.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240716-175513.jpg

Substrat du littoral



subs-20240716-175615.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240716-180053.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240716-180053.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-16	Longitude: -70,32047	Latitude : 46,89917
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE040	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T62	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC04	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Amont		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux		Largeur moyenne du littoral (m) : 0,85
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,3		Pente longitudinale (%) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,85		Faciès : Plat lentique
Perturbation			
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces exotiques envahissantes : Non
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Espèces :
	Autre perturbation : Non		Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) :	Plante submergée (%) :		Total de recouvrement (%) :
Plante flottante (%) :	Algue (%) :		Espèces :

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,55	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,05

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 90	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HA001	4	1-33	0	0	0	1-33	Carex sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240716-180947.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240716-180953.jpg

Substrat du littoral



subs-20240716-181307.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240716-181531.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240716-181531.jpg



Station : T62_CE040_Amont_SEC05

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-16	Longitude: -70,32058	Latitude : 46,89931	No de projet : 3536
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE040	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T62	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC05	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique

Localisation : Amont	Présence d'un lit de cours d'eau : Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement : Permanent

Naturel

Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	

Anthropique

Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Largeur moyenne du littoral (m) : 1,5
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,13	Pente longitudinale (%) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,27	Facès : Plat lentique
Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Non	Structures anthropiques : Non	Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez : Autre perturbation : Non	Recouvrement dans le littoral (%) :
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon		
Plante émergente (%) : 66-100	Plante submergée (%) : 0	Total de recouvrement (%) : 0
Plante flottante (%) : 0	Algue (%) : 0	Espèces : Carex sp.

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,04	La vitesse est-elle nulle : Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,09	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,07

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 100	
			Total : 100

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HAD01	120	66-100	0	0	0	66-100	Carex sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID



Station : T62_CE040_Amont_SEC05

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20240716-181901.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20240716-181911.jpg

Substrat du littoral



subs-20240716-183826.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240716-182129.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240716-181829.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

No de projet : 3536

Nom(s) évaluateur(s) : HD_PB	Date : 2024-07-16	Longitude: -70,32227	Latitude : 46,89981
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE040	Condition hydrologique : Moyenne
Site de traversée : T62	Précipitation lors de la visite : Non
Numéro de section : SEC01	Précipitation 24 h avant : Oui

Contexte hydrique			
Localisation : Aval		Présence d'un lit de cours d'eau : Oui	
Lit de l'écoulement : Naturel		Type d'écoulement : Permanent	
Naturel			
Plan d'eau	Superficie approximative (m²) :	Profondeur maximale approximative (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :
Drainage naturel	Largeur d'écoulement (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Anthropique			
Cours d'eau linéarisé	Précisez :		
Lac artificiel	Superficie approximative (m²) :	Connectivité avec le milieu hydrique :	
Fossé	Largeur (m) :	Profondeur moyenne (m) :	Connectivité avec le milieu hydrique :

Littoral			
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire		Largeur moyenne du littoral (m) : 1,3
Précisez :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,15		Pente longitudinale (%) : 1
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,3		Faciès : Plat lentique
Perturbation			Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Structures anthropiques : Non		Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Précisez :		Recouvrement dans le littoral (%) :
	Autre perturbation : Non		
Recouvrement de végétation aquatique dans le tronçon			
Plante émergente (%) : 66-100	Plante submergée (%) : 0		Total de recouvrement (%) : 66-100
Plante flottante (%) : 0	Algue (%) : 0		
			Espèces : Rubanier sp.

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,3	La vitesse est-elle nulle : Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,2	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 10	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 80	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce observée	Description
----	-----------------	-------------

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Obstacle : Non

ID	Type	Description
----	------	-------------

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
HAD01	50	66-100	0	0	33-66	66-100	Rubanier sp

Aire d'alimentation et de croissance : Non

ID

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Description :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

Notes

Notes :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20240716-140111.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20240716-140117.jpg

Substrat du littoral



subs-20240716-140511.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240716-141051.jpg

Plantes aquatiques



plante-20240716-141036.jpg

Herbier aquatique

HA001



plante-20240716-141250.jpg

